

mag. Ferdinand Humski
Šolski center Ptuj, Strojna šola
Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj

PNEVMATIKA IN HIDRAVLIKA

učno gradivo za:

- modul Pnevmatika in hidravlika,
srednje strokovno izobraževanje Tehnik mehatronike
- modul Delovanje krmilnih in električnih komponent,
srednje strokovno izobraževanje Strojni tehnik

Ptuj, september 2021

KAZALO

Mehanika fluidov	3
Pnevmatika	13
Elektropnevmatika	49
Hidravlika	62
Automation Studio	76
Seznam uporabljene literature	83

UVOD

Katalog znanja za modul Pnevmatika in hidravlika, izobraževalni program Tehnik mehatronike, navaja precej obširne zahteve. Ta strokovni modul je tudi sestavni del poklicne mature (zajema približno 20% maturitetnih nalog in vprašanj), zato je še posebej pomemben.


Obravnavana snov zajema mehaniko fluidov, pnevmatiko, hidravliko, elektropnevmatiko, elektrohidravliko, poznavanje specialnih računalniških programov, vzdrževanje, poznavanje tabel, diagramov, obvezne so praktične vaje ... zahtev je ogromno. Dodatno zahtevo pa postavljajo dijaki, ki potrebujejo **enotno literaturo v slovenščini** - zato, da bo učenje lažje!

Za učitelja je naloga podobna kot pri alpinistih: cilj približno poznamo, sedaj pa mrzlično iščemo pravo pot ...! Treba je brskati po mnogih literaturah in po spletu ter vztrajno zbirati podatke.

V knjigi Pnevmatika in hidravlika sem zajel celotno snov, ki je potrebna za poučevanje in za razumevanje tega modula. Red prihrani čas, zato sem gesla najprej razdelil na **5 delov**: Mehanika fluidov, Pnevmatika, Elektropnevmatika, Hidravlika in pojasnila za uporabo specialnega računalniškega programa Automation Studio, ki je brezplačno dostopen na spletu. Kdor išče neko pojasnilo, ta gotovo ve, v kateri del spada iskana tematika in samo s tem si je takoj močno zožil področje iskanja.

Gesla so pojasnjena preprosto in razumljivo. Ker so razporejena po abecednem vrstnem redu, jih najdemo hitro in zato je tudi učenje lažje, bolj tekoče.

Dijakom je povsem jasno, da morajo napredovati v znanju in da je to dobro zanje, saj jih znanje vodi proti uspehu. Zato se je skozi leta poučevanja izkazalo, da dijaki radi uporabljajo takšno učno gradivo, ki jim omogoča lažje in hitrejše usvajanje znanja.



mag. Ferdinand Humski

MEHANIKA FLUIDOV


Ferdinand Humski

Absolutni tlak Glej Tlak.

AME Atomska masna enota, glej Dalton.

Amontonov zakon Zakon, ki ga je leta 1702 odkril Guillaume Amontons (1663 - 1705).

Zakon povezuje tlak in temperaturo v posodi zaprtega idealnega plina pri spremembri, ki poteka **pri stalnem volumenu** $V = \text{konst}$ (pri **izohorni** spremembri):




Tlak in temperatura se spremenjata tako, da velja:

$$\frac{p}{T} = \text{konstanta}$$

Pri tem je treba upoštevati, da je merska enota za temperaturo **Kelvin [K]**. Sin. Amontonov zakon, Grahamov zakon. Prim. Plinska enačba.

Arhimedov zakon Teža telesa, potopljenega v mirujoči tekočini, se navidezno zmanjša za težo izpodrjnene tekočine:



Na telo torej deluje sila, ki deluje v nasprotni smeri sile težnosti - vzgon. Sila **vzgona** je enaka teži izpodrjnene tekočine:

$$F_{\text{vzg}} = m_{\text{vzg}} \cdot g = V_{\text{vzg}} \cdot p_0 \cdot g \quad [\text{N}]$$

$m_{\text{vzg}} = V_{\text{vzg}} \cdot p_0$... masa izpodrjnene tekočine [kg]

V_{vzg} ... volumen izpodrjnene tekočine [m^3]

p_0 ... gostota fluida [kg/m^3]

g ... gravitacijski pospešek [$9,81 \text{ m/s}^2 \approx 10 \text{ m/s}^2$]

p_t ... gostota predmeta, ki ga potopimo [kg/m^3]

m_t ... masa telesa (predmeta), ki ga potopimo [kg]

Gostoto telesa nato izračunamo iz enačbe:

$$p_t = m_t / V_{\text{vzg}}$$

Glede na gostoto telesa poznamo **tri možnosti**:

$p_t > p_0$ telo v tekočini potone

$p_t = p_0$ telo v tekočini lebdi

$p_t < p_0$ telo plava na tekočini

Atomska masa Masa atoma v [kg] ali v [g]. Če jo podamo v atomskeh masnih enotah, jo imenujemo **relativna atomska masa** (glej posebno geslo).

Atomska masna enota Glej Dalton. Kratica ame.

Atomsko število Število protonov v atomskejem jedru. Pove tudi mesto elementa v periodnem sistemu. Sin. vrstno število. Razl. masno število.

Avogadrovo zakon **Molska prostornina** V_m je pri vseh (idealnih) plinih in pri enakem stanju enaka. Pri temperaturi 0°C in tlaku 1,013 bar znaša:

$$V_m = R_m \cdot T / p = 22,41 \text{ m}^3/\text{kmol}$$

Pojasnila spremenljivk: glej geslo plinska enačba.

Avogadrovo število Število atomov ali molekul v 1 mol snovi, $N_A = 6,0234 \times 10^{23}$. Sin. Avogadrova konstanta. Prim. Avogadrova zakon.

Bernoullijeva enačba Enačba, ki povezuje tlak, hitrost in višino **V TOKU NEVISOZNEGA** (brez trenja) in **NESTISLJIVGA** fluida. Kot **približek** jo uporabljamo za **tok KAPLJEVIN in PLINOV**, če odmiki od navedenih zahtev niso preveliki:

Stran 4

$$p + \rho \cdot g \cdot h + \frac{\rho \cdot v^2}{2} = \text{konst}$$

p ... tlak [$\text{Pa} = \text{N/m}^2$]

ρ ... gostota [kg/m^3]

g ... zemeljski pospešek [$9,8 \text{ m/s}^2$]

h ... višina nad izbrano ničelno ravnino [m]

v ... hitrost [m/s]

VSOTO $p + \rho \cdot g \cdot h$ imenujemo **statični tlak** p_{st}

p [$\text{Pa} = \text{N/m}^2$] povzroča **tlačno energijo** $W_t = p \cdot V$:

- **absolutni tlak** p_{abs} (glej geslo Tlak): vsota tlaka okolice p_0 in relativnega tlaka p_r (ki je povzročen z **mehanskimi silami**)
- če mehanske sile ne povzročajo dviga relativnega tlaka, je p enak **tlaku okolice** p_0 .

Komponento $\rho \cdot g \cdot h$ imenujemo **tlak zaradi višinske razlike fluida** (glej Hidrostatski tlak), posledica je **energija lega** $W_p = m \cdot g \cdot h$.


KOMPONENTA $p \cdot v^2/2$ pa je **dinamični tlak** p_{din} , ki povzroča **hitrostno energijo** $W_k = m \cdot v^2/2$

Vsoto statičnega in dinamičnega tlaka imenujemo **skupni** (celotni, **totalni**) **tlak** p_t :

$$p_t = p_{\text{st}} + p_{\text{din}} = \text{konstanta}$$


Skupni tlak p_t je konstanten. Če povečujemo hitrost, tedaj statična komponenta tlaka pada.

Pojasnilo Bernoullijeve enačbe na primeru **preteka fluida skozi cev**, ki se postopno zožuje, obenem pa se znižuje tudi njena višina h :



Delovanje nekaterih naprav lahko pojasnimo s pomočjo Bernoullijeve enačbe, npr.:

Letalsko krilo je konstruirano tako, da zrak v istem času prepotuje po zgornji strani krila večjo pot kakor po spodnji strani krila - zato je **hitrost** zraka z zgornje strani krila **večja kakor spodaj**. Dinamična komponenta tlaka p_{din} je torej zgornj večja kakor spodaj. Ker pa je totalni tlak p_t konstanten, se pojavi sprememba pri statični komponenti tlaka p_{st} . Zato je **statični tlak** p_{st} na **spodnji strani** krila **večji** kakor zgornj. Sila deluje od večjega proti nižjemu tlaku, torej **navzgor**. Temu pojavu pravimo **dinamični vzgon**:



Bernoullijeva enačba je **izpeljana iz skupne energije** gibajočih se fluidov W_s , ki jo sestavlja:

tlačna energija: $W_t = p \cdot V$

energija lega: $W_p = m \cdot g \cdot h$

hitrostna energija: $W_k = m \cdot v^2/2$

V ... prostornina (volumen) [m^3]

m ... masa [kg]

Velja torej enačba:

$$W_t + W_p + W_k = W_s$$


oziroma

$$p \cdot V + m \cdot g \cdot h + m \cdot v^2/2 = W_s$$

Če zgornjo enačbo na obeh straneh delimo z V , dobimo Bernoullijevo enačbo.

Prim. Tlak, Odpori toka v ceveh in armaturah, Venturijeva cev, Pitotova cev, Kontinuitetna enačba.

Boylev zakon Zakon, ki nosi ime po svojem odkritelju, angl. naravoslovcu Robertu Boyleu (1627-1691), objava 1662. Francoski fizik in duhovnik Edme Mariotte (1620-1684) je odkril zakon leta 1676 neodvisno od Boylea, zato se zakon imenuje tudi Boyle-Mariottov zakon:



Prostornina in tlak v posodi zaprtega idealnega plina **pri stalni temperaturi** (**izoterma**) spremembra se spreminja tako, da velja:

$$p \cdot V = \text{konstanta}$$

ali drugače:

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$

Prim. Plinska enačba.

Charlesov zakon Glej Gay-Lussacov zakon.

Dalton Enota za atomsko in molekulsko maso. Znaša $1,660566 \times 10^{-24} \text{ g}$ (1/12 mase ogljikovega izotopa ^{12}C). Sin. atomska masna enota, **ame**.

Daltonov zakon Skupni tlak vlažnega zraka p je enak vsoti delnih (parcijskih) tlakov suhega zraka p_z in vodne pare p' :

$$p = p_z + p'$$

Prim. vlažnost.

Delovni valj - preračun Delovni valji morajo vsekakor zagotavljati zadostno silo F_{valja} , če želimo z njimi opravljati načrtovano delo. Pri preračunu izhajamo iz definicije tlaka.

Če je delovni valj že izbran, tedaj lahko izračunamo **zahtevani nadtlak** p_e :


$$p_e > \frac{F_{\text{valja}}}{A \cdot \eta_{\text{hm}}}$$

η_{hm} je hidravlično - mehanični izkoristek

Kadar pa imamo p_e že poznan, lahko izračunamo **površino bata** A:

$$A > \frac{F_{\text{valja}}}{p_e \cdot \eta_{\text{hm}}}$$


Izračunana površina bata A je enaka A_1 ali A_2 , odvisno od položaja batnice:



Če je premer bata D, premer batnice pa d, velja:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot A_1}{\pi}} \quad D = \sqrt{\frac{4 \cdot (A_2 + \frac{\pi \cdot d^2}{4})}{\pi}}$$

Proučimo še volumske tokove hidravličnega valja:



Predpostavimo, da velja $q_v1 = q_v2$! Če upoštevamo kontinuitetno enačbo $q_v1 = A_1 \cdot v_1 = q_v2 = A_2 \cdot v_2$, in $A_1 > A_2$, potem ugotovimo: $v_2 > v_1$

Ob predpostavki $v_2 = v_1$ pa ugotovimo $q_{v1} > q_{v2}$. Seveda so realne razmere odvisne od obremenitve, pa vendarle: pri dvosmernih valjih z enostransko batnico (torej z različno površino bata na levi in desni strani) bo volumski tok olja pri izvleku družen od toka pri uvlekbi!

Dinamični tlak Glej Tlak, Pitotova cev.

Dinamični vzgon Sila, ki nastane zaradi razlike v hitrosti fluida. Prim. Bernoullijeva enačba, odstavek o letalskem krilu.

Dinamika Del mehanike: nauk o silah in o gibanju teles. Del: kinematika in kinetika. Ant. statika. Temeljni zakon dinamike: glej Newtonovi zakoni.

Empirična enačba Empiričen: izkustven. Npr. **empirična formula**: enačba, nastala na osnovi izkušenj in opazovanj, pogosto s pomočjo posebnih znanstvenih metod dela, ki jih imenujemo eksperimentalne metode. Empirične enačbe uporabljamo, kadar nam **teoretična logika ne daje** tistih **soodvisnosti**, ki jih potrebujemo.

Merske enote na obeh straneh empirične enačbe pogosto niso enake. Prim. Reynoldsovo število, Odpori toka v cevih in armaturah, Kovični spoji – trdnostni preračun (določitev premra kovice) itd.. Prim. enačba, eksperiment. Sin. eksperimentalna enačba.

Enačba Zapis iz dveh, z enačajem povezanih matematičnih izrazov. Neznanke in znana števila so v enačbi povezani z znaki za matematične operacije (seštevanje, odštevanje, množenje itd.). Potrebno je ločiti:

a) **Veličinske** (teoretične) enačbe govorijo o povezanosti veličin, izraženih v osnovnih ali izpeljanih SI merskih enotah. Temeljijo na teoretičnem in logičnem razmišljanju, obenem pa dajo zadovoljive praktične rezultate. Merske enote so na obeh straneh enačbe enake. Primeri:

$$U = I \cdot R \quad A = 4\pi \cdot R^2 \quad F = m \cdot a$$

Ker veličinske enačbe veljajo za osnovne merske enote po mednarodnem sistemu merskih enot (glej geslo SI), pri njih ni treba posebej najaviti merski enot za posamezne veličine.

b) **Številske enačbe** pa med seboj povezujejo le veličine, ki so izražene v nekih posebnih merskih enotah. Precej poznana enačba:

$$v = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1.000}$$

nam ne bo popolnoma jasna, dokler ne bomo na nek način pojasnili, v katerih merskih enotah je treba izraziti posamezne veličine, npr. tako:

$$v [m/min] = \frac{\pi \cdot d [mm] \cdot n [vrt/min]}{1.000}$$

Ker tehniki v praksi uporabljamo veliko številskih enačb, je zelo pomembno, da se pri uporabi enačb dřžimo doslednega navajanja merskih enot. Merske enote v številskih enačbah lahko kontroliramo le, če jih znamo povezati z veličinskimi (osnovnimi) enačbami!

c) **Empirične oz. eksperimentalne** enačbe, pri katerih merske enote na obeh straneh enačbe niso enake. Značilen primer je določanje premra kovice:

$$d = \sqrt{50 \cdot s_{min}} - 2 \text{ mm}$$


S_{min} je debelina pločevine v [mm] - če korenimo, dobimo $\text{mm}^{0.5}$, zato je desna stran enačbe po merskih enotah nesmiselna. Vseeno pa jo uporabljamo za določanje premra kovice, ker je najboljši približek, ki nadomesti izkušnje.

Enačba kontinuitete Glej Kontinuitetna enačba.

Fluid Snov, ki se lahko pretaka, npr. tekočine in plini. Izraz izvira iz ang. fluid - tekoč, plinast.

Gay-Lussacov zakon Zakon, ki ga je leta leta 1802 prvi objavil Joseph Louis Gay-Lussac, v njem pa se je skliceval na neobjavljeno delo Jacquesa Charlesa, predvidoma napisano okoli leta 1787. Zato nekatere literature isti zakon poimenujejo tudi Charlesov zakon.

Zakon povezuje prostornino in temperaturo idealnega plina v zapretem prostoru pri spremembah, ki poteka pri stalnem tlaku $p = \text{konst}$ (pri izobarni spremembah):



$$p_1 = p_2 = p_3$$

$$T_1 < T_2 < T_3 \quad V_1 < V_2 < V_3$$

Volumen in temperaturo sta vedno sorazmerna:

$$\frac{V}{T} = \text{konstanta}$$

Pri tem je treba upoštevati, da je merska enota za temperaturo Kelvin [K]. Prim. Plinska enačba.

Gostota Razmerje med maso in prostornino:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Merska enota gostoto: [kg/m³], [g/cm³], [kg/dm³].

Pri veliki večini snovi se gostota z naraščajočo temperaturo zmanjšuje. Razl. viskoznost.

Če ni posebej napisano, se gostota podaja pri 0°C in 1013,25 mbar.

Na pamet je dobro poznati vsaj naslednje gostote: voda ~1,0 kg/dm³, zrak ~1,3 kg/m³ in jeklo (želeso) ~7,9 kg/dm³.

Gostote nekaterih **kovin** [kg/dm³]: Al 2,7; Cu 8,9; Hg 13,6; Zn 7,1; Au 19,3; Ag 10,5

Gostote nekaterih **tekočin** [kg/dm³]: mineralno olje 0,90-0,96; plinsko olje 0,85-0,89; alkohol 0,79; bencin 0,70 - 0,72.

Gostote nekaterih **plinov** [kg/m³]: He 0,178; Ar 1,783; H₂ 0,089; N₂ 1,250; O₂ 1,429; CO₂ 1,429; CH₄ (metan) 0,716; C₂H₄ (eten) 1,261; C₂H₂ (etin - acetilen) 1,170; C₃H₈ (propan) 2,011.

Hidravlična podobnost Teorija, ki obravnava pogoje, pri katerih sta dva toka tekočine hidrodinamično podobna - ponavadi primerjamo **objekt** (ki ga konstruiramo) in **model**.

Poskusi na objektih dejanskih razmer bi bili predragi, zato opravljamo preizkuse na pomanjšanih modelih. Nato pa uporabimo zakone, ki povezujejo veličine na modelu z veličinami na objektu.

Brez hidravlične podobnosti si torej ne moremo zamišljati konstruiranja in gradnje vodnih turbin, kompresorjev, ventilatorjev, črpalk, ladij, letal, avtomobilskih karoserij itd.

Hidravlična podobnost zajema geometrijsko, kinematično in dinamično podobnost.


Geometrijska podobnost je zagotovljena, ko so vse mere modela v enakem razmerju iz izmerami na objektu.

Kinematična podobnost pomeni, da sta si hitrost in pospešek v ustreznih točkah modela ter objekta v enakem razmerju.


Dinamično podobnost pa dosežemo, če so vse sile, ki delujejo na tekočino pri obeh tokih (teža, trenje itd.) v enakem medsebojnem razmerju.

Hidravlični prenos → Hidravlično pretvarjanje sil.

Hidravlični udar Prenos nenašnega, sunkovitega udara po kapljevinu. Npr.: udarec s kladivom po batu hidravličnega cilindra povzroči porast tlaka, **tlacični udarni val** pa se v trenutku prenese na vse strani, po celotnem hidravličnem sistemu:



V napeljavah je posebej nevaren hidravlični udar, ki nastane zaradi sunkovitega zapiranja ventila cevovoda, v katerem imamo velik pretok tekočine:



Hitrost tekočine v trenutku pada na nič, kar povzroči porast tlaka. Tlačni udarni val se širi v nasproti smeri gibanja tekočine, izražen je z enačbo:

$$\Delta p = \rho \cdot c \cdot V_o$$

Porast tlaka pri udaru (Δp) je odvisen od gostote tekočine (ρ), hitrosti širjenja zvoka v tekočini (c) in hitrosti gibanja tekočine neposredno pred zauставljanjem (V_o).

Hidravlični udar lahko poškoduje hidravlični sistem. Deluje zelo kratek čas, povzroči pa okvare na cevovodih, ventilih in posameznih elementih tesnenja, zato se tem problemom posveča velika pozornost. Zato hidravlični sistem vsebuje:

a) **Varnostni ventil**, ki mora pravočasno reagirati, da udarni tlak ne naraste do velikih vrednosti. Hidravličnemu udaru se lahko izognemo tudi **s pretočnim ventilom**, pri katerem se del tekočine preliva v rezervoar, glavnina pa se pošilja z zmanjšanim tlakom k potrošnikom.

b) **Hidravlični akumulator**, ki blaži tlačna nihanja.


c) **Tlačno stikalno**, ki vključi ali izključi električni tokokrog glede na velikost tlaka v sistemu.

Pojav hidravličnega udara lahko tudi izkorisčamo sebi v prid - glej geslo Črpalke - posebne vrste in nameni, hidravlični oven.

Hidravlično dvigalo → Hidravlično pretvarjanje sil

Hidravlično pretvarjanje sil Zamislimo si posodo po spodnjem risbi. V dve odprtini sta vgrajena dva batu različnih premerov z možnostjo gibanja. Dobili smo dva valja: z indeksom 1 označimo **tlačni val**, z indeksom 2 pa **delovni** (dvigni) **val**.

Na bat z manjšo ploščino A_1 deluje sila F_1 , ki povzroča v posodi nadtlak p_1 :



Ker se po Pascalovem zakonu tlak širi enakomerno na vse strani, deluje enak tlak tudi na površino večjega valja:

$$p_1 = p_2 \quad \text{in torej} \quad F_1/A_1 = F_2/A_2$$

Ce poznamo F_1 , A_1 in A_2 , lahko izračunamo F_2 :

$$F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1}$$

Sile na batih so torej premorsorazmerne z njihovi ploščinami.

Zaradi zakona o ohranitvi energije mora biti delo na valju 1 enako delu na valju 2:


$$W_1 = W_2 \rightarrow F_1 \cdot s_1 = F_2 \cdot s_2$$

Ugotovimo, da je gib prvega (manjšega) bata s_1 daljši od giba drugega bata s_2 :

$$\frac{s_1}{s_2} = \frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}$$

Ferdinand Humski

[Delovanje hidravličnega dvigala](#) ali stiskalnice bomo tehnično dovolj podrobno razumeli, če na zgornji risbi z vzvodom povečamo silo F_1 , dodamo dva enosmerna ventila, zapirni ventil in rezervoar:



Prim. Prevornik tlaka.

Hidrodinamika Veja fizike, del mehanike fluidov, veda o pretakanju nestisljivih tekočin.

Zajema predvsem naslednje pojme:

- **kontinuitetna enačba**
- **hidravlične energije** (Bernoullijeva enačba, Ventourijeva in Pitotova cev)
- **trenje in tlačne izgube**
- **hidravlični tok in njegove zakonitosti** (laminarni in turbulentni tok, viskoznost)

Hidrostatični tlak **Tlok mirujoče kapljevine**, ki ga povzroča teža kapljevine:

$$p = p_0 + \rho \cdot g \cdot h \quad [\text{Pa}]$$

p_0 - tlak okolice

$h \text{ [m]}$ - višina nivoja kapljevine


$\rho \text{ [kg/m}^3]$ - gostota kapljevine

g - zemeljski pospešek = 9,81 $[\text{m/s}^2]$

Nadtlak zaradi višinske razlike fluida:


$$p_h = \rho \cdot g \cdot h \quad [\text{Pa}]$$

Hidrostatični tlak ni odvisen od oblike posode:




Sredinska risba zgoraj prikazuje vezno posodo: če je nad gladinami enak tlak, so vse v isti ravni.

Hidrostatični tlak je odvisen od višine vodnega stolpca:




Zamislimo si, da je dno posode zatesnjeno s čepom, na katerega pritiskamo s tolikšno silo F , da tekočina ne izteče. Tekočina je natočena do višine h . Ne glede na obliko posode bodo sile F_1 , F_2 in F_3 enake $F_1 = F_2 = F_3$, če bodo enake tudi površine čepov $A_1 = A_2 = A_3$. Ta pojav imenujemo **hidrostatični paradoks**:

Stran 6



Vloga hidrostatičnega tlaka [pri javnem vodovodu](#):




Hidrostatika Veja fizike - del mehanike fluidov, ki preučuje mirujoče tekočine.

Zajema predvsem naslednje povezane pojme:

- **vzgon** (Arhimedov zakon, Kartezijev plavač)
- **hidrostatični tlak** (hidrostatični paradoks)
- **Pascalov zakon** - sifon - načelo hidravlične stiskalnice - načelo pretvarjanja tlaka

Higrometer Vlagomer, priprava za merjenje vlage v zraku. Deluje na principu raztezanja materialov v odvisnosti od vlage. Taki materiali so npr. živalska dlaka, nekatere vrste gum itd.



HTHS Najmanjša viskoznost olja v $\text{mPa} \cdot \text{s}$ pri 150°C in strižni hitrosti 10^6 s^{-1} . Up.: predvsem pri SAE oznakah olj za motorje z notr. zgorevanjem. Ang. High Temperature High Shear Viscosity.

Izkoristek Koristno lahko uporabimo samo del energije, ki jo stroji oddajajo. Preostali del energije se porabi za segrevanje in ga običajno ne moremo uporabiti. Izkoristek stroja nam pove, [kolikšen del vložene energije storj koristno uporabi](#):

$$\text{Izkoristek} = \frac{\text{koristna energija}}{\text{vložena energija}} = \frac{\text{izhodna moč}}{\text{vhodna moč}}$$

Izkoristek označujemo z grško črko η (eta):

$$\eta = \frac{W_k}{W_v} = \frac{P_{izh}}{P_{vh}} = \frac{P_{vh} - P_{izg}}{P_{vh}} = 1 - \frac{P_{izg}}{P_{vh}} < 1$$


W_k - koristna energija [J]

W_v - vložena energija [J]

P_{izh} - izhodna (oddana, koristna) moč [W], P_{odd}

P_{vh} - vhodna (dovedena) moč [W], tudi P_{dov}

P_{izg} - izgubljena moč (toplota) [W]



Termodinamični izkoristek topelnega stroja (izkoristek [desnega](#) krožnega procesa):

$$\eta = \frac{W_o}{Q_{do}} = \frac{Q_{do} - Q_{od}}{Q_{do}} = 1 - \frac{Q_{od}}{Q_{do}} < 1$$

W_o - izhodno delo desnega krožnega procesa [J]

Q_{do} - dovedena topota krožnega procesa [J]

Q_{od} - odvedena topota krožnega procesa [J]

Pri **levih** krožnih procesih se namesto izkoristka običajno izračuna **grelno** (toploto) **štivo**.

Izkoristki **obdelovalnih stojev**: stružnice 0,70 do 0,85; vrtalni stroji 0,75 do 0,90; frezalni stroji 0,60 do 0,80; skobeljni in pehralni stroji 0,60 do 0,80.

Izkoristki **motorjev z notranjim zgorevanjem**: benzinski motorji 0,22 do 0,25; plinski motorji 0,27 do 0,35; majhni dizelski motorji 0,31 do 0,34; veliki dizelski motorji 0,35 do 0,41.

Izkoristek stroja je **vedno manjši od 1**, čeprav se v praksi pogosto pretirava - glej Toplotna črpalka.

Nekatere naprave imajo **volumenski** η_v , **mehanski** η_m in **hidravlični** izkoristek η_h . Mehanski in hidravlični izkoristek se običajno združita v η_{hm} , skupni izkoristek η je zmnožek $\eta = \eta_v \cdot \eta_m$, glej geslo Črpalka - podatki.


Izboren Nanašajoč se na spremembo stanja (pri plinih), pri kateri se tlak ne spreminja. Prim. Gay-Lussacov zakon.

Izohoren Nanašajoč se na spremembo stanja (pri plinih), pri kateri se prostornina ne spreminja. Prim. Amontonov zakon.

Izotermen Nanašajoč se na spremembo stanja (pri plinih), pri kateri se **temperatura** ne spreminja. Prim. Boylev zakon.

Izotopi Atomi, ki pripadajo istemu kemičnemu elementu, imajo enako vrstno število, toda različno masno število - nukliidi z različnim številom nevronov. Izotopi se med seboj razlikujejo po masi in fizikalnih lastnostih, redkeje pa tudi po kemičnih lastnostih. V periodnem sistemu so vsi na istem mestu. Način označevanja izotopov je razviden npr. iz gesla Ogljik. Prim. Kemijske oznake.

Kartezijev plavač Klasični znanstveni eksperiment, ki je poimenovan po René Descartesu du Perron Cartesiusu. Poskus na zanimiv način prikazuje princip vzgona in plinsko enačbo:



Plastenko do vrha napolnimo z vodo in zadelamo z zamaškom. Plavač je votel, na spodnji strani ima odprtino in obtežitev. Pri tem ni vseeno, kolikšna je utrež. Če bo plavač:


- preveč obtezen, bo sam od sebe potonil
- premalo obtezen, ga ne bomo mogli potopiti


V osnovnem položaju naj plavač plava na vrhu plastenke, obrnjen z odprtino navzdol (slika 1).

Če plastenko stisnemo (2), bo zaradi dviga tlaka voda prodrla v plavač. Volumen mehurčka zraka v plavaču se bo zmanjšal in zato se bo gostota zraka v mehurčku povečala. S tem bo tudi povprečna gostota celotnega plavača postal **večja od gostote vode** - zato plavač potone (slika 2).

Ko tlak popusti, se plavač spet dvigne (slika 3).

Na enak način deluje **podmornica**:






Kavitacija Hidravlični pojav, ki povzroči poškodbe na površini hidr. naprav: črpalk, ventilov itd.

Razlog za trganje materiala so **parni mehurčki**:

- a) Ki nastajajo pri podtlaku $p_e \leq -0.3$ bar (uparjalni tlak 0,7 bar), podobno kot nastajajo mehurčki pri odpiranju plastenke z gazirano pijačo:



- b) Ki se ponovno utekičinijo, ko tlak spet narašte. Ta pojav je **implozija** - tekočina z visoko hitrostjo vdre v mehurčke (mikrocurek), zato se na lokaciji mehurčka pojavi velike sile:





Implozija mehurčka na trdni površini in nastanek mikrocurka - KAVITACIJA

Oba procesa (nastajanje mehurčkov in implozija) potekata zelo hitro, govorimo le o delčkih sekunde. Pokanje mehurčkov seveda povzroča hrup, zato lahko s **pomočjo sonarja** ugotovimo lokalizacijo kavitacije. Razen mehanskih poškodb pa ob imploziji nastane tudi zelo visoka temperatura, kar lahko povzroči **samovžig** mešanice olja in zraka (dizel efekt).

Pogoj za nastanek mehurčkov je **PODTLAK**, npr.:

- na sesalni strani črpalk ali
- na mestih, kjer se zožajo pretočni kanali - hitrost se poveča in zaradi Bernoullijeve enačbe nastane padec tlaka.



Kako preprečimo nastajanje kavitacije:

Pri nameščanju črpalk moramo paziti, da na sesalni strani ne presežemo največje višine, ki jo predpiše proizvajalec. Običajno je to krivulja v ka-

rakteristikah črpalk, ki jo proizvajalci označijo s kratico **HPSH** - net positive suction head oz. držalna pretocna višina. To je višina, pri kateri še ne pride do uparjanja vode.

Pojav kavitacije pa lahko tudi **koristno izrabljamo**, npr. čiščenje z ultrazvokom deluje tako, da ultrazvok povzroča kavitacijo, zato umazanija odpade Ang. cavity: votlina, luknja.

Količina Število merskih ali drugih enot, množina, eden osnovnih pojmov v fiziki. Lahko je povezana z **veličino** (~ sile, hitrosti, mase itd.) ali pa tudi ne (~ proizvodov, padavin itd.).

Za vsako količino mora biti poznan natančen **postopek za merjenje** in **merska enota** - ni pa nujno, da jo kakšna enačba povezuje z drugimi količinami (kot je to primer pri veličini). Če se lahko izrazi z enim samim številom, je količina **skalar** (npr. masa, temperatura itd.). Če pa količina določa tudi smer, je **vektor** (npr. pospešek, navor, sila itd.).

Koncentracija Vsebnost posamezne sestavine v zmesi oz. vsebnost raztopljene snovi (topljenca) v raztopini. Izražamo jo lahko na različne načine:

1. V prostorninskih odstotkih, predvsem pri opisovanju sestave plinskih zmesi. Npr.: zrak vsebuje 20,95 % v/v kisika.
2. V masnih odstotkih, npr.: zrak vsebuje 23,16 % w/w kisika. **Masni delež** se lahko označi s črko W in se izračuna na naslednji način:

$$W_{\text{snovi}} = \frac{m_{\text{snovi}}}{m_{\text{sk}}}$$

Pri tem je m_{sk} skupna masa zmesi oziroma raztopine ($m_{\text{topila}} + m_{\text{topljenca}}$).

3. **Molalnost**, ki se označuje s črko b in ima enoto mol/kg topila. Molalnost se s temperaturo ne spreminja.

4. **Molarnost** oz. množinska koncentracija, v kemijski zelo pogosto uporablja oblika izražanja koncentracije in se pogovorno imenuje kar "koncentracija". Enota je mol/L, oznaka c, **pogost** se označuje tudi z **oglatimi oklepaji**, npr. $[H^+]$. Ker se molarnost s temperaturo spreminja, jo običajno podajamo pri 20°C.

$$c_{\text{snovi}} = \frac{n_{\text{snovi}}}{V_{\text{razt}}}$$

Pri tem je V_{razt} volumen raztopine, n_{snovi} pa je množina snovi [mol]:

$$n = m/M$$

M ... molska masa snovi [kg/mol]

m ... masa snovi [kg]

5. Masna koncentracija ima enoto g/L (grami topljenca v litru raztopine) in je definirana kot:

$$\gamma_{\text{snovi}} = \frac{m_{\text{snovi}}}{V_{\text{razt}}}$$

Enačbe, ki povezujejo različne oblike koncentracij med seboj, so naslednje:

$$c_{\text{snovi}} = \frac{W_{\text{snovi}} \cdot \rho_{\text{razt}}}{M_{\text{snovi}}} \quad c_{\text{snovi}} = \frac{\gamma_{\text{snovi}}}{M_{\text{snovi}}}$$


$$W_{\text{snovi}} = \frac{c_{\text{snovi}} \cdot M_{\text{snovi}}}{\rho_{\text{razt}}} \quad W_{\text{snovi}} = \frac{\gamma_{\text{snovi}}}{\rho_{\text{razt}}}$$

$$\gamma_{\text{snovi}} = W_{\text{snovi}} \cdot \rho_{\text{razt}} \quad \gamma_{\text{snovi}} = c_{\text{snovi}} \cdot M_{\text{snovi}}$$

Prim. refraktometer.

Kontinuiran Nepretrgan, zvezen, nadaljujoč se. Ang. continue: nadaljevati.

Kontinuitetna enačba Pri pretakanju nestisljivih fluidov velja: **kolikor fluida vstopi** v cev, **toliko** ga iz nje tudi **izstopi**. To pravilo velja tudi, če eno cev razcepimo na dva dela:



V zgornjem preprostem primeru hitro ugotovimo:

$$q_{m1} = q_{m2} + q_{m3} \quad \text{in}$$

$q_{m3} = q_{m1} - q_{m2} = 100 \text{ kg/min} - 30 \text{ kg/min} = 70 \text{ kg/min}$

q_m ... masni pretok [kg/min]

Nato sklepamo: pri pretakanju nestisljivih fluidov je **masni pretok konstanten**.

Matematični zapis kontinuitetne enačbe:

$$q_m = A \cdot \rho \cdot v = \text{konst}$$


q_m [kg/s] - masni pretok fluida

A [m^2] - presek, skozi katerega se pretaka fluid (je pravokoten na pretok)

ρ [kg/m^3] - gostota fluida

v [m/s] - hitrost pretoka fluida

Na podoben način računamo, kadar se spremeni svetli (notranji) premer cevi:



Pri **nestisljivem fluidu** se gostota ne spreminja in kontinuitetna enačba napišemo tudi z volumskim (prostorninskim) pretokom:

$$q_v = A \cdot v = \text{konst} \quad \text{in}$$


$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$$

q_v [m^3/s] - volumski pretok (prostorninski tok)

V splošnem velja kontinuitetna enačba **za ostale nestisljive količine**, npr. za **naboj**: količina v neki prostornini se poveča za razliko toka količine, ki priteče v izbrano prostornino in toka količine, ki izteče iz prostornine v časovni enoti.

Sin. Zakon o ohranitvi mase. Prim. Kirchhoffov zakon.

Laminaren V plasteh, **plastast**. Lat. *lamina*: plošča, list, deska. Npr. laminarni tok: gibanje, pri katerem se posamezne plasti tekočine ali plina gibljejo druga ob drugi, **ne da bi se med seboj mešale**. Celo neskončno tanke plasti drse druga po drugi brez mešanja. Pravimo, da so **tokovnice** pri laminarnem gibanju fluida **vzporedne**:



Laminarni tok

Hitrost tekočine na steni je enaka 0, prva plast pa že ima neko hitrost. Hitrost druge plasti je še nekoliko večja itd. - zato je hitrost tekočine v sredini cevi največja.

Eksperimentalno je dokazano, da laminarno gibanje tekočine prehaja v turbulentno pri določenem razmerju vztrajnostnih sil in sil notranjega trenja, tj. pri kritičnem Reynoldsovem številu. Za tok v okroglih ceveh velja $Re_{kr} = 2320$.

Masni delež Pojasnilo pod gesлом koncentracija.

Masni pretok Masa fluida, ki steče v časovni enoti skozi izbran presek. Oznaka je q_m ali Q_m . Merska enota je [kg/s], tudi [kg/h] itd.:

$$q_m = m/t = \rho \cdot A \cdot v = \rho \cdot q_v$$

m ... masa fluida [kg]

t ... čas [s]

A ... presek, skozi katerega se pretaka fluid [m^2]

v ... hitrost pretoka fluida [m/s]

ρ ... gostota fluida [kg/m^3]

q_v ... volumski pretok [m^3/s]

Prim. Volumski pretok, Kontinuitetna enačba.

Masno število Celo število: seštevek nukleonov (protonov in neutronov) v atomskem jedru. Merska enota je atomska masna enota (ame) in je običajno ne pripišemo.

Različni atomi istega elementa se razlikujejo po

Ferdinand Humski

masnem številu. Oznako za masno število konkretnih atomov zapišemo kot indeks na levo zgoraj stran kemijskega simbola za element, ki mu jedu pripada, npr. ${}^{48}\text{He}$, ${}^{232}\text{U}$, ${}^{235}\text{U}$ itd.

Masno število je osnova za **določanje molske mase snovi**. V splošnih izračunih izberemo kar na celo število zaokroženo relativno atomsko maso iz periodnega sistema elementov.

Mehanika fluidov Veja fizike, ki proučuje zakone ravnotežja in pretoka fluidov. Zajema hidrostatiko in hidrodinamiko.

Merska enota Enota, ki se nanaša na mero. V Sloveniji uradno uporabljamo **Mednarodni sistem enot SI** (glej geslo SI), ki pojasnjuje:

- **osnovne** merske enote
- **izpeljane** merske enote
- **izjemno dopustne** merske enote
- **decimalne** predpone merskih enot

Pomembne so tudi **tuje in stare** merske enote, saj jih v praksi pogosto srečujemo. Prim. Veličina.

Merski sistem Glej geslo SI.

Množina snovi Osnovna fizikalna veličina, ki podaja količino snovi na osnovi števila definiranih delcev. Oznaka za množino snovi je n:

$$n = m/M \quad [\text{mol}]$$

m ... masa snovi [g]

M ... molska masa snovi [g/mol]

Za pline velja tudi enačba:

$$n = V/V_m$$

V ... volumen snovi [L]

M ... molska prostornina [L/mol], glej pojasnilo pod geslom Avogadrova zakon

Prim. Koncentracija, Plinska enačba.

Moč Količina, ki je določena kot **delo**, opravljeno v **enoti času**. Enota za moč je watt W, ki je J/s:

$$P = \frac{A}{t} \quad [\text{W}]$$

A ... delo [J]

t ... čas [s]

Stara merska enota je konjska moč, oznaka KM, tudi PS (nemško: Pferdestärke):

$$1 \text{ KM} = 735,5 \text{ W}$$

Angleška oznaka za moč je HP (horse power), ki ima po definiciji nekoliko drugačno vrednost:

$$1 \text{ HP} = 745,7 \text{ W}$$

Pri premem gibaju je moč pospeševalne sile enaka produktu sile in hitrosti:

$$P = F \cdot v \quad [\text{W}]$$

F ... sila [N]

v ... hitrost [m/s]

Pri vrtenju je moč produkt navora in kotne hitrosti:

$$P = M \cdot \omega \quad [\text{W}]$$

M ... navor [Nm]

ω ... kotna hitrost [rad/s]

Ker velja: ω [rad/s] = $\frac{2 \cdot \pi \cdot n \text{ [vrt/min]}}{60}$, dobimo:

$$P \text{ [W]} = 0,1047 \cdot M \text{ [Nm]} \cdot n \text{ [vrt/min]}$$

Theoretična moč črpalk, kompresorja :

$$P = Q \cdot p \quad [\text{W}]$$

Q ... volumenski pretok [m^3/s]

p ... tlak [$\text{Pa} = \text{N/m}^2$]

Električna moč pri enosmerinem elektr. toku:

$$P = U \cdot I \quad [\text{W}]$$

U ... električna napetost [V]

I ... električni tok [A]

Povprečna moč pri izmenični napetosti:

$$P = U_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}} \quad [\text{W}]$$

U_{ef} ... efektivna električna napetost [V]

I_{ef} ... efektivni električni tok [A]

Mrežna napetost 220 V je **efektivna napetost**,

njenam amplituda pa je $\sqrt{2}$ krat večja:

$$U_0 = \sqrt{2} \cdot U_{\text{ef}} = 1,41 \cdot 220 \text{ V} = 310 \text{ V}$$

Električna moč pri izmenični napetosti s faznim premikom med napetostjo in tokom:

$$P = U_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}} \cdot \cos \varphi \quad [\text{W}]$$

φ ... fazni premik med napetostjo $U = U_0 \sin \omega \cdot t$ in tokom $I = I_0 \cdot \sin(\omega \cdot t - \varphi)$ [rad]

P ... delovna moč [W]

Stran 8

$$S = U_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}} \quad [\text{VA}]$$

S ... navidezna moč [VA]

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} \quad [\text{Var}]$$

Q ... jalova moč [Var]

Za navajanje **navidezne moči** up. mersko enoto **VA** zato, da jo že po merski enoti ločimo od delovne moči. Iz istega razloga se za navajanje **jalove električne moči** up. merska enota **Var**.

Prim. jalova, delovna, navidezna moč.

Za izražanje izhodne moči **fotovoltaične sončne elektrarne** up. mersko enoto **kWp** (vršni vat, kilowatt peak). Ta moč se izmeri **v laboratorijskih pogojih**, ki so opisani v standardih (IEC 61215, 61646): svetlobna jakost 1.000 W/m^2 , s spektrom podobnimi sončni svetlobi na 35° severne zemljepisne širine in temperaturom celič 25° C .

Mol Enota za množino snovi. 1 mol vsebuje toliko delcev, kolikor je atomov v 12 g ogljika ${}^{12}\text{C}$ ($6,02 \times 10^{23}$ - Avogadrovo število).

Molska masa Masa 1 mol snovi. Oznaka je M, merska enota je [g/mol].

Izračunamo jo lahko na dva načina:

a) **Če poznamo snov**, lahko za splošne izračune molsko maso čistih snovi izračunamo tako:

- najprej razstavimo kemijsko formulo snovi na elemente, npr. H_2O je sestavljen iz 2 atomov vodika in 1 atoma kisika
- nato s pomočjo **periodnega sistema elementov** poiščemo masna števila za H (vodik) in O (kisik) $\rightarrow m(\text{H}) = 1$ in $m(\text{O}) = 16$
- nazadnje pomnožimo in seštejemo:

$$m(\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot 1 + 16 = 18;$$

molska masa vode $M_{\text{H}_2\text{O}} = 18 \text{ g/mol}$

b) **Če poznamo maso in množino** snovi, je molska masa **količnik** med obema:

$$M = m/n$$

m ... masa snovi [kg]


n ... množina snovi [kmol]

Molsko maso zmesi izračunamo tako, da upoštevamo masne deleže posameznih sestavin.

Primer: molska masa zraka je $28,8 \text{ g/mol}$, ker ga sestavlja $4/5 \text{ O}_2$ in $1/5 \text{ N}_2$.

Načelo hidravlične stiskalnice Glej Hidravlično pretvarjanje sil.

Načelo pretvarjanja tlaka Tlak fluida lahko s preprosto napravo (pretvornik tlaka) povečamo ali zmanjšamo. Pretvornik tlaka sestavlja dva delovna valja različnih premerov, ki sta med seboj povezana preko batnice:



Trenje zanemarimo in velja: $F_1 = F_2$

Silo izrazimo s tlakom in površino valja, dobimo:

$$p_1 \cdot A_1 = p_2 \cdot A_2$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{A_2}{A_1}$$

Ugotovitev: tlak fluida 2 je tolikokrat višji od tlaka fluida 1, kolikokrat je površina valja 1 večja od površine valja 2.

Newtonovi zakoni Temelji klasične mehanike:

1. Newtonov zakon je **zakon o vztrajnosti**.

Če je **vsota vseh zunanjih sil**, ki delujejo na telo, **enaka nič**, potem:

- telo, ki je mirovalo, še vedno **miruje**,
- telo, ki se je gibalo, se giblje z enako hitrostjo, **premo enakomerno** in v nespremenjeni smeri.

2. Newtonov zakon je **temeljni zakon dinamike (kinetike)**: pospešek telesa a je sorazmeren z njegovo maso m in s silo F, ki deluje nanj.

Sila je enaka **zmnožku mase in pospeška**:

$$F = m \cdot a$$

3. Newtonov zakon je **zakon o vzajemnem učinku**: če deluje telo A na telo B s silo F_1 , potem

deluje tudi telo B na telo A z enako veliko silo, ki ima nasprotno smer.

Sile torej **vedno** delujejo **v parih**, **vsaki akciji ustreza reakcija**. Akcija in reakcija sta nasprotno enaki.

Prim. Gravitacijski zakon.

Normni meter Glej Standardni kubični meter.

Nukleon Elementarni delec, ki je gradnik atomskih jader: proton ali nevron.

Odpori toka v ceveh in armaturah Izgubo tlaka zaradi odpora pri toku fluida v **ravnem delu cevi** izračunamo z Darcyjevo enačbo:

$$\Delta p = \frac{\zeta \cdot p \cdot v^2}{2}$$

Δp ... izguba tlaka [$\text{Pa} = \text{N/m}^2$]

p ... gostota [kg/m^3]

v ... hitrost pretoka fluida [m/s]

ζ je koeficient lokalnih izgub, ki se pri ravnih cevih s krožnim prezorom izračuna po enačbi:

$$\zeta = \frac{\lambda \cdot l}{d}$$

λ ... koeficient trenja v tekočinah [/ J]

l ... dolžina cevi [m]

d ... premer cevi [m]

Koeficient trenja λ izračunamo tako:

a) Za **laminarni** tok $\text{Re} < 2320$ velja:

$$\lambda = \frac{64}{\text{Re}}$$

b) Za **turbulentni** tok $\text{Re} > 2320$:

- za hidravlično gladke cevi

$$\lambda = 0,3164 \cdot \text{Re}^{-0,25}$$

- za hidravlično hrapave cevi

$$\lambda = 2,0 \cdot \log \frac{d}{k} + 1,14$$

Ulomek (d/k) je **relativna hrapavost** [/ J], k pa je **absolutna hrapavost** [mm], ki je odvisna od materiala in kakovosti cevi.

Vrednosti za k [mm] so naslednje:

gladke bakrene cevi 0,0015

cevi iz umetne snovi 0,05


jelekne cevi (nove) 0,05 do 0,1

jelekne cevi, malo zarjavele 0,3

jelekne cevi, močno zarjavele 0,4

Razl. upornost. Prim. Empirična enačba.

Paradoks Presenetljivo protislovje - nasprotno si trditev ali presenetljiva situacija, ki nasprotuje intuiciji ali logiki, npr. spodnja risba:




Parcijski Delni, nepopolni, ki se nanaša samo na del neke celote. Parcijski tlak: tlak plina v plinski mešanici, ki bi ga imel, če bi sam zapolnjeval isti prostor. Prim. Daltonov zakon.

Parni tlak Tlak pare - tlak plinske faze kapljevine ali trdnine v danem trenutku in pri podanih pogojih.


Žal se ta izraz pogosto uporablja napačno: tako, da je mišljen uparjalni tlak. Verjetno napaka izhaja iz kakšnega napačnega prevoda tuje literature - namreč, steam pressure je parni tlak, vapor pressure pa uparjalni tlak. Razl. nasičeni parni tlak, razširjeni pojem: Tlak.

Pascalov zakon Spoznanje: če se tlak ustvari na kateremkoli delu **mirujočega ali zaprtega fluida**, se bo sočasno, enakomerno in z isto intenzivnostjo prenašal **po celotnem fluidu** (po vsej tekočini ali plinu) in to **enako v vseh smereh - pravokotno na vse ploskve**, ki so v stiku s fluidom.


Če npr. stiskamo napihnen in zavezani balon balon, na ta način dvigujemo tlak stisnjenega zraka v balonu. Povečanje tlaka se bo enakomerno razporedilo na vse površine balona:



Tlak v zaprtem prostoru lahko povečujemo tudi tako, da zrak v zaprtem prostoru stiskamo z batom. Tudi v tem primeru se bo povečanje tlaka enakomerno porazdelilo na vse površine:



Manometri bo kazal enako vrednost, ne glede na to, kje ga namestimo:




Pitotova cev Priprava za merjenje hitrosti fluida z znano gostoto. Osnovno načelo Pitotove cevi je hkratno merjenje statičnega in dinamičnega tlaka.

Za merjenje uporabljamo vsaj dve cevi:


- ena cev je usmerjena v smeri toka (tako merimo skupni oz totalni tlak $p_t = p_{st} + p_{din}$); nekatere literature že samo to cev imenujejo Pitotova,
- druga cev je usmerjena pravokotno na smer toka (merimo statični tlak p_{st}).

Če sta obe cevi dovolj blizu ena drugi, lahko direktno razberemo dinamični tlak p_{din} , ki je razlika med skupnim p_t in statičnim tlakom p_{st} .

Pri tekočinah izvedemo meritev tako:



Pri plinih pa uporabimo U cev s tekočino:



Skupni tlak p_t je vsota statičnega in dinamičnega:


$$p_t = p_{st} + p_{din}, \text{ torej: } p_{din} = p_t - p_{st}$$

Ker velja $p_{din} = \rho \cdot v^2/2$, dobimo:


$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot (p_t - p_{st})}{\rho}}$$

Na ta način se merijo pretočne hitrosti fluidov v zaprtih kanalih oziroma cevovodih.


Hitrosti letal se prav tako merijo s Pitotovo cevjo, katere princip delovanja je podoben:




Pitotova cev na letalih je običajno oblikovana tako:



Variometer in altimeter potrebujejo le podatke o statičnem tlaku, merilnik hitrosti pa potrebuje obo podatka (statični in dinamični tlak):



Položaj pitotove cevi na letalu:



Sin. Pitot-Prandtlova cev. Prim. Bernoullijeva enačba, tlak.

Plinska enačba Enačba, ki podaja zvezo med tlakom, temperaturo in prostornino za idealni plin, ki je zaprt v posodi:

$$\frac{p \cdot V}{T} = \text{konst}$$

Konstanto lahko tudi izračunamo:

$$p \cdot V = \frac{m}{M} \cdot R_m \cdot T$$

p ... tlak [$\text{Pa} = \text{N}/\text{m}^2$]

V ... prostornina [m^3]

m ... masa [kg]

M ... molska masa plina [$\text{kg}/\text{kmol} = \text{g}/\text{mol}$]

R_m ... splošna plinska konstanta [$8314 \text{ J}/\text{kmol K}$]

T ... temperatura [K]

Ulomek m/M je množina snovi n [kmol]:

$$p \cdot V = n \cdot R_m \cdot T$$

Druga oblika enačbe:

$$p \cdot V = m \cdot R \cdot T$$

Če levo in desno stran delimo z m , dobimo:

$$p \cdot v = R \cdot T$$

v ... specifična prostornina [m^3/kg]

R je plinska konstanta, ki je odvisna samo od sestave plina in ima enoto [$\text{J}/\text{kg K}$]. Izračuna se po enačbi:

$$R = R_m / M$$

in je enaka razlike specifičnih topot:

$$R = c_p - c_v$$

Plinska enačba je povzetiak naslednjih zakonov:

- Boylov (Boyle-Mariottov) zakon pri $T = \text{const}$.
- Gay Lussacov zakon pri $p = \text{const}$.
- Amontonov zakon pri $V = \text{const}$.
- Avogadrov zakon $V_m = 22,41 \text{ m}^3/\text{kmol}$

Plinski zakoni Glej Plinska enačba, Boylov

(Boyle-Mariottov) zakon, Gay Lussacov zakon, Amontonov zakon, Avogadrovo zakon.

Podmornica Delovanje podmornice pojasnjuje geslo Kartezijev plavač.

Podtlak Glej tlak.

Prandtlova cev Glej Pitotova cev.

Pretok Količina nekega fluida, ki preteče v določeni časovni enoti skozi izbran presek. Poznamo **masni** in **volumski** pretok, podrobnejše glej istimenski gesli. Prim. Kontinuitetna enačba.

Primarni tlak Tlak, ki ga ustvari kompresor in je odvisen tudi od položaja meritve, zato ga lahko podrobnejše razčlenimo na tlak kompresorja, tlak v shranjevalniku in tlak v cevovodih do porabnikov. Od regulatorja tlaka naprej pa imamo delovni tlak. Glej Tlak, Pnevmatika - osnovne naprave.

Prostorninski pretok Glej Volumski pretok.


Psihrometer Merilnik vlažnosti. Deluje na principu ugotovitve, da vlaga neprestano izpareva v zraku. Za izparevanje potrebna toplota se pri tem oddaja, zato se vlažen predmet ohladi. Na enak način reagira tudi naše telo: ko je vroče, se potimo (navlažimo svoje telo), znoj se uparia in na ta način znižujemo temperaturo svojega telesa.

Psihrometer sestavlja **dva termometra**:

1. Prvi termometer je **moker**, je 100% vlažen. Ves čas merjenja moramo skrbeti za vzdrževanje te 100% vlažnosti. Prvi termometer izmeri T_1 .

2. Drugi termometer, ki izmeri T_2 , pa se nahaja v okolju, katerega vlažnost merimo. Imenujmo ga **suhu termometer**. S prisilnim kroženjem zraka okrog njega povečujemo natančnost meritve.

Relativna vlažnost zraka je sorazmerna razlike $T_2 - T_1$:




Prim. vlažnost, higrometer.

Radian Enota za merjenje ravninskega kota, kratiča rad, tudi rd.

Definicija: središčni kot 1 rad na krogu odreže lok, ki je po dolžini enak polmeru kroga.

Pojasnilo: obseg kroga je enak $2 \cdot \pi \cdot r$, torej je $2 \cdot \pi$ rad enako 360° !

$$1 \text{ rad} \approx 57,3^\circ$$



Pretvarjanje iz rad v ° in obratno:

$$\alpha [\text{rad}] = \alpha [^\circ] \cdot \pi / 180$$

$$\alpha [^\circ] = \alpha [\text{rad}] \cdot 180 / \pi$$

Primeri uporabe merske enote radian:

- za izračun dela pri vrtenju, glej geslo Delo, fiz.
- za izračun kotne hitrosti, kotnega pospeška ipd.

Relativna atomska masa Število, ki nam pove, kolikokrat je masa nekega atoma večja od atomske masne enote.

Za razliko od atomske mase je relativna atomska masa realno število, zapiše se na nekaj decimalnih mest natančno. Npr.: element B (bor) ima relativno atomsko maso 10,811.

Relativna atomska masa se običajno vnaša v periodni sistem elementov, pod ime elementa.

Relativna vlažnost Glej Vlažnost.

Ferdinand Humski

Reynoldsovo število Brezdimenzijsko število (po angl. inženirju in inovatorju Osbourne Reynoldsu 1942-1912), ki je pri pretoku skozi okroglo cevi definirano kot:

$$Re = \frac{v \cdot d}{\nu}$$

v ... pretočna hitrost [m/s]

d ... premer cevi [m]

ν ... koeficient kinematične viskoznosti [m²/s]

Dve realni gibajoči tekočini z enakim Re številom sta si mehansko podobni.

Z Reynoldsovim številom razmejujemo **laminarni** in **turbulentni** tok. Za tok v okroglih cevih velja:

Re < 2320 - laminarni tok

Re > 2320 - turbulentni tok

Prehod iz laminarnega v turbulentno gibanje se torej zgodi pri kritični vrednosti $Re_{kr} = 2320$. Turbulentni tok pa ne postane takoj laminaren, ko se doseže vrednost Re_{kr} , temveč še pri $1/2 Re_{kr}$!


Pri neokroglih cevih izračunamo Re tako, da namesto d uporabimo hidravlični premer d_H :

$$d_H = \frac{4 \cdot A}{O}$$

A ... svetli prelez cevi [mm²]

O ... omočeni obseg cevi [mm]

Prim. laminarnost, turbulentnost, Odpori toka v cevih in armaturah, Empirična enačba.



LAMINARNI TOK TURBULENTNI TOK

SI Kratica za Système International d'Unités, mednarodni sistem merskih enot. SI sestavljajo:

a) OSNOVNE merske enote:

Veličina	Enota	Oznaka merske enote
dolžina	meter	m
masa	kilogram	kg
čas	sekunda	s
električni tok	amper	A
temperatura	kelvin	K
množina snovi	mol	mol
svetilnost	kandela	cd

b) IZPELJANE merske enote

Opis veličine	Merska enota	Krajše
ploščina	kvadratni meter	m ²
prostornina	kubični meter	m ³
gostota	kilogram na kubični meter	kg/m ³
hitrost	meter na sekundo	m/s
masni pretok	kilogram na sekundo	kg/s
volumski pret.	kubični meter na sekundo	m ³ /s
pospešek	meter na sekundo kvadrat	m/s ²
ravninski kot	radian, rad	m/m
	kot, ki na krogu odreže lok,	
	ki je enak polmeru kroga	
	$\alpha [^{\circ}] = \alpha [\text{rad}] \cdot 180/\pi$	
	$\alpha [\text{rad}] = \alpha [^{\circ}] \cdot \pi/180$	
kotna hitrost	radian na sekundo	rad/s
prostorski kot	steradian, sr	m ² /m ²
	prostorski kot, pri katerem je	
	površina krogelnega odseka	
	enaka kvadratu radija krogla	
vrtilna hitrost	vrtljaji na sekundo	vrt/s

sila	newton (njutn) N = kg · m/s ² = VAs/m
navor	newton-meter
	Nm
	se ne pretvarja direktno v J !!!
energija	joule, izg. džul
delo, toploplota	J
moč	wat, izg. vat
	$W = J/s = V \cdot A$
	navidezna el. moč
	VA, izg. volt-amper
	jalova el. moč
	Var, izg. var
	vršni kilovat
	kWp (kilowatt peak)
toplotni tok	W
viskoznost	dinamična
viskoznost	kinematična
tlak	pascal, izg. paskal
	Pa = N/m ²
mehanska napetost	megapascal
	MPa = N/mm ²

Stran 10

elektrina	coulomb, izg. kulon
napetost	volt (električna)
el.upornost	ohm, izg. om
el. prevodnost	siemens
el. kapacitivnost	farad
el. induktivnost	henry
frekvenca	Herz, izg. herc
gostota magn.	toka tesla
magnetni tok	weber

c) Druge in izjemno dopustne merske enote:

Opis veličine Merska enota

čas	leto [l], dan [d], ura [h], min [min]
delež	ppm - parts per milion
energija	kWh (3.600 kJ)
gostota	kg/dm ³
hitrost	m/min, km/h, km/s
masa	tona (1 t = 1.000 kg)
poraba goriva	l/100 km
poraba zraka	nl/min volumski pretok v l/min, merjen pri standardnih pogojih:

površina	1 fizikalna atmosfera (1,013 bar), 0° C in 0% relativne vlažnosti
prostornina	a (ar=100 m ²), ha (hektar=100a)
	1 oz. L (liter, 1 dm ³)
	Sm ³ standardni kubični meter
	Nm ³ normni kubični meter
	nl normni liter
	merske enote Sm ³ Nm ³ in nl so m ³ in l pri standardnih pogojih
	1 fizikalna atmosfera (1,013 bar), 0° C in 0% relativne vlažnosti (geslo Standardni kubični meter)

ravninski kot: ° (kotne stopinje, 90° je pravi kot)

' (kotne minute, 60° je 1°)

" (kotne sekunde, 60° je 1')

temperatura °C T[°C] = T[K] - 273

T[K] = T[°C] + 273

tlak bar (100.000 Pa oz. 10 N/cm²)

volumski pretok l/min

vrtljna hitrost vrt/min oz. min⁻¹

d) DECIMALNE PREDPONE merskih enot

Predpona	Znak	Vrednost
deka	da	10
hekto	h	100
kilo	k	1.000
mega	M	1.000.000
deci	d	1/10 0,1
centi	c	1/100 0,01
milli	m	1/1.000 0,001
mikro	μ	1/1.000.000 0,000001
nano	n	1/1.000.000.000 10 ⁻⁹
piko	p	1/1.000.000.000.000 10 ⁻¹²

e) STARE IN TUJE merske enote, ki se (čeprav prepovedane) še vedno uporabljajo:

Merska enota

Pretvornik

palec, cola, inch, ang. 1" = 25,4 mm

(pri tem beseda cola izhaja iz nemščine: der Zoll - dunajski, ruski in ameriški palec pa so drugačni)

čevlj, foot, ang. 1" = 30,48 cm = 12"

1 yd = 0,9144 m = 3'

galona - gallon, am. 1 gal = 3,785 L

galona - gallon, ang. 1 gal = 4,546 L

cubic foot per minute 1 CFM = 28,32 L/min

gallons per minute am. 1 GPM am. = 3,785 L/min

gallons per min. ang. 1 GPM ang. = 4,55 L/min

funt (pound, libre) 1 lb = 453,6 g = 16 oz

unce (ounce) 1 oz = 26,35 g

kilopond 1 kp = 9,81 N

tehnična atmosfera 1 at = 1 kp/cm² = 98066 Pa

fizikalna atmosfera 1 atm = 1,013 bar

(tlak na morski gladini pri normalnih pogojih: temp. 0°C, gost. zraka 1,29 kg/m³, zem. posp. 9,8 m/s²)

1 torr = 1 mm Hg = 1/760 atm = 1/750 bar = 133,3 Pa

pound per square inch 1 p.s.i. ali 1 PSI = 6895 Pa

(funt na kvadratni inch, ne: pond na kvadratni inch)

vodni steber 1 mm H₂O = 9,8 Pa

konjska moč (KM, PS) **1KM** = 735,5 W ≈ 0,736 kW

kilokalorija **1 kcal** = 4186,8 J

centipoaz **1 cP** = 10⁻³ Pa·s


centistoks **1 cSt** = 1 mm²/s

stopinje Fahrenheita **T[F]** = 9/5 · T[°C] + 32

T[°C] = 5/9 · T[F] - 32
f) POSEBNE ENOTE, ki so nastale na osnovi posebnih definicij in jih lahko izrazimo z osnovnimi merskimi enotami: **dalton**, **ame**, **angstrom** (Å, izg. angstrom) itd..

g) PSEVDOENOTE, ki so tudi nastale na osnovi posebnih definicij, a jih ne moremo na preprost način izraziti z osnovnimi merskimi enotami: **bel** (bolj pozan je decibel dB), **fon** itd..

Sifon Zavita cev, rov ali pregrada, zapora. V ožjem pomenu beseda pomeni obrnjeno U cev, ki se uporablja za pretakanje tekočini (levo zgoraj):



Običajno pa je s tem izrazom mišljena odvodna cev z dvojnim kolenom npr. pri straničnih školjkah, umivalnikih itd., ki preprečuje širjenje vonjev iz kanalizacije. Sifon je lahko vgrajen tudi v tla mokrih prostorov (npr. kopališči). Gr. syphon: cev, s katero so vlekli vino iz soda.

Signal Fizikalna veličina, s pomočjo katere se prenašajo podatki ali informacije.

Razlikujemo dve osnovni vrsti signalov:

- analogni (nepretrgan, zvezen - kontinuiran) in
- digitalni (stopničast - diskontinuiran)

Posamezne vrste signalov:

- mehanični** signal prenaša gibanje (pomik), silo, moment ipd.;
- ko se pojavi zadosten nadtlak stisnjenega zraka (mehanična fizikalna veličina), se prenaša **pnevmatični** signal, ki je tudi mehanični
- s pomočjo električnega toka (veličina) se prenašajo **električni** signali
- podobno velja za **brezdotični** (svetlobni, zvočni itd.) signal

Signal je **nosilec informacije**. Najpogosteje ga opišemo s številkama **0** (ni signala) in **1** (je signal).

Glavne vrste naprav za obdelavo signalov: **oddajniki** oz. **dajalniki** signalov, **sprejemniki** signalov, **obdelovalniki** signalov in **pretvorniki** signalov.

Standardni kubični meter Dogovorana enota za volumen plina, merska enota je [Sm³] ali [Nm³].

Količino (maso ali volumen) plinov namreč ne moremo določiti s tehtanjem, tako kot npr. tehtamo tekočine ali tredne snovi. Pline lahko tehtamo le izjemoma, npr. v jeklenkah:

- najprej tehtamo maso polne jeklenke
- nato tehtamo maso prazne jeklenke

Maso plina nato izračunamo kot razliko med maso polne in prazne jeklenke.

Količino plinov zato praviloma izražamo z volumenom 1 m³ plina **pri standardnih razmerah**. Standardne razmere pa seveda določajo standardi:

- ISO 2533: 1,013 bar (fizikalna atmosfera), 15°C
- DIN1343: 1,013 bar (fizikalna atmosfera), 0°C, enako definira tudi avstrijski GWG (Gaswirtschaftsgesetz).
- DIN 1945 pa velja za **stisnjeni zrak** pri 20°C.

Najpogosteje se uporablja definicija pod zaporedno številko 2. Na podoben način se določa merska enota normalni liter nl oz. NL.

Stisljivost Veličina, ki je definirana z enačbo:

$$s = \frac{\Delta V}{V} \cdot \frac{1}{\Delta p} \quad [1/\text{Pa}]$$

V ... prostornina tekočine brez delovanja sil [m^3]
 ΔV ... sprememba prostornine zaradi delovanja sil
 Δp ... sprememba tlaka, ki deluje na tekočino [Pa]
 Seveda je stisljivost tekočine zelo majhna in se pri enakomerinem gibanju zanemari, **pri velikih tlakih in pri neenakomernih gibanjih** pa stisljivosti **ne moremo zanemariti**.

Modul stisljivosti se izračuna po formuli:

$$E_o = \frac{1}{s} \quad [\text{Pa}]$$

Standardni modul stisljivosti iz tabel pa je tisti tlak na tekočino, pri katerem se prvotna prostornina tekočine **zmanjša za polovico** ($V = 2 \cdot \Delta V$).

Podatki za nekaterje klasične tekočine, merska enota je GPa [$10^9 \text{ Pa} = 10.000 \text{ bar}$]:

voda	2,041	hidravlično olje	1,389
bencin	1,087	alkohol in nafta	1,282

Strižna hitrost Glej Viskoznost: lastnost toka tekočine, ki si jo zamislimo kot medsebojno gibanje dveh vzporednih tankih plošč. Definirana je kot razmerje med spremembro hitrosti in spremembro razdalje med ploščama plošče (dv/dh) [s^{-1}]. Sintetični gradient, gradient hitrosti.

Strižni gradient Glej Strižna hitrost.

Tlačne izgube Glej gesli Odpori toka v cevah in armaturah, Tlak.

Tlačni upori Glej **tlačne izgube** pod gesloma Odpori toka v cevah in armaturah, Tlak.


Tlak fluida Po definiciji je tlak enak sili na enoto površine:

$$p = \frac{F}{A} \quad [\text{Pa} = 1 \text{ N/m}^2]$$

F - sila [N]

A - površina [m^2]

Eناčbo najpogosteje uporabljamo za premikajoče se površine, ki dobro tesnijo plin, zaprt v posodi:



K je kompresor. Prim. Pascalov zakon. Razlikuj **pritisk**, ki je sila - posledica tlaka.

Po mednarodnem merskem sistemu enot SI se za tlak uporablja merska enota **paskal** $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$.

Ostale merske enote za tlak pa so:

bar [$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$]

tehnična atmosfera $1 \text{ at} = 1 \text{ kp/cm}^2 = 98066 \text{ Pa}$

fizikalna atmosfera $1 \text{ atm} = 1,013 \text{ bar}$

(tlak na morski gladini pri normalnih pogojih: temperatura 0°C , gostota zraka $1,29 \text{ kg/m}^3$, zemeljski pospešek $9,8 \text{ m/s}^2$)

PSI [$1 \text{ psi} = 6895 \text{ Pa}$] ang. pound per square inch

Pri merjenju krvnega tlaka uporabljamo enoto **torr** (it. fizik Evangelista Torricelli 1608-1647):

$1 \text{ torr} = 1 \text{ mm Hg} = 1/760 \text{ atm} = 1/750 \text{ bar} = 133,3 \text{ Pa}$

Razdelitev tlaka **glede na TLAČNA OBMOČJA**:

- **tlak okolice**
- **relativni tlak (nadtlak, podtlak)**
- **absolutni tlak**

Tlak okolice, atmosferski (zračni) tlak oz. zunanj tlak je odvisen od vremenskih pogojev in od nadmorske višine. naša $\sim 1,013$ bar, oznaka: p_a (ang. ambient - okolica), p_o .

Tlak okolice lahko povečujemo ali znižujemo.


Relativni tlak ustvarimo z **mehanskimi silami**, npr. s kompresorjem. Lahko je negativen ali pozitiven. Označujemo ga z oznako p_r (**relativen**) ali p_e (lat. **excedens** - prekoračitev). Če ga izrazimo le s pozitivnimi vrednostmi, je lahko:

- **nadtlak** p_{e+} (tudi p_n), kadar je $p_r > 0$ ali
- **podtlak** p_{e-} (tudi p_v), kadar je $p_r < 0$
- **enak 0**, kar zapišemo z enačbo $p_e = 0$

Absolutni tlak p_{abs} oz. p_t (totalni) oz. p je vsota atmosferskega in relativnega tlaka:

$$p = p_a + p_r$$

Primer: če je $p_{abs} = 0,7 \text{ bar}$ in $p_a = 1,0 \text{ bar}$, tedaj je $p_r = -0,3 \text{ bar}$ in $p_e = 0,3 \text{ bar}$



Razdelitev vrst tlaka v **pnevmatičnem omrežju**:

- primarni tlak
- delovni tlak

Primarni tlak p_{prim} je tlak v pnevmatičnem omrežju, ki ga ustvari kompresorska enota (kompressor + tlačna posoda). Je večji od delovnega tlaka in ni konstanten (njegove vrednosti nihajo).

Odvisen je tudi od položaja meritve: tlak kompresorja, tlak v shranjevalniku.

Delovni tlak p_{del} je konstanten tlak v pnevmatičnem omrežju, ki je potreben za pravilno delovanje pnevmatičnih delovnih komponent na delovnem mestu. Lokacija: cevovodi od regulatorja tlaka do delovnih komponent. Običajno znaša 6 bar, zelo redko pod 4 bar ali nad 10 bar.

Razdelitev vrst tlaka, če imamo **zmes več plinov**: skupni tlak je vsota delnih (parcialnih) tlakov posameznih komponent. Konkreten primer imamo pri vlažnem zraku (glej Daltonov zakon):

$$p = p_z + p'$$

Skupni tlak vlažnega zraka p je enak vsoti delnega tlaka suhega zraka p_z in delnega tlaka vodne pare p' .

Pri vsakem **PRETOKU FLUIDA** ločimo:


- **statični tlak** in
- **dinamični tlak**

STATIČNI TLAK p_{st} je iz Bernoullijeve enačbe razviden kot **vsota**: $p_{st} = p + \rho \cdot g \cdot h$.

Prenaša se po celotnem fluidu in deluje enako v vseh smereh - pravokotno na vse ploskve, ki so v stiku s fluidom (Pascalov zakon). Pri hidrodinamiki ga **merimo pravokotno na smer pretoka**, npr. s kaplevinskim manometrom.

DINAMIČNI TLAK p_{din} je po Bernoullijevi enačbi povezan s hitrostjo pretoka fluida: $p_{din} = \rho \cdot v^2 / 2$.

Dinamični tlak deluje **samo v smeri pretoka fluida** in ga lahko merimo s Pitotovo cevjo:



Na zgornji risbi vidimo, da:

- p_{st} merimo pravokotno na smer pretoka fluida
- p_{din} merimo v smeri pretoka fluida

Pri pretoku idealnih fluidov velja enačba:

$$p_t = p_{st} + p_{din} \quad [\text{Pa}]$$

p_t ... totalni (skupni, celotni) tlak

p_{st} ... statična komponenta tlaka

p_{din} ... dinamična komponenta tlaka

Podrobneje - glej geslo Bernoullijeva enačba.

Pri REALNIH PRETOKIH pa nastopajo tudi **tlakne izgube** zaradi trenja v cevovodu p_{izg} :

$$p_t = p_{st} + p_{din} + p_{izg} \quad [\text{Pa}]$$

p_{izg} lahko iz gornje enačbe tudi izračunamo:

$$p_{izg} = p_t - p_{st} - p_{din} \quad [\text{Pa}]$$

Če sta masni pretok q_m in presek cevi konstantna,


tedaj je konstantna tudi hitrost pretoka v in zato tudi dinamični tlak p_{din} . V tem primeru je od tlačnih izgub odvisna samo še statična komponenta tlaka p_{st} - večje kot so **tlačne izgube, manjša je statična komponenta tlaka** p_{st} .

Tlačne izgube torej izmerimo tako, da **merimo statični tlak na dveh mestih cevovoda**.

Koeficient izgub R določa delež tlačnih izgub na cevovodu pri razdalji L :

$$R = \frac{p_{st1} - p_{st2}}{L} \quad [\text{Pa/m}]$$

Turbulenten vrtinčast. Npr. ~i tok: gibanje, v katerem so vrtinci in se plasti tekočine ali plina mešajo. Zaradi mešanja se poveča notranje trenje in večajo se hidravlični upori - zato se običajno teh tokov **izogibamo**. Lat. *turbulentus*: nemiren, vihar, neurejen, zmeden. Prim. Reynoldsovo število.



Turbulentni tok

Pretok fluida je lahko tudi **delno turbulenten** in **delno laminaren**. V tem primeru si med turbulentnim in laminarnim gibanjem zamislimo **mejno plast**.

Uparjalni tlak Tlak, pri katerem se začne kapljevina uparjati - npr. uparjalni tlak kapljevine pri kavitaciji. Na podoben način sta definirana tudi pojma uparjalna temperatura, uparjalna topota. Sintetični tlak uparjanja. Prim. izparevanje. Razl. parni tlak, nasičeni parni tlak, raš tlak.

Vakuum Teoretično: prazen prostor, kjer ni nikakršne snovi. V tehniki pa je vakuum omejen prostor, kjer je tlak nižji od atmosferskega, običajno je tlak zelo znižan. Mnogi pomembni tehnološki postopki potekajo v vakuumu. Prim. Tlak.

Veličina Vsaka **fizikalna spremenljivka**, ki je sestavni del neke enačbe. Lahko se **izmeri** ali **izračuna** iz drugih veličin. Npr.: dolžina, čas, kot, sila, temperatura itd.

Razl. količina, konstanta.

Ljubezen ni veličina, ker je ne moremo niti izmeriti in niti izračunati. **Omara** ni veličina, ker je ne moremo kot spremenljivko vstaviti v enačbo. Tudi volt [V] ni veličina, ker se ne spreminja - je le merska enota za električno napetost, ki pa je veličina.

Pri vsaki veličini je **POTREBNO POZNATI**:

1. Naziv oz. **besede**, ki jo opisujejo. Včasih iste besede označujejo različne veličine, npr. napetost (električna ~ in ~ v trdnini).

2. **Oznako**, ki jo označuje. Npr. F - oznaka za silo. V različnih literaturah so lahko oznake za enake veličine različne (npr. energija: E in W).

3. **Mersko enoto**, ki jo uporabljamo za to veličino; če obstaja **nevarnost zamenjave** z oznako veličine, jo pišemo v oglatem oklepaju. Primer:

- m - oznaka za maso (veličina) in tudi
- m - oznaka merske enote (meter), npr. 100 m; če pa pojasnjujemo neko veličino, uporabimo oglati oklepaj: s [m] - pot vstavljam v metrih

4. **Veličinsko enačbo**, ki jo povezuje z drugimi veličinami (njeni odvisnosti od drugih veličin).

5. **Vsako veličinsko enačbo** moramo vedno **razumeti v celoti**. To pomeni, da moramo poznati podatke tudi za vse **ostale** povezovane **veličine iz enačbe**: besede, oznake, merske enote in včasih tudi enačbe, po katerih so te veličine definirane.

Primer: hitrost in povezane veličine beseda oznaka merska enota enačba hitrost v [m/s] s = v · t pot s [m] čas t [s] Razen veličinskih poznamo tudi **izkustvene** oz. eksperimentalne (glej **Empirične**) enačbe.

VRSTE VELIČIN:

Ferdinand Humski

a) Gledje na izbrani sistem:

- veličine stanja
- prehodne veličine

b) Gledje na medsebojno odvisnost:

- odvisne veličine
- neodvisne veličine


c) Gledje na način določanja veličine:

- izmerjene veličine
- izračunane veličine

d) Gledje na velikost in smer:

- vektorji
- skalarji

Venturijeva cev - teorija Zožena cev, s katero lahko merimo hitrost fluida v cevi preko zmanjšanega tlaka v ožini:



Pogoj za uporabo Ventourijeve cevi je, da mora biti tok v cevi **laminaren**.

Razliko tlakov lahko izračunamo, če na kapljevinškem manometru (U cev) izmerimo višino h :

$$p_1 - p_2 = \rho_t \cdot g \cdot h$$

ρ_t ... gostota tekočine v kapljevinškem manometru

Če je tok stacionaren, fluid pa ni preveč stisljiv in viskozen, lahko zapišemo Bernoullijevo enačbo:

$$p_1 + \frac{\rho_z \cdot v_1^2}{2} = p_2 + \frac{\rho_z \cdot v_2^2}{2}$$

pri čemer je ρ_z gostota fluida (zraka). Enačbo lahko preuredimo in dobimo:

$$p_1 - p_2 = \frac{\rho_z \cdot v_2^2}{2} - \frac{\rho_z \cdot v_1^2}{2} \quad (1)$$

Sedaj pa uporabimo še kontinuitetno enačbo, ki povezuje hitrosti v_1 in v_2 :

$$q_m = S_1 \cdot p_1 \cdot v_1 = S_2 \cdot p_2 \cdot v_2 = \text{konst} \quad (2)$$

Če predpostavimo, da je gostota fluida konstantna (**nestisljiv fluid**), dobimo preprosto povezavo med v_1 in v_2 :

$$v_2 = v_1 \cdot S_1 / S_2 \quad (3)$$

Vstavimo v enačbo (1), uredimo in dobimo:

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2} \cdot \rho_z \cdot (\frac{S_1^2}{S_2^2} - 1) \cdot v_1^2 \quad (4)$$


Ugotovimo, da je v enačbi (4) edina neznanka hitrost v_1 . Lahko jo izrazimo in izračunamo iz poznanih ali izmerjenih veličin.

Na ta način lahko izračunavamo hitrosti letala itd..

V primeru, da imamo opravka s **stisljivim fluidom**, pa moramo poznati **odvisnost gostote od tlaka**. V tem primeru bomo namesto enačbe (3) dobili neko drugo povezavo med v_1 in v_2 , pa tudi enačba (4) bo spremenjena. Vendar, končni sklep je enak: **na osnovi izmerjene višine h je možno izračunati hitrost v_1** .

Prim. Venturijeva cev - tehnika.

Viskozimeter Naprava za merjenje viskoznosti.



Viskoznost - definicija


Odpornost tekočine proti

Stran 12

pretakanju, notranje trenje tekočin. Tekočina z višjo viskoznostjo se **težje pretaka**.

Sin. tekočnost, pretočnost, židkost.


Razliko viskoznost - gostota najlažje pojasnimo s poskusom - primerjamo vodo in olje:



Primer 1 - če vodo in olje vlijemo v isti kozarec, tedaj olje plava na vodi. Olje ima torej **manjšo gostoto** kakor voda.

Primer 2 - olje počasneje odteka iz kozarca kakor voda. Torej **ima olje večjo viskoznost** kakor voda.

Viskoznost - merske enote Predpostavimo, da sta dve trdni telesi z vzporednima ravninama medsebojno ločeni s plastjo tekočine debeline h . Na ploskev A delujemo s silo F_t :



Definicija dinamične viskoznosti izhaja iz enačbe:

$$\tau = \frac{F_t}{A} = \eta \cdot \frac{v}{h}$$

τ ... strižna napetost [N/mm^2]

v ... hitrost tekočine [m/s] na razdalji h [m] od mirujoče površine,

A ... površina [m^2]

η ... dinamična viskoznost [$\text{Pa} \cdot \text{s}$]

Ulomku v/h pravimo tudi **strižna hitrost**, merska enota [s^{-1}]. Izračunamo še kinematično viskoznost:

$$v = \frac{\eta}{\rho}$$

Merska enota za dinamično viskoznost η je $\text{Pa} \cdot \text{s}$, stara enota je **centipoaz** ($1 \text{ cP} = 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$). Merska enota za kinematično viskoznost v je $1 \text{ m}^2/\text{s}$.

Pogosto se uporablja tudi enota $1 \text{ mm}^2/\text{s}$, ki je obenem tudi enaka stari enoti **1 cSt (centistoks)**.

Orientacijske vrednosti kinematičnih viskoznosti nekaterih fluidov pri 20°C in 100°C :


zrak **15,7**; voda **1,01**; olje za mazanje **15,0**;

Indeks viskoznosti (IV) je empirično in brezdimenzijsko število, ki izraža odvisnost viskoznosti od temperature. Izračuna se na osnovi:

- merjenja kinematične viskoznosti pri 40 in 100°C
- uporabe posebnih tabel

Višja vrednost IV pomeni **manjšo odvisnost viskoznosti od temperature** in obratno. Izhodiščno olje ima indeks 100.

Englerjeve stopinje [$^\circ\text{E}$] so definirane kot razmerje med časom iztekanja 200 mL olja pri neki temperaturi T (običajno $T = 20^\circ\text{C}$) in časom iztekanja 200 mL destilirane vode iz predpisane posode. 1°E pomeni enako viskoznost kot pri vodi. Primer: redko mineralno olje z $2-5^\circ\text{E}$ pri $T = 20^\circ\text{C}$ je primerno za naoljevanje v pnevmatičnem omrežju.



Gradacija viskoznosti SAE:

1. Oznaka **s črko W** (Winter) predpisuje:

- največjo dinamično viskoznost [$\text{mPa} \cdot \text{s}$] pri nizkih temperaturah

- temperaturo [$^\circ\text{C}$], pri kateri viskoznost ne presegajo $60 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ (mejna temperatura črpanja)
- najmanjšo kinematično viskoznost [mm^2/s] pri 100°C

2. Oznaka **brez črke W** pa predpisuje:

- najmanjšo kinematično viskoznost [mm^2/s oz. cSt] pri 100°C
- HTHS viskoznost pri 150°C


SAE 10W pomeni:

največ $7.000 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ pri -25°C , mejna temperatura črpanja je -30°C , najmanj $4,1 \text{ mm}^2/\text{s}$ pri 100°C , SAE 40 pa pomeni:

najmanj $12,5 \text{ mm}^2/\text{s}$ pri 100°C , pri HTHS pa najmanj $2,9 \text{ mm}^2/\text{s}$

S povečanjem temperature viskoznost olja postopoma pada. **Gradacija je celotna krivulja**: odvisnost viskoznosti od temperature.

Na spodnjem diagramu vidimo dve **monogradni** olji - SAE 40 in SAE 10W:



Če olje pri nizkih temperaturah izpolnjuje zahteve po viskoznosti s črko W, pri visokih temperaturah pa zahteve po viskoznosti brez črke W, tedaj je to **večgradacijsko** (multigradno, večstopenjsko) olje, na diagramu vidimo oznako SAE 10W-40.

Vlažnost Vsebina vlage v zraku:

$$x = m_v / m_z \quad [\text{kg/kg}]$$

x ... vlažnost zraka

m_v ... masa vode [kg]

m_z ... masa suhega zraka [kg]

Spomnimo se še na **Daltonov zakon**:

$$p = p_z + p'$$

p ... skupni tlak vlažnega zraka [kPa]

p_z ... delni tlak suhega zraka [kPa]

p' ... delni tlak vodne pare [kPa]

Relativna vlažnost φ [%] je razmerje:

$$\varphi = p' / p_s \quad [\text{brez dimenzij ali v \%}]$$

p_s ... nasičeni parni tlak, točka rosišča [kPa]

V Sloveniji se φ giblje nekje med 65 in 90%.

Če upoštevamo še plinsko enačbo in podatke za zrak kot mešanico 80% N_2 in 20% O_2 , dobimo:

$$x = 0,622 \cdot p' / (p - p')$$

$$\text{in } x_s = 0,622 \cdot p_s / (p - p_s)$$

x_s ... vlažnost zraka v točki rosišča [kg/kg]

Vlažnost zraka merimo s **higrometri** in **psihrometri**.

Volumski pretok Volumen nekega fluida, ki preteče v določeni časovni enoti skozi izbran presek. Oznaka je q_v ali Q_v , merska enota je [m^3/s], tudi [m^3/h], [L/min] itd. Definicija:

$$q_v = V/t = A \cdot v$$

V ... prostornina fluida, ki se pretaka [m^3]

t ... čas [s]

A ... presek, skozi katerega se pretaka fluid [m^2]

v ... hitrost pretoka fluida [m/s]

Podoben izraz pri kompresorjih: teoretična in efektivna **zmogljivost** (dobava zraka). Pri porabnih stisnjencih zraka: **poraba zraka**. Sin. prostorninski pretok, volumenski tok. Prim. Masni pretok, Kompressor, Kontinuitetna enačba, Zmogljivost.

Vrstno število Glej Atomsko število.

Vzgon Nasproti težnosti usmerjena sila, ki deluje na telo, potopljeno v mirujočo tekočino. Po Arhimedovem zakonu je po velikosti enaka teži izpodnjene tekočine. Prim. Arhimedov zakon.

PNEVMATIKA

Ferdinand Humski

Absorbent Snov (učinkovina), ki **vsrka** (vpije vase, lahko tudi kemično veže) plin, tekočino, topoto, žarke. Primer absorbenta za plin: voda, ki vsrka amoniak. Vodo absorberja glicerol, kalcijev klorid CaCl_2 (kloralkalij), fosforjev pentoksid P_4O_{10} in **magnezijev klorid** MgCl_2 , ki veže 6 molekul vode: $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Ang. absorb: vsrkat. Sin. adsorbens. Prim. higroskopen.

Absorpcija **Vsrkavanje***, vpijanje, vpoj.

1. **Fiziološko:** sprejemanje, vpijanje snovi v tkiva ali skozi tkiva. Sin. resorpcija: ~ vitamin A, črevesna ~, enteralna ~, parenteralna ~, pomembni sta hitrost in stopnja absorpcije.


2. **Kemijsko:** vgraditev (prodiranje) **topila** v notranjost - v **kristalno rešetko** (molekulo) snovi. To je močna vezava, npr. hidrat $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. Prim. kristalna voda, voda v farmaciji.

3. **Fizikalno:** zmanjšanje (izguba) energijskega toka ali toka delcev pri prehodu skozi snov: ~ topote, ~ zvoka, ~ žarkov.

Adsorpcija Vezanje neke snovi **na površino** druge (adsorbenta) - npr. barvila pri prekrstalizaciji na aktivno oglje. Razl. adsorpcija. Prim. steklo.

Adsorbent Snov (učinkovina), ki **na svoji površini** veže druge snovi ali delce. Npr. aktivno oglje, silicijeve spojine (**silikagel**) oz. silicijev dioksid SiO_2 , bela glina, magnezijev trisilikat $[\text{Mg}_2\text{Si}_3\text{O}_8 \cdot \text{XH}_2\text{O}]$ in aluminijev oksid Al_2O_3 . Ang. adsorb: prisrkavati. Sin. adsorbens. Razl. adsorbent. Prim. higroskopen.


Airbrush Majhna in zelo natančna brizgalna pištola za nanašanje barve, s katero lahko ustvarjamo umetniške slike, med drugim tudi začasne tattooje (2 - 5 dni). Za airbrush potrebujemo prenosen, majhen, lahek in teh kompresor z majhno tlakno posodo (~3L). Ang. airbrush: zračni čopič. Sin. brizgalna pištola za oblikovanje (dizajn).



Aksialen V smeri osi, nanašajoč se na os, osen, vzporeden z osjo, vzdoljen. Primeri:

Aksialni ležaji prestrezajo sile, ki delujejo v smeri osi. **Aksialni kompresor** stiska zrak v smeri osi. Tudi turbina je lahko aksialna. Aksialna sila deluje v smeri osi - glej risbo ob geslu Ležaj. **Aksialni pomik** je pomik v osni smeri. Sin. [osovinski](#).

SMER VRTELJA




DESNOSUČNI VIJAK

OSNA SMER, AKSIALNI POMIK

Spodnja risba prikazuje možni smeri toku delovne snovi pri aksialnih ventilatorjih, črpalkah, turbinah, kompresorjih:

Stran 14



Prim. Radialen, Ventilator, Črpalka, Kompresor - aksialen.

Aksialni kompresor Glej Kompresor - aksialni.

Aktiviranje Ustvarjanje sile, ki preklopi (spremeni) stanje npr. na kontaktih ali na potnih ventilih.

Aktivirati - sprožiti.

Ker je kontakt obvezni **sestavni del** stikal, relejev, kontaktorjev, varovalk itd., je način aktiviranja zelo pomembna postavka. V splošnem ločimo:

1. **Fizično** aktiviranje (preklop) kontaktov, ki ga namensko povzroči človek: glej gesli Fizično aktiviranje (pojasnilo) in Stikala (simboli).

2. **Mehansko** (mehanično) aktiviranje kontaktov, ki ga s fizičnim kontaktom povzroči neki mehanski proces. Deluje podobno kot kontaktna končna stikala. Npr.: mejno stikalo z drsečim kontaktom, tlačno stikalo itd. glej gesli Fizično aktiviranje (pojasnilo) in Stikala (simboli).

3. **Brezdotično** aktiviranje kontaktov: glej istoimensko geslo.

Aktuator Premikalo. Naprava, ki neko **energijo** (električno, pnevmatično, hidravlično) **pretvarja v premikanje** (v mehansko delo), npr.:

- predmet **linearno premakne** - porine/povleče, dvigne/spusti, odpira/zapira (npr. delovni valji)
- ventil ali predmet **zavrti** - obrne/rotira (npr. zasučni cilindri, pnevmatični motorji, hidromotorji, elektromotorji, servomotorji, koračni motorji)
- predmet v neki legi **fiksira ali sprosti** - vpne/izpne ali prime/spusti (npr. pnevmatična prijemala, sesalna prijemala, delovni valji)

Motor je aktuator, ki poganja. Aktuatorji so nepogrešljivi **deli krmilnih ali regulacijskih sistemov**. Ang. actuate: premakniti, aktivirati.


Primeri aktuatorjev glede na **vrsto signalov**:

- pnevmatični cilindri se uporabljajo kot prijemala, naprave za vpenjanje, za linearne premike itd., vhodni signal je **energija stisnjenega zraka**
- hidravlični cilindri se uporabljajo za dviganje, štancanje itd., vhodni signal je **tlak olja**
- aktuatorji z **vgrajenim električnim motorjem** (npr. servomotor), v tem primeru je vhodni signal **električna energija**

Glavni sestavni deli **računalniško nadzorovanih sistemov** so **SENZORJI** in **AKTUATORJI**:


- **senzorji** so **vir podatkov** o sistemu (z njimi "tipamo" zunanjji svet),
- **aktuatorji** pa so namenjeni za **ukrepanje**, so "podaljšana roka" za **izvajanje posegov** (z njimi "premikamo" zunanjji svet).

Za svoje delovanje zahtevajo aktuatorji več energije, kot jih ima lahko dovajajo računalniki. Zato aktuatorji **potrebujejo posebno napajanje**, računalniki pa skrbijo za informacijski del krmilnikov.



Tehnološke procese vodimo preko **izvršnih členov**: ventilov, luput, motorjev, ventilatorjev, grelnikov itd., ki jih seveda **poganjajo aktuatorji**.


Altimeter Višinomer, naprava za merjenje zračne višine. Delovanje je podobno barometru, s tem da je skala obratna: nižji kot je tlak okolice, večja je višina. Najpogosteje deluje kot aneroid:



1 kazalec 2-3 aneroidna doza: 2 širša (manjši tlak okolice) 3 skrčena (pri večjem tlaku okolice)

Ambi- Predpona, ki pomeni: **oba hrati**. Npr. ambicija (prizadevnost + slava), ambient (živiljenje + okolje) itd. Prim. bi-

Aneroid Barometer, ki meri **relativni** zračni tlak, skala pa kaže **absolutni** zračni tlak. Je **kovinski tlakomer** (gr. anho - stisniti, Lucien Vidie 1843). Glavni sestavni del je vakuumsko zatesnjena **Vidičeva** (aneroidna) **doza**, v kateri je zračni tlak nekoliko znižan. Zaradi sprememb atmosferskega tlaka se Vidičeva doza **raztegne** ali **skrči** (kot harmonika), njeni premiki pa se prenesajo na kazalec:



Zaradi preprostega delovanja so aneroidi b. lahko **manjši** od drugih izvedb. Prim. barometer.

Antivalenca Negacija ekvivalence. Prim. Logične funkcije.


ASI Ang. Airspeed indicator - merilnik hitrosti zraka. Glej Pitotova cev.

Atmosferski tlak Tlak ozračja (~ 1 bar), odvisen od vremena, nadmorske višine itd. (navadno izražen v milibar, starejše oznake: torr ali mm Hg). Sin. atmosferski (zračni) pritisk. Prim. tlak, Sl.


Avtomatična sklopka Glej Hitra spojka.

Avtomatični cikel Brezkončno ponavljanje nekega delovnega ciklusa, dokler je na razpolago dovolj energije. Pri dveh delovnih valjih ločimo:

- **zaporedni cikel**




- **simetrični cikel**




Avtomatizacija Pretvarjanje ponavljajočih se opravil v **samostojno**, rutinsko delo, **brez** sodelovanja **človeka**.

Barometer Naprava za merjenje **absolutnega** zračnega tlaka:



Živosrebrni barometer

Najpomembnejša tipa barometrov: [živosrebrni](#) in [aneroidni](#) (kovinski) barometer. Prim. Manometer. **Batni kompresor** Glej Kompressor - batni. **Batnica** Drog, ki je povezan z batom. Lahko veže tudi bate med seboj. Je pnevmatsko ali hidravlično [premočrtno gonilo](#). Preko križnika je batnica lahko povezana z ojnicu (npr. pri parni lokomotivi: parni cilinder - batnica - križnik - ojnica - kolo).



Enostranska (L) in dvostranska (desno) batnica
Sin. batni drog, batnik. Prim. ojnica. Slika: glej geslo Kompresor.

Bi- Predpona, ki pomeni: dvakrat. Prim. ambio. **Bistabilen** Ki ima [dve stabilni stanji](#). Po prenehanju delovanja sile, ki povzroča aktiviranje, [ostane bistabilna naprava v zadnjem aktiviranem stanju](#). To stanje si bistabilna naprava zapomni in zato ji pravimo tudi [pomnilni člen](#).

Pri bistabilnih napravah se lahko zgodi, [da mi ne vemo, katero je izhodiščno stanje!](#) Ob priklopu sistemov z bistabilnimi napravami na vir energije pa se lahko zgodi [NEPREDVIDENO DELOVANJE](#).

Pri delu z bistabilnimi napravami je torej potrebna še [POSEBNA PREVIDNOST](#):


- proučiti je treba delovanje naprave v vseh možnih začetnih stanjih
- ugotovitve je potrebno zapisati v navodilih za uporabo, servisnih navodilih ipd.

Primeri bistabilnih naprav:

- bistabilno (preklopno) enopolno [stikalo](#), npr. luč vklipimo z bistabilnim stikalom
- bistabilni in monostabilni [potni ventili](#) (pnevmatične naprave), glej geslo [Potni ventil - stanja](#)
- običajni [releji](#) (kontaktorji) so monostabilni, obstajajo pa tudi bistabilni (preklopni)
- bistabilno vezje (glej [Flip-flop](#)),
- tudi zahtevnejši sistemi so lahko bistabilni


Prim. Potni ventil - stanja, Monostabilen.

Bleed sensor Senzor, ki zazna, da je njegovo ustje pokril nek predmet. Sin odzračevalni senzor.




Bleeding lahko pomeni krvaveti, pri pnevmatiki pa pomeni puščanje, odzračevanje. Osnovna izvedba bleed senzorja ves čas svojega delovanja skozi svoje ustje prepušča (piha) stisnjeni zrak. Ko pa ga neki predmet povozi, se pretok zraka zmanjša in zato se poveča tlak v cevki do bleed senzorja. Povečanje tlaka zazna [bleed rele](#), ki nato na svojem izhodu odda signal S. Vrsta signala je odvisna od vrste bleed releja, ki je lahko NC ali NO. Nekatere izvedbe bleed senzorjev ne puščajo zraka (ball roller - s kroglico, cat's whisker - z repkom), vseeno pa pride do povečanja tlaka.


Simboli za bleed senzor in bleed rele:



Primer bleed senzorja z bleed relejem NC:



Primer bleed senzorja brez bleed releja:




Blok ventilov Glej Ventilski blok.

Boolova algebra Algebra, ki jo je uvedel George Boole (1847). Glej Logične funkcije, Pravila stikalne algebre. Sin. preklopna (stikalna) algebra.


Bourdonova cev Zakrivljena in na koncu zamašena cev. Zaradi spremembe tlaka fluida v cevi se spremeni oblika cevi, premiki pa se prenesejo na skalo - glej sliko pod gesлом Manometer. Up.: za merjenje tlaka.

Brezbatnični valj Pnevmatična delovna komponenta z linearnim pomikom bata, ki ne vsebuje batnice. Poznamo dve izvedbi:


1. Z [mehansko](#) spojenim drsnikom (pahom):



2. Z [magnetno](#) spojenim drsnikom (pahom):



Simbola za brezbatnični valj sta dva:



Brezbatnični valj v pogovoru pogosto imenujemo tudi linearno gonilo, lin. pogon, linearno vodilo.

Brezdotično aktiviranje Aktiviranje, ki ga [brez fizičnega kontakta](#) povzroči [proses](#), ki ga krmiliamo ali reguliramo. Če pa imamo v mislih tudi mehanično aktiviranje, uporabljamo skupni izraz [procesno aktiviranje](#).

Z izrazom brezdotično aktiviranje direktno povezujemo izraz [končno stikalo](#).

Izraz pogosto up. pri [potnih ventilih](#), pri [kontaktih](#) in [stikalih](#). Ant. fizično aktiviranje.

CETOP Kratica za Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques, v angleščini European Fluid Power Committee. To je [evropsko strokovno združenje za fluide](#), ki skrbi za standardizacijo in izobraževanje na tem področju. Je obenem tudi krovna organizacija za vsa nacionalna združenja.

Cevi za pnevmatično omrežje Cevovode v osnovi razdelimo na:

- **FIKSNE** (kovinske cevi), ki so bolj odporne na poškodbe, namenjene za večje sisteme in

• **GIBKE** (gumijaste ali plastične cevi), namenjene za krajeve razdalje. Zaščitni zunanjí [žični oplet](#) varuje gibke cevi proti morebitnim mehanskim poškodbam z zunane strani. [Spiralna cev](#) se lahko prilagodi na različne dolžine, po uporabi pa je ni treba navijati.

Plastične cevi so izdelane predvsem iz poliamida (PA - trše, manj gibljive, težje jih izvlečemo iz priključka) in iz poliuretana (PU - mehkejše, bolj gibljive). Pogosto so spiralne, da niso moteče ob pogostem preklapljanju.

Fiksni cevovod s stisnjениm zrakom po DIN 2403 prepoznamo po **SIVI barvi**, čeprav so cevi za zrak v praksi pogosto pobarvane **modro** (po DIN 2403 je modra barva rezervirana za kisik) ali **zeleno** (po DIN 2403 je to voda). V pnevmatičnem omrežju ločimo **glavni vod** (ki je pri večjih omrežjih približno vodoraven) in **odvzeme** (ki so običajno [navpični](#)). Glavni vod je pri veliki porabi zraka [zaključen](#) v zanko - da zmanjšamo padec tlaka. Pri izdelavi pnevmatičnega omrežja upoštevamo:

- glavni vod naj ima **nagib** 1 - 2° v smeri toka zraka (razlog: da kondenzat odteka proti zbiralkom kondenzata)
- pravilno izvedeni odvzemi stisnjenega zraka so [na zgornji strani cevi \("labodji vrat"\)](#)
- na koncu vsakega navpičnega voda mora biti **zbiralnik kondenzata** in **ventil za izpust**, priključek za naslednjega poravnika pa **naj ne bo s spodnje strani** (zaradi kondenzata)

Vodi so lahko **DELOVNI** ali **KRMILNI**. Delovni vodi so na risbah označeni s polnimi črtami, krmilni pa s črtkanimi črtami:

Delovni vod


Krmilni vod

Na pnevmatičnih napravah so **delovni vodi** običajno označeni [zeno številko](#) (po starem z eno črko), krmilni pa z dvema številkama (po starem standardu z eno črko). Dve številki za oznako krmilnega voda nam povedo, katera dva delovna voda želimo povezati, npr.: 12 - namen je povezati delovna voda 1 in 2; 10 - namen je zapreti vod 1.


Smer pretoka, zaprti pretok in izvor zraka:

△ SMER PRETKA ZRAKA

- BREZ PRIKLJUČKA



- S PRIKLJUČKOM



T ZAPRT PRETOK ZRAKA

IZVOR ZRAKA

ODZRAČEVANJE (IZPUST)

Prim. Hitra spojka.

Cevni priključek Glej Fiting, Mufa, Pnevmatični cevni priključki, Hidravlični vodi.

Cikel Neko zaključeno obdobje dogajanj, ki se [redno ponavljajo](#). Npr. dan, leto, mesečni cikel (polna luna, krajec, mlaj), sončni cikel, delovni, menstruacijski ~.


Stroji izvajajo ponavljajoča delovna opravila - [delovne cikle](#). To so [vsja stanja](#), skozi katere naprava prehaja [do prve ponovitve](#). Npr.:

- pri štititaknem motorju z notranjim zgorevanjem cikel sestavlja 4 takti: sesanje - kompresija - ekspanzija - izpuh
- krmilni sistemi imajo delovne komponente, vsaka izvaja svoje opravilo (izvlek, uvlek, mirovanje, zasuk ipd.); kombinacija vseh opravil je korak; ko se korak ponovi, se zaključi cikel

Pri pnevmatičnih sistemih je zelo pomembno pravilno določiti delovni cikel pred risanjem diagrama pot-korak. Sin. ciklus.

Časovni člen Glej Pnevmatični časovni členi.

Časovni diagram Diagram, ki prikazuje funkcionalni potek v časovnem merilu. Prikazuje medsebojni vpliv posameznih veličin [odvisnosti od časa](#):



Prim. Funkcijski diagram.

Čistilnik Glej Filter.

DA Kratica: double acting - dvosmerni delovni valj.

Delovne komponente - pnevmatika Glej Pnevmatika - osnovne naprave po skupinah, točka 5. Naprave, ki jih stisnjen zrak poganja.

Delovni cikel Glej Cikel.

Delovni priključek, vod V pnevmatičnem omrežju: priključek, ki vodi do delovnih komponent, npr. do cilindrov. Rišemo ga s polno črto:

Delovni vod

Glej Potni ventil (delovni priključek), Cevi za pnevmatično omrežje (delovni vod).

Delovni tlak Tlak stisnjenega zraka ali hidravličnega olja, ki je potreben na posameznem delovnem mestu, da pnevmatične ali hidravlične naprave pravilno delujejo. Nastavimo ga z regulatorjem tlaka. Občajno se delovni tlak nastavi na **6 bar**, zelo redko pod **4 bar** ali nad **10 bar**. Prim. Tlak.

Delovni valj Valj z batom, namenjen za opravljanje dela. Pregled delovnih valjev opisujeja gesli Pnevmatični cilindri in Hidravlični cilindri, preračun pa opisujejo gesla Enosmerni delovni valj, Dvosmerni delovni valj in Delovni valj - preračun.

Delovni valj - preračun Delovni valji morajo vsekakor zagotavljati zadostno silo F_{valja} , če želimo z njimi opravljati načrtovano delo. Pri preračunu izhajamo iz definicije tlaka.

Če je delovni valj že izbran, tedaj lahko izračunamo **zahetvani nadtlak** p_e :


$$p_e > \frac{F_{valja}}{A \cdot \eta_{hm}}$$

η_{hm} je hidravlično - mehanični izkoristek

Kadar pa imamo p_e že poznan, lahko izračunamo **površino bata A**:

$$A > \frac{F_{valja}}{p_e \cdot \eta_{hm}}$$


Izračunana površina bata A je enaka A_1 ali A_2 , odvisno od položaja batnice:



Če je premer bata D, premer batnice pa d, velja:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot A_1}{\pi}} \quad D = \sqrt{\frac{4 \cdot (A_2 + \frac{\pi \cdot d^2}{4})}{\pi}}$$

Proučimo še volumske tokove hidravličnega valja:



Predpostavimo, da velja $q_{v1} = q_{v2}$! Če upoštevamo kontinuitetno enačbo $q_{v1} = A_1 \cdot v_1 = q_{v2} = A_2 \cdot v_2$,

in $A_1 > A_2$, potem ugotovimo: $v_2 > v_1$

Ob predpostavki $v_2 = v_1$ pa ugotovimo $q_{v1} > q_{v2}$

Seveda so realne razmere odvisne od obremenitve, pa vendarle: pri dvosmernih valjih z enostransko batnico (torej z različno površino bata na levi in desni strani) bo **volumski tok olja pri izvleku drugačen od toka pri uvleku!**


Delovni ventil Ventil, ki napaja delovne valje (aktuatorje). Praviloma imajo priključke z velikimi premeri cevi, da lahko zagotavljajo zadosten pretok zraka. Prim. Potni ventil.

Diaphragma Otpna, membrana. Ang. diaphragm.

Diagram pot-čas Prikaz odvisnosti poti delovnih komponent od časa. Za risanje veljajo enaka priporočila kot pri diagramu pot-karak, le da v tem primeru **oddaljenost med koraki** ustreza **času**, ki je potreben za določeno gibanje.

Poglejmo primer!

Naročnik lahko zahteva naslednji časovni potek izvajanja korakov:




V zgornji vrsti so oštrevilčene meje korakov od 1 do 3, spodnja vrsta pa kaže čas od 0 do 3 sekunde. Opazimo, da mora izvlek dvosmernega valja 1A1 trajati 2 sekundi, uvlek pa 1 sekundo.

Diagram pot-čas nam je pokazal, da moramo dodati in nastaviti dva **enosmerna nastavljiva dušilnina ventila**, če želimo izpolniti vse pogoje. Prim. Diagrami gibanj, Diagram pot-karak, Krmilni diagram, Časovni diagram.

Diagram pot-karak, namen Diagram, ki prikazuje:

- **zaporedje pomikov** delovnih komponent
- **način zagona** (vklopa) krmilja
- **medsebojne odvisnosti** med aktuatorji

Na absciso vnašamo korake, na ordinato pa pot. Če ima krmilje več delovnih komponent, rišemo **potek delovnih gibov** za **vsak aktuator posebej**, enega pod drugim, npr.:



Zelo pomembna lastnost diagrama pot-karak je, da ga **LAHKO IZDELAMO, ČE POZNAMO**:

1. **OBSTOJEČE KRMILJE** z vsemi komponentami ali
2. **ZAHTEVE**, ki jih mora izpolnjevati krmilje.

Diagram pot-karak lahko torej izdelamo na osnovi **dveh različnih vrst podatkov**.

UPORABA diagrama pot-karak:

1. Iz diagrama pot-karak razberemo **način delovanja krmilja in zahteve**, ki jih obstoječe krmilje izpoljuje. Dobljene podatke nato primerjamo z želenimi zahtevami - tako **PREVERIMO pravilnost delovanja obstoječega krmilja**.
2. Na osnovi diagrama pot-karak **narišemo shemo krmilja**, ki izpoljuje postavljene **zahteve - NAČRTUJEMO** (projektiramo) krmilje.

Prim. Diagrami gibanj, Načrtovanje pnevmatskih krmilij, Diagram pot-čas, Krmilni diagram, Funkciski diagram.

Diagram pot-karak, pojasnila Tako za branje kot tudi za ustvarjanje diagrama pot-karak je potrebno poznati:

- pomen izrazov **delovni cikel**, **skrajšani zapis** delovnega cikla, **pot** in **karak**,
- **dodatne označne** na diagramu pot-karak

DELOVNI CIKEL

Najti je treba tisto **zaporedje korakov** (delovnih gibov in mirovanj), ki se nato periodično ponavlja:

- če za ponovitev delovnega cikla ni potrebno dodatno aktiviranje, je delovni cikel **avtomatičen** (avtomatski, ponavljajoči)
- če pa moramo za vsako ponovitev cikla ponovno aktivirati neki potni ventil, je to **polavtomatski** (enostaven, enkraten, ročni) delovni cikel

V industrijski avtomatizaciji so seveda najbolj zanimivi tisti sistemi, ki se avtomatično ponavljajo.

Pri dveh delovnih valjih si lahko zamislimo npr. naslednje ponavljajoče zaporedje korakov:

izvlek drugega valja,
izvlek prvega valja,
uvlek drugega valja,
uvlek prvega valja.

V tem primeru imamo 4 korake in 5 mej korakov, zato lahko cikel narišemo takole:



SKRAJŠANI ZAPIS DELOVNEGA CIKLA

Pravimo mu tudi skrajšani zapis gibov cilindrov, skrajšani zapis zaporedja poteka delovnih gibov, pogovorno pa tudi skrajšani zapis diagrama pot-karak. Naš zgornji besedni opis delovnega cikla lahko skrajšano zapišemo tako:

2A1+, 1A1+, 2A1-, 1A1-

Oznaki **+** ali **-** dodamo oznakam delovnih komponent, tako nastale znake pa ločimo z vejico.


+ je delovni gib, izvlek

- je povratni gib, uvlek

Dva različna valja bi se lahko izvlekla tudi hkrati, zato je skrajšani zapis delovnega cikla bolj jasen, če uvedemo znak **/** (poševnica) za mirovanje delovnega valja, nato pa **vsak valj** zapisujemo **v svoji vrstici**. Pri tem pazimo, da je razdalja med vejicami v obeh vrsticah enaka:

/ , 1A1+, / , 1A1-
2A1+, / , 2A1-, /

Pod tako pripravljen skrajšani zapis diagrama pot-karak lahko narišemo **časovno premico** ter **določimo delovni cikel** (korake in meje korakov):



Pri enosmernih delovnih valjih **NO** je delovni gib uvlek, zato je v takih primerih dobro **posebej definirati predzname** - da ne pride do nerazumevanja.

POT

Pot ponazarja **gib** (pomik) cilindra, izvlek ali uvlek. V diagramih pot-karak se pot riše **navpično**, na ordinati (y os). Poti **ne rišemo v dolžinskih merskih enotah**, temveč jo rišemo normirano, **brez dimenzijs** [/]. Za vse delovne elemente, ne glede na dejansko dolžino giba, rišemo enako dolgo pot.

Začetek in konec poti imenujemo **stanje**. Vsak gib ima določeno začetno in končno stanje. Stanja lahko označimo na več načinov:

- 0 (uvlek) in 1 (izvlek - običajno delovni gib)
- **uvlek** in **izvlek** (z besedo)
- **1S1** in **1S2** - položaja končnih stikal, če ju uporabljamo, vendar **brez uporabe znakov + ali -** (ker se ta dva znaka uporablja le skupaj z oznakami delovnih valjev)

KORAK

Korak je nadomestek za čas in traja od neke spremembe gibanja do naslednje spremembe gibanja katerekoli delovne komponente v sistemu. Primeri za spremembo gibanja delovne komponente pa so:

- premik iz mirovanja (začetek izvleka ali uvleka),
- sprememba smeri gibanja (npr. izvlek → uvlék),
- ustavitev premikanja (konec izvleka ali uvléka).

Korak je torej lahko premik ali mirovanje. Konec trenutnega koraka je začetek naslednjega koraka. Trenutek začetka in konca vsakega koraka imenujemo meja koraka. Število mej korakov v nekem delovnem ciklu je vedno za eno večje kakor število korakov.


Ce v sistemu ni nobene spremembe gibanja, potem se korak sploh ni začel!

V bistvu je korak časovna veličina, le da ga tako kot pot rišemo brez dimeniji [/]. Razdalje med mejnimi točkami so vedno enake, ne glede na dejansko dolžino trajanja posameznega koraka. Takšen način risanja diagramov pot-korak nam olajša razumevanje delovanja krmilnih sistemov.


Korake rišemo zaporedno na abscisi (x os), dokler niso vsi aktuatorji ponovno v začetnem položaju - takrat se zaključi cikel, ki se ponavlja. Zadnji korak v ciklu označimo tako, da ga izenačimo z začetkom prvega koraka, npr. 5=1.

NAČIN ŠTEVILČENJA KORAKOV

Ostevilčimo lahko celotno dolžino vsakega koraka (obdobja) ali pa meje korakov (trenutke začetka in konca koraka):



Ostevilčenje dolžin korakov (obdobja)



Ostevilčenje mej korakov (točke)

Večina literaturnih virov oštevilči meje korakov oziroma meje točke (spremembe gibanj), zaradi boljše preglednosti. Tako bomo označevali korake TUDI MI. Zapomniti pa si moramo, da korak 1 traja od točke 1 do točke 2 itd.

POGOJI ZA VKLOP KRMILJA

Vprašujemo se, kaj sproži izvajanje cikla. Zanima nas fizično aktiviranje, ki je namenska človekova aktivnost.

Oznaka pogoja za sprožanje je črta s puščico, ki se začne izven diagrama pot-korak. Črti s puščico dodamo še ime potnega ventila.



Za monostabilne ventile velja:

- oznaka 1S1 pomeni, da potni ventil 1S1 aktiviramo in ga držimo v aktiviranem stanju;
- oznaka 1S1 pa pomeni, da potni ventil 1S1 ni aktiviran oz. da smo ga vrnili v osnovno stanje (prenehanje aktiviranja, delovanje vzmeti)

Oznaka 1S1 za bistabilni ventil pa pomeni, da smo ga aktivirali in takoj nato spustili.

Pri avtomatičnih delovnih ciklih narišemo še črto, ki povezuje zadnji korak v ciklu s prvim. Dodamo še ime ustreznega končnega stikala.

Včasih je potrebno za vklop izpolniti več pogojev naenkrat. V tem primeru vrišemo v diagram pot-korak tudi logične odvisnosti, npr.:




Najprej poglejmo napačne pristope, da opozorimo na najpogosteje začetniške napake. Šele nato sledi prikaz pravilne rešitve.

Napačen pristop 1:


Delovni cikel zapišemo skrajšano:

1A1+, 1A1-

Brez razmisleka nadaljujemo. Določimo si celovni cikel, ki se ponavlja:



Dobili smo 2 koraka, 3 točke, velja 3=1. Potni ventil 1S1 sproži izvlek in tudi uvlék. Diagram pot-korak pa izgleda tako:



Kaj smo naredili naroč?

1. Aktiviranje potnega ventila 1S1 sproži izvlek, uvlék pa sproži 1S1. Pri točki 2 je namesto 1S1 treba vpisati 1S1 v diagram pot-korak.
2. Delovni valj 1A1 lahko tudi obstane v izvlečnem stanju, kar pa iz tega diagrama pot-korak ni razvidno.

Napačen pristop 2:


Za zgornje pnevmatično krmilje zapišemo korake: 0 ... začetno stanje

- 1 ... aktiviranje 1S1, bistabilni potni ventil
- 2 ... popolni izvlek dvostrnega valja 1A1+
- 3 ... vračanje bistabilnega potnega ventila v osnovno stanje 1S1

4 ... popolni uvlék dvostrnega valja 1A1-. Določimo si delovni cikel, ki se ponavlja:



Narišemo diagram pot-korak za dano krmilje:



Za boljšo preglednost in lažje razumevanje smo si nad vsakom korakom zapisali kratico, ki nas opomni, kaj je povzročilo korak z dano številko.

Sedaj analiziramo zgornji diagram pot-korak, komentiramo in isčemo napake:

- od 0 do 1 ni v sistemu nobene spremembe, torej se korak sploh ni začel; razen tega v osnovnem stanju sistem ne daje učinka, ta korak je odveč
- od 2 do 3 se ni premaknila nobena komponenta, pa vendarle ta korak ni odveč - saj imamo tako v točki 2 kot tudi v točki 3 spremembo gibanja; v izvlečenem stanju pa pričakujemo učinek, npr. vpenjanje obdelovalca ipd.
- 1A1+ in 1A1- se ne piše kot pojasnilo nad številkami korakov, saj je to opis poti, ki je že vnešen na ordinati

PRAVILNO se naloge lotimo tako, da **najprej** poskušamo zapisati skrajšani zapis delovnega cikla:

1A1+, 1A1-

Na prvi pogled imamo samo tri spremembe gibanja: izvlek 1A1, uvlék 1A1 in ustavljanje 1A1. To bi

Ferdinand Humski


pomenilo le 3 korake.

Vendar, naš valj v izvlečenem stanju opravlja **kristno aktivnost** (npr. vpenjanje obdelovanca), razen tega pa nalogu **ne zahteva uvlek takoj po izvleku valja**.

Pravilno bomo sklepali, če bomo med 1A1+ in 1A1- **dodali še eden korak**, ki pa ne povzroči nobene poti. Skrajšani zapis bo bolj jasen, če ga bomo zapisali tako:

1A1+, /, 1A1-

Poševnica / pomeni, da v tem koraku ni nobenega delovnega giba. Definiramo še delovni cikel:



Imamo torej 3 korake in 4 mejne točke, $4 = 1$. Določimo še vzroke za posamezne korake cikla:


1 - 1S1

2 - / (samo dokončni izvlek 1A1+, nič drugega)

3 - 1S1

4 = 1

Sedaj pa lahko narišemo diagram pot-korak:




Primer 2 - narišimo osnovni diagram pot-korak (brez oznak za krmilne člene in pogoje) za dva delovna valja, če je skrajšani zapis naslednji:

1A1+, 2A1+, 2A1-, 1A1-.


Najprej se izvleče prvi, nato drugi, sledi uvlek drugega in uvlek prvega valja. Imamo **štiri korake** in torej **pet točk**. Narišimo si delovni cikel tako, da vsak valj zapišemo v svojo vrsto, vnesemo tudi znak za mirovanje delovnih valjev:



Peta mejna točka je enaka prvi in nato sledi periodično ponavljanje. **CIKEL** je določen, narišemo lahko tudi diagram pot-korak:



Primer 3 - risanje diagrama pot-korak za dva aktuatorja (1A1 in 2A1):




Takoj opazimo, da gre za **ročni cikel**, saj se se ta sistem ne bo sam od sebe ciklično ponavljal. Za vsako ponovitev bo potrebno znova aktivirati potni ventil 1S1.

Najprej zapišemo delovni cikel skrajšano:

1A1+, 2A1+, 1A1-, 2A1-

Imamo 5 korakov, $5=1$. Poskusno narišemo diagram pot-korak brez krmilnih pogojev:



Proučujemo diagram in ugotovimo nelogičnosti pri koraku 3:

- ni nujno, da začetek uvleka 1A1- soppada s koncem izvleka 2A1+
- začetek uvleka 1A1- mora **takoj** (ne pa šele v naslednjem koraku) sprožiti začetek uvleka 2A1-

Ker se 1A1- in 2A1- zgodi istočasno, ju pišemo **enega pod drugega**:


1A1+, 2A1+, 1A1-
2A1-

Izvlečeno stanje 2A1+ je za sistem pomembno, zato ga bo treba narisati. Dodatno si red naredimo še tako, da **vsak delovni valj pišemo v svojo vrsto**. Skrajšano je to tako:

1A1+, /, /, 1A1-
2A1+, /, 2A1-

Pravilno število mejnih točk je torej 5 in $5=1$.

Popravimo diagram pot-korak in dobimo:



Določimo še **vzroke** za posamezne mejne točke v ciklu:


1 - 1S1

2 - 1S2, končno stikalno


3 - / (samo dokončni izvlek 1A2+, nič drugega)

4 - 1S1 sproži končno stikalno 1S2

Sedaj pa lahko narišemo diagram pot-korak z vsemi potrebnimi oznakami. Zaradi jasnosti dodamo **še krmilni diagram**, oba diagrama skupaj sta funkcionalni diagram:



Primer 4 - risanje diagrama pot-korak za krmilje, pri katerem mora biti **izpolnjenih več pogojev hkrati**, da se sproži prvi korak:



Pogoj za start (prvi korak):

$$\text{START} = (1S3 + 1S4) \cdot 1S1$$

povedano z besedami:

START je enako $(1S3 \text{ ALI } 1S4) \text{ IN } 1S1$

Oklepaji so pri tem zelo pomembni, saj bi brez njih imela prednost logična funkcija IN.


Tretji korak je obenem tudi prvi, kar pomeni, da se izvlek in uvlek delovnega valja neprestano ponavljata, dokler je pritisnjena ena od tipk: 1S3 ali 1S4. Temu pravimo **avtomatski cikel delovanja dvo-smernega delovnega valja**.

Črta s puščico v obliki trikotnika (nad korakom 2) pomeni **obrat oz. spremembo gibanja batnice** - izvlek batnice sproži končno stikalno, ki nato "pošlje" batnico takoj nazaj v uvlek. Za boljše razumevanje primerjaj diagram pot-korak s shemo.

Diagrami gibanj Diagrami, ki prikazujejo, kako deluje neki krmilni ali regulacijski sistem. To so:

- Diagram **pot-korak** (prikaz delovnih komponent)
- Diagram **pot-čas** (prikaz delovnih komponent)
- **Krmilni diagram** (prikaz dajalnikov signalov)
- **Funkcijski diagram** (prikaz vsega skupaj)

Didaktična tabla Učni pripomoček, ki je v pomoč učitelju in učencem pri obravnavi nove učne snovi. S pomočjo didaktične table naredi učitelj pouk bolj nazoren, učenci pa lažje, hitreje in bolje dojemajo nove učne pojme. Npr. didaktična tabla za elektrotehniko, pnevmatiko, hidravliko itd..



Direktno krmiljenje aktuatorjev Glej Neposredno krmiljenje aktuatorjev.

Disjunkcija Trditev, ki vsebuje dve ali več možnosti, ki se medsebojno izključujejo. V zvezi z logičnimi operacijami: **ALI** logična funkcija. Prim. Logična funkcija, Konjunkcija, Negacija.

Dobava zraka Glej Kompresor. Sin. zmogljivost kompresorja.

Drog

1. **Dolg in raven**, v prerezu navadno okrogel predmet, ki se rabi kot nosilec, opornik, orodje. Npr. podporni ~, telefonski ~, zabiti ~ v zemljo itd.
2. **Jekleni palici** podoben predmet kot del različnih

strojev. Npr. zavorni ~, pogonski ~ itd.

Drsni ventil Glej geslo Ventili - konstrukcijski principi.

Dušenje cilindrov (delovnih valjev) Glej geslo Končno dušenje cilindrov.

Dušilni ventil Glej Tokovni ventili.

Dvojni nepovratni ventil Glej Zaporni ventil in znotraj tega geslo Izmenični nepovratni ventil.

Dvosmerni delovni valj Simbol, osnovne lastnosti in pojasnila → glej geslo Pnevmatični cilindri.

Pri izračunu sile na batnici F se razlikujeta dva obremenitvena primera: izlek in uvlek. Uporabimo lahko približno vrednost tlaka za "zračno blazino" $p_2 = 2\text{-}3 \text{ bar}$, sila F_{p2} torej znaša nekje od 0,15 do $0,20 \cdot F_{p1}$.


Vpliv zračne blazine se zmanjša:

1. Če je **batnica obremenjena**. Zaradi obremenitve se zmanjša hitrost batnice in zato ima tlak p_2 dovolj časa za odzračevanje.

2. Če priključimo **hitroodzračevalni ventil**.

Na spodnjih risbah narisana zunanjega sila F je pri enakomerinem gibanju enaka bremenu, ki ga delovni valj premaguje, npr. dvigovanje neke mase ipd. F je reakcija na F_b , zato sta sili enaki po velikosti in nasprotni po smeri. Smer delovanja zunanje sile F je nasprotna smeri gibanja batnice.

Izlek:



Površina leve strani bata A_1 je krog. Površina desne strani bata A_2 pa je kolobar, ker moramo odšteti površino batnice.


Predpostavimo, da je gibanje batnice enakomereno in zato velja 1. Newtonov zakon:

$$\sum F_i = 0$$

$$F = F_{p1} - F_{p2} - F_{tr} = F_b \quad [\text{N}]$$

Pri izlek uvelja $F_{p1} = p_1 \cdot A_1$ in $F_{p2} = p_2 \cdot A_2$

Uvlek:



$$F = F_{p1} - F_{p2} - F_{tr} = F_b \quad [\text{N}]$$

Pri uvleku velja $F_{p1} = p_1 \cdot A_1$ in $F_{p2} = p_2 \cdot A_1$

Pojasnilo veličin:

d ... premer batnice [cm]

D ... premer bata [cm]

F ... zunanjega sila, reakcija na F_b

F_b ... sila na batnici, rezultanta sil F_{p1} , F_{p2} in F_{tr}

F_{p1} ... tlačna sila (pritisnik, potisna sila) [N] zaradi p_1

F_{p2} ... sila zaostalega tlaka [N] zaradi tlaka p_2

F_{tr} ... sila trenja (je vedno nasprotna gibanju) [N]

p_1 ... delovni tlak dotedajočega zraka [N/cm^2]

p_2 ... zaostali tlak, tlak iztekajočega zraka oziroma tlak "zračne blazine" [N/cm^2]

A_1 ... površina bata, $\pi \cdot D^2/4$ [cm^2]

A_2 ... površina bata brez površine batnice,

$$(\pi \cdot D^2/4 - \pi \cdot d^2/4) \quad [\text{cm}^2]$$

Pojasnilo indeksov:

1 ... stisnjeni zrak na vstopu v valj

2 ... zračna blazina

Praktični izračuni pokažejo, da je pri najvišjih tla-

kih ($p_1 \approx 9 \text{ bar}$, $p_2 \approx 3 \text{ bar}$) sila F približno 40% manjša od sile F_{p1} , tako pri uvleku kakor tudi pri izvleku. Če nam torej zadostuje le **približni izracun** minimalne sile, ki jo daje aktuator, tedaj lahko računanje poenostavimo:

$$F \approx 0,6 \cdot F_{p1} \quad [\text{N}]$$

Pri tem ne pozabimo, da moramo F_{p1} posebej računati za izlek in posebej za uvlek.

Delovanje dvošmernega delovnega valja z nastavljivim končnim dušenjem je opisano pod gesлом Končno dušenje cilindrov, simbol pa je narisani pod geslom Pnevmatični cilindri.


Dvostranski delovni valj → Pnevmatični cilindri.

Dvostransko delujoči signal → Škarjasti signal.

Dvotlačni ventil Glej Zaporni ventili.

Efektivna zmogljivost Glej Kompresor.

Ekscenter Mehanizem, ki se vrти okrog osi, ki ne gre skozi njegovo središče. Primer:



Ekscentrična kroga

Na zgornji risbi je S_1 središče kroga 1, S_2 pa središče kroga 2. Če se krog 1 vrti okrog središča S_2 in si pri tem krog 2 zamislimo kot čep, je to že ekscentrični mehanizem. Dvakratna razdalja med S_1 in S_2 je phi nihajnega kroga (velikost ekscentra).

Ekscentri se v tehniki pogosto uporabljajo, npr.:

- pri ročno vodenem brušenju in poliranju (ekscentrični brušilnik, polirka),
- pri delovnih ali vpenjalnih mehanizmih (npr. spajanje plošč pri mizarstvu),
- pri sprememjanju krožnega gibanja v premočrtno (odmične gredi, pogonski izsredniki ipd.)
- pri sprememjanju premočrtnega gibanja v krožno (ojnice ipd.)
- pri lamelnih kompresorjih in črpalkah


Poznamo tudi bolj zapletene ekscente:

- namesto kroga 1 si lahko zamislimo notranje, na krogu 2 pa zunanje ozobje
- namesto krogov 1 in 2 si lahko zamislimo drugačne oblike (elipse ipd.)

Sin. izsrednik. Prim. Koncentričen, Izsrednost. V povezavi z geometričnimi tolerancami glej Soosnost.

Ekvivalenca Enakovrednost, kar je po vrednosti enako drugemu. Prim. Logične funkcije.

Enosmerni delovni valj Simbol, osnovne lastnosti in pojasnila → glej geslo Pnevmatični cilindri.



F je sila na batnici, ki je pri enakomerinem gibanju enaka bremenu, ki ga delovni valj premaguje, npr. dvigovanje neke mase ipd. F je reakcija na F_b , zato sta sili enaki po velikosti in nasprotni po smeri. Smer delovanja zunanje sile F je nasprotna smeri gibanja batnice.

Predpostavimo, da je gibanje batnice enakomereno in zato velja 1. Newtonov zakon:

$$\sum F_i = 0$$

Izračunamo silo na batnici F:

$$F = F_p - F_{tr} - F_{vzm} = F_b \quad [\text{N}]$$

Če upoštevamo ~10% izgube sile zaradi trenja in ~10% sile zaradi vzmeti, potem lahko enačbo poenostavimo za hitrejše računanje:

$$F \approx 0,8 \cdot F_p \quad [\text{N}]$$

Pri tem velja: $F_p = p \cdot A$

Pojasnilo veličin:

D ... premer bata [cm]

F ... zunanjega sila, reakcija na F_b

F_b ... sila na batnici, rezultanta sil F_p , F_{tr} in F_{vzm}

F_p ... pritisnik (potisna oz. tlačna sila) [N] zaradi delovnega tlaka p


F_{tr} ... sila trenja (je vedno nasprotna gibanju) [N]

F_{vzm} ... sila vzmeti [N]

p ... delovni tlak dotedajočega zraka [N/cm^2]

A ... površina bata, $\pi \cdot D^2/4$ [cm^2]

Izvedbe enosmernega delovnega valja:



SA-single acting NC-normally closed (spring return oz. vzmet vrača), NO - normally opened (spring extend oz. vzmet širi)


Enosmerni dušilni ventil Glej Tokovni ventili.

Enosmerni ventil → Zaporni, Tokovni ventili.

Enote za pripravo zraka Glej pojasnilo pod geslom Priprava zraka, Prim. Pnevmatika - osnovne naprave po skupinah.

Filter

1. Porozna snov ali naprava, ki pri pretoku fluida (dim, plin, tekočina) zadrži sestavine določenih velikosti ali lastnosti. V splošnem so filtri vlaknasti ali sintrani:



Prim. Filter - hidravlika, pnevmatika, Sintrane.

2. Snov ali naprava, ki izloži elektromagnetska valovanja določenih valovnih dolžin ali določenih smeri nihanja.

3. Prostor, navadno za preoblačenje, ki deli kontaminiran ali nečist ali prostor od nekontaminiranega ali čistega, zlasti pri operacijskih dvoranah in oddelkih za intenzivno terapijo.

Filter - pnevmatika V pnevmatičnem omrežju filter izloča mehanske primeси in vlogo. Filter deluje na dva načina:

1. Stisnjeni zrak na vhodu steče skozi usmerjevalne šobe in se zvrtilci. Centrifugalna sila usmeri tekočinske in večje delce nečistot na steno posode, kjer spolzijo na dno.

2. Manjši delci se očistijo s pretokom skozi porozni filtrski vložek, ki je lahko papirnat (zamenljiv) ali pa je primeren za večkratno čiščenje (iz sintrana porognega materiala).


Premeri porfiltrskega vložka so določeni glede na zahtevano stopnjo čistosti zraka:

normalna čistost $23 - 40 \mu\text{m}$


fina čistost $12 - 20 \mu\text{m}$

zelo fina čistost $5 - 10 \mu\text{m}$

Glede na uporabo pnevmatičnih sistemov (rudarstvo, prehrambena industrija, zdravstvo ...) se filtri razdelijo na 7 kakovostnih razredov.



Običajno je filter kombiniran v istem ohišju z regulatorjem tlaka. Simbol:




Vzdrževanje: gl. geslo Pnevmatika - vzdrževanje.
Fizično aktiviranje Namerno aktiviranje, za katerega je predvideno, da ga povzroči človek, brez vplivov procesa, ki ga krmilimo ali reguliramo.

Simboli za fizično aktiviranje predvidevajo predvsem naslednje možnosti: s pritiskom, z zasukom s potegom, ročno ali nožno. Izraz pogosto up. pri potnih ventilih, pri kontaktih in stikalih. Ant. procesno aktiviranje (mehansko ali brezdotično).


Fluid Snov, ki se lahko pretaka, npr. tekočine in plini. Izraz izvira iz ang. fluid - tekoč, plinast.

Funkcijski diagram Diagram, ki prikazuje celotno funkcijo krmilja: diagram pot-korak in krmilne dijagrami za vse dajalnike signalov.

Za eden potni ventil praviloma rišemo samo eden krmilni diagram, tudi če je izhodov več. Imamo naslednje pnevmatično vezje:




Narišimo funkcijski diagram za to vezje:



Čeprav priključki obeh potnih ventilov na shemi niso oštiviljeni, pa vseeno poznamo standarde - zato dobro vemo, kateri je priključek št. 4 za potni ventil 1S1.

Prim. Diagrami gibanj, Diagram pot-čas.

Funkcijski načrt Procesno orientiran prikaz krmilne naloge. Krmilno naložo lahko prikazuje z bistvenimi lastnostmi (**grob struktura**) ali s potrebnimi podrobnostmi (**podrobna struktura**). Prikaže lahko tudi časovno odvisnost posameznih funkcij. Za izdelavo funkcijskega načrta uporabljamo simbole v skladu z DIN 40900 ali IEC.



Iz funkcijskih načrtov izdelamo ladder dijagrame. **Glušnik** Naprava, ki duši hrup, ki ga povzročajo izpušni plini pri zgorevalnih motorjih. Tudi majhen valjavi predmet, ki se za zmanjšanje hrupa privije v odzračevalne priključke potnih ventilov.

Gradnik V tehniki s tem izrazom pogosto mislimo na osnovni sestavni del, s katerim sestavljamo celoto: ~ pnevmatičnega (hidravličnega) omrežja.

GRAFCET Francoska kratica **GRA**pe Fonctionnel de Commande Etapes/Transitions.


To je način načrtovanja in prikaza delovanja avtomatiziranih sistemov, ki ni odvisen od tehnične izvedbe - namenjen jelahko za električne ali pnevmatične ali hidravlične itd. naprave.

GRAFCET je grafično orodje za opisovanje **koračnih krmilij** in je v bistvu posebna vrsta diagrama poteka, ki uporablja **standardizirane simbole** po EN 60848:2002-12. Pomaga nam pri organizaciji in **sistematisaciji** našega strokovnega dela. Uporabljamo ga lahko tako za predstavitev velikih sistemov kot tudi za prikaz podrobnosti.


GRADNIKI GRAFCET-a so:

- **korak** s pripadajočo **akcijo**,
- **prehod** s pripadajočim **pogojem**,
- **povezave** med koraki in prehodi.


Korak je pravokotne oblike, označen s številčno ali črkovno ozako.




Vsakemu koraku je pripojena akcija



Prehod je vodoravna črtica na povezavi. Vedno je označena s pripadajočim pogojem.



Povezave prikazuje spodnja risba.



PRAVILA GRAFCET-a:


1. Začetni korak je lahko samo eden.
2. Prehod je omogočen samo takrat, ko so vsi predhodni koraki aktivni.
3. Korak postane aktivni, ko je izpolnjen pogoj za prehod pred njim. Aktiven ostane, dokler ni izpolnjen pogoj za prehod na naslednji korak.

Takrat se deaktivira, naslednji korak pa postane aktivен.

4. Sočasni prehodi se izbrišejo hkrati.

5. Sočasni koraki se aktivirajo ali deaktivirajo hkrati s prioriteto na aktiviranju.


OSNOVNE STRUKTURE:




Primer rešene naloge:

Dva vozička naj se zmenično premikata levo - desno med označenimi mejami A, B, C in D tako dolgo, dokler je vklopjena tipka 1.


TIPKA 1



Rešitev:





Higrometer Vlagomer, priprava za merjenje vlage v zraku. Deluje na principu raztezanja materialov v odvisnosti od vlage. Taki materiali so npr. živalska dlaka, nekatere vrste gum itd..




Prim. vlažnost, psihrometer.

Higroskopen Ki nase veže vodo - kemijsko ali fizikalno, z adsorpcijo ali adsorpcijo. Npr. silicijev dioksid SiO_2 , kalcijev klorid CaCl_2 , kobaltov klorid CoCl_2 , brezvodni etanol, žveplova(VI) kislina H_2SO_4 , glicerol, sorbitol. Sin. higroskopičen.

Hitra spojka Pnevmatični ali hidravlični priključek, sestavljen iz vtikača in vtičnice, ki hitro in zanesljivo povezuje cevi ter naprave. Sin. hitrovezna spojka, hitra sklopka, avtomatična sklopka:



Poznamo veliko različnih izvedb pnevmatičnih ali hidravličnih spojk, npr.:



Najpogosteji NAČIN DELOVANJA hidravlične hitre spojke: oba priključka vsebujejo nepovratni ventil z vzmetjo, ki preprečuje izhajanje fluida. Konstruirana sta tako, da se oba ventila odpreta, ko ju spojimo. Priključka pri tem zaskočita zato, ker vzmetni zunanji obroč ženskega dela pritiska kroglice v utor moškega dela ter na ta način vzdržuje položaj. Če pogrememo obroč, sprostimo kroglice in priključka lahko spet razstavimo:



Obstajajo tudi pnevmatične hitre spojke s podobnim načinom delovanja.

Vzdrževanje: da bi preprečili težave pri sklapljanju in razstavljanju, je potrebno tako moški kakor tudi ženski del občasno namazati.

Tudi nekatere izvedbe pnevmatičnih cevnih priključkov so neke vrste hitre spojke, le da v tem primeru nimamo vtikača - v priključek vtaknemo kar cev direktno.

Na podoben način kot hitra spojka deluje avtomatični odzračevalni ventil pri hidravliki. Prim. Pnevmatična-osnovne naprave in elementi, Pnevmatični cevi priključki, Razvod.


Hitroodzračevalni ventil Glej Zaporni ventili.

Hitrovtični priključek Pnevmatični priključek, ki:

- cevi povezuje tako, da plastično cev enostavno potisnemo v priključek
- cevi razstavimo s pritiskom na obroček, ki se nahaja na priključku



Osnovna izvedba teh priključkov služi samo za hitro povezovanje cevi:



Če poskušamo izvleči cev, stročnica nasede na notranjo izboklino in s tem močno pritisne na cev. Zato cevi ne moremo izvleči, razne če pred tem pritisnemo na obroč stročnice.

Starejše izvedbe hitrih priključkov zagotavljajo te-snenje z zunanjim prstanom, ki stisne stročnico z zunanjega strani.

Samozaporni hitrovtični priključek pa ima vgrajen enosmerni ventil v vzmetjo, ki prepriča stisnjen zrak samo, če je na drugi strani priključena cev. Ko v prosti priključek potisnemo plastično cev, se namreč enosmerni ventil v vzmetjo odpre.


Samozaporne izvedbe hitrih priključkov potrebujejo za zagotavljanje stisnjenega zraka čim bliže delovnemu mestu. Symbol:




Delovanje samozaporne izvedbe:

PRED VSTAVLJANJEM PLASTIČNE CEVI


TESNILO • **VZMET** • **VENTIL** •




PO VSTAVLJANJU PLASTIČNE CEVI




Včasih je potrebno s pomočjo pnevmatičnih cevnih priključkov povezovati trde in gibljive cevi, moške (vijak) in ženske (matica) priključke ipd.:



TRDA
CEV



TRDA
CEV




GIBLJIVA
CEV

(**MOŠKI DEL**) (**ŽENSKI DEL**)

Hitrovezna spojka Glej Hitra spojka.

Hladilne naprave Naprave, ki proizvajajo ali uporabljajo temperature, nižje od okoliških. Simbol za hladilnik (hladilno napravo):



Prim. Oljni izločevalnik.

Hlajenje Glej Hladilne naprave.

Indirektno krmiljenje aktuatorjev Glej Posredno krmiljenje aktuatorjev.

Indikator tlaka Naprava, ki pokaže, ali je v sistemu stisnjen zrak. Najpogosteje se v primeru zadostnega tlaka prikaže rdeč znak:



Za razliko od indikatorja pa manometer tudi meri tlak v sistemu.

Informacija

1. Množica vrednosti, ki jih zbiramo za reševanje nekega problema. Med njimi so lahko nekatere vrednosti tudi neuporabne - razl. podatki.

Če problem rešujemo s pomočjo računalnika, tedaj računalnik informacije sprejme in jih po obdelavi izda.

2. Kar se o neki stvari pove, sporoči in lahko ima določen pomen: obvestilo, pojasnilo itd. Npr.: dati, dobiti ~o, iskati ~e; imeti dobre, zanesljive ~e; napačna ~. Prim. podatek.

3. Celota vrednosti o neki dejavnosti ali področju (npr. dedna ~).

Informacijski oziroma krmilni del krmilja: tisti del, ki skrbí za prenos informacij (signalov).

V ta del spadajo:

• pnevmatični ali hidravlični krmilniki: potni ventili, krmilniki poti, zaporni, zapirni in tokovni ventili

• električna stikala, elektromagnetni ventili (solenoidi) in releji (relejava tehnika)

• logična vezja, ki izvajajo neki program

• programabilni digitalni krmilniki (PLK oz. PLC)


Inštalacija Napeljava, npr. električna, vodovodna, pnevmatična, hidravlična itd. ~. Načrtna namestitev žic, cevi, naprav za določeno delovanje, zlasti v stavbah. Tudi postavitev oz. namestitev nečesa.

Inštalater: kdor se poklicno ukvarja z nameščanjem in popravljanjem inštalacij. Sin. instalacija.

Integrirati Povezovati, združevati, vključevati.

Integriran - združen, vsebovan, vključen v neki večji celoti. **Integrirano vezje**: glej Vezje. **Integral** - celota, skupnost. **Integriteta**: celotnost, popolnost, skladnost.

Istotočni ventil Ventil, ki se odpira v smeri toka fluida. Takšni ventili se v primeru okvare ne zaprejo. Prim. Protitočni ventil.



Izhodiščno stanje potnega ventila Glej geslo Potni ventil - stanja.

Izjavnostna tabela Tabela, ki pri logičnih funkcijah ali vezalnih shemah prikazuje vse rezultate (izhodne veličine) pri vseh možnih vhodnih veličinah (korakih). Omogoča nam, da preverimo, ali sistem deluje tako, kot želimo. Sin. pravilnostna tabela.

Npr.: izjavnostna tabela za logično funkcijo:

$$X = \bar{A} \wedge B$$

izgleda tako:

A	\bar{A}	B	X
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0



Sin. pravilnostna tabela.

Izločevalnik olja Glej Oljni izločevalnik.**Izločevalnik vlage** Vlaga je v pnevmatičnih sistemih nazačelena (podrobneje glej geslo Vlaga v pnevmatičnih sistemih), zato jo izločamo s pomočjo izločevalnikov vlage ali sušilnikov zraka.



Vrste naprav, ki delujejo kot izločevalniki vlage:

a) **Filtri**, tudi v sklopu pripravne grupe. Namenjeni so za izločanje manjše količine vlage.b) **Zbiralnik kondenzata** je posoda v pnevmatskem sistemu, ki se nahaja na tistih mestih, kjer pričakujemo večjo količino kondenzata. Običajno se uporablja pri večjih pnevmatičnih omrežjih, ki imajo fiksne (kovinske) vode.

V spodnjem delu zbiralnika kondenzata se nahaja ventil za izpust kondenzata. Na tem mestu naj ne bo nameščen priključek za porabnika zraka. Priključek za porabnike stisnjenega zraka naj bo nameščen na višji legi - da pnevmatične naprave ne bodo "goltale" kondenziранe vlage.

Glede položajev za nameščanje zbiralnikov kondenzata glej risbo pod geslot Pnevmatika - osnovne naprave in elementi.c) **Izločevalnik vlage** z avtomatskim odvajanjem. Običajno deluje na principu plovca - večja količina vlage ga dvigne in vlaga se izloči:d) **Posebne naprave** za izločanje vlage, npr. ciklonski separator kondenzata.

Simboli:

**Izmenični nepovratni ventil** Glej Zaporni ventili.**Izpustni ventil** Ventil, ki izpušča zrak, če je na vstopni strani presežen izpustni tlak. **Uporaba:** v tlačni posodi (varnostni oz. omejevalni ventil) ipd. Običajno deluje na kroglico in vzmet. Prim. zapirni ventil. Simbol:**Izlek** Gl. geslo Pnevmatični cilindri, ang. extend.**Kaskada**

- Niz zaporedno postavljenih naprav iste vrste, ki po stopnjah obdelujejo energijo, material ali podatke. Npr. ~ jezov pri regulaciji hidournikov.
- Pri **načrtovanju**: razdelitev problema na skupine, najdemo rešitev za vsako skupino in nazadnje povežemo skupine v skupno rešitev. Takšna je npr. **kaskadna metoda** pri načrtovanju zaporednih krmilij (npr. pnevmatičnih).
- Manjši stopničasti slap: umetno narejena kaskada. Tudi slapu podoben ognjemet.

Kaskadna metoda Na preprost način lahko načrtujemo le pnevmatično vezje, pri katerem se gibi delovnih valjev znotraj delovnega cikla izmenično ponavljajo, npr. 1A+, 2A+, 1A-, 2A-. Včasih pa se **gibi** delovnih valjev znotraj delovnega cikla **ne ponavljajo izmenično**. Tipičen primer je vpenjanje in žigosanje 1A+, 2A+, 2A-, 1A-, glej neuspešen poskus reševanja pod geslot Škarjasti signal.

Takšne probleme lahko reši kaskadna metoda. Uporabljamo jo, ko se s klasičnim načrtovanjem ne moremo rešiti škarjastih signalov.

Poskusimo nalogo 1A+, 2A+, 2A-, 1A- rešiti s kaskadno metodo! Diagram pot-korak že poznamo.


Vrstni red dela po tej metodi je naslednji:

A. Najprej narišemo samo oba delovna valja s pridajočima delovnima potnima ventiloma. Sistem moramo razdeliti na **kaskade** (skupine) tako, da bodo v eni kaskadi samo gibi različnih delovnih valjev:

1. kaskada 1A+, 2A+ (1. veja)
2. kaskada 2A-, 1A- (2. veja)

Vsaka kaskada bo vezana na svojo **vejo**. Veja je vod, v katerem oskrba s stisnjениm zrakom ni vedno zagotovljena - izmenično bo s stisnjениm zrakom oskrbovana veja 1 in nato veja 2.

B. Preklapljanje med vejami bodo zagotavljali **menjalni ventili** (preklopni ventili), ki jih je **za ena manj od števila vej**. V našem primeru imamo eden menjalni ventil. Narišemo lahko osnutek bodočega pnevmatičnega vezja:



C. Zapišemo še logične enačbe za sproženje izvlekov, uvlekov in menjalnega ventila:


- 1A+ = 1.veja
- 2A+ = 1.veja \wedge 1S2
- 1A- = 2.veja
- 2A- = 2.veja \wedge 2S1

Menjalni ventil 5/2:

Preklop v 1.vejo: 2.veja \wedge START \wedge 1S1

Preklop v 2.vejo: 1.veja \wedge 2S2

Sedaj pa lahko iz osnutka preidemo na končno pnevmatično shemo:



Prim. Taktna veriga.

Kibernetika Veda o upravljanju sistemov, ukvarja se s **krmiljenjem** in **regulacijo**. Prevod v slovenščino: upravljanje, vodenje. Ang. cybernetics, beseda izhaja iz gr. kybernetes: krmar.

Kibernetika preučuje in primerja:

- komunikacijske in nadzorne mehanizme v živčnem sistemu **živih bitij**
- mehanizme zapletenih elektronskih **strojev**

Kolizija signalov → Škarjasti signal.

Kombinacijsko krmilje Glej Krmilje in znotraj tega gesla Vrste krmilij: logična ali kombinacijska krmilja. Sin. logično krmilje.

Kombinirano aktiviranje potnih ventilov Glej Potni ventil - načini aktiviranja.

Kompresijsko razmerje Pomemben podatek **pri motorjih z notranjim zgorevanjem**. Je prostorninsko razmerje plinov v valjih pred komprimiranjem in po njem.

Običajni bencinski motorji imajo kompresijsko razmerje ~ 9:1, kar pomeni, da se zmes stisne na devetino prvotne prostornine.

Pri dizelskih motorjih je k.r. ~ 22:1, lahko tudi več. Visoko k.r. je potrebno že zato, da se v valjih stisnjeni zrak ogreje za samodejni vžig goriva. Po drugi strani pa je tudi termodinamični delovni krožni proces ugodnejši, boljši je izkoristek.

Kadar merimo kompresijo v avtomehanični delavnici, takrat **merimo pritisak** in ne kompresijsko razmerje! Da bo izmerjena vrednost čim bolj podobna kompresijskemu razmerju, proizvajalci ponavadi predpišejo, da se kompresija meri pri delovni temperaturi, torej **pri topljem motorju**. Običajno se v delavnih priročnikih podajo tudi **minimalne vrednosti kompresijskega tlaka** - če jih motor ne doseže, je nekaj narobe s tesnenjem ventilov, batnih obročkov ali je kakšna druga napaka v cilindru.

Kompressor Delovni stroj, ki **stiska** (komprimira) **pline** (stisljive fluide) - mehansko energijo spreminja v potencialno (tlačno) energijo. Prim. Tlačilka.

GLAVNA PNEVMATIČNA PODATKA pri kompresorju sta:

a) **Zmogljivost** - največji volumski pretok, ki ga zmore kompresor pri določenem tlaku. Običajna merska enota je [L/min], lahko tudi [m³/min]. Poznamo:

• **Efektivno zmogljivost** Q_e (**dobava**, **izhodna zmogljivost**, **pretok**) - realna razpoložljiva količina stisnjenega zraka, ki je **najpomembnejši podatek** za praktično uporabo kompresorja. Vedno je podana **pri določenem delovnem tlaku**, npr. 290 L/min pri 6 bar.

Če želimo zagotoviti trajno neprekinjeno obratovanje pnevmatičnih naprav, mora biti efektivna zmogljivost kompresorja **večja od vsote PORAB ZRAKA pri vseh porabnikih**, ki delujejo **hkrati**.

• **Theoretično zmogljivost** Q_t ali Q_i , ki se lahko teoretično izračuna, npr. za batni kompresor:

$$Q_t = V_k n \quad [\text{L/min}, \text{m}^3/\text{min}]$$

V_k ... volumen kompresorja [L, m^3]

n ... vrtlina hitrost [min^{-1}]


Včasih jo proizvajalci imenujejo tudi **sesalna zmogljivost** ali **sesanje**, ker predstavlja pretok vsesanega zraka. Teoretično zmogljivost je seveda veliko **večja** od efektivne zmogljivosti, saj v tem primeru kompresor ne stiska zraka na delovni tlak - zato **nikar ne zamenjuje** oba strokovnih izrazov!

Od sesalnega pretoka je treba odšteti vsaj ~30%, da dobimo efektivni pretok zraka.


b) **Tlok** kompresorja:

- največji nadtlak** p in [bar, MPa], ki ga lahko kompresor zagotavlja
- primarni tlak**, ki je praviloma povezan z efektivno zmogljivostjo

Pri kompresorjih na električni pogon sta pomembna podatka tudi **moč elektromotorja** [W] in **priklučna napetost** (enosmerna, izmenična). **Izkoriščki** kompresorjev so od 50% (manjši kompresorji) pa do 80% (večji kompresorji). Simbol:



Možna simbola za pogon kompresorja:



Najpomembnejši vpliv na izbiro kompresorja imajo **porabniki** (delovne komponente) - **večja** kot je **skupna poraba** zraka pri izbranem primarnem tlaku, **večja** mora biti **efektivna zmogljivost kompresorja**. Velikost tlačne posode nato določimo s pomočjo diagrama (glej geslo Tlačna posoda).

Razen zgoraj navedenih podatkov pa **NA IZBIRO KOMPRESORJA VPLIVAJO** tudi:

- **vir energije** je vedno pomemben: **mehanski** pogon, **motor z notranjim zgrevanjem** ali **elektrika** (enosmerni, izmenični, morda celo **trifazni** tok)
- **dimenzijske** kompresorja (sploh pri mobilni uporabi so pomembne čim manjše dimenzijske),
- **vklopno število** (glej posebno geslo), **zanesljivost** delovanja, **hrup** in seveda - **cena**.

Kompresorji so lahko **OLJNI** ali **BREZOLJNI**.

BREZOLJNI kompresorji **ne mažejo tesnilnega prostora kompresorja**, lahko pa mažejo ležaj ojnične z mastjo ali oljem za trajno uporabo (mazivo se ne doliva in ne zamenja). Poznamo:

- brezoljne membranske kompresorje in
- brezoljne batne kompresorje, pri katerih sta bat in ojnica običajno v enem kosu

Brezoljni kompresorji so pri enaki efektivni zmogljivosti / tlaku **cenejši** in **lažji** od oljnih kompresorjev. So pa tudi glasnejši in **ne delujejo tako trajno** kot oljni kompresorji - na njih pogosto piše NO SERVIS (ni popravila ob okvari). Lahko pa so dobra izbira **za občasno uporabo**, npr. za **airbrush**.

OLJNI (**oljno mazani**) kompresorji imajo olje v bloku kompresorja. Ojnični ležaj, valj in ležaj v batnem sorniku se mažejo **s pljuskanjem** in **z oljno meglo** (aerosolom). Zato so **tišji** in trajajo **nekajkrat dalj časa** kot brezoljni kompresorji. Vendar, po drugi strani se **ne moremo izogniti oljnim delcem v stisnjem zraku**, saj olje prehaja tudi v tesnilni prostor - to olje je neuporabno in se **mora filtrirati**. **Kompresorska** (tesnilna) **olja** so lahka olja, ki zagotavljajo visoke tlače, obenem pa zaščito pred obrabo in korozijo. S tem zagotavljajo dolgo življensko dobo kompresorja. Njihovo viskoznost označujemo tudi po SAE, kot npr. motorna olja.

Z oljem ustvarimo **tanek oljni film na stenah valj** (zelo kvalitetni kompresorji le 2 do 8 μm), po katerem drsijo batni obročki. V stisnjem zraku nastanejo aerosoli z 1 do 3 mg/m^3 olja. Ta olja pa so že uporabljenia, nimajo več nobenega mazalnega ali tesnilnega učinka in zato nimajo nobene uporabnosti. S filtriranjem se lahko znebimo skoraj 100% teh delcev, obstajajo celo **sterilni** filtri. Oljni kompresorji so **težji** in **dražji**. Za **vsakodnevno uporabo** je oljni kompresor edina možna preudarna rešitev. Kdor pa se želi odreči pripravi zraka, se bo pač odločil za brezoljni kompresor.

Zračni tlak lahko dosežemo na 2 načina:

1. Z direktnim zmanjševanjem volumna (kompresijo), tako da na izhodu že dobimo zračni tlak. Predstavniki: **batni**, **membranski batni** in **lamelni** (krilni, rotacijski) kompresor.

2. S pospeševanjem hitrosti zraka. Zračnemu toku **povečujemo izstopno hitrost**, s tem pa **kinetično energijo**, ki se nato spremeni v tlačno šele v nekem zaprtem volumnu. Tlačna razlika Δp med tlakom na vhodu in tlakom na izhodu znaša nekaj 100 mbar. Predstavniki: **volumetrični**, **vijačni** in **turbokompresor**.

Efektivne zmogljivosti in tlačna območja za glavne vrste kompresorjev so:


Tip kompr.	$Q_e [\text{m}^3/\text{h}]$	$p [\text{bar}]$
Batni	180 - 24.000	1,0 - 1.000

Lamelni	270 - 15.000	0,2 - 13
Vijačni	200 - 60.000	0,8 - 40
Volumetrični	40 - 3.500	0,3 - 6
Radialni	300 - 230.000	0,5 - 300


Stisnjeni zrak, ki zapušča kompresor, je **vroč**, vsebuje **vodno paro**, onesnažen je **z oljem** iz kompresorja in z umazanimi **delci**. Zato tak zrak ohladimo, nastali kondenzat pa izpuščamo z izločevalnikom kondenzata. Preostalo vlogo pa lahko izločimo iz stisnjenega zraka tako, da zrak sušimo. Izkoristki manjših kompresorjev znašajo 50%, velikih pa do 80%.

V praksi **kompresorje** pogosto **povezujemo med seboj**. To lahko naredimo na dva načina:

- a) **Enostopenjsko**: vsak kompresor ima svoje sesanje iz okolice (atmosferski tlak), vsi kompresorji pa imajo skupen tlačni del (tlačijo v isto posodo). Tako **povečujemo predvsem pretok** (bolj kot tlak), pa tudi dobava zraka je bolj enakomerna kot pri enobatnem kompresorju:



b) **Večstopenjsko**: stisnjeni zrak iz prvega kompr. povežemo s sesanjem drugega kompresorja itd. Na ta način **povečujemo predvsem tlak** v pnevmatskem sistemu, pa tudi pretok (sploh če zrak vmes hladimo). Poznamo dvo-, tri- in večstopenjske kompresorje:




Dvostopenjsko povezana batna kompresorja

Povezovanje kompresorjev močno spominja na povezovanje akumulatorjev: zaporedna vezava povečuje skupno napetost (V), vzporedna vezava pa kapaciteto (Ah).


Prim. puhalnik, ventilator, zgoščevalnik.

Kompresor - aksialni Lopatice so obrnjene v aksialni smeri, npr. letalski kompresor:



Sin. osovinski kompresor.


Kompresor - aksialni z nihajočo ploščo Deluje na enak način kot aksialna batna črpalka:



Ker zavzema malo prostora, se pogosto uporablja


za avtomobilske klimatske naprave.

Kompresor - batni Pri premikanju ročičnega goniла gor in dol se zrak vesesava ni nato iztisne. Delovanje krmilimo s sesalnimi (vstopnimi) in tlačnimi (izstopnimi) ventili.




Z batnimi kompresorji dosegamo visoke izkoristke in visoke tlake.

Kompresor - lamelni Rotor je v ohišju nameščen ekscentrično. V radialne utore rotorja so vstavljeni premična krilca (lopatice), ki jih centrifugalna sila potiska navzden, da tesno drsijo po statorju. Prostor med dvema sosednjima krilcem imenujemo celica. Povišanje tlaka nastane zaradi pomjanjevanja volumna v vsaki celici:



Prednosti lamelnih kompresorjev: mirno in enakomerno delovanje (brez vibracij kot npr. pri batnem kompresorju) ter **majhne dimenzijske**. Slabost je manjši izkoristek ter obraba lopatic. Sin. krilni kompresor.


Kompresor - membranski Delujejo podobno kot batni kompresorji, le da vlogo bata prevzame membrana. Običajno imajo velik premer valja in kratek gib bata, gospodarni pa so tudi pri majhnih pretokih in nizkih tlakih.



Ker ni potrebno mazati tlačnega prostora, je stisnjeni **zrak čistejši** v primerjavi z batnimi kompresorji - zato jih uporabljamo v kemični, prehrambeni in farmacevtski industriji, tudi za airbrush.


Vendar - membrano je treba zamenjati. Najboljše membrane imajo življensko dobo 4000 do 8000 h.

Kompresor - membranski batni Pravijo mu tudi oljni membranski kompresor in je seveda dražji od običajnega membranskega kompresorja:



Ker ni potrebno mazati tlačnega prostora, je stisnen **zrak čistejši** v primerjavi z batnimi kompresorji - zato jih uporabljamo v kemični, prehrambeni in farmacevtski industriji.


Kompressor - radialni (turbokompressor)



Radialni kompressor - če ga poganja turbina, je to **turbokompressor**


Prim. Turbokompressor.

Kompressor - vijačni Odlikujejo se po majhnih vgradnih dimenzijsah, po nižji končni temperaturi stisnjenega zraka in po enakomerni oskrbi z zrakom. Stisnjeni zrak vsebuje majhno količino oljnih par, ~ 3 ppm.




Delovanje vijačnega kompressora

Kompressor - volumetrični Zrak se na vstopni strani vsesava v komore, kjer se mu zaradi vrtenja batov zmanjšuje prostornina in zato narašča tlak do neke določene končne vrednosti.



Volumetrični (Rootsov) kompressor




Rotorji volumetričnega kompresorja

Kompressorska enota Sestav, ki nam omogoča:

- nastavljanje **stabilnega delovnega tlaka zraka**,
- zadostno **varnost** ob uporabi.

Kompressorska enota **filitra samo vstopni zrak**, za natančno pripravo delovnega zraka (filter, naoljevalnik itd.) pa so namenjene druge naprave.

Sestavni deli kompressorske enote:



1 zračni filter in vstop zraka **2** kompresor **3** tlacišči vod do tlačne posode **4** jermenski pogon (možnost) **5** elektromotor **6** **tlacio stikalo**, ki avtomatično izklaplja motor, ko se doseže nastavljeni primarni tlak v tlačni posodi **7** izpustni (varnostni, nadtlacični) ventil **8A** manometer za primarni tlak **8B** regulator tlaka z manometrom (naj bo zavarovan proti nehotenemu odvijanju) **9** razdelilnik s hitrimi sklopkami (možnost), ki omogoča priklop na delovni tlak, lahko pa tudi povezavo tlačne posode z drugim kompresorjem **10** zapirni ventil **11** oskrbovalna cev z delovnim tlakom za pnevmatični sistem **12** tlačna posoda **13** ventil za izpust kondenzata

Kompressorsko enoto v pogovoru imenujemo kar **kompresor**. Razlikuj: kompressorska postaja.

Kompressorska postaja Prostor, v katerem je postavljen velik kompresor in pripadajoča oprema, ki pripravlja stisnjen zrak **za večje pnevmatične sisteme** (proizvodna podjetja, delavnice itd.). Oprema običajno zajema sušilnik, oljni izločevalnik, filter za odstranjevanje nečistoč itd.




Kompressorska postaja naj bo v posebnem, zvočno izoliranem prostoru z dobrim naravnim prezačevanjem. Na mestu sesanja naj bo zrak kolikor mogoče hladen, čist in suh. Pravilna postavitev je zelo pomembna za zagotavljanje kvalitetnega stisnjenega zraka, redno vzdrževanje kompressorske postaje pa zagotavlja dolgotrajno delovanje ob minimalnih stroških.

Kompressorsko hlajenje Glej Hladilne naprave.

Končno dušenje cilindrov Z zaviranjem batov na koncu izvleka ali uvleka **preprečimo** udarjanje batov v pokrov valja, kar povzroča:


- poškodbe** na batu in na končnih legah valjev
- tresljaje** v končnih legah, kar je seveda neugodno tako za delovanje kot tudi za hrupnost
- preveliko in nepotreben **porabo energije**

Simbol dvostrnega delovnega valja z nastavljenim končnim dušenjem vidimo tudi pod geslom Pnevmatični cilindri:



DVOŠMERNI DELOVNI VALJ Z NASTAVLJIVIM KONČNIM DUŠENJEM

Poglejmo enega od možnih načinov delovanja:



A in B sta priključka. Skozi enega od njiju doteka stisnjeni zrak, skozi drugega pa izstopa odzračevanje. Z rdečimi črtkami je narisani položaj bata, pri katerem začne delovati enosmerni dušni ventil. V tem trenutku **se zapre zrak v volumen 1**, izteka lahko samo skozi dušilni ventil. Zato se pojavi **tlak**, ki deluje **v nasprotni smeri gibanja bata**, hitrost bata pa zato stopi pada.

Končno stikalo Stikalo, ki reagira na neko fizikalno veličino in se lahko vklopi brez našega fizičnega namena.

Končno stikalo sestavlja:

- SENZOR**, ki zaznava vhodne signale. Pri tem je pomemben **položaj** (pozicija) senzorja.
- MONOSTABILNO STIKALO**, ki ga senzor aktivira. Monostabilno stikalo je **dajalnik katerihkoli signalov**, to ni nujno električno stikalo. Lahko je npr. potni ventil (pnevmatično stikalo), ki oddaja tlacične signale.

Med senzorjem in stikalom je lahko tudi **PRETVORNIK SIGNALA**, ki pretvarja npr. iz optičnega v električni signal.

Sen. signalni ventil, mejno stikalo, mejni signalnik, mejni ventil, kontaktno tipalo (mehansko, električno), pozicijsko stikalo, razvodni ventil. Prim. Senzor, Mikrostikalo.

Končno stikalo **deluje tako**:

- Senzor zazna neko fizikalno veličino** (sila, tlak, svetloba, kapacitivnost, magnetno polje itd.). Najpogosteje **prepozna**, kdaj je neki premikajoči predmet zavzel določeno **pozicijo**.
- Izhodni signal senzorja aktivira monostabilno stikalo ali potni ventil, ki **oddaja signal** (pnevmatični, hidravlični, električni, mehanični itd.) in s tem sproži delovanje neke naprave (delovnega valja, elektromotorja ipd.).

Primer uporabe: odpiranje vrat povzroči aktiviranje končnega stikala, ki prižge luč.

Primeri veličin, ki jih lahko zaznavamo:

- polozaj batnice delovnega valja**
- višina**, npr. določanje nivoja tekočine v posodi
- Katere informacije še lahko daje** končno stikalo:
 - čas**: kdaj je obdelovanec prispel na položaj za nadaljevanje obdelovalnega procesa
 - števje** števila izdelkov
 - določanje razdalje** med obdelovanci itd.

Po **načinu zaznavanja** pozicije (vhodni signali) **DELIMO** končna stikala **NA SKUPINE**:

- Kontaktna** končna stikala se aktivirajo z direktnim fizičnim stikom (mehanično aktiviranje).

Delimo jih na:

- mehanska**, ki sprejemajo in tudi oddajajo samo mehanične signale, npr. potni ventil - sprejemanje pomikov in oddajanje tlacičnih signalov; prim. **Končno stikalo - mehansko**;

• **električna**, ki sprejemajo mehanične signale in oddajajo električne signale; glej Končno stikalo - električno

b) Brezkontaktna (brezdotična) končna stikala, ki se aktivirajo brez fizičnega stika z objektom.

Senzorji sprejemajo brezkontaktne fizikalne veličine: svetloba (tudi po posameznih valovnih dolžinah: infrardeče IR valovanje, posamezne barve itd.), ultrazvok, električno in magnetno polje, radijski valovi (najpogosteje na UHF in VHF frekvencah) itd. Primeri senzorjev: induktivni, magnetični, kapacitivni, optični itd. Oddani signali so praviloma električni. Glej geslo Brezdotično aktiviranje kontaktov.

Procesno aktiviranje pa je izraz, ki zajema tako mehanično kot tudi brezdotično aktiviranje.

Pravilno poimenovanje končnih stikal zajema:

- vrsto vhodnega signala, npr. mehanski, pnevmatični, električni, hidravlični, brezdotični itd.
- vrsto izhodnega signala

Zaradi krajšega izražanja pa v praksi pogosto izpustimo kakšen podatek, npr.:

- **mehansko** končno stikalo pomeni mehanski vhodni signal, izhodni pa je pnevmatičen
- **električno** končno stikalo praviloma pomeni mehanski vhodni in električni izhodni signal

SIMBOLIKA končnega stikala mora vsebovati:

- **vrsto senzorja** (**dotični** - npr. mehanski, **brezdotični** - npr. svetlobni)
- **pozicijo** končnega stikala
- **vpliv** - na katero napravo in na kakšen način končno stikalo vpliva

Če se signali pretvarjajo, tedaj simbol prikazuje tudi način pretvarjanja signalov.

Na pnevmatičnih in elektropnevmatičnih **shemah** se končna stikala rišejo in **poimenujejo dvakrat**:

- **prvi simbol** prikazuje **vrsto** in **pozicijo senzorja**, položaj sprejemanja vhodnega signala
- **drugi simbol** prikazuje **vrsto stikala** in **način vplivanja** na delovanje sistema


Prvi in drugi simbol sta **različna**, saj je tudi njun namen različen. **Imeni** pa imata **enaki**, saj gre za eno in isto napravo.

Gesli Končno stikalo - mehansko in Končno stikalo - električno prikazujeta dva primera pravilnega risanja končnih stikal v shemah.

Končno stikalo - mehansko Pri pnevmatiki je mehansko končno stikalo najpogosteje potni ventil, ki se aktivira s kolescem ali s klecnim kolescem. Ostale možne načine aktiviranja pa najdemo pod gesлом Potni ventil - način aktiviranja, mehanično aktiviranje. Sin. pozicijsko stikalo.

Mehanska končna stikala z običajnim kolescem oddajo signal, če jih prevozimo ali povozimo s katerkoli smeri. Rišemo jih na dva načina:


1. Direktno risanje kontaktnih končnih stikal: običajno je potrebno končna stikala obrniti za 90°.



Oznaka **romba** (kar) na zgornji risbi označuje položaj, na katerem se končno stikalo aktivira. Direktni način risanja kontaktnih končnih stikal je zastarel, vendar se ponekod še uporablja.

2. Posredno risanje končnih stikal: **vsako končno stikalo** na shemi **označimo dvakrat** (posebej senzor in posebej stikalo) **z isto oznako**:

- najprej poimenujemo **polozaj mehanskega senzorja** - v našem primeru je to položaj pada delovnega valja **1S1**, ki je označen s **črtico** in **z rombom** (lahko tudi brez romba)
- **mehanski kontakt** nato skupaj z imenom **1S1** simbolično prenesemo na drugo mesto na shemi tako, da na novem položaju narišemo **izbočeno** in **šrafirano steno** (koleno):



Ker imamo že poimenovano mehansko končno stikalo, nam potnega ventila **ni treba poimenovati**. Posredni način risanja končnih stikal je **preglednejši** in omogoča jasno predstavitev krmilja tudi **pri zahtevnejših shemah** ter **pri brezkontaktnih končnih stikalih**. Zato je **predpisani s standardi**.

V tem primeru označujemo **samo pozicijo** končnega stikala. **Potnega ventila**, ki je povezan s to pozicijo, **ne imenujemo posebej** - na ta način poenostavimo krmilno shemo.

Končno stikalo **s klecnim kolescem** pa deluje tako:

- če ga prevozimo v eni smeri, tedaj **oddaja signal**
- če ga prevozimo v drugi smeri, **ne oddaja signala**

V določenih primerih nam klecno kolesce omogoča boljše rešitve.


Pozicijo končnega stikala s klecnim kolescem moramo opremiti še s puščico:

1S1

↑

○○○

Način aktiviranja potnega ventila pa izgleda tako:



Kondenzacija

1. Sprememba iz plinastega agregatnega stanja v tekoče ali trdno. **Kondenz** oz. **kondenzat**: tekočina, nastala s kondenzacijo. Nastane, ko se vlažen zrak (ali kakšen drug plin) **ohladi**.

2. Zbiranje, zgoščevanje. **Kondenzator**:

- **električni** (glej geslo Kondenzator - električni): naprava, ki zbir oz. shranjuje električni naboj
- **mehanski** (glej geslo Kondenzator-mehanski): naprava, ki paro zgošča v vodo (jo utekočini)

3. Vsaka **kemična reakcija**, pri kateri se vežeta dve ali več molekul v večjo strukturo ob odstranitvi manjše molekule (npr. amoniaka, vode).

Konjugacija Združitev. **Konjugirati**: (z)vezati, (z)družiti; biološko: spariti. Slovensko: spreganje. Biološki pomen konjugacije: prenos genetskega materiala iz ene celice v drugo.

Konjunkcija Sočasnost dveh dogodkov oz. procesov. V zvezi z logičnimi operacijami: **IN** logična funkcija. Prim. Logična funkcija, Disjunkcija, Negacija.

Kontaktno tipalo Glej Končno stikalo (mehansko, električno).

Koračni diagram Diagram, ki ima na vodoravnem osu nanešene korake, npr. diagram pot-korak, funkcionalni diagram itd..

Koračno krmilje Glej Krmilje (vrste krmilij).

Korak Glej Diagram pot-korak.

Krilni kompresor Glej Kompresor - lamelni.

Križnik Strojni element, ki povezuje batnico in ojnicno. Sestavni del križnika je **vodilo**, ki mu **zagonjava premočrtno gibanje** skupaj z batnico. Glej risbo pod gesлом Kompresor.

Krmiliti Voditi, upravljati, neposredno vplivati.

Krmilje Sklop, ki zajema **vse sestavine**, zaradi katerih stroj ali naprava deluje **po vnaprej predvidenem načrtu dela**.

Vsako krmilje je sestavljeno iz dveh delov:

A. Energetski (močnostni) **del** krmilja (mehanski, pnevmatični, hidravlični, električni itd.) in

B. Informacijski del krmilja.

Pomembna sestavina vsakega krmilja so **krmilni** in **signalni elementi**. Npr. ~ letala, avtomobila itd.

VRSTE KRMILIJ:

1. Glede na **Izvedbo** poznamo:

- **Ožičena krmilja**. Zarje je značilno, da lahko njihovo delovanje spremenimo le, če posežemo v ožičenje krmilja. To so npr.: **elektromehanska** (kontaktna) krmilja (vsebujejo stikala, releje, EM ventile itd.), **elektronska** (vsebujejo logična vrata, števce itd.), **nelektrična** (pnevmatična, hidravlična itd.).

Ferdinand Humski


hanska (kontaktna) krmilja (vsebujejo stikala, releje, EM ventile itd.), **elektronska** (vsebujejo logična vrata, števce itd.), **nelektrična** (pnevmatična, hidravlična itd.).

• **PROGRAMIRLJIVA krmilja**. Njihov način delovanja je določen s programom, ki je zapisan v pomnilniku in ga lahko po želji spremenimo. Najpogosteje se v ta namen uporabljajo programirljivi logični krmilni PLK (PLC) in mikrokrmilniki (μC).

Iz gornjega pregleda vidimo, da so **električna krmilja** **elektromehanska** in **elektronska** (polprevodniška: ožičena ali programirljiva logična).

2. Glede na odvisnost **VHODOV** in **IZHODOV**:

- **LOGIČNA** (kombinacijska) **krmilja ne vsebujejo pomnilnih elementov**, stanja izhodnih spremenljivk **y** so direktno odvisna **le od trenutnih vrednosti (stanj)** vhodnih spremenljivk **x**:



Enostavni primer je **časovno krmiljenje** šolskega zvonca ali pa krmiljenje različnih vhodnih veličin s pomočjo logičnih funkcij.

Asinhrona krmilja delujejo brez signala za tak. **Sinhrona** krmilje pa je usklajeno z neko napravo (npr. s tračnim transporterjem) ali pa deluje po določenem taktu.

- **SEKVENČNA** (zaporedna) **krmilja** - na izhodnih stanja **y** vplivajo tako vhodna stanja **x** kot tudi notranja stanja sistema **z** (**vsebujejo pomnilne elemente**):



Pomnilni elementi so npr. bistabilna stikala ali pomnilne celice v elektrotehniki, bistabilni potni ventili pri pnevmatiki / hidravliki itd. Omogočajo, da lahko **trenutno stanje** neke vhodne veličine povzroči **trajno spremembo** ene ali več izhodnih veličin. Svoja notranja stanja ohanjajo tudi, če je sistem izključen.

Najpomembnejša in najzahtevnejša krmilja so **prav sekvenčna**. Snovanje teh krmilij si olajšamo z uporabo prenosnih funkcij, frekvenčnih karakteristik, preverjamo tudi stabilnostne pogoje itd.. Upoštevamo tudi, da se lahko **ista kombinacija** vhodnih spremenljivk zaradi dodatnih notranjih stanj preslikava v **ravilne izhodne kombinacije**.

Poznamo **dve skupini sekvenčnih krmilij**:

- > **PROSTO delujoča krmilja** - na vhodu se lahko pojavijo veličine v poljubnem zaporedju. Funkcijska odvisnost med vhodnimi, notranjimi in izhodnimi veličinami je poljubna, lahko **tudi analogná**. Npr.: krmilje, ki išče praštevila med številami 1 in 100.

> **KORAČNA krmilja** - delovna naloga se izvede po korakih, ki si sledijo v točno določenem zaporedju. Vsak naslednji korak se prične **šelev potem**, **ko se prejšnji korak zaključi**. Delovanje krmilja sproži začetni korak.

Običajno se zaporedje **ciklično ponavlja** - korake lahko združimo v **delovni cikel**.

Primeri koračnega krmilja: delovanje pralnega stroja, tudi pnevmatična in hidravlična krmilja so najpogosteje koračna.

Snovanje koračnih krmilij je sistematično delo, vse možnosti podrobno analiziramo z diagra-


mi gibanj. Primer analize koračnega krmilja - glej geslo Načrtovanje pnevmatskih krmilij.

Pri koračnem pnevmatskem krmilju lahko težave povzročajo bistabilni ventili - glej geslo Škarjasti signal.

Prim. Načrtovanje krmilij. Razl. krmilnik.

Krmiljeni nepovratni ventil Glej Zaporni ventili.


Delovanje:



Krmiljenje Upravljanje neke **izhodne** oziroma **krmiljene** veličine X na ta način, da:

- sistem sprejema podatke o vhodni (**krmilni**) veličini Y, pri tem je **prenos podatkov** lahko **ročen** in/ali **avtomatiziran**
- da spremembra vhodne veličine vpliva na spremembo izhodne veličine X; pri tem je **pretok informacije enosmeren**, od vhoda proti izhodu: samo Y vpliva na X, **obratnega vpliva ni**
- **nimamo povratne informacije** o trenutnem stanju krmiljene veličine (to je slabost krmiljenja)

Zelo pomembno je poznati razliko med besedama **KRMILJEN** (uravnavanje, **voden**, npr. ~a veličina X) in **KRMILNI** (veličina, ki **povejuje** oz. center, iz katerega gredo povelja; v našem prim. veličina Y). **Krmiljena** in **krmilna veličina** sta **prva podatka**, ki ju je potrebno prepoznati pri vsakem obravnavanem krmiljenju! Razen vhodne (krmilne) veličine so vplivne veličine tudi **motnje Z**, ki se spremenjavajo brez našega nadzora, torej neželeno:



Načelo krmiljenja ali **ODPRTE ZANKE VODENJA**: sistem S pod vplivom vhodne (krmilne) veličine Y in motenj Z spreminja izhodno veličino X.

Primeri krmiljenja:


1. Krmiljenje **temperature prostora** (krmiljena, izhodna veličina X) z **ročno** (približno) nastavljivo primerenega **pretoka tople vode** (krmilna oz. vhodna veličina Y), ki kroži skozi radiator. Ta sistem nima povratnih informacij o temperaturi prostora in tudi ne reagira na motnje.

2. Ogrevanje prostora samo tedaj, ko senzor zazna gibanje: tudi to je **krmiljenje, čeprav je zajemanje podatkov avtomatizirano**. Gre namreč za avtomatično zajemanje (merjenje) **VHODNIH, ne pa izhodnih podatkov**.


3. **Casovni krmilnik za nočno javno razsvetljavo**. Cesto osvetlimo ob določeni večerni uri, ne glede na povratno informacijo, ali je cesta res ustrezno osvetljena. Tudi podnevi se lahko pojavi potreba po osvetlitvi (npr. ob megli). Dodatna

vhodna informacija je lahko tudi morebitna uničena svetilka, pregoreta žarnica itd. Poznamo tudi časovno krmiljenje ogrevanja prostorov itd. Pogosto se zgodi, da **merimo** neko **veličino, ki ni izhodna** veličina opazovanega sistema (npr. čas, gibanje, ovire ob premikanju vrat itd.). V odvisnosti od take meritve **nato spremojemo vhodne veličine sistema** (njegovo pogosteje ga vklopimo - izklopimo), brez vsake primerjave z želeno vrednostjo. V vseh tovrstnih primerih gre za **krmiljenje** in **ne za regulacijo**.

4. Eden krmilni ali regulacijski sistem lahko krmili drugega, npr.: s časovnim krmilnikom krmilimo pretok tople vode skozi radiator in na ta način temperaturo v prostoru. Časovni krmilnik ima vhodno (čas) in izhodno veličino (pretok tople vode), ki je že vhodna veličina naslednjega krmilnega sistema. Skupen rezultat: radiator bo grel le ob določenem času.



Če se koraki vrstijo eden za drugim, imenujemo tako krmilje **koračno**. Primer koračnega krmilja je upogibanje pločevine v dveh korakih:



Ang. control, nem die Steuerung. Prim. regulacija. **Krmilna shema** Glej Vezalna shema.


Krmiljeni nepovratni ventil Glej Zaporni ventili.

Krmilni diagram Diagram, ki prikazuje **stanje signalov** na posameznih vodih (priključkih), v odvisnosti od korakov ali od časa. Prim. Funkcijski diagram.

Obravnavani priključki morajo biti tako na krmilnem diagramu kakor tudi na na krmilni shemi seveda **obvezno ustrezno označeni (oštivilčeni)** - sicer hitro pride do zmede.

S krmilnimi diagrami najpogosteje prikazujemo signale na izhodih iz krmilnih ali delovnih **potnih ventilov**, seveda v odvisnosti od koraka ali časa.

Krmilni diagram v odvisnosti od **korakov** za potni ventil 1S2 iz primera 2, geslo Diagram pot-korak:



Prim. Diagrami gibanj, Diagram pot-korak, Diagram pot-čas, Funkcijski diagram.

Krmilni elementi Elementi, ki krmiljeno veličino vodijo. Lahko so:

- Mehanski**: volan in podobni krmilni mehanizmi, potni ventili pri pnevmatiki ali hidravliki itd.
- Električni**: stikala, releji, kontaktorji, motorska zaščitna stikala, stikala na diferenčni tok (glej FID), inštalacijski odklopni (nadtokovna zaščita), bremenska stikala (v industriji: glavna stikala brez zaščite), močnostni odklopni (v industriji: glavna stikala z nadtokovno zaščito), odmicna, približevalna, mikro- in končna stikala.
- Elektronski**: triac, tiristor, močnostni tranzistor.
- Programirljivi**: PLK.
- Kombinirani**: elektropnevmatiski, elektrohidravlični itd.


Krmilni priključek, vod Vod, ki se uporablja le za krmiljenje, npr. za krmiljenje **dvtlačnih** in **izmeničnih nepovratnih ventilov** ali za **aktiviranje potnih ventilov**. Rišemo ga s črtkano črto:

Krmilni vod


Krmilni priključek **označujemo**:

1. **Z dvema številkama** npr. 10, 12, 14 (novejši standard). Pri tem označka za krmilni vod 12 pomeni, da bo delovni vod 2 pod tlakom, če bo v krmilnem vodu 12 stisnjen zrak.

Če na isti napravi uporabimo krmilna voda 12 in še 14, tedaj bo delovni vod 2 pod tlakom, če bo stisnjen zrak v obeh krmilnih vodih: v 12 in še v 14. Takšen primer je pri dvtlačnem ventilu:



2. **S črkami** X, Y, Z (starejši standard). Dvtlačni ventil bi po starem standardu označili tako:



Glej Cevi za pnevmatično omrežje (krmilni vod), Potni ventil - priključki (krmilni priključek).

Krmilnik Naprava, ki **upravlja** zunanje naprave po **v naprej določenem načrtu dela** in **brez upoštevanja** morebitnih **motenj**. Sin. upravljalnik, kontroler. Deluje tako, da:

- **sprejema** podatke o vhodnih veličinah,
- podatke nato **obdelava** (pretvori) npr. z logičnimi funkcijami ipd.,
- rezultat obdelave so **ustrezni signali**, ki jih krmilnik **oddaja** (izhodne veličine)


Ker je prilagodljiv, je krmilnik **osnovno orodje za avtomatizacijo** industrijskih procesov in naprav.

Posebna oblika krmilnikov so **PLK** - programabilni logični krmilniki, ang. **PLC** - Programmable Logic Controller in nem. SPS - Speicherprogrammierbare Steuerung. To so krmilniki, ki jih je **mogoče programirati** - pogosto jih zamenjujemo z mikrokontroljerji, mikrokrmilniki oz. mikroracaunalniki:



Tudi del CPU (mikroprocesorja) v računalniku je **krmilna enota**.

NC krmilnik pretvarja programska navodila v GIBANJE. Naloge NC krmilnika so:



- ob zagonu programa **prevaja vhodne podatke v signale**, ki krmilijo motorje za glavna in podaljšna gibanja,
- sprejema in obdeluje **povratne informacije** s

stroja, npr. o dejanski poziciji orodja / obdelovanca in ostale podatke, ki so pomembni za pravilno delovanje stroja,

- sproti **primerja** vhodne podatke in povratne informacije, nato pa na osnovi prejetih navodil sprejema odločitve in na ta način upravlja stroj, dokler program ni končan.

Preprosti NC krmilniki ne sprejemajo povratnih informacij od stroja - pravimo, da je **povezava** med strojem in krmilnikom **ODPRTA** (glej geslo CNC).

CNC krmilnik pa vsebuje tudi poseben računalnik, ki izvaja preračune in zato omogoča **izvajanje zahtevnejših ukazov** in **sprotno popravljanje programskih navodil**.

Proizvajalci CNC krmilnikov in njihova imena: **Siemens Sinumerik, FANUC, Haas, Heidenhain, Mazak, Rexroth IndraMotion MTX** (skupina Bosch) ... Sin. krmilna enota, kontroler, controller, PLC (Programmable Logic Controller), PLK (programabilni logični krmilnik). Prim. NC, CNC, postprocessor, DCS. Razl. krmilje.


Krmilnik je lahko tudi **priprava za krmiljenje domačih živali** (~ za puje, krave itd.).

Krmilnik poti Glej potni ventil.

Krmilnik tlaka Glej Regulator tlaka, Regulator tlaka - zračne zavore.

Krmilnik toka Glej Tokovni ventili.

Krogelni ventil Zapirni ventil, ki regulira pretok fluida **s preluknjano kroglo**. Da zagotovimo tesnost, sta krogle in sedež ventila izdelana ali prevečena s teflonom. Obstajajo tudi podobni ventili, ki imajo namesto krogle preluknjani valjček. Sin. ~ pipa, kroglični ventil. Prim. pipa.



Lamela Tanko, navadno podolgovata ploščica, kovinski (leseni) listič, ježiček, kolobar, trakec ipd. **Lamelirati:** iz lamel sestavljati nov proizvod: ~ les, pločevino. Papirni, tekstilni in lesni **laminati** so z umetno smolo napitji trakovi, ki so med seboj lamelirani in utrjeni pri temp. utrjevanja.

Lamelni kompresor Glej Kompressor - lamelni.

Lekaža Prepustnost, **netesnost**. Beseda izvira iz ang. leakage: prepuščanje, kapljanie.

Linearni pogon Glej Brezbatnični valj.

Logične funkcije Poseben način računanja, ki omogoča razumevanje delovanja strojev in naprav. Sin. **Boolova algebra**, preklopna algebra, stikalna algebra. Prim. Pravila stikalne algebre.

Logične funkcije obdelujejo binarne vhodne informacije, ki jih označujemo z znakoma 0 in 1.


Zelo pomembna značilnost logičnih funkcij je, da jih lahko nadomestimo s konkretnimi elementi električnih, pnevmatičnih ipd. vezij. To pomeni, da lahko na osnovi opisane logične funkcije (sheme, enačbe ipd) **konstruiramo konkretno napravo**.

Zaradi obsežnosti tematike so vsebine dodane še v naslednjih povezanih geslih:

- **Ladder diagrami**
- **Pravila stikalne algebre**
- **Veitchev diagram**

Osnovne logične funkcije, s katerimi lahko izvedemo vse logične operacije, so:

- **IN** (AND, UND, konjunkcija),
- **ALI** (OR, ODER, disjunkcija) in
- **NE** (NOT, NICHT, negacija).



IN funkcija ima **prednost** pred ALI funkcijo.

Pomembnejše izpeljane logične funkcije so še:

- **NE-IN** (NAND, UND-NICHT),
- **NE-ALI** (NOR, ODER-NICHT),
- **antivalence** (ekskluzivni ALI, ExALI, EX-OR, XOR, exclusiv-ODER, ANTI-VALENZ-Glied) in
- **ekvivalence** (EX-NOR, ÄQUIVALENZ-Glied, ekskluziv NOR)

OPIS LOGIČNE FUNKCIJE je možen:

- a) Z logičnimi **GRAFIČNIM SIMBOLI**, npr. po EN 60617-12, ki jih nato povezujemo v **LOGIČNO VEZALNO SHEMO**. Logične vezalne sheme so nato osnova za katerekoli druge sheme:

- električne
- pnevmatične
- hidravlične itd.

Glej primere grafičnih simbolov v nadaljevanju.

- b) S **FUNKCIJSKO ENAČBO**. Za posamezne logične operacije uporabljamo posebne **ZNAKE - Boolova** oz. preklopna **algebra**.

disjunkcija (ali, OR): +, ∨

$$x + y, x \vee y$$

konjunkcija (in, AND): ·, *, ∧, &

$$x \cdot y, x^* y, x \wedge y, x \& y$$

negacija (ne, NOT): -, ¬

$$\bar{x}, \neg x$$

antivalence: ⊕

Zapis preklopnih funkcij z Boolovo algebro:

$$f_1 = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot y \cdot z, \quad f_2 = \bar{x} \cdot \bar{z} + \bar{y} \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot z$$


Pri funkcionalni enačbi so vhodni podatki vedno na desni strani, izhodni podatki pa na desni.

- c) S **seznamom ukazov** ali s **krmilnim načrtom** (npr. ladder diagram), samo pri programirljivih krmilnikih.

- d) Z **IZJAVNOSTNO TABLO**: logično stanje na izhodu za vsa možna stanja na vhodu:

Inputs			outputs
W	X	Y	Z = W · X · Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

- e) S **ČASOVNIM DIAGRAMOM**. Časovno povežemo vhodne in izhodne spremenljivke, npr.:



PRAVILNOSTNE TABELE logičnih vrat:
Enakost (normally open NO): X = A


GRAFIČNI SIMBOL:



Pnevmatična shema:

A	X
0	0
1	1

Električna shema:



Pnevmatična shema prikazuje dve možnosti:

- na zgornjem simbolu je vhodni signal sila
- spodnji simbol ima pnevmatični vhodni signal

Negacija (NE člen, normally closed NC),

normirani zapis: X = \bar{A} , ki se prebere tako:


X je enak A negirano

Možen zapis: X = $\neg A$


GRAFIČNI SIMBOL:

A	X
0	1
1	0

Pnevmatična shema:



Električna shema:





Konjunkcija (IN člen), normirani zapis: X = A \wedge B

Možni zapisi: X = A · B, X = A * B, X = A & B

GRAFIČNI SIMBOL:

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Pnevmatična shema:



Konjunkcija je glede na disjunkcijo **prednostna operacija**.



Disjunkcija (ALI člen), normirani zapis: X = A \vee B

Možen zapis: X = A + B

GRAFIČNI SIMBOL:

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Pnevmatična shema:




NE-IN (NAND člen), normirani zapis: X = $\bar{A} \wedge B$

GRAFIČNI SIMBOL:




A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Pnevmatična shema:



Električna shema:

Stran 28

Grafični simboli po [MIL standardu](#) pa so:

Električna shema:

Majhen krogec na simbolu po MIL standardu vedno pomeni NE (negacija) za stanja vodnika levo od krogca.

Logične funkcije v pnevmatiki Primer logične funkcije:

$$1A1+ = 1S1 + \overline{1S2} \cdot 1S3$$

Pojasnilo:

1A1+ izvlek delovnega valja 1A1


1A1- uvlek delovnega valja 1A1

1S1 aktiviranje potnega ventila 1S1
(potni ventil 1S1 je NC)1S2 neaktiviranje potnega ventila 1S2
(potni ventil 1S2 je NO)

+ logična funkcija ALI

- logična funkcija IN

Upoštevamo prednostne operacije in narišemo shemo:



Električna shema:

Prim. Barometer. **Meh** Priprava, ki deluje ob stiskanju in raztegnjanju, npr.: kovaški meh (za pospeševanje gorenja), meh pri harmoniki, meh pri pnevmatskih vzmeteh (pnevmatsko vzmetenje) itd.

Prim. Barometer.

Mehanično aktiviranje Aktiviranje, ki ga z **direktним fizičnim stikom** povzroči **proses**, ki ga krmitimo ali reguliramo. Sin. mehansko aktiviranje. Druga možnost kontaktnega aktiviranja: fizično aktiviranje.Če pa imamo v mislih tudi brezdotično aktiviranje, uporabljamo izraz **procesno aktiviranje**. Prim. Kočno stikalo, Končno stikalo - električno.**Mehansko končno stikalo** Glej Končno stikalo - mehansko.**Mejni signalnik** Signalnik, ki odda signal takrat, ko merjena veličina preseže mejno vrednost. Mejni signalniki jih imenujemo zato, ker jih **ponavadi** uporabljamo **za zaznavanje** natanko določenega **končnega položaja**.


Za mejni signalnik najpogosteje uporabljamo menjalni kontakt. Način aktiviranja pa je lahko:

- **mehanični**: mejni signalnik z drsečim ali sprožilnim kontaktom, tlačno stikalo itd. ali
- **brezdotični**:reedov kontakt, induktivni (kapacitivni), optični mejni signalnik,

Prim. končno stikalo, senzor.


Mejni ventil Glej Končno stikalo.**Mejno stikalo** Glej geslo Končno stikalo. Sin. pozicijsko stikalo, mehansko končno stikalo.**Membrana**

1. Na obod napeta tanka prožna ploščica ali tkivo, ki lahko niha ali prenaša tresljaje. Sin opna.

**Logično krmilje** Glej Krmilje (vrste krmilja).**Manometri** Naprava za **merjenje razlike tlakov**.Z njimi najpogosteje merimo razliko glede na tlak okolice: **nadtlak** p_{e+} ali **podtlak** p_{e-} . Gr. *manos* - tanek, redek.Kadar so prisotne **vibracije** ali dinamične (pulzne) obremenitve, se priporoča uporaba manometrov, pri katerih je ura polnjena z **glicerinom** ali s **silikon-skim oljem**. Glicerin ali silikonsko olje **zmanjšuje tremljajoča kazalca**, obenem pa mažeta in ščiti proti zimskemu zmrzovanju.**Princip delovanja** manometra: Bourdonova cev.**BOURDONOVA CEV**

Zunanji izgled manometra:

Pnevmatična shema:




Električna shema:

Ekvivalenca (EXNOR člen), normirani zapis:


$$X = (A \wedge B) \vee (\overline{A} \wedge \overline{B})$$

GRAFIČNI SIMBOL:



A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Pnevmatična shema:




Električna shema:

Zunanji izgled manometra:

GRAFIČNI SIMBOLI najpomembnejših logičnih funkcij po standardu IEC so že prikazani zraven pravilnostnih tabel.

Stran 28

Grafični simboli po [MIL standardu](#) pa so:

Električna shema:

Meh Priprava, ki deluje ob stiskanju in raztegnjanju, npr.: kovaški meh (za pospeševanje gorenja), meh pri harmoniki, meh pri pnevmatskih vzmeteh (pnevmatsko vzmetenje) itd.**Mehanično aktiviranje** Aktiviranje, ki ga z **direktним fizičnim stikom** povzroči **proses**, ki ga krmitimo ali reguliramo. Sin. mehansko aktiviranje. Druga možnost kontaktnega aktiviranja: fizično aktiviranje.Če pa imamo v mislih tudi brezdotično aktiviranje, uporabljamo izraz **procesno aktiviranje**.

Prim. Kočno stikalo, Končno stikalo - električno.

Mehansko končno stikalo Glej Končno stikalo - mehansko.**Mejni signalnik** Signalnik, ki odda signal takrat, ko merjena veličina preseže mejno vrednost. Mejni signalniki jih imenujemo zato, ker jih **ponavadi** uporabljamo **za zaznavanje** natanko določenega **končnega položaja**.

Za mejni signalnik najpogosteje uporabljamo menjalni kontakt. Način aktiviranja pa je lahko:

- **mehanični**: mejni signalnik z drsečim ali sprožilnim kontaktom, tlačno stikalo itd. ali
- **brezdotični**:reedov kontakt, induktivni (kapacitivni), optični mejni signalnik,

Prim. končno stikalo, senzor.

Mejni ventil Glej Končno stikalo.**Mejno stikalo** Glej geslo Končno stikalo. Sin. pozicijsko stikalo, mehansko končno stikalo.**Membrana**

1. Na obod napeta tanka prožna ploščica ali tkivo, ki lahko niha ali prenaša tresljaje. Sin opna.



2. Tanka plast snovi, skozi katero lahko pronica plin, tekočina.

3. Tanka plast tkiva, ki kaj obdaja, povezuje. Sin. ovojnica, mrena.

Membranski kompresor Glej Kompresor - membranski.**Menjalni ventil** Običajen bistabilni 3/2 ali 5/2 potni ventil, ki je namenjen za preklapljanje med vejammi v taktni verigi - pri zahtevnejših pnevmatskih koračnih krmiljih, ki smo jih načrtovali po kaskadni metodi. Glej Kaskadna metoda.**Merilnik** Merilna priprava. **Merilnik pospeškov**: glej akcelerometri. **Merilnik hitrosti zraka**: glej Pitotova cev, Ventourijeva cev.**Močnost** Moč. **Močnosten**: nanašajoč se na moč. Izraz se uporablja predvsem v elektriki, npr.: ~i **obječevalnik** daje veliko izhodno moč, ~a **dioda** / elektronika: dioda za veliko moč, zdrži velike tokove in napetosti~i **kontakt** kontaktorja.**Močnostno stikalo**: nepravilen izraz, pravilen izraz je odklopno stikalo.**Močnostni elementi** so: polprevodniška **stikala** (diode, tranzistorji, tiristorji), **energijske posode** (induktivnosti, kapacitivnosti), **transformatorji**.**Močnostni ali energetski del krmilja**: tisti del krmilja, v katerem se razvijejo **velike sile** oziroma **veliki vrtljni momenti**. Del krmilja, ki ni močosten, pa je **informacijski del krmilja**.

Monostabilen Opis naprave, ki ima eno samo **stabilno stanje**. Po prenehanju delovanja sile, ki povzroča aktiviranje, se monostabilna naprava vrne v prvotni položaj. Primeri:

- tipka je monostabilno električno stikalo, npr. zvonec vklopimo s tipko na vhodnih vratih
- monostabilni in bistabilni potni ventili, podrobnejše glej geslo Potni ventili - stanja,
- običajni releji (kontaktorji) so monostabilni, obstajajo pa tudi bistabilni (preklopni) releji
- tudi zahtevnejši sistemi so lahko monostabilni


Pri monostabilnih napravah vedno vemo, katero je njihovo izhodiščno stanje.

Prim. Potni ventil - stanja, Bistabilen, Nestabilen.


Motor Gibalo, naprava, ki poganja, lat. *motor*: gonična sila. Motor je pogonski stroj, ki pretvarja različne vrste energije v mehansko delo: elektromotor, pnevmatični motor, hidromotor, motor z notranjim (zunanjim) zgorevanjem itd.

Motorji praviloma opravljajo krožno gibanje - izjema pa so linearni motorji.

Razlika **motor - turbina**: pri fluidni tehniki se delovni proces vedno opravi v zaprtem prostoru motorja, pretočne delovne procese pa opravlja turbin. Simboli za motor:



Pnevmatični motorji:



Tudi motor je vrsta aktuatorja.

Načrtovanje pnevmatskih krmilij Pregled metod dela pri načrtovanju pnevmatičnega omrežja opisuje geslo Pnevmatika - načrtovanje omrežja.

Pri zahtevnejših krmiljih pravimo, da jih projektiramo. Običajno uporabljamo IZKUSTVENE METODE s pravili, ki nas postopoma vodijo od zasnove do realizacije vezja. Glavni koraki so:

1. Tehnološka shema
2. Zapis delovnega cikla
3. Izdelava diagrama pot-korak
4. Izdelava krmilne sheme (pnevmatične itd.)
5. Opis delovanja in spisek elementov

Pojasnila ob posameznih točkah:

1. **Tehnološka shema** se izdela na osnovi natančnega proučevanja naročnikovih zahtev.

Na tej točki se usklajujejo zahteve in zmožnosti, zato se tehnološka shema nariše:

- na čim bolj preprost način, če je možno 2D
- tako, da bo razumljiva tudi naročniku (brez uporabe strokovnih simbolov ipd.).

Posebno pozornost posvetimo povezavi vklop / izklop - posledica vklopa / izklopa, na osnovi katere bomo lahko sklepali o vrsti delovnega valja (eno- ali dvosmerni), ter o vrsti delovnega potnega ventila (mono- ali bistabilni, število priključkov itd.).

Primer: aktiviranje tipke START povzroči delovni gib, ob doseganju končnega položaja pa se valj vrne v prvotni položaj - izberemo dvosmerni delovni valj ter 5/2 bistabilni delovni ventil.

Tehnološko shemo dopolnimo s čim bolj natančno definiranim **besednim opisom**.

Obvezno **poimenujemo** posamezne:

- dajalnike signalov (vhodne elemente);
- aktuatorje in njihove poti (delovne položaje)
- ostale pomembne sestavne dele zamišljene naprave

2. **Zapis delovnega cikla** naj obsegata:

- skrajšani zapis delovnega cikla
- ugotavljanje pogojev za sprožanje signalov in njihove medsebojne odvisnosti (zaporednost, vzporednost)
- povezovanje kombinacij vhodnih signalov (vzrok) z delovnimi gibi (posledica)
- na osnovi gornjih ugotovitev določanje posameznih korakov v delovnem ciklu

3. **Diagram pot-korak** naj vsebuje jedrnatne informacije, po možnosti brez komentarjev:

- imena vseh potnih ventilov ter končnih stikal
- jasno povezavo vzrok-posledica

Na osnovi izdelanega diagrama pot-korak si že lahko izdelamo spisek elementov, ki jih bomo potrebovali za naše krmilje. Med ustvarjanjem krmilja bomo nato ta spisek dopolnjevali.

4. Narišemo **vezje krmilja**. V kolikor je mogoče, uporabimo računalniški program. Če je potrebno, izdelamo tudi izjavnostno tabelo (npr. pri zahtevnejših krmiljih), logično vezalno shemo, preizkusno vezje.

Na tej točki se naročnik in izvajalec dokončno uskladita, pogosto se usklajene zahteve zabeležijo in podpišejo.


Šele sedaj se izdela konkretno vezje.

5. **Besedni opis delovanja krmilja** naj bo napisan tako, da ga razumejo tudi nestrokovnjaki. **Spisek elementov** bo prišel prav pri nabavi, popravilih ali razširitvah sistema.

PRIMER projektiranja pnevmatičnega omrežja: vpenjanje obdelovanca.

V oklepajih vnašamo opombe - naše razmisleke:

1. **Tehnološka shema in besedilo**:



Ob pritisku na tipko vpnemo obdelovanec (Potrebujemo torej samo eden delovni valj).

Obdelovanec ostane vpet tudi, ko tipko spustimo (Pomemben podatek, ki pove, da bo verjetno treba uporabiti bistabilni potni ventil).

Ob pritisku na drugo tipko obdelovanec izpneemo (Podatek, ki določa število tipk sproža pa tudi razmislek o vrsti delovnega valja).


Naročniku postavljamo čim več vprašanj, npr.: kolikšna naj bo sila vpenjanja, masa obdelovanca, ali naročnik morda potrebuje varnostni vklop itd.. Nazadnje naj svoje zahteve tudi podpiše. To je še posebej pomembno zato, ker je od zahetov odvisno tudi število ventilov, kar pa seveda močno vpliva na ceno.

2. **Določanje korakov in delovnega cikla**:

Delovni valj poimenujemo 1A1. Predpostavimo dva potna ventila 1S1 in 1S2. Skrajšani zapis delovnega cikla:

1A1+, /, 1A1-

Poševnica / pomeni mirovanje valja 1A1 (vpenjanje v izvlečenem stanju). To je dodatni korak, skupaj so torej 3 koraki, 4 mejne točke in 4=1:




Zapišemo vzroke za posamezne mejne točke (kaj se zgodi, ko se odločili za to točko):


Točka Vzrok Opomba

1	Vklap stikal 1S1	Vklap bistab. ventila
2	Konec izvleka 1A1	Vpenjanje
3	Vklap stikal 1S2	Vračilo bistab. ventila
4	Konec uvleka 1A1	Izpenjanje


3. **Diagram pot-korak** s komentarji:



4. **Pnevmatično vezje**:



Možnih je seveda več rešitev. Primer rešitve, ki upošteva varnostni vklop z dvema tipkama:



Odločimo se za prvo rešitev (enosmerni valj).

5. **Delovanje krmilja**:

S pritiskom na ventil 1S1 dobimo krmilni signal 14, ki preklopi bistabilni ventil 1V1 in delovni valj opravi vpenjanje. Ko preklopimo na ventil 1S2, dobimo krmilni signal 12, ki preklopi 1V1 v začetno stanje. Delovni valj izpne obdelovanec.

Spisek elementov:

- 1x 1A1 (EDV - enosmerni delovni valj, NC)
- 1x 1V1 - 3/2 BV (bistabilni ventil)
- 2x 1S1, 1S2 - 3/2 MV (monostabilni ventil) cevi in priključki


Prim. Pnevmatika - načrtovanje omrežja.

Nadtlacični ventil Glej Izpustni ventil. Prim. Kompresorska enota.

Nadtlak Glej Tlak.

Naojlevnik Naprava, ki stisnenemu zraku dojava kapljice olja v obliki oljne magle. Tako zagotavljamo manjšo izrabo premikajočih delov, manjše trenje in zaščito pred korozijo.

Princip delovanja je podoben Venturijevi cevi. Zaradi padca tlaka v zožanem delu cevi nastajajo kapljice olja, ki jih podtlak potegne v cev:



Sedaj pa poglejmo še sestavne dele naojlevnika, ki je narisani v vzdolžnem prerezu:

4. nivo: ELEMENTI ZA IZVRŠITEV UKAZOV

(delovni potni ventili, dušilni elementi)

3. nivo: OBDELAVA SIGNALOV


(zaporni, tokovni ventili ipd.)

2. nivo: DAJALNIKI SIGNALOV

(potni ventili, tipke, končna stikala)

1. nivo: OSKRBA Z ENERGIJO


(kompresorji, pripravna grupa, sušilniki itd.)

Primer nivojsko urejene pnevmatične sheme:

Uporabljamo **redko mineralno olje** viskoznosti 2 - 5°E, ki se razprši po principu Venturijeve cevi. Stisnjeni zrak z delovnim tlakom se pretaka v smeri A-B, vmes se nahaja **zoženje 4**. Iz oljnega rezervoarčka teče olje skozi cevko 1, ki je povezana s kanalom 2 in nato preko kanala 3 vodi do zoženja 4. Ker se na zoženju 4 **delovni tlak zmanjša**, se na tem mesto "posrka" olje iz oljnega rezervoarčka in ustvarja se **oljna meglja**.

Običajno je naoljevalnik kombiniran v istem ohišju v pripravni grapi. Kadar pnevmatsko omrežje up. za zaščito z barvnimi ali lakastimi premazi (razpršilniki), takrat stisnjenega zraka ne naoljimo.

Simbol naoljevalnika:



Vzdrževanje: gl. geslo Pnevmatika - vzdrževanje.

Nastavljeni dušilni ventil Glej Tokovni ventil.


NC - normally closed Pri električnih kontaktih je to oznaka za **mirovno stikalo**. Pri pnevmatiki pa NC označuje:

- potni ventil, ki je v osnovnem stanju **zaprt** ali
- pnevmatični enosmerni valj, ki je v osnovnem položaju **uvlečen**


Glej Kontakt, Stikalo, Potni ventil - funkcije, Enosmerni delovni valj.

Negacija Nikalnica. V zvezi z logičnimi operacijami: **NE** logična funkcija. Prim. Logična funkcija, Disjunkcija, Konjunkcija.

Neposredno krmiljenje aktuatorjev Najbolj preprost način krmiljenja enosmernih ali dvo-smernih cilindrov. Cilinder aktiviramo direktno s potnim ventilom, npr.:



Neposredno krmiljenje pri elektropnevmatiki:



Sin. Direktno krmiljenje aktuatorjev.


Nepovratni ventil Glej Zaporni ventili.

Nivoji v pnevmatičnih shemah Štejemo jih od spodaj navzgor:

5. nivo: DELOVNI ELEMENTI

(cilindri, motorji itd.)

skih) ventilov in tankih ceveh. Pri dolgotrajni uporabi se olje vrača v kompresor, skupaj s hladilnim sredstvom - kompresor nato stiska olje (ki je nestisljivo), posledica pa so resne poškodbe ventilov ali pogona kompresorja.



Obstajajo različni principi delovanja oljnih izločevalnikov. Običajno imajo veliko prostornino, da v trenutku zmanjšajo hitrost zraka. V notranjosti imajo **ovire** (npr. spirale), na katere se olje oprijeva in nato odteče navzdol.

Pri manjših pnevmatičnih sistemih se olje izloča v običajnih filterih - skupaj z vodo in prašnimi delci. Kadar imamo posebne zahteve glede čistosti zraka, uporabljamo filtrski vložek za zelo fino čiščenje (premeri por 5 - 10 µm).

Omejevalnik tlaka V pnevmatiki jih uporabljamo predvsem kot izpustne (varnostne) ventile.

Override Glej Potni ventil - načini aktiviranja.

Označevanje pnevmatičnih elementov Glej geslo **Pnevmatika - sheme, označevanje sestavin** (novejši sistem označevanja) ali **Pnevmatika - sheme, oztevilčeni elementi** (starejši sistem označevanja).

Pah Strojniško: gibajoči se strojni element, podoben batu, ki suva, potiska, udari, tlači oz. sunkovito obremenjuje. Npr. **pahniti** (suniti), **pahljati** (kratko paha, ustvarja veter), **zapah** itd. Pogosto je pah udarni del naprave, npr. stiskalnice (preše, štance). Poganjam ga mehansko, električno (elektromotorji), pnevmatsko ali hidravlično (na batnicah valjev). Sin. pehalo, phalo, tolkalo, **potisni** (udarni) **nastavek**. Prim. dročnik.

PC - vzdrževanje Med redno vzdrževanje spada npr. redno **izpihanje notranjosti** sistemskih enot, najmanj na vsaki 2 leti. Za to potrebujemo kompresor ~ 1 kW, s 15 - 20 L tlačno posodo, regulatorjem tlaka in s pištolem za izpihanje. Izpihanje nastavimo na 2 bar (prevelik tlak lahko povzroči poškodbe na ventilatorčku).




Pedal Nožno stikalo, nogalnik, stopalka. Izraz izvira iz nemščine in angleščine.

Peskanje Tehnološki postopek odrezavanja, pri katerem pištola za peskanje izstrelije **sopn brusnih zrc**, ki udarjajo na površino z veliko hitrostjo. Zaradi velike hitrosti brusna zrnca razbijajo in odstranjujejo nečistočo na površini.

Brusna zrna (abrazivni material) so lahko iz kremenčevega peska, elektrokorunda, bakrove žlindre, jeklenih kroglic, sode itd., pištola za peskanje pa praviloma deluje na stisnjeni zrak. Zrak dovajamo pod tlakom 3 - 10 bar, hitrosti ob izteku iz šobe pa znašajo 300-800 m/s.

S peskanjem odstranimo kovinske okside (rjo) in nečistoče, istočasno pa lahko **povečamo** ali **zmanjšamo hrapavost** površine, da pripravimo osnovo za nanašanje zaščitnih sredstev, **lužil** ali **galvanski prevlek**. Hrapavost površine po obdelavi je odvisna od materialov, ki jih uporabimo za peskanje.

Peskamo lahko kovinske materiale (npr. notranje peskanje bojerjev), les, opeko, kamen, steklo in drugo. **Vrste naprav za peskanje:** peskalni sistemi, mobilni peskalni stroji, peskalni roboti, peskalne komore in peskalne kabine. Posebnost je čiščenje in obdelava površin **s suhim ledom**.

DELOVNI ELEMENTI**OBDELAVA SIGNALOV****DAJALNIKI SIGNALOV**

NO Ang. **normally opened**. Pri električnih kontaktih je to oznaka za **delovno stikalo**. Pri pnevmatiki pa NO označuje:

- potni ventil, ki je v osnovnem stanju **odprt** ali
- pnevmatični enosmerni valj, ki je v osnovnem položaju **izvlečen**


Glej Kontakt, Stikalo, Potni ventil - funkcije, Enosmerni delovni valj.

Ojica Sestavni del batnih pogonskih in delovnih strojev: drog, ki spreminja premočrtno (linearno) gibanje v krožno ali pa spreminja krožno gibanje v linearno. Z ene strani je povezana z batom ali preko križnika na batnico, na drugi strani pa z **ročico** ali **s kolenom na gredi**. Slika: kompresor. Prim. batnica. Ojica je tudi del voza: vsako od dveh ojes, med katera se vprega žival.


Ojni izločevalnik Naprava v pnevmatskem sistemu, ki spada med enote za pripravo zraka.

Ojni izločevalnik je potreben le za nekatere uporabe, npr. za lakiranje avtomobilov, avtopralnice, na bencinskih črpalkah ipd.. Uporaba pa je odvisna tudi od predpisov. Sin. ojni lovilec.


Še posebej pomembni so ojni izločevalniki **pri hladilnikih** (kompresorsko hladjenje). Olje za mazanje kompresorja namreč prehaja v kompresijski prostor in s tem v hladilno sredstvo. Olje v hladilnem sredstvu je seveda nezaželeno. V oljnem filmu, ki prekrije uparjalnik z notranje strani, nastajajo mehurčki, ki delujejo kot zelo dober izolator. Uparjalnik ima zato **majšo hladilno moč**. Nepravilnosti se pojavljajo tudi pri delovanju dušilnih (ekspanzij-




Najpogosteje uporabljamo peskanje za predpravo površin pred nadaljnjo obdelavo pred varjenjem, barvanjem itd.. Pogosto pa ga uporablja tudi zobozdravniki za čiščenje poškodovanih zob:



Pipa Ventil z mehanskim tesnilom. Sin. ventil s sedežem (sedežni ventil). Prim. zapirni ventili.



Podobna izvedba je poševnosededežni ventil;



Malo drugačna izvedba pipe pa je krogelni ventil (glej posebno geslo).

Pištola za izpihanje Pnevmatska naprava za čiščenje, odstranjevanje vlage ipd.:



Poraba zraka pri pištoli za izpihanje je odvisna tako od premera šobe (običajno med 0,5 do 3,0 mm) kot tudi od tlaka stisnjenega zraka (običajno od 2 do 8 bar) in znaša 8 do 800 l/min.

Plinska vzmet Glej Pnevmatsko vzmetenje.

Plunžer Bat ali drog, ki je običajno aksialno voden. Ang. plunge: planiti naprej, pogrenziti se.

Pri **potnih ventilih**: pretični drog, ena od možnosti mehaničnega aktiviranja, glej geslo Potni ventil - načini aktiviranja.

Pri **hidravličnih cilindrih**: batnica, ki sama deluje kot bat (bat in batnica sta iz enega kosa).


Pri **tlačnem litiju**: bat, ki tlaci litino v kokilo.

Plunžer je tudi gumijasti čistilnik odtokov (ki s potegom ustvari vakuum). Sin. tolkač. Ang. plunger.


Pnevmatičen Kar je na pogon stisnjениm zrakom, npr. ~i cilinder, ~o dvigalo, ~a zavora.

Pnevmatična mišica Deluje podobno kot človeš-

ka mišica, ki se ob naprezanju razširi v prečni smeri in skrči po dolžini. Ko v pnevmatično mišico dovedemo stisnjeni zrak, se prav tako razširi v prečni smeri in skrči po dolžini:



Uporaba: ponavadi jih uporabljamo v parih. Pri tem druga pnevmatična mišica deluje v nasprotno smer kot prva. Tako lahko npr. ustvarimo nihanja, ne da bi za to potrebovali veliko prostora:



Prim. Pnevmatsko vzmetenje.

Pnevmatična vzmet → Pnevmatsko vzmetenje.

Pnevmatična stopalka → Pnevmatska stopalka.

Pnevmatične cevi Glej Cevi za pnevmatično omrežje.

Pnevmatične delovne komponente To so npr. delovni valji, zasučni cilindri, pnevmatični motorji. Podrobnejše glej pod gesli Pnevmatika - osnovne naprave po skupinah, Pnevmatični cilindri.

Pnevmatične krmilne komponente To so npr. potni, tokovni itd. ventili. Podrobnejše glej Pnevmatika - osnovne naprave po skupinah.

Pnevmatični aktuatorji - posebne izvedbe Razen vseh vrst pnevmatičnih cilindrov štejemo v to skupino še pnevmatične mišice, pnevmatsko vzmetenje in pnevmatične zasučne cilindre.

Pnevmatični akumulator Rezervoarček od 10 do 20 ml, ki se pri avtomatizaciji najpogosteje uporablja kot sestavni del pnevmatičnega časovnega člena.



Majhni pnevmatični akumulatorčki se seveda pogosto uporabljajo tudi za zabavo, predvsem za zračno orožje - paintball, airsoft ipd. Večji pnevmatični akumulatorji (jeklenke) se uporabljajo npr. za polnjenje majhnih akumulatorjev ipd. Še večji pnevmatični akumulatorji pa so tlačne posode.

Pnevmatični cevni priključki Osnovni (klasični) način spajanja pri pnevmatiki je spajanje s cevnimi navoji. Na ta način spajamo pnevmatične naprave s priključki in tudi priključke s cevmi.

Pnevmatične naprave že vsebujejo notranji cevni navoj, običajno 1/4", lahko tudi 3/8" itd.




Premer zunanjega navoja 1/4" znaša 13,12 mm, kar je precej več kot četrtina cole - pojasnilo za to razliko glej pod gesлом Whitworthov navoj. Premer zunanjega navoja 1/8" znaša 9,73 mm. Tesnenje cevnih zvez opisuje geslo Tesnenje.

Drugi način je spajanje brez cevnih navojev. Na ta način spajamo priključke s cevmi.

Navadni pnevmatični priključek ima dve spojni mestci, na vsaki strani po eno. Možnosti izdelave:

- na obeh straneh s cevnim navojem (npr. pri povezovanju kompresorja s fiksno kovinsko cevjo)
- samo z ene strani s cevnim navojem (pri povezovanju neke naprave s plastično cevjo) ali
- brez cevnega navoja (kadar povezujemo gibke plastične cevi med seboj)

Spodnja risba nam prikazuje priključke, ki imajo z leve strani cevni navoj, na desni strani pa različne priključke za gijke ali fiksne cevi:



Opis zajema tudi priključke, ki niso na zgornji risbi:
1 zelo hitri spoj oz. **hitrovtični priključek**, pravimo mu tudi avtomatični (drsní) priključek - plastično cev enostavno potisnemo v priključek, ang. push to connect, način delovanja opisuje geslo Hitrovtični priključek

2 priključek z matico - plastično cev potisnemo preko zarobljenega (izbočenega) dela priključka (prim. Robljenje); položaj cevi fiksiramo s pritrdilno **matico** ali z **objemko**


3 kompresijska priključka za plastično ali kovinsko cev, z notranjo (a) ali z zunanjim (b) matico

4 hitra spojka, glej istoimensko geslo

5 ravni cevni priključek ("smrekica") je prikazan na spodnji sliki; nanj se enostavno potisne gibka cev; obstaja več variant - pri nekaterih so potrebne objemke, pri drugih ne; pri izvedenkah brez objemk je nataknjeno cev možno razstaviti od priključka le tako, da cev prerežemo



Obstajajo tudi drugačni priključki, npr.:



Zaradi hitrosti in enostavnosti uporabe prevladujejo **hitrovtični priključki** in **hitre spojke**.


Pnevmatični cilindri Pnevmatične delovne komponente (valji), ki pretvarjajo energijo stisnjenega zraka v premočrno gibanje batnice.

Ločimo dve vrsti gibanja:

- gib (hod) naprej oz. **izvlek**
- gib nazaj, povratni gib oz. **uvlek**


Delovni gib je gib, ki prenaša neko delo na okolico, povzroči pa ga stisnjeni zrak (ne pa vzmet).

Sestavni deli pnevmatičnega valja:




Angleško: izvlek - extend, uvlek - return


Glede na **SMER DELOVANJA** delimo cilindre na **ENOSMERNE** in **DVOSMERNE**. Na spodnji risbi sta z velikimi črkami označena osnovna simbola,



ENOSMERNI DELOVNI VALJ Z VZMETJOM



enosmerni delovni valj



DVOSEMERNI DELOVNI VALJ



dvostranski delovni valj

a) **Enosmerni delovni valji** (SA-single acting): stisnjeni zrak opravlja **delovni gib samo v eni smeri**. Lahko so v osnovnem položaju:

- **uvlečni** (NC - normally closed, spring return)
- **izvlečni** (NO - normally opened, spring extend)

Njihova **hitrost** znaša 30-500 mm/s, **dolžina giba** 1 - 50 mm, **sila** pa 10 - 4.000 N. Zaradi vzmeti so primerni za **kraje gibe** (vpenjanje, izbijanje) in v primerih, ko **hitrost ni pomembna**. Največkrat uporabljamo batne, poznamo pa tudi membranske cilindre. Primeri uporabe: Pištola pnevmatska tlačna. Izračun sile na batnici - glej geslo Enosmerni delovni valj.

Pomembni so tudi **osnovni položaji** pnevmatičnih cilindrov. **Zgoraj** narisani enosmerni delovni valj z vzmetjo je **v osnovnem položaju uvlečen** (NC - normally closed, tudi spring return). V osnovnem položaju **izvlečen valj** (NO - normally open, spring extend) pa izgleda tako:



SA, NO


b) **Dvosmerni delovni valji** (DA-double acting): stisnjeni zrak opravlja **delovni gib v obeh smereh**, tako v smeri **izvleka** kot tudi v smeri **uvleka** (povratnega giba). Dvosmerni valji so le batni cilindri, **hitrost** 30 - 2.000 mm/s, **dolžina giba** 1 - 2.000 mm in **sila** 10 - 48.000 N. Po standardu so izdelani do premera 50 mm in do dolžine 2.500 mm (pri večjih dožinah je treba kontrolirati uklon in upogib batnice). Izračun sile na batnici - glej geslo Dvosmerni valj.

Pri dvosmernem valju se srečamo s **pojavom zračne blazine**. Povzroča jo tlak iztekajočega zraka, ki se ob preklopu ventila ne utegne dovolj hitro izpraznit. Pojav je podoben kot pri ročni tlačilki za kolesne pnevmatike - tudi tedaj, **ko pritisnemo v prazno**, čutimo **majhen upor**.


Posledica pojave zračne blazine je **manjša potisna sila in hitrost batnice**. Pri enosmernem delovnem valju tega pojava ni, saj iztekajoč zrak izteka direktno v atmosfero.

V praksi vpliv zračne blazine delno zmanjšamo z **uporabo hitroodzračevalnega ventila**.


Simboli za izpust brez priključka (samo luknjica v valju) in za izpust s priključkom se razlikujejo:



POSEBNE VRSTE pnevmatičnih cilindrov:




dvosmerni delovni valj z nastavljivim končnim dušenjem



mahanski in magnetni brezbatnični valj

Pri dvosmernem delovnem valju z **nastavljivim končnim dušenjem** se **dušenje gibanja začne** še le v **določenem položaju bata**. Razlog: da se bat ne zabilja s preveliko hitrostjo v cilindru - kar povzroča poškodbe, preveliko obrabo in tresljaje v končnih položajih. Prim. Končno dušenje cilindrov.



Industrijskih izvedb je veliko: **valji za uvitje** (imajo zunanjji navoj, da jih lahko pritrdimo z uvijanjem), **ploščati valji** (za vgradnjo v ozkem prostoru), **mehasti valji** (glej Pnevmatiko vzmetenje), **zaustavljalni valji** (za zaustavljanje obdelovancev) itd.




Δt je čas, potreben za **nadzorovan polnjenje** rezervoarčka (Δt lahko spremenjam s spremnjajem nastavitev nastavljivega dušilnega ventila). V odvisnosti od izvedbe ventila znaša zakasnitveni čas od 0 do 30 s.

Po prenehanju signala na 12 pa zaradi praznjenja rezervoarčka ponovno pride do zakasnitve. Te zakasnitve pa **ne moremo nadzorovati**.




Zakasnitev aktiviranja lahko pomeni tudi zakasnitev prekinitev oskrbe s stisnjениm zrakom:




Pnevmatični člen za **zakasnitev izklopa**:



Ventil z zakasnjenim izklopopom aktiviranja:




Časovni ventil za skrajšanje signalov:



Pnevmatični motorji Pnevmatične delovne komponente, ki pretvarjajo energijo stisnjenega zraka v mehansko vrtlino energijo. Poznamo več izvedb:

- Radialni batni motor**, ki deluje obratno kot sklop enostopenjsko in na isto gred povezanih batnih kompresorjev.
- Aksialni batni motor**, ki gibanje dveh cilindrov preko opletavke spreminja v vrtilno gibanje. Batni motorji dosegajo 5.000 min^{-1} vrtilne hitrosti in 1,5 do 19 kW moči.
- Krilni motor** deluje obratno kot krilni (lamelni) kompresor in se najbolj pogosto uporablja. Vrtilne hitrosti rotorja: $3.000 - 8.500 \text{ min}^{-1}$. Obstajajo izvedbe za desno in levo stran vrtenja z regulacijo moči od 0,1 do 17 kW.
- Zobniški motor**: stisnjen zrak deluje na boke dveh zobnikov v oprijemu, kar povzroča vrtenje. Dosegajo visoke moči (do 44 kW), vrtilni moment je konstanten. Uporaba: za pogon rudarskih strojev.
- Turbinski motor** deluje obratno kot turbinski kompresor. Dosegajo zelo visoko vrtilno hitrost (do 500.000 min^{-1}) in majhne moči. Uporaba: za pogon zobozdravniških svedrov, pnevmatičnih brusilk itd.



V primerjavi z elektromotorji imajo pnevmatični motorji tako prednosti kot slabosti. Najpomembnejši prednosti pnevmatičnih motorjev so:


- visok zagonski moment
- moment lahko nastavljamo na enostaven način
- lahko jih preobremenimo tudi do ustavitev

Prim. Pnevmatični zasučni cilindri., Turbina, Hidromotor.

Pnevmatični priključki Glej Pnevmatični cevni priključki.

Pnevmatični simboli Določa jih mednarodni standard ISO 1219-1 iz leta 1991, dopolnjuje pa ga priporočilo CETOP RP 68 P.



Preglednica osnovnih oblik in linij:




Pomen linij (črt):

- polna linija pomeni delovni vod
- črtkana linija je krmilni vod
- s črto-piko pa je označena linija, ki povezuje več pnevmatičnih elementov v eden sklop

Velikost simbolov ni določena, so pa določena razmerja glede na osnovno dimenzijo I, ki običajno znaša 8 - 10 mm:



Simbol:



Desni simbol je dvoprstno pnevmatično prijemovalo s trajnim magnetom na batu in z reedovim končnim stikalom. Takšno prijemovalo vsebuje tudi električni vod s tremi žičkami (2 sta napajanje, tretja je signal) in odda signal, ko je prijemovalo zaprto. To je elektropnevmatični element, ki se riše tako v pnevmatični kot tudi v električni shemi.

Prim. Prijemovalo.

Pnevmatično vzmetenje Glej Pnevmatsko ~. **Pnevmatika**

1. **Znanost**: fizikalni nauk o mehaničnih lastnostih zraka in drugih plinov. Gr. *pneuma*: dah, veter.

2. **Tehnika**, tehniška veda, ki se ukvarja z elementi, **napravami** in postroji, ki za opravljanje dela uporabljajo:

- nadtlak**: stisnjen (komprimiran) plin (zrak)
- podtlak** (vakuum)

Pnevmatika kot tehnična veda zajema načrtovanje, proizvodnjo, montažo in vzdrževanje teh naprav.

Pri električnih napravah ves čas nadziramo napetost in tok, pri pnevmatiki pa nadziramo drugi dve vhodni veličini: in **TLAK** in **PRETOP** zraka.

Razdelitev na osnovne funkcionalne skupine → Pnevmatika - osnovne naprave in elementi.

3. Plašč in zračnica na kolesu vozila.

Pnevmatski: ki zadeva pnevmatiko kot znanstveno panogo, npr. ~ zakoni. **Pnevmatičen**: na pogon s stisnjениm zrakom (plinom).

Pnevmatika - načrtovanje omrežja Uporabljajo se predvsem naslednje metode dela:

- intuitivne metode** temeljijo na podzavestnem sklepanju, brez utemeljitve in zahtevajo dobro poznavanje elementov pnevmatike
- izkustvene metode** so **pravila**, ki nas postopoma vodijo od zasnove do realizacije vezja
- matematične metode** pa so v opuščanju


Najpogosteje se uporabljajo izkustvene metode. Podrobnejši opis in primer je opisan pod geslom Načrtovanje pnevmatskih krmilij.

Pnevmatika - nivoji Glej geslo Nivoji v pnevmatičnih shemah.

Pnevmatika - osnovne naprave po skupinah

Če želimo spoznati pnevmatske sisteme, moramo najprej narediti **strjeni pregled** preko vseh naprav, ki jih imenujemo tudi enote, komponente, delovni ali krmilni členi, gradniki, sestavnine, elementi itd.


Primer **pnevmatskega omrežja**:



Uporaba: za obračanje obdelovancev, za upogibanje, za regulacijo klimatskih naprav, odpiranje vrat na avtobusih, vlakih itd. Sin. pnevmatični zasučni motor, zasučni cilinder, rotacijski cilinder, zasučni delovni valj. Prim. Pnevmatični motorji.

Pnevmatično omrežje Glej Pnevmatika - osnovne naprave po skupinah.

Pnevmatično prijemovalo Dvosmerni valj, ki pomik batnice spreminja v krožno gibanje ročice okrog tečaja. S tem je omogočeno prijemanje:



Pnevmatske naprave **PO SKUPINAH:**

1. NAPRAVE, KI STISNEJO IN SHRANJIJEJO ZRAK:

ZRAK: kompresorji (ki ustvarijo primarni tlak) in tlačne posode (rezervoarji - shranjevalniki stisnjenega zraka).

2. NAPRAVE ZA PRIPRAVO ZRAKA: pripravna grupa (filter + regulator tlaka + naoljevalnik), izločevalniki vlage (zbiralniki kondenzata, ciklonski separatorji), naprave proti zmrzovanju kondenzata, oljni izločevalniki, sušilniki zraka ipd. Njihova naloga je, da **pripravijo zrak** (izločijo delce in vlago, naoljijo) in ustvarijo konstanten **delovni tlak**, ki je potreben na posameznem delovnem mestu (v večini primerov **6 bar**, zelo redko pod **4 bar** ali nad **10 bar**). S pripravo zraka preprečimo prekomerno obravo pnevmatičnih komponent, način priprave zraka pa je odvisen tudi od uporabe (npr: zrak v zobotehniki se pripravlja drugače kot za industrijo). Prim. Priprava zraka.

3. ENOTE ZA TRANSPORT IN MERJENJE stisnjenega zraka:

- **cevi** za pnevmatično omrežje (delovni in krmilni vodi, fiksni in gibljivi cevovodi),
- **pnevmatični cevni priključki**: cevne spojke, razvodi, razdelilniki, spojni elementi, **hitre spojke** ..., kolena, reducirni nastavki itd.
- **merilne naprave**: indikatorji (pokazatelji) tlaka, merjenje tlaka (manometri), merjenje pretoka zraka - glej Venturijeva cev

4. ENOTE ZA NADZOR IN KRMILJENJE stisnjenega zraka:

- a) **Potni ventili** (krmilniki poti), **Končna stikala**.
- b) Nadzor **pretoka**: tokovni (nepovratni, enosmerni, protipovratni), **zaporni** in **zapirni ventili**, dušilna mesta (pipe, zasuni).
- c) Nadzor **tlaka**: tlačni ventili, tlačni preklopni, tlačna stikala.

Sin. **pnevmatične krmilne komponente**.

5. NAPRAVE, ki jih stisnjen ZRAK POGANJA.

To so pnevmatične **delovne komponente**, porabniki zraka, ki spreminja energijo stisnjenega zraka v mehansko energijo. Imenujemo jih **aktuatorji** ali **sekundarni** pretvorniki energije in jih delimo glede na vrste gibanja:

- za **premočrtna gibanja** (naprej - nazaj): **pnevmatični cilindri** oz. delovni valji (za preračun

glej gesli Enosmerni delovni valj in dvosmerni delovni valj); posebne oblike so **valji s končnim dušenjem** (glej geslo Končno dušenje cilindrov), **brezbatnični valji**, **pnevmatične mišice** itd.

- za **krožna** (vtvrtljiva) **gibanja** (motorji): **pnevmatični motorji**
- za **nihajna gibanja** (zasuči): **pnevmatični zasučni cilindri**, **pnevmatična prijemala**

Naprave v peti skupini izvajajo neka opravila in jih glede na uporabo razdelimo po skupinah:

PIŠTOLE za privijanje vijakov, za kovice, za izpihanje, naoljevanje, peskanje, pihanje, sušenje, airbrush, pištole za brizgalno ali prašno lakanje, za vezanje pločevine, za silikon, za izdelevanje klobas, za iztiskavanje tesnilnih mas itd. **Pnevmatične VULKANIZERSKE naprave**: montirke, dvigala itd.

Pnevmatična ORODJA in PRIPOMOČKI: primeži, račne, vrtljni stroji, kladiva (vrtlarna itd.), zračni transport, žebjalniki (zabiljalni aparati), spenjalniki, pnevmatično kovičenje, vodne žage, vzvodne in zarezne škarje, ekscentrični brusilniki, polirke, superfiniš, čiščenje, polnjenje pnevmatik, mazalke, zapirala za vrata, preše, igličar (za odstranjevanje rje) itd.

INDUSTRJSKA pnevmatika: pnevmatična prijemala (dvo-, triprstna), sesalna prijemala, naprave za sortiranje, pakiranje, napihanje plastične itd.

POSEBNE pnevmatične NAPRAVE: zračno vzmetenje, odpiranje vrat (vhodnih, na avtobusih, vlakih), centralno zaklepanje s podtlakom, zavore tovornjakov, prehrambena - procesna - kemijska - zdravstvena - zobozdravstvena industrija, glasbila (npr. orgle) itd.


PRETVORNIKI TLAKA, tudi v drugo obliko energije, npr. pnevmatično hidravlični valji ipd.

PNEVMATIČNE VZMETI, glej geslo Pnevmatiko vzmetenje


Naprave, ki izkorisčajo **ENERGIJO PODTLAKA**: **sesalna prijemala** itd.

Vedeti moramo, **pri katerem tlaku** naprava pravilno deluje. **Osnovni podatek** je **poraba zraka pri tem tlaku**. Efektivna zmogljivost kompresorja mora biti večja od vsote porab zraka pri vseh uporabnikih, ki delujejo hkrati.

Pnevmatsko omrežje delimo na **ENERGETSKI (močnostni)** in **INFORMACIJSKI (krmilni)** del:



- .1 glavni krmilni ventil delovnega elementa cilindra (1.1, 2.1, ...)
- .2, .4 elementi, ki vplivajo na gibanje posamezne delovnega elementa - skupine naprej, na aktivirana stanja (1.2, 2.4 ...)
- .3, .5 elementi, ki vplivajo na gibanje posamezne delovnega elementa - skupine nazaj, na vrčanje v osnovno stanje (1.3, 2.3 ...)
- .01, .02 elementi, ki so med delovnimi elementi in glavnim krmilnim ventiliom, za prilagoditev signalov (1.01, 1.02 ...), npr. izmenični nepovratni ventil itd.



Pnevmatika - sheme, poimenovanje naprav

Pri zahtevnejših in obsežnejših krmiljih je bolje, da naprave na krmilnih shemah sistematično poimenujemo s črkami in številkami po ISO 5599.

Zakaj je poimenovanje sploh potrebno:

- Da identificiramo posamezne pnevmatične ali električne NAPRAVE na krmilnih shemah, npr. delovne valje, potne ventile, stikala ...
- Da so jasno razvidne posamezne POVEZAVE na pnevmatičnih krmilnih shemah. Konkreten primer je posredni način risanja mehanskih končnih stikal: položaj senzorja mehanskega končnega stikala poimenujemo in povežemo s "kolenom", ki ima enako ime.
- Da so jasno razvidne posamezne POVEZAVE na električnih krmilnih shemah. Konkreten primer je risanje releta: tuljavico releja poimenujemo z enakim imenom kot kontakte releta.
- Da pretvornike signalov pravilno POVEŽEMO med pnevmatično in električno krmilno shemo. Če je pretvornik signala sestavni del neke naprave, ga posebej poimenujemo in nato z enakim imenom označimo isti pretvornik še na električni shemi. Primer: posebej poimenujemo elektromagnetični ventil (sestavni del potnega ventila) na pnevmatični shemi in nato z enakim imenom še na električni shemi.
- Na obeh shemah enako poimenujemo tudi celetno napravo, npr. brezdotični senzor: na pnevmatični shemi je pomemben položaj, na električni shemi pa je pomembna izvedba stikala.

Pri konstruiranju shem najlaže iščemo znak po abecednem redu imen pnevmatičnih naprav:

- aktuatorji (delovni valji itd.) A
- brezdotični signalniki B
- cilindri (delovni) A
- črpalki P
- delovni potni ventili V, dvotlačni ventili V
- delovni valji A
- dušilni ventili V
- dvotlačni ventili V
- enosmerni ventili V
- električna stikala S
- električno končno stikalo S
- elektronski brezdotični signalnik B
- elektromagnet Y
- indikatorske naprave (lučke) H
- izmenični nepovratni ventili V
- kompresorji P
- končna stikala S (z dotikom), B (brezdotična)
- kontaktor K
- mejna stikala S (z dotikom), B (brezdotična)
- navitje EM ventila Y
- ostale sestavine Z
- pogonski motorji M
- položaj senzorja S

- potni ventili: krmilni S in delovni V
- reedov kontakt B
- rele K
- ročno aktivirana tipka, stikalo vhodne naprave S
- senzorji B, S
- solenoid (elektromagnet, tuljavica ventilov) Y
- stikala (npr. električna) S
- tlačno stikalo B
- tuljavice ventilov (navitje EM ventila) Y
- valji (delovni) A
- ventili V (dvotlačni, izmenični nepovratni, zaporni, dušilni, zapirni itd.)
- zapirni in zaporni ventili V

Abecedni red znakov - za prepoznavanje shem:


- A - aktuatorji (delovni valji itd.)
- B - brezdotični senzorji (reedov kontakt ipd.), elektr. brezdotični signalnik, tlačno stikalo
- H - indikatorske naprave (lučke)
- K - rele, kontaktor
- M - pogonski motorji
- P - črpalki, kompresorji
- S - končna stikala, potni ventili, senzorji, položaj, mejno stikalo, ročno aktivirana tipka, stikalo (vhodne naprave)
- V - ventili: delovni potni ventili, zaporni ventili (dvotlačni, izmenični nepovratni, krmiljeni nepovratni ...), zapirni ventili, tokovni ventili, (dušilni, enosmerni nastavljivi dušilni) ipd.
- Y - tuljavice - navitje EM ventila, solenoid
- Z - ostale sestavine

SKUPNO IME naprave je sestavljeno iz 4 znakov:

1-1B2

- zaporedna št. naprave
- oznaka (znak) pnevmatične naprave
- št. krmilja oz. delovne komponente
- št. prostora, proizvodne enote, linije ipd.
- enostavna krmilja te številke nimajo

Primer označevanja pnevmatičnih naprav:



Pnevmatika - vzdrževanje Redno vzdrževanje lahko razdelimo po skupinah:

NAPRAVE, KI STISNEJO IN SHRANUJEJO ZRAK: čiščenje in ravnanje po navodilih za uporabnika ter v delovniškem priročniku.

ENOTE ZA PRIPRAVO ZRAKA:

Vzdrževanje filtra:

- potrebna je redna **kontrola nivoja** kondenzata in **pravočasni izpust kondenzata**, sicer stisnjeni zrak potegne kondenzat za seboj v sistem; posebej pozorni smo **pozimi**, ker lahko kondenzat zmrzne, raztezanje ledu pa lahko poškoduje filter
- **filtrski vložek** je potreben občasno zamenjati v odvisnosti od časa uporabe in od zahtevane stopnje čistosti zraka
- plastično posodo za filter (kozarec) in kanale je potreben občasno **očistiti** (izpihati), vendar jih nikoli ne peremo s trikloretilenom

Vzdrževanje regulatorja tlaka:

Občasno primerjamo nastavljeni delovni tlak s kontrolnim manometrom.

Vzdrževanje naoljevalnika:

Pozorni moramo biti na to, da dolivamo vedno olje s pravilno viskoznostjo. Občasno očistimo kozarec in izpihamo kanale.

ENOTE ZA TRANSPORT, MERJENJE IN NADZOR STISNjenEGA ZRaka

Pregled (kontrola) **tesnosti** v sistemu. S kontrol-


nim manometrom občasno preverimo pravilnost delovanja merilnih naprav.

KRMILJA IN KRMILNIKI: ravnanje po navodilih za uporabnika ter v delovniškem priročniku.

NAPRAVE, KI JIH STISNEN ZRAK POGANJA: preverjanje tesnosti, občasno mazanje in ravnanje po navodilih za uporabnika.

Pnevmska stopalka Potni ventil, ki se aktivira z nogo. Klasične izvedenke so:

- 2/2 za enosmerne delovne valje (ko stopalko razbremenimo, ostane delovni valj v zadnji legi, odzračevanje pa se izvrši z dodatnim ventilom)
- 5/2 za dvosmerne delovne valje




Sin. pnevmatični pedal.

Pnevmatiski Kar zadeva pnevmatiko kot panoga, npr. ~i zakoni.


Pnevmsko omrežje Glej Pnevmatika - osnovne naprave po skupinah.

Pnevmsko vzmetenje Osnovno pnevmatsko oziroma zračno vzmetenje izgleda tako:



Zračne (plinske) vzmeti so odlična rešitev za blaženje vibracij strojev, tudi za olajšanje dvigovanja zadnjih vrat avtomobila ipd.

Blokirne plinske vzmeti so običajno kombinirane pnevmatsko - hidravlične. Uporabljajo se npr. za nastavljanje višine pisarniških stolov:



1 Bat, ki ločuje olje in plin 2 Tesnila 3 Odmikalo ventila 4 Vidilo 5 Tesnilo 6 Olje 7 Šoba 8 Bat 9 Ventil 10 Plin (običajni dušik)


Točka 3 je obrnjena navzgor, je tik pod sedežem. Z vrtljivo ročico pritisnemo na odmikalo 3, ki odpre ventil 9 - to je kljub nestisljivosti oja možno, ker se bat 10 pomakne navzdol; premik ventila 9 omogoči pretok olja in s tem spuščanje ali dviganje sedeža. Ko ročico popustimo, hidravlični tlak dvigne ventil 9 in spuščanje ali dviganje sedeža je spet onemogočeno.

Seveda lahko tlak plina tudi povečujemo s pomočjo kompresorja in na ta način lahko povečujemo obremenitev. Simbol za pnevmatično vzmet z enim, dvema ali tremi **mehovi** izgleda tako:




Uporaba: pnevmatsko vzmeteni avtomobilski in drugi sedeži, avtovativale, vzmetenje avtobusov, tovornjakov, priklopnikov, železniških vagonov itd. Poznamo tudi **aktivno pnevmatsko vzmetenje** (patent podjetja TAM Maribor), ki deluje tako:

- senzor zazna prevelike vibracije (prevelik nagib vozila) in pošlje signal krmilniku
- krmilnik predela prejete informacije in pošlje signal na potni ventil
- potni ventil se aktivira in spremeni tlak v zračni vzmeti



Princip aktivnega zračnega vzmetenja v železniškem vagonu prikazuje spodnja risba:



Prim. Hidropnevmatiko vzmetenje.

Položajni plan Glej Tehnološka shema.

Poraba zraka Osnovni podatek posameznih porabnikov zraka je [poraba zraka pri podanem tlaku](#). Zmogljivost kompresorja mora biti večja od vsote porab zraka pri vseh porabnikih, ki delujejo hkrati. Prim. Zmogljivost, Kompressor.

Poraba zraka pri enosmerinem delovnem valju:

$$Q = n \cdot V \quad [\text{L}/\text{min}]$$

Poraba zraka pri dvosmernem delovnem valju:

$$Q = 2 \cdot n \cdot V \quad [\text{L}/\text{min}]$$

V ... volumen valja [L/gib]

n ... frekvence gibanja [gib/min]


Iz zgornjih dveh enačb se izračuna približna poraba zraka (ki je večja od realne porabe) pri katereverkoli nazivnem tlaku. Takšen izračun nam koristi le za približno določanje kompresorja.

Posebne vrste delovnih valjev Glej geslo Pnevmatični cilindri.

Posredno aktiviranje potnih ventilov Glej Potni ventil - načini aktiviranja, Elektromagnetni ventil.

Posredno krmiljenje aktuatorjev V tem primeru aktuator ne aktiviramo direktno s potnim ventilom - med krmilnim potnim ventilom (stikalom) in aktuatorjem nahaja še kakšen element. Primeri:

1. Cilindri z velikimi premeri zahtevajo **velike zračne preteke**, ki jih lahko zagotavljajo **samo veliki ventili**. Veliki potni ventili pa zahtevajo tudi **velike sile za vklapljanje**. Če so te **sile prevelike za ročni vklop**, je potrebno **načrtovati posredni vklop**. Pri tem načinu manjši krmilni ventil pošilja signal, ki zadošča le za vklop delovnega (glavnega) ventila:








Zgorja leva risba (A) prikazuje posredno krmiljenje, pri katerem aktiviramo delovni potni ventil s tlakom, desna risba (B) pa kaže posredno krmiljenje, pri katerem aktiviramo delovni potni ventil z razbremenitvijo tlaka.

2. Spodnja risba pa prikazuje posredno krmiljenje z uporabo [enosmernega nastavljivega dušilnega ventila](#) (C) in z uporabo [bistabilnega potnega ventila](#) (D):



3. Posredno krmiljenje [pri elektropnevmatiki](#) - pritisnemo tipko in elektrika aktivira potni ventil:



Sin. Indirektno krmiljenje aktuatorjev.

Pot-krok Glej geslo Diagram pot-krok.

Potni ventil Ventil, ki usmerja, odpira in krmili pretok zraka, [pnevmatično stikalo](#). Sin. krmilnik poti. Za hidravliko glej Hidravlika - krmilniki poti.

S standardnimi [simboli](#) prikazujemo le delovanje potnih ventilov, ne pa njihovo konstrukcijsko izvedbo. Dve osnovni konstrukcijski izvedbi potnih ventilov (sedežni in drsniki ventilii) pojasnjuje geslo Ventili - konstrukcijske izvedbe.

Simbol potnega ventila sestavljajo simbolike:

1. **STANJ**, glej Potni ventil - stanja.

1. **PRIKLJUČEK**, glej Potni ventil - priključki.


1. **FUNKCIJ** glej Potni ventil - funkcije.

2. **NAČINOV AKTIVIRANJA**, glej Potni ventil - načini aktiviranja.

Glede na njihov **namen** delimo potne ventile na:

a) **Delovne ventile**, ki napajajo delovne valje (aktuatorje), lahko imajo priključke z zelo velikimi premeri cevi in z velikimi pretoki zraka.

b) **Krmilni ventile**, ki krmilijo druge potne ventile (delovne ali krmilne), so **dajalniki signalov**.



SKRAJŠANI ZAPIS potnega ventila vsebuje dve številki, ločeni s poševnico:

- prva številka pomeni [število priključkov](#)
- druga številka pomeni [število stanj](#)

Oznaka **3/2** torej pomeni potni ventil s tremi priključki in z dvema stanjema. Kako to beremo: tri skozi dva. Drugi primeri skrajšanega zapisa potnega ventila: 2/2, 3/3, 4/2, 4/3, 5/2, 5/3 itd.

Skrajšanemu zapisu potnega ventila lahko doda- mo tudi [pojasnilo](#), npr.:

• **3/2 NC**, pri tem je NC kratka za normally closed in pomeni, da je potni ventil v osnovnem stanju zaprt


• **3/2 NO**, pri tem je NO kratka za normally opened in pomeni, da je potni ventil v osnovnem stanju zaprt



3/2 NC

3/2 NO

• pojasnilo v oklepaju pa nam pove, kateri dve številki priključkov sta v osnovnem stanju povezani in s tem natančno pojasnjuje usmerjanje stisnjenega zraka, npr. 5/2 (12) in 5/2 (14) pri FESTO:



5/2 (14)

5/2 (12)

Primeri uporab potnih ventilov:

- pištola za izpihanje je potni ventil 2/2 NC
- kvalitetna pištola pnevmatska tlachna vsebuje potni ventil 3/2 NC
- sprej pločevinke vsebuje potni ventil 2/2 NC

Prim. Zaporni ventil, Tokovni ventil, Glušnik.

Potni ventil - aktiviranje Glej geslo Potni ventil - načini aktiviranja.

Potni ventil - bitabilen Glej geslo Potni ventil - stanja.

Potni ventil - funkcije Funkcije prikazujemo:

1. S [črtami in puščicami](#). Črta ponazarja povezavo med dvema ventilskima priključoma, puščica pa kaže smer pretoka stisnjenega zraka.
2. Z oznakami za [zaprt pretok](#) - vodoravna črtica na koncu kratke navpičnice.

T ZAPRT PRETOP ZRAKA

SMER PRETOKA ZRAKA MED DVEMA PRIKLJUČKOMA

Razen [simbolično](#) (s puščicami, z zaprtim pretokom) lahko funkcije ventila pojasnimo tudi [številčno](#) ali [oznakami](#): NC (normally closed - v osnovnem stanju zaprt), NO (normally opened - v osnovnem stanju odprt). To naredimo tako, da opisemo krmilne vode znotraj potnega ventila, npr. pri potnem ventili 3/2:

10 ali NC pomeni: v osnovnem stanju zaprt

12 ali NO pomeni: v osnovnem stanju odprt pri potnem ventili 5/2:

14 : v osn. stanju odprt, povezan z izhodom 4

12 : v osn. stanju odprt, povezan z izhodom 2

2/2 potni ventil




V osn. stanju zaprt 10

3/2 potni ventil



V osn. stanju odprt 12



V osn. stanju zaprt 10




V osn. stanju odprt 12




V osn. stanju 12



V osn. stanju 14



3/3 potni ventil



4/3 potni ventil



5/3 potni ventil

Pri potnih ventilih, ki imajo 3 stanja, je pomembno vedeti, kateri način aktiviranja je tisti, ki vrača potni ventil v osnovno (sredinsko) stanje - praviloma so to vzmeti.

Pojasnila o funkcijah potnih ventilov lahko pišemo tudi v oklepajih, npr. 5/2 (14) itd. Podrobnejša pojasnila glej pod geslom Potni ventil.

Potni ventil - konstrukcijske izvedbe Glej Ventil - konstrukcijske izvedbe.

Potni ventil - monostabilen Glej geslo Potni ventil - stanja.



Potni ventil - načini aktiviranja Aktivirati pomen spremeni stanje - preklopiti iz osnovnega v delovno stanje. Simboliko načinov aktiviranja potnih ventilov dodajamo na levo in desno stran sestavljenih stanj (kvadratkov ali pravokotnikov) potnega ventila:

- na levo stran narišemo način aktiviranja iz osnovnega stanja v levo aktivirano stanje
- na desno stran narišemo
 - pri 2 stanjih: način vrčanja v osnovno stanje
 - pri 3 stanjih: način aktiviranja iz osnovnega stanja v desno aktivirano stanje

Za aktiviranje potnega ventila je vedno potrebna **sila aktiviranja**, načini aktiviranja pa so različni.


Poznamo naslednje **NAČINE AKTIVIRANJA** potnih ventilov:

- **FIZIČNO** (namensko: ročno, nožno) aktiviranje:




S pedalom pomeni z nogo - stopalka. Z ročico, lahko delujemo v obe smeri, tako kot z vlečno-potisno tipko. Zaskočno praviloma pomeni s preklopno (menjalno, dvopolozajno) tipko, tudi ročica je lahko zaskočna.

Primeri fizičnega aktiviranja:




Opazimo, da lahko na desni strani potnega ventila izberemo tudi možnost brez vrčanja v osnovno stanje.

- **MEHANIČNO** aktiviranje (preko mehanizmov):




Plunger včasih pravimo tudi tipalo ali sedež. Pri mehaničnem aktiviranju je osnovni položaj odvisen od položaja mehanizma (npr. paha).

Spodnja risba prikazuje, kako pri kolescu narišemo, da je začetni (izhodiščni) položaj aktiviran (levo) ali neaktiviran (desno) - pomembno predvsem pri končnih stikalih:



- **PNEVMAТИЧНО in ELEKTRИЧНО** aktiviranje:




Naloga **pnevmatične vzmeti** je vračanje v osnovno stanje, ko na nasprotni strani ne deluje več nobena sila - deluje torej na enak način kot običajna vzmet, potni ventil naredi monostabilni.

Ien. Pnevmatične vzmeti se uporabljajo predvsem v ventilskih otokih.

• **POSREDNO** aktiviranje ali **PREDKRMILJENJE** potnih ventilov pomeni, da stisnjeni zrak pomaga aktivirati potni ventil. Potni ventil ima v sebi vgrajeno dodatno napravo, ki olajša aktiviranje, primer glej pod gesлом Elektromagnetni ventili.


Ta naprava lahko deluje na nadtlak, podtlak, lahko tudi s pomočjo elektromagnetskoga ventila:



Konstrukcijski **princip delovanja** električnega posrednega aktiviranja ventila je podrobno pojasnjen pod gesлом Elektromagnetni ventil. Najpogosteje se posredno aktiviranje uporablja v kombinaciji z električnim aktiviranjem - v tem primeru z elektriko premagujemo le majhne sile, zato se poveča zanesljivost delovanja.

Smisel posrednega aktiviranja potnih ventilov je tudi prilagodljivost enakega potnega ventila na različne načine aktiviranja, kar poceni izdelke.

Posredno aktiviranje potrebuje **oskrbo s stisnjениm zrakom**. Tudi način oskrbe s stisnjениm zrakom lahko narišemo v shemi. Na spodnji risbi vidimo, da je oskrba lahko integrirana v potnem ventilu (primer 1 in 3) ali pa je zunanjega (poseben dovod stisnjenega zraka, primer 2):



Pomen vseh treh zgornjih simbolov pa je enak: z elektromagnetom ali ročno sprožimo posredno aktiviranje z nadtlakom. Pri tem je kot ročno prazenje praviloma mišljeno aktiviranje s tankim vijačem, z inbus ključem ali ročno s posebno tipko. Orodje potisnemo v posebno odprtino, s tem mehansko potisnemo kotovo in aktiviramo potni ventil - npr. v primeru potrebe ali pri popravilu potnega ventila. Temu načinu dela pravimo override (prednostno ročno aktiviranje).

• **KOMBINIRANO** aktiviranje pomeni, da več različnih načinov aktiviranja povežemo z logičnimi funkcijami. Primer za vajo:




Z elektromagnetom ALI z nadtlakom, ki sproži posredno aktiviranje z nadtlakom

Z elektromagnetom, ki sproži (IN) posredno aktiviranje z nadtlakom (pnevmatični predkrmilnik)

Kombinirano aktiviranje se največ uporablja, kadar je vključeno posredno aktiviranje in override.

Pri potnih ventilih s 3 stanji imamo na levi in desni strani zgoraj praviloma dve vzmeti, ki zagon-tavljata ničelni položaj: neaktiviran potni ventil vedno postavita v srednji (ničelni) položaj. Takšen primer je potni ventil **1V1** na spodnji shemi:



Potni ventil - priključki V osnovi jih delimo na:


- Delovne priključke
- Krmilne priključke

DELOVNI priključki so:

- **tlačno-odzračevalni**, ki zajemajo izvor stisnjenega zraka, odzračevanje (izpust), varnost (ki je tudi izpust) in NIČ VEČ. Rišemo jih **na spodnji**

strani simbola za potni ventil.

• **izhodni**, ki potni ventil povezujejo z naslednjim pnevmatičnim elementom. Rišemo jih **na zgornji strani** simbola za potni ventil



Delovni priključki so označeni:

- po standardu ISO 1219 (starejši standard) **s črkami** A, B, C, P, R in S ali
- po standardu ISO 5599 s **številko** (1, 2, 3, 4, 5)

PRIKLJUČEK	ISO 1219	ISO 5599
IZHOD IZ VENTILA - delovni priključek	A,B,C	2,4
VHOD - izvor zraka	P	1
ODZRAČEVANJE - glušniki	R,S	3,5
KRMILJENJE	Z,X,Y	10,12,14


P - pressure, R - relief (izpust), S - safety (varnost)

Izvor stisnjenega zraka (številka 1) rišemo:

- na **levi** strani, če imamo **dva priključka**


- na **sredini**, če so priključki **trije**

Primer označke po starem in novejšem standardu:



V nadaljevanju bomo priključke označevali le po novem standardu ISO 5599 (s številkami).

Številke priključkov vpišemo **samo na osnovno stanje**. Na pnevmatskih shemah jih pogosto sploh ne vpisujemo, ker je razporeditev priključkov praviloma standardna:




Nekateri proizvajalci številčijo izhodne priključke potnih ventilov 5/2 tako, da je številka 2 na lev strani.

KRMILNI priključki spadajo med **načine aktiviranja** in niso nikoli nameščeni na zgornji ali spodnji strani potnega ventila. Vedno jih najdemo **na levi** in/ali **na desni** strani potnega ventila.

Kako označujemo krmilne priključke:

- po **novejšem standardu** z dvema številkama (10, 12, 14), ki nam povesta, **katera dva priključka bosta povezana**, če je aktiviranje **vključeno**:



Posebnost je številka 0, ki pove, da je priključek zaprt, npr.: oznaka 10 na zgornji risbi pove, da je v primeru aktiviranja z desne priključek 1 zaprt.

- po **starejšem standardu** z eno črko: X, Y ali Z.

Štejte priključkov potnega ventila:

- A. **Na simbolu** potnega ventila štejemo priključke **samo v osnovnem stanju**. Drugih stanj ne upoštevamo.


- B. Štejemo samo priključke **spodaj** (tlačno - odzračevalni priključki) in **zgoraj** (izhodni priključki), morebitne krmilne tlačne priključke (levo in desno) pa **ne štejemo**.

Ferdinand Humski

C. Priklučke za odzračevanje štejemo vedno, čeprav so manje običajno pritrjeni glušniki in na njih ne moremo priključiti vodov (cevi).

Včasih je izpustni priključek samo luknjica, ki je sploh ne vidimo, pa jo vseeno moramo štetiti. Takšen priključek "vidimo" samo na simbolu, ki je narisani na tablici potnega ventila.

Če je le možno, naj bo **PRI POTNIH VENTILIH STALEN IZVOR** stisnjene zraka **ZAGOTOVLJEN**! To pomeni, da je spodnja desna vezava praviloma nedopustna, narobe:



Obe zgornji vezavi imata enako funkcijo. Ampak, čeprav je desna vezava cenejša, nam leva vezava omogoča lažje razumevanje delovanja in učinkovitejše vzdrževanje (popravilo) sistema.


Za to pravilo pa obstaja tudi **izjema** - glej geslo Kaskadna metoda.

Potni ventil - skrajšani zapis Glej Potni ventil.

Potni ventil - stanja Tako kot električno stikalo ima tudi potni ventil svoja stanja. Vsak potni ventil ima vsaj dva različna načina povezovanja vhodnih in izhodnih priključkov - vsaj dve različni stanji.

Vsako stanje nam pove: **kam** (v katere izhodne priključke) **usmerimo vhodni tlacični priključek in kateri izhodni priključki** so usmerjeni **v odzračevanje**.

Stanja prikažemo **s kvadratki** ali **s pravokotniki**. Pomembno je **razmerje** med višino in širino kvadrata oziroma pravokotnika:




Kvadratov oziroma pravokotnikov je toliko, **kolikor je** različnih možnih **stanj**:

a) Eden od kvadratkov/pravokotnikov je **OSNOVNO stanje**. Ne pnevmatičnih shemah ga zlahka prepoznamo, ker so na osnovnem stanju **narisi**ni v očitljivosti priključki.

Pred zagonom krmilja na potni ventil običajno **ne deluje nobena sila**. V takih primerih rišemo osnovno stanje na **desni strani** ventila, ki ima **dve stanji**. Če pa ima ventil **tri stanja**, tedaj osnovno stanje narišemo **v sredini**.


V posebnih primerih lahko pnevmatična shema zahteva, da na potni ventil že **pred zagonom krmilja deluje sila aktiviranja**. V takem primeru je lahko osnovno stanje **tudi na lev strani** potnega ventila.

b) Ostali kvadratki ali pravokotniki prikazujejo vsa ostala možna **DELOVNA (AKTIVIRANA)** stanja potnega ventila:



Pri potnih ventilih, ki imajo **3 STANJA**, je pomembno vedeti, kateri način aktiviranja vrača potni ventil v osnovno stanje - praviloma so to **vzmeti**. Obehem je pomembno vedeti tudi to, da potni ventil s 3 stanji omogočajo **zadržanje** delovnega valja in **pozicioniranje** v vmesnem položaju:


Stran 38



Zadržanje delovnega valja in pozicioniranje v vmesnem položaju je smiseln predvsem pri hidravliki. Pozicioniranje batnice s pomočjo pnevmatike pa **ni mogočo zaradi stisljivosti zraka**.

Stanja lahko razlikujemo tudi na drugi način:

- **STABILNA** so tista stanja, ki brez delovanja sile vztrajajo v svojem položaju. Vsako osnovno stanje je vedno tudi stabilno stanje.
- **NESTABILNA** so tista stanja, ki vztrajajo v svojem položaju samo tako dolgo, **dokler** na potni ventil **deluje neka sila aktiviranja**. Po prenehanju delovanja sile potni ventil spremeni stanje.




Stabilnost potnega ventila je odvisna **od načina aktiviranja** potnega ventila. Tako poznamo:


MONOSTABILNE ventile. Samo osnovno stanje je pri njih stabilno, vsa aktivirana stanja pa so nestabilna. V osnovni položaj jih vračajo vzmeti. Pri monostabilnih potnih ventilih **vedno vemo, katero je njihovo izhodiščno stanje**.

BISTABILNE ventile, ki imajo dve stabilni stanji


- osnovno in še eno aktivirano stanje. Bistabilni potni ventil se **sam od sebe ne vrne** v osnovni položaj (v osnovni položaj ga ne vrača sila vzmeti). V osnovni položaj se vrne **le, če se na nasprotni strani pojavi signal**, npr. zračni tlak, električni impulz itd.:



Primer mono- in bistabilnega potnega ventila:



Če nismo dovolj pozorni, se lahko zmotimo pri prepoznavanju bi- ali monostabilnega ventila:



Desni potni ventil ima vzmet za vračanje v osnovno stanje, vendar ročica se v aktiviranem položaju zataknje in zato vzmet ne more vračati potnega ventila v osnovno stanje. Zato je tudi desni potni ventil **bistabilen**.

Po koncu obratovanja ostane bistabilni ventil v zadnjem aktiviranem stanju. Zato ob ponovnem zagonu njegovo **osnovno stanje morda ni enako stanju**, ki je narisano na shemi.

Če sistem zaženemo iz drugega stanja, je lah-

ko tudi delovanje drugačno. Zato je pri bistabilnih potnih ventilih vsekakor treba **preučiti delovanje sistema za vse možnosti!**

Ugotovite nato zapisiemo med navodila za uporabo, servisna navodila in podobno.


Da ne bo dvoma glede tega, v katerem stanju se mora nahajati bistabilni potni ventil ob zagotovu sistema, je treba uvesti pojem **izhodiščno stanje**.

IZHODIŠČNO (ZAČETNO) STANJE je stanje, v katerem se mora nahajati bistabilni potni ventil ob zagotovu pnevmatičnega sistema. Izhodiščno stanje bistabilnega potnega ventila je **zelo pomembno**.

Ko je pnevmatično vezje sestavljeno, mi na zunaj ne moremo videti in zato praviloma **ne vemo** v katerem stanju se nahaja bistabilni potni ventil. Če nismo prepričani, ali se bistabilno potni ventil nahaja v izhodiščnem stanju, tedaj naredimo tako:


- bistabilni potni ventil **namerno demontiramo** iz pnevmatičnega vezja
- bistabilni ventil preizkusimo in po potrebi **preklopimo** v želeno stanje, nazadnje pa
- bistabilni ventil montiramo nazaj v pnevmatično vezje

Izhodiščni stanji, ki ju proučujemo, imenujemo **levo** in **desno izhodiščno stanje**:



IZHODIŠČNA STANJA BISTABILNIH VENTILOV

Pravilno izhodiščno stanje je lahko pomembno tudi **pri končnih stikalih**:



IZHODIŠČNA STANJA KONČNIH STIKAL

Pozicijsko stikalo Sin. mehansko končno stikalo, mejno stikalo. Glej geslo Končno stikalo.

Pravila stikalne algebre

1. Dvojna negacija spremenljivke daje njenou prvotno vrednost: $\bar{\bar{A}} = A$

2. Negacija logičnega stanja 0 daje logično stanje 1 in obratno: $\bar{0} = 1$, $\bar{1} = 0$

3. Disjunktivna povezava spremenljivke z logičnim stanjem 1 daje logično stanje 1:

$$A + 1 = 1 \quad \text{oz. } A \vee 1 = 1$$



4. Konjunktivna povezava spremenljivke z logičnim stanjem 0 daje logično stanje 0:

$$A \cdot 0 = 0 \quad \text{oz. } A \wedge 0 = 0$$




5. Disjunktivna povezava spremenljivke z logičnim stanjem 0 daje logično stanje spremenljivke:

$$A + 0 = A \quad \text{oz. } A \vee 0 = A$$



6. Konjunktivna povezava spremenljivke z logičnim stanjem 1 daje stanje spremenljivke:


$$A \cdot 1 = A \quad \text{oz. } A \wedge 1 = A$$



7. Disjunktivna ali konjunktivna povezava spremenljivke same s seboj daje na izhodu stanje spremenljivke:


$$A + A = A \text{ oz. } A \vee A = A$$

$$A \cdot A = A \text{ oz. } A \wedge A = A$$



8. Disjunktivna povezava spremenljivke z njeno negirano vrednostjo daje na izhodu logično stanje 1:

$$A + \bar{A} = 1 \text{ oz. } A \vee \bar{A} = 1$$



9. Konjunktivna povezava spremenljivke z njeno negirano vrednostjo daje na izhodu logično stanje 1:

$$A \cdot \bar{A} = 0 \text{ oz. } A \wedge \bar{A} = 0$$



10. Komutativnost:

$$A \vee B = B \vee A$$

$$A \wedge B = B \wedge A$$

11. Asociativnost:

$$(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C) = A \vee B \vee C$$

$$(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C) = A \wedge B \wedge C$$

12. Zakoni distribucije:

$$A \wedge (B \vee C) = A \wedge B \vee A \wedge C$$

$$A \vee B \wedge C = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

13. De Morganova zakona:

$$\overline{A \vee B} = \bar{A} \wedge \bar{B}$$

$$\overline{A \wedge B} = \bar{A} \vee \bar{B}$$

Prim. Logične funkcije, Boolova algebra, Veitchev diagram, Ladder diagrami.

Pravilnostna tabela Glej Izjavnostna tabela.

Predkrmiljenje Glej Potni ventil - načini aktiviranja (osnovno pojasnilo in simboli) in Elektromagnetni ventil (pojasnilo delovanja s primeri).

Preklopna algebra Glej Logične funkcije. Sin. Boolova algebra, stikalna algebra.

Preklopni ventil Glej Menjalni ventil.

Prekrivanje signalov → Škarasti signal.

Pretok Kontinuitetna enačba (masni, volumski pretok). Pri kompresorjih: teoretična in efektivna zmožljivost (doba). Pri porabnikih stisnjenega zraka: poraba zraka.

Prijemalo Priprava ali del stroja za prijemanje, npr. prijemalo žerjava. Naloge prijemala:

- zanesljivo prijemanje in izpuščanje prijemancev
- varovanje prijemancev med prenašanjem
- prijemanje s krmiljeno silo
- prilaganje oblik in meram prijemancev

Sestavljeni deli prijemala: pogon, prenos gibanja, prijemni del, senzorji in krmilje. Prinzipi prijemanja: s trenjem, z obliko, s silo podtlaka, z magnetno silo, z adhezijskimi silami.

Prijemala glede na izvor sile:

1. Elektrika, električna prijemala: koračni motorji (DC in AC).

2. Nadtlak, pnevmatična prijemala:


- pnevmatični motorji in valji, za manjše sile prijemanja, potreben je prenos sile z mehanizmi
- membrane in elastične cevi, to so prilagodljiva, vendar manj natančna prijemala

3. Podtlak: vakuumska prisesna prijemala, sile so manjše in so odvisne od podtlaka ter površine prijemancev, prijemanci so ravne ploskve


4. Hidravlika: hidravlična prijemala s hidravličnimi motorji in valji, sile so velike, potreben je mehanizem za prenos sil na prijemno mesto

5. Magnetna sila, magnetna prijemala: permanentni in elektromagneti, prijemanci so feromagnetski materiali, sila je odvisna tudi od velikosti reže




Nekatere izvedbe prijemal:



Ročno prijemalo



Vakuumsko prijemalo s krmiljenim podtlakom



Dvoprstna prijemala -

mehanična, hidravlična, pnevmatična

Prim. Pnevmatično prijemalo.

Priklicek

1. Priprava, ki omogoča razstavljivo zvezo z drugo napravo: vrtalni stroj s ~i, traktorski ~i, ~ na fotoaparatu, vmesnik za priklip trdega diska na matično ploščo itd.. Prim. Pnevmatični cevni priključki, Hidravlični vodi, Hitrostični priključek, Hitra spojka, Konektor. Majhen priključek za ločljivo povezovanje je **konektor**, tudi **sponka**.

2. Priprava za povezovanje omrežij, npr.: vodo-vodni, radijski ~, antenski, električni ~, ~ na mestni plinovod, cestni ~ itd.

Pozor: ne zamenjuj **priklickov** kontaktorja, stikala, releja itd. z **njegovimi kontakti**!

Primaren Prvoten, začeten, osnoven, temeljen. Tudi glaven, po pomembnosti na prvem mestu.

Primarno dušenje: glej geslo Tokovni ventil. Prim. sekundaren, terciaren.

Primarni tlak Tlak, ki ga ustvari kompresor v tlačni posodi. Podrobnejše glej **Tlak**.

Priprava zraka Pred uporabo je potrebno stisnjen zrak pripraviti. To naredimo tako:

Ferdinand Humski

- izločimo **nečistoče** (mehanske primesti v zraku)
- zagotovimo **pravilen tlak stisnjenega zraka** v sistemu
- izločimo **vlagu** ali sušimo zrak; vлага povzroča korozijo, pri nizkih temperaturah pa kondenz zmrzne in lahko povzroča poškodbe
- zrak **naoljimo**, zaradi boljšega delovanja pnevmatičnih naprav

Zakaj je potrebno pripraviti zrak za uporabo:


1. Da **izboljšamo delovanje** pnevmatičnih naprav: zanesljivost, dolgotrajnost, natančnost ipd.
2. Da izpolnimo **posebne zahteve uporabnikov** po čistoti zraka, npr. pri avtoličarstvu, v tovarnah kozmetičnih, farmacevtskih in prehrabnenih izdelkov, zdravstvo in zabolodravstvo ipd.

Naprave za pripravo zraka so:

- **pripravna grupa:** filter + regulator tlaka + naoljevalnik
- **zbiralniki kondenzata, izločevalniki vlage**
- **sušilniki zraka**
- **oljni izločevalniki** itd.

Prim. Pnevmatika - osnovne naprave po skupinah.

Pripravna grupa Enota za pripravo zraka, ki jo sestavljajo **filter**, **regulator tlaka** in **naoljevalnik**.



Zunanji izgled in simbol:



Prisesek Tvorba na koži nekaterih živali (npr. hobotnice), ki omogoča pritrditev na podlagu. Tudi tej tvorbi podobna priprava za pritrditev na podlagu, npr. gumijasti priseski z obešalniki:



Priseski se v industrijski pnevmatiki pogosto uporabljajo npr. za dvigovanje pločevin ipd., način delovanja glej pod gesлом **Sesalno prijemalo**.

Prim. priseski prijemalo. Prim. Venturijeva cev.

Pritisek Tehnično: celotna pritisna sila F na površino A, ki je izpostavljena tlaku p:

$$F = p \cdot A$$

$$F \text{ - pritisek} \quad [N]$$

$$p \text{ - tlak, ki deluje na površino A} \quad [N/m^2]$$

$$A \text{ - površina} \quad [m^2]$$

Pogovorno je izraz pritisek običajno **sinonim za tlak**. Prim. tlak.

Procesno aktiviranje Aktiviranje, ki ga **povzroči proces**, ki ga krmilimo ali reguliramo. Izraz zajema tako mehanično kot tudi brezdotično aktiviranje. Ang. process actuated.

Z izrazom procesno aktiviranje direktno povezujemo izraz **končno stikalo**.

Izraz pogosto up. pri **potnih ventilih**, pri **kontaktih** in **stikalih**. Ant. fizično aktiviranje.

Projekt Celovit načrt, ki nam pove:

- kaj se namerava narediti in
- kako naj se to uresniči.

Projekt praviloma zajema več manjših načrtov, osnutkov, predlogov, tehničnih opisov, popisov stroškov itd.. Ustvarjajo ga **projektanti**.

Projektiranje: snovanje, ustvarjanje projektov.


Projekti se nastavljajo predvsem za reševanje bolj zapletenih problemov. Projektanti s svojim projek-

Ferdinand Humski

tom kažejo svojo sposobnost realnega načrtovanja in učinkovitega izkorščanja razpoložljivih kapacitet. Prim. Tehnični projekt.

Protipovratni ventil Glej geslo Zaporni ventili in znotraj njega nepovratni ventil.

Protitočni ventil Ventil, ki se odpira v smeri prototoku. Ti ventili se v primeru okvare zaprejo. Prim. Istotočni ventil.



Puhalnik Naprava, ki povzroča močen tok zraka. Npr. ~ kombajna. Prim. kompresor, ventilator.

Radialen Ker radij pomeni polmer, beseda radialen pomeni v smeri polmera:

1. Pravokoten na os vrtenja: ~ smer, ~ obremenitev, sila. Glej risbo ob geslu Ležaj.


Radialni ležaj: ležaj za prestrezanje radialnih sil.

Radialna pnevmatika ima vlakna karkase usmerjene v radialni smeri - glej Karkasa. Prim. aksialen.

2. Središčen: ki gre iz središča, proti središču ali skozi središče v smeri polmera: ~ni pomik,


~e razpoke v lesu, ~ni prerez, pospešek (centripetalni, centrifugalni - podrobnejše glej geslo Centrifugalen).

Radialno silo najlažje predstavimo tako, da v vedro nalijemo vodo. Nato primemo vedro za ročaj in ga zavrtimo nad glavo:



Ugotovimo, da voda ni stekla iz veda - zaradi radialne (centrifugalne) sile.

Spodnja risba prikazuje možni smeri toka delovne snovi pri radialnih ventilatorjih, črpalkah, turbinah, kompresorjih:



Razdelilnik zraka Pnevmatična naprava z enim vhodnim in več izhodnimi priključki.



Sin. pnevmatski distributer.

Razvod Odvod v različne smeri, npr. cevni razvod, razdelilnik, cevni priključek, cevna spojka ali spojni element pri pnevmatiki / hidravlikli.



Razvodni ventil Glej Končno stikalo.

Reducirni ventil Ventil, namenjen za zmanjšanje (reduciranje) tlaka plinov ali tekočin na želeno vrednost. Gre torej za nadzorovano zmanjšanje

Stran 40

Tlaka - zato reducirnih ventilov nikar ne zamenjuj z nobeno izvedbo zapirnih ventilov!

Po velikosti so lahko reducirni ventili:

- veliki, npr.: regulatorji tlaka pri pnevmatičnih sistemih, reducirni ventili pri plamenskem varjenju
- povsem majhni, npr. reducirni ventilčki za nastavljanje tlaka pred pnevmatičnimi lakičnimi pištolami

Sin. regulator tlaka, reducirski ventil. Način delovanja je opisan pod gesli Regulator tlaka, Plamensko varjenje, Hidravlika - ventil za znižanje tlaka.

Redukcijski ventil Glej Regulator tlaka, Reducirni ventil.


Referenca Sklic, sklicevanje na neke podatke, npr. na standarde, tehnične dokumente, predmete, površine, dosežke, uspehe itd. Primeri:

- pri geometričnih tolerancah imamo referenčni element, ~o ravnino, ~o os.
- pri CNC programirjanju imamo referenčno točko → Odrezavanje - koordinatna izhodišča.
- v regulacijski tehniki imamo referenčni člen, ki na svojem izhodu daje neko želeno vrednost, npr. želeno temperaturo v prostoru.

Referenca je lahko tudi priporočilo.

Regulacija Samouravnavanje neke izhodne oziroma regulirane veličine X na ta način, da:

- najprej v referenčnem členu določimo želeno izhodno veličino X_z
- v primerjalnem členu PR nato X_z primerjamo z izmerjeno izhodno veličino X (dobljeno iz negativne povratne zveze) in izračunamo regulacijski odstopek $\varepsilon = X_z - |X|$
- naslednji člen je regulator R, ki je krmiljen z ε in na svojem izhodu ustvarja regulirno veličino Y
- regulirna veličina Y deluje na regulirani sistem S tako, da regulirana veličina X sledi nastavljeni želeni vrednosti X_z



Načelo regulacije ali ZAPRTE ZANKE VODENJA


Za razliko od krmiljenja je regulacija **SAMOURAVNAVANJE**: izhodna veličina **SAMA SEBE uravnavava**. Sistem neprestano meri izhodno veličino in jo z nečim primerja. Dobljena razlika spremeni delovanje sistema in dobimo novo izhodno veličino. Če pa neki sistem **meri vhodne veličine ali motnje**, meritev pa nato vpliva na delovanje sistema - tedaj **TO NI REGULACIJA, JE KRMILJENJE!**

Za pravilno razumevanje delovanja regulacije je zelo pomembno poznati razliko med besedama

REGULIRAN (končen, izhoden, npr. ~a veličina X) in **REGULIRNI** (Y - tisti, ki zadnji krmili spremembe regulirane veličine!!!) Regulirana in regulirna veličina sta prva podatka, ki ju je potrebno prepozнатi pri vsaki obravnavani regulaciji!

PRIMER: regulacija temperature prostora s termostatskim ventilom.

Regulirana (samouravnavana, izhodna) veličina je temperatura [$^{\circ}$ C]. Regulirna veličina je pretok tople vode skozi radiator [l/min].



Termostatski ventil vsebuje:


- **MERILNI ČLEN 1:** rezervoarček s snovjo, ki ima veliko temperaturo, razteznost (alkohol, vosek ipd.)
- **REFERENČNI ČLEN 2:** označen pokrov za na-

stavitev želene temperature prostora z vrtenjem,

• **PRIMERJALNI ČLEN 3:** potisni drog, ki potisne toliko, kolikšna je razlika med nastavljivo referenčnega člena in izmerjeno vrednostjo v merilnem členu

• **REGULATOR 4:** položaj tesnila, ki povečuje ali zmanjšuje pretok tople vode


Lep primer **MEHANSKE REGULACIJE** je regulator vrtljajev parnega stroja (J. Watt, 1728):



Razmislek ob sliki: najprej ugotovi, kako regulator vrtljajev deluje! Nato ugotovi, kaj je v zgornji sliki: X, Y, merilni člen, primerjalni člen, referenčni člen, regulator in reguliranec!

Pogosto se zgodi, da besedo regulacija uporabimo za sistem, ki je pravzaprav krmilje - primere glej pod gesli Krmilje. Ang. regulation, nem. die Regelung. Prim. krmiljenje, sistem.

Regulator tlaka Pnevmatična naprava, ki pretvara nihajoči primarni tlak v konstanten delovni tlak: Poznamo različne regulatorje tlaka (za regulacijo goriljivih plinov, za zračne zavore, pri plamenskem varjenju ga imenujemo reducirni ventil ...), v industrijski pnevmatiki pa izgleda regulator tlaka tako:



1 membrana 2 vzmet 3 vijak za nastavljanje delovnega tlaka B, izvedbe: brez in s samozapornim nastavkom - najprej ga dvignemo in šele nato nastavimo prednapetost vzmeti (2) 4 odpiralni sedežni ventil 5 povratna vzmet ventila 6 batnica

Na vstopu A je **primarni tlak**, ki ga ustvarja kompresor, stisnjeni zrak pa se zbere v tlačni posodi. Na izstopu B je **delovni tlak**. Primarni tlak A je vedno večji od delovnega tlaka B.

Regulator tlaka deluje tako:

a) Če je delovni tlak B premajhen, se membrana 1 pomakne navzdol in preko batnice 6 odpre ventil 4. Stisnjen zrak bo zato stekel od A proti B, delovni tlak B se poveča.


b) Povečani delovni tlak B potisne membrano 1 navzgor. Membrana bo za seboj povleklja batnico 6 in povezava med A in B po prekinjena.

c) Delovni tlak B se zniža, če pride do porabe zraka. Porabniki zraka so lahko brizgalna pištola, delovni valji itd. V tem primeru se membrana 1 spet pomakne navzdol in ponovi se postopek a.


Če privijemo vijak 3, bomo preko vzmeti 2 povečali silo navzdol in tudi membrana 1 se bo upognila navzdol. Zato bo ventil 4 dalj časa odprt in zato bo potreben višji delovni tlak B za ponovni dvig membrane in zapiranje ventila 4.

Če pa bomo vijak 3 odvijali, bomo s tem nastavili nižji delovni tlak B.

Gre torej za nadzorovano nastavljanje tlaka B - zato regulatorjev tlaka nikar ne zamenjuj z nobeno izvedbo zapirnih ventilov! Simbol regulatorja tlaka:



Primer uporabe simbola v pnevmatični shemi:



Regulator tlaka je sestavni del kompleta kompresorja s tlačno posodo. Priporočljivo je, da je zavarovan proti odvijanju - da ne more kar vsakdo nemerno spremnjeni delovanje tlaka.

Sin. reducirni, reducirski ventil, ventil za znižanje tlaka, krmilnik tlaka. Pri ličarskih delih uporabljamo mikrometer z manometrom, kar je v bistvu zelo majhen regulator tlaka. Na podoben način deluje tudi reducirni ventil pri plamenskem varjenju, glej geslo Plamensko varjenje - naprave. Prim. Tlačni ventil.

Vzdrževanje regulatorja tlaka – glej geslo Pnevmatika - vzdrževanje.

Pri zračnih zavorah so izvedbe regulatorjev tlaka zahtevenejše, glej geslo Regulator tlaka - zračne zavore.

Reguliranec Naprava, ki v odvisnosti od regulirane veličine Y spreminja regulirano veličino X.

Regulirati Delati, da kaj pravilno, ustrezeno deluje, uravnnavati. Prim. krmili.

Relativni tlak Glej tlak.

Rele ventil Pnevmatiski ventil, ki z malim tlakom krmili velike tlake.

Rezervoar Glej Tlačna posoda, Pnevmatični akumulator tlaka ali Hidravlični rezervoar.

Rootsov kompresor → Kompressor - volumetrični.

SA Kratica: single acting - enosmerni delovni valj.

Samozaporni hitrovični priključek Glej Hitrovični priključek.

Sedežni ventil Glej geslo Ventili - konstrukcijski principi.

Sekundaren Na drugem mestu (npr. po vrsti, po pomembnosti, vrednosti itd), tudi podrejen. **Sekundarni pretvorniki energije**: glej geslo Pnevmatika - osnovne naprave in elementi. **Sekundarno dušenje**: glej geslo Tokovni ventili. Prim. primaren, terciaren.

Sekvenca Zaporedje, vrstni red sestavin v neki celoti. Npr. ~ krmilja so zaporedna krmilja.



Sekvenčno krmilje Glej Krmilje (vrste krmilja).

Servo- Prvi del zloženek, pomeni: **povečanje sile** z dodajanjem energije: servomehanizem, **servozavora** pri avtomobilih (povečanje sile pnevmatično - s podtlakom sesalnega zraka), **servovalan** (povečanje sile s pomočjo hidravlike ali elektrike), servomotor, servoventil, servo krmilnik itd.. Ang. **serve**: služiti, pomagati. Razl. koračni motor.


Servo ojačevalnik V slovenskem jeziku je to običajno naziv za pomožno napravo, ki povečuje silo zaviranja pri avtomobilu.

Brez servo ojačevalnika zaviramo tako:


1. Silo s pedala prenašamo direktno na glavni hidravlični cilinder - mehansko delo torej pretvorimo v hidravlično energijo (v tlak olja).
2. V kolesnem zavornem cilindru tlak olja potisne zavorno ploščico - hidravlična energija se ponovno pretvori v mehansko delo.
3. Zavorna ploščica pritisne zavorni disk in s tem zavira vrtenje kolesa.




Dodatni rezervoarček bo povzročil izpihanje ob prekinitti povezave:



Za razumevanje delovanja servo ojačevalnika zadošča proučevanje glavnega zavornega cilindra. Pri pritiskanju na pedal nastane na batnici sila F_1 , ki povzroči tlak olja p , ki znaša nekje do 25 bar:



Servo ojačevalnik je lonec, ki je z membrano razdeljen na dva dela:




Osnovni položaj ni narisani na risbi. Tedaj tesnilo tesni na levo stran, torej priključek na zunanjti tlak.

Ker tesnilo v osnovnem položaju ne tesni luknje v membrani, sta obe obe strani membrane povezani s sesalno cevjo, imamo podtlak na obeh straneh membrane in torej **ni nobene razlike tlakov**.


Ko pa pritisnemo na pedal (glej risbo), tesnilo premaknemo v desno stran. Zato zatesnimo luknje v membrani, obenem pa odpremo priključek na zunanjti tlak. Tako nastane **razlika tlakov** med p_a (zunanjji tlak: levi oz. svetlo modri del membrane) in p_{abs} (podtlak: desni oz. rdeči del membrane). Razlika tlakov povzroča dodatno potisno silo in poveča F_1 na F_2 :

$$F_2 = F_1 + A \cdot (p_a - p_{abs})$$

Sesalno prijemalo Pnevmatična industrijska naprava, ki se priseta na predmet in ga nato dvigne:



Sin. vakuumsko (prisesno) prijemalo, prisesek. Celoten sistem lahko deluje na več načinov. Delovanje s pomočjo vakuumske črpalki (odsodovalna naprava):



1 vakuumska črpalka 2 nepovratni ventil 3 podtlaka na posodo 4 potni ventil 5 sesalna prijemala

Delovanje s pomočjo Venturijeve cevi:

Sestavi ventilov Kombinacije več ventilov v enem ohišju, npr.: časovni pnevmatični ventil (časovni ventil za zakasnitve signala, časovni ventil za skrajšanje signala), tlačni preklopnik itd.

Signal Fizikalna veličina, s pomočjo katere se prenašajo podatki ali informacije.

Razlikujemo dve osnovni vrsti signalov:

- analogni (nepretrgani, zvezen - kontinuiran)
- digitalni (stopničast - diskontinuiran)

Posamezne vrste signalov:

- mehanični signal prenaša gibanje (pomik), silo, moment ipd.;
- ko se pojavi zadosten nadtlak stisnjenega zraka (mehanična fizikalna veličina), se prenaša pnevmatični signal, ki je tudi mehanični
- s pomočjo električnega toka (veličina) se prenašajo električni signali
- podobno velja za brezdotični (svetlobni, zvočni itd.) signal

Signal je nosilec informacije. Najpogosteje ga opišemo s številkama:

- 0 - ni signala oziroma signal ni zadosten in
1 - je signala oziroma signal zadošča (je zadovoljiv)

Glavne vrste naprav za obdelavo signalov: oddajniki oz. dajalniki signalov, sprejemniki signalov, obdelovalniki signalov in pretvorniki signalov.

Signalni ventil Glej Končno stikalo.

Simbol Grafični znak oziroma znamenje, ki lahko označuje neko tehnično napravo (npr. pnevmatični cilinder), lahko tudi predmet, osebo, žival rastline, matematični ali kemični izraz, označuje lahko tudi opravila (npr. likanje), varnost itd..

Situacijska skica Glej Tehnološka shema.

Skrajšan zapis zaporedja poteka delovnih gibov Način zapisu delovnih gibov, ki se uporablja predvsem pri pnevmatičnih in hidravličnih sistemih. Zapis zajema oznake aktuatorjev (npr. delovnih valjev) ter znaka + (izvlek) in - (uvlek).

Primer: 2A1+, 1A1+, 2A1-, 1A1-

Najprej se izvleče drugi delovni valj, nato prvi, sledi uvlek drugega in nazadnje uvlek prvega valja.

Podrobnejše glej geslo Diagram pot-korak.

Solenoid Tuljava. Ang. solenoid: elektromagnet.

Standardni kubični meter Dogovorna enota za volumen plina, merska enota je $[Sm^3]$ ali $[Nm^3]$.

Količino (maso ali volumen) plinov namreč ne moremo določiti s tehtanjem, tako kot npr. tehtamo tekočine ali tredne snovi.

Pline lahko tehtamo le izjemoma, npr. v jeklenkah:

- najprej tehtamo maso polne jeklenke
- nato tehtamo maso prazne jeklenke

Masa plina nato izračunamo kot razliko med maso polne in prazne jeklenke.

Količino plinov zato praviloma izražamo z volumenom $1 m^3$ plina pri standardnih razmerah. Standardne razmere pa seveda določajo standardi:

1. ISO 2533: 1,013 bar (fizikalna atmosfera), $15^\circ C$


Ferdinand Humski

2. DIN1343: 1,013 bar (fizikalna atmosfera), 15°C, DIN 1945 pa velja za stisnjeni zrak pri 25°C.


Stikalna algebra Glej logične funkcije. Sin. Boolova algebra, preklopna algebra.

Stopalka Sprožilo, ki se aktivira z nogo - nožno stikalo, nogalnik. Sin. pedal, prim. Pnevmatika stopalka.

stročnica Priprava v obliki cevi, ki je namenjena za vpenjanje orodij (frezal) in obdelovancev. Na enem koncu je likakasto odebujena in navadno večkrat preklana. Ko jo privijemo z matico, se sile prenašajo tako, da stročnica ustvari **močan pritisk v radialni smeri** (glej smer puščic na risbi):



Delovanje stročnice lahko pojasnimo tudi s principom delovanja tehničnega svinčnika:



Ko gumb na vrhu tehničnega svinčnika ni pritisnjeno, je stročnica zaradi sile vzmeti stisnjena in mina ne gre skozi (1). S pritiskom na gumb se stročnica razširi in spusti mino (2). Ko spustimo gumb, se stročnica spet stisne in vpne mino svinčnika (3). Na podoben način deluje stročnica tudi v pnevmatičnih cevnih priključkih.

Stročnice se med seboj **RAZLIKUJEJO** po:

a) **Območju vpenjanja**: Čeprav stročnica vpne zelo veliko silo, ima omejen hod. Zato ima vsaka stročnica omejeno območje vpenjanja, ki ga definira proizvajalec, npr. 2 - 20 mm.


b) **Oblikah** (orodij, obdelovancev), ki jih stročnice vpenjajo. Predvsem razlikujemo okrogle, šestkotne in kvadratne oblike (ki so primerne tudi za orodja za rezanje navojev).

c) **Konush**, s katerimi nalegajo na vpenjalo ali na pinolo. Če konus ne ustreza, uporabimo še ustrezeno vmesno reducirno puščo (tulko) - glej risbo pod geslom Tulk ali Odrezavanje - vpenjanje in nastavljanje orodij.

d) **Načinov povezovanja** z ostalimi vpenjalnimi elementi. Stročnica brez navoja nasede na posebno matico (oštrevilčena s številko 3 na risbi pod geslom Odrezavanje - vpenjanje in nastavljanje orodij). S pritegovanjem te matice ustvarimo pritisk v stročnici. Zunanji ali notranji navoj na stročnici pa pomenita, da jo bomo privili na vlečni drog in jo tako vpeli na pinolo (direktno ali preko reducirne puše).

Vse to so razlogi, da pri delu potrebujemo več različnih stročnic. Uskladiščimo jih na podstavku za shranjevanje stročnic:

Stran 42




Sin. vpenjalne klešče, vpenjalna pušča. Prim. **Vpenjanje**. Stročnica je tudi rastlina s plodovi v strokih (mnogosemenskih plodovih): grah, fižol itd.

Sušilnik zraka Naprava, ki zagotavlja dobavo suhega zraka, s tem pa tudi neprekinitno delovanje in manj vzdrževanja v pnevmatskem sistemu. Stisnjeni zrak namreč vsebuje vodo (vlago), ki se nabira v omrežju in povzroča motnje: korozijo, zamrznitev priključkov pri nizkih temperaturah ipd. Pri nakaterih pnevmatičnih sistemih (npr. zračne zavore pri tovornjakih) so sušilniki zraka obvezni sestavni del sistema.


Sušilniki zraka so vgrajeni neposredno pred uporabnikom. Po pnevmatičnem omrežju pa morajo biti predvideni še izločevalniki kondenzata, ki morajo biti nameščeni na najnižjih točkah omrežja.

Poznamo **3 POSTOPKE** za sušenje zraka:

1. **Absorpcijsko sušenje**: stisnjeni zrak prehaja skozi plast nasutega sušilnega sredstva, s katerim se vlaga iz zraka kemično veže. Absorbenti (kloralkcij, fosforjev pentoksid itd.) je potrebno zamenjati, ker se iztrosijo. Na prehodu skozi sušilnik nekaj vlage kondenzira in jo je potrebno izločati. Na ta način je mogoče zračno vlažnost znižati za 10 - 15%.




2. **Adsorpcijsko sušenje**: sušilna snov (adsorbent, ponavadi silicijev dioksid v obliki zrn ali kroglic) zadrži vlago le na svoji površini, zato je mogoče površino regenerirati z ogretim suhim stisnjениm zrakom. V praksi se običajno uporablja dve adsorpcijski napravi - z eno se zrak suši, z drugo pa se adsorbent regenerira:




3. **Sušenje z ohladitvijo**: stisnjeni zrak hladimo do temperature rosišča. Najprej se zrak ohladi v topotnem izmenjevalniku in tam odda nekaj vlage. V hladilni komori pa se dokončno ohladi do 2°C, tako da se preostala vlaga skoraj v celoti izloči. Izloči pa se tudi del oljnih par (posledica

mazanja kompresora).




Simboli:



Namesto ušenja zraka lahko v določenih primerih dodajamo sredstvo proti zmrzovanju kondenzata, glej geslo [Naprava proti zmrzovanju kondenzata](#).

Škarjasti signal Obojestranski signal na bistabilnem potrem ventilu:




Sin. dvostransko delujoči signal, prekrivanje signalov, kolizija signalov.


Kaj se zgodi v takem primeru? Bistabilni ventil ostane v tistem stanju, ki je določeno [s časovno hitrejšim signalom](#).

Če je bistabilni ventil del koračnega krmilja, se krmilje v primeru škarjastega signala ustavi. Takšna situacija se pogosto zgodi, kadar cilindri preko končnih stikal vzajemno krmilijo eden drugega.


Najbolj preprost primer škarjastega signala lahko prikažemo na enem samem dvosmerinem delovnem valju:



Če pritisnemo tipko 1S0+, se delovni valj 1A1 ne bo izvlekel prav zaradi škarjastega signala:



Kako označimo škarjasti signal na diagramu pot-korak? Narišemo odebujeno navpično črto, po možnosti z neko drugo barvo, da izstopa:




V našem preprostem primeru se diagram pot-korak sploh ne more niti začeti.


Poglejmo še primer z dvema cilindroma:

1. S cilindrom 1A je treba vpeti obdelovanec.
2. Nato obdelovanec s cilindrom 2A ožigosamo.
3. V zadnjem koraku sledi še izpenjanje.


Narišimo si tehnoško shemo:



Običajno je 2D skica bolj razumljiva:




Želeni diagram pot-korak izgleda tako:




Imamo simetrični avtomatični cikel dveh delovnih valjev. Skrajšani zapis zaporedja delovnih gibov:

1A+, 2A+, 2A-, 1A-

Najprej si zamislimo in nato narišemo pnevmatično shemo, ki se nam zdi na prvi pogled primerna:




Ampak, pri preizkusu vezja kmalu ugotovimo in z modro barvo označimo **prvi problem** - že v 1. koraku (pritisk na 1S3) se valj 1A ne more premakniti, saj ima bistabilni ventil 1V1 že pred tem signal na priključku 1A- (imamo torej škarjasti signal):




Vendar, zadani problem z dvema cilindroma ni [ne-rešljiv](#). Kot najbolj uspešna se je izkazala [kaskadna metoda](#), ki prekinja neželene signale in se na ta način [spretno izogne škarjastim signalom](#).

Taktna veriga Sestav [pnevmatičnih elementov](#), ki omogoča izdelavo zahtevnejših krmilij [po kaskadni metodi](#).

Da bi zahtevnejša pnevmatična krmilja pocienili, poenostavili in obenem prihranili prostor, so proizvajalci taktne verige razdelili na module:




Moduli se nato montirajo v povezovalni člen:



1 - modul 2 - indikator aktiviranja 3 - menjalni ventil 4 - indikator tlaka 5 - logična plošča 6 - priklopna plošča 7 - zaključna plošča desno 8 - povezovalni člen 9 - opis taktne stopnje 10 - razdelilna plošča 11 - tesnična puša 12 - utor za ploščico z napisom 13 - montažni okvir 14 - zaključna plošča levo 15 - povezovalni člen

Tako izgleda sestavljenataktna veriga:



Taktna veriga [omogoča](#) povezovanje pnevmatičnega vezja [po kaskadni metodi](#) in vsebuje vsaj:

1. Menjalne ventile, ki so običajno bistabilni 3/2, ker lahko zamenjajo 5/2. Kolikor je vej, toliko je menjalnih ventilov 3/2. Zadnji menjalni ventil je NO, vsi ostali pa so NC.

2. Pripadajoče veje. To so pnevmatični vodi, ki so namenjeni izključno za spremembo takta.

Pogosto so vsebovani tudi:


- dvotlačni ventili (**IN**), namesto njih so lahko vgrajeni tudi monostabilni potni ventili 3/2 NC ter
- izmenični nepovratni ventil (**ALI**), da se zagotovi zaporednost in da lahko v primeru napake hitro vzpostavimo začetno stanje.

Primer taktne verige, sestavljene iz štirih standardnih modulov, [s pojasnilom](#):

Aktiviranje prvega menjalnega ventila Akt1 "polni" 1. vejo. "Polna" 1. veja deaktivira zadnji menjalni ventil NO (s tem "prazni" 4. vejo) in sproži prvi aktuator (aktuatorji in končna stikala niso narisani na shemi taktne verige). Prvi aktuator preko konč-

Ferdinand Humski

nega stikala aktivira drugi menjalni ventil Akt2, ki "polni" 2. vejo. "Polna" 2. veja pa "prazni" 1. vejo in seveda aktivira naprej Akt3 ... itd., vse do aktiviranja zadnjega menjalnega ventila Akt4, ki vzpostavi začetno stanje. Če je na Akt1 še vedno prisoten signal, se cikel avtomatično ponavlja. Če pa med delovanjem taktnih verige pride do napake, je potrebno ponovno vzpostaviti začetno stanje. To naredimo tako, da prekinemo signal na Akt1 in dovedemo signal na Zač. st. Začetno stanje vzpostavijo izmenični ne-povratni ventili (AL).





Razvoj elektropnevmatike je izpodrinil taktne verige, ki se uporabljajo samo še v starejših pnevmatičnih vezjih. Sin. taktni modul, taktna enota. Prim. Ventilski otok.

Tehnološka shema Shema, ki je namenjena razumevanju in poenostavljanju problema. S preprosto risbo prikazuje:

- bistvene **sestavne dele** stroja ali naprave
- vhodne elemente - **dajalnike signalov**
- izhodne elemente - **aktuatorje** (del. valje ipd.)

Pri risanju tehnološke sheme lahko uporabljamo simbole, vendar se ni potrebno držati standardov. Rišemo lahko povsem lastne oblike, dodajamo lahko svoje tekste.

Primera pnevmatične tehnološke sheme:



Iz tehnološke sheme je običajno že brez posebnega opisa mogoče razbrati delovanje. Delovne varje in končna stikala je potrebno označiti. Shemo lahko dopolnimo z besednim opisom.

Tehnološka shema je lahko osnova za načrtovanje krmilja, npr. pnevmatičnega omrežja. V takšnem primeru je zelo pomembno, da **ZAHTEVE NATANČNO DEFINIRAMO**, kajti le natančnost **omogoča pravilno nadaljevanje dela**: določanje korakov, pravilna izbira sestavnih delov, itd.. Npr.:

- ob pritisku na tipko vpnero obdelovanec
- obdelovanec ostane vpet tudi, ko tipko spustimo
- ob pritisku na drugo tipko obdelovanec izpnemo


 Uporabnikova zahteva "vklop brez držanja tipke" namreč običano pomeni izbor **bistabilnega ventila**. Sin. položajni plan, situacijska skica. Prim. Načrtovanje pnevmatskih krmilja.

Teoretična zmogljivost Glej Kompressor.


Tesnenje Podvrsta sestavljanja - zapiranje rež, da fluid ne uhaja. Slabo tesnenje je najpogosteje posledica nepravilne oblike (tudi debeline) ali materiala tesnila.

Za **tesnenje navojev** (cevnih zvez, npr. pri pnevmatiki) se uporablajo prediva, tesnilni trakovi, o-ringi, tesnilne niti (vrvice), lepila.

Teflonski trak se lahko uporablja za tesnenje zraka, plinov in tudi za tesnenje vode - ne uporabljamo pa ga za acetilen ali za kisik. **Uporaba:** najprej navoj ocistimo in nato nanj navijamo trak v smeri zategovanja. Če bomo tesnilni trak navili v obratni smeri, bomo med pritegovanjem teflonski trak odrivali iz navoja. Teflonski trak naj prekriva samo navoj - ne smemo ga navijati preko navoja, ker se pri privijanju lahko višek traku odreže in se nato prenaša po sistemu, kar je seveda škodljivo. Trak navijemo 3-4 krat.



Poseben in že oblikovan strojni element, namenjen za tesnenje, se imenuje **tesnilo**. **O-ringi** ali **plastični obroči** zagotavljajo tesnenje brez uporabe tesnilnega traku:



Lepila:




Prim. Kontrola prepustnosti, Tesnilo.

Tesnila - statična


Kot **STATIČNA TESNILA** se uporablja :

- O obročki (za ohišje cilindra)
- ploščata tesnila (npr. za pokrov rezervoarja)




Zgornja risba prikazuje vpliv položaja vijakov na tesnenje ploščatega tesnila - več črnih točk pomeni boljše tesnenje.

- kovinska tesnila, ki se uporablja pri visokih tlakih in pri visokih temperaturah




Detailj Z
KONUSNO TESNILE



PLASTIČNA DEFORMACIJA

Tesnila med batom in batnico Največja priporočljiva hitrost bata je cca 12 m/s, kar je odvisno od vrste materiala dinamičnih tesnil, izvedbe tesnenja in od pogojev obratovanja.



Za zagotavljanje dobrega tesnenja je potrebno upoštevati naslednja pravila:

- O-ring se naj stisne za 10-20%, kar pomeni, da je tudi globina utora temu ustrezno nižja
- širina utora b znaša približno 130 - 140% od d
- hrapavost površine za mirujoča tesnila v [μm], pri čemer ločimo kontaktno površino A, dno in stene utora B ter vstopno poševnino C:

	R_a	R_{max}
A	konstanten tlak	1,6 6,3
	nihajoč tlak	0,8 3,2
B	konstanten tlak	3,2 12,5
	nihajoč tlak	1,6 6,3
C		3,2 12,5

Trdota tesnil naj znaša 70 - 90 Shorov. Večja trdota je namenjena za večje tlake.

- pri zelo visokih tlakih se tesnilo iztisne v režo s, kar povzroči zarezo na tesnilu:

menitvijo, glej Hidravlika - ventil za regulacijo razlike tlaka.

Prim. Tlačno stikalo.

Tlačni vklopni ventil Glej Tlačni ventili, Tlačni preklopnik.

Tokovni ventili Ventili, ki zmanjšujejo pretok stisnjenega zraka, njihov glavni namen je **dušenje**. S tem upočasnijo delovne komponente, npr. delovne valje. Z nastavljivimi tokovnimi ventili lahko nastavljamo hitrost delovnih valjev.

Vrstte tokovnih ventilov:


- a) **DUŠILNI ventil** deluje tako, da zoža cev, da zmanjša notranji prerez cevi. Klasični dušilni ventil ima zožitev daljšo od premera, **ventil z zaslonko** pa ima zožitev krajšo od premera.

Način delovanja obeh možnosti:




Dušilni ventil Ventil z zaslonko

Obe vrsti ventilov imata lahko **fiksno** ali **nastavljivo zožitev**. V pnevmatiki največ uporabljamo **nastavljivi dušilni ventil**, ker je primeren **ZA NASTAVITEV HITROSTI** delovnih komponent. **Simbol** za dušilni ventil:



dušilni ventil dušilni ventil s poljubno nastavljivozožitev

- b) **DUŠILNO NEPOVRATNI ventil** oz. nepovratni dušilni ventil, tudi **povratno dušilni ventil** je kombinacija dušilnega in enosmernega vetaila in **duši** pretok zraka **samo v eni smeri**. Simbol:



POMEMBNO JE, V KATERO SMER JE OBRNJENA STREŠICA: **DUŠENJE** **BREZ DUŠENJA**


Priklučka sta označena po starem standardu (P, A levo) in po novem standardu (1,2 desno). Na zgornji risbi vidimo, da lahko namesto besede **nepovratni** uporabimo besedel **enosmerni** oz. **protipovratni** dušilni ventil, tako kot je to zapisano pod geslom Zaporni ventil.

Zdrževanje več naprav označuje **črta-pika** in tako bi moral biti narisani pravokotnik (okvir), ki obkroža simbol (levo). Kljub temu se v praksi ta pravokotnik pogosto nariše s polno črto ali pa se sploh ne nariše.


Pri **enosmernih** dušilnih ventilih vedno pogledamo, **v katero smer kaže strešica** (na zgornji risbi kaže na desno). Kamor kaže strešica, v tisto smer ventil duši, v nasprotno smer pa ne duši. Na zgornji risbi poteka dušenje v smeri od 1 do 2 (od leve proti desni), medtem ko v smeri od 2 do 1 (od desne proti levi) ni dušenja.

PREVERJANJE VRSTE DUŠENJA:

Poznamo **PRIMARNO** in **SEKUNDARNO** dušenje pretoka zraka. Oboje lahko prikažemo z uporabo nastavljivega dušilnega ventila pri krmiljenju dvošmernega delovnega valja:




PRIMARNO dušenje (leva shema) je dušenje



To preprečimo z dovolj ozko režo med batom in valjem s, konstrukcija pa mora biti dovolj trdna, da se reža ne širi zaradi pritiska. Primer: pri tlaku 8 MPa, pri obratovanju na običajni sobni temp. in pri trdoti tesnila 70 Shorov naj reža ne presega 0,2 mm. Če tega ne moremo zagotoviti, tedaj je potrebno uporabiti še dodatni podporni obroč (lahko tudi obojestransko) iz trše plastike

- izogibati se moramo **montažnim poškodbam**: O-ringi se ne smejo montirati pod pritiskom preko ostrih robov. Razen ostrih utorov so nevarni tudi navoji, ozobja, izvrtine itd. Utore pred montažo **namažemo** s takšnim oljem, ki ustrezha kasnejši uporabi. Ostra mesta prekrijemo z ovitkom, uporabljamo pa tudi **montažne puše**:



- pri izboru tesnil se raje odločamo za **debelejše** premere O-ringov d
- izbiramo **pravilne elastomere s pravimi dimenzijami**: tesnilo ne sme biti pretesno (premočno stiskanje) in tudi ne preveč ohlapno

Tesnilo Strojni element, katerega osnovna naloga je **ločiti prostore** med seboj tako, da se med njimi pretaka čim manjša količina fluidov (po možnosti nič).

Ker tesnila zmanjšujejo izgube tekočine, imajo **VELIK VPLIV NA IZKORISTEK** hidravličnih naprav. Poznamo:

a) **STATIČNA tesnila**, ki tesnijo med mirujočimi deli (glej geslo Tesnila – statična) in

b) **DINAMIČNA tesnila**, ki tesnijo med gibajočimi deli. V osnovi jih delimo na:

- kontaktna**, ki so v direktnem kontaktu med strojnimi deli in
- brezkontaktna**: med tesnilom in trdim telekom ali med dvema tesniloma se vedno nahaja **reža**.

Glede na uporabo delimo dinamična tesnila na:

- tesnila med **batom in batnico**, glej istoimesko geslo
- tesnila **vrtečih se gredi**, glej Radialno gredno tesnilo.

Plastične mase (elastomeri), ki se up. **za tesnila**:

NBR Nitril-Butadien-Kavčuk, trg. ime Perbunan

FPM Fluor-Karbon-Kavčuk

EDPM Ethylen-Propylen-Dien-Kavčuk

ACM Acrylat-Kavčuk

MVQ Methyl-Vinyl-Silikon-Kavčuk

PU Polyurethan

PTFE Poly-Tetra-Fluor-Ethylen (Teflon)

Tlačna posoda Naprava, ki zagotavlja stabilno oskrbo s stisnjениm zrakom.

Naloge tlačne posode:


1. **Urvanova** tlačna **nihanja** (sunke). Brez tlačne posode se tlačni sunki pojavljajo zaradi:

- neenakomerne porabe stisnjenega zraka s strani porabnikov ali zaradi
- neenakomernega delovanja kompresorja.

2. **Shranjuje** tlačno **energijo**. Zagotavlja rezervoar stisnjenega zraka v času povečane porabe.

3. Dodatno **ohlaja zrak** in **izloča del vlage** v obliki kondenzata.

Pomembni **SESTAVNI DELI** tlačne posode so: **odprtina za čiščenje** ter za inšpekcijski pregled, **manometr** (običajno sta dva: za merjenje tlaka v tlačni posodi in za merjenje delovnega tlaka v omrežju), **varnostni izpustni ventil (~10 bar)**, **zapirni ventil**, **ventil za izpust kondenzata** in **regulator tlaka** (za izpust v tlačno omrežje):



Običajne protikorozije zaščite tlačnih posod:


- pocinkanje z notranje in zunanje strani
- znotraj zaščitene z epoksi premazom, zunaj pa praho lakirane

Velikost tlačne posode moramo pravilno izbrati.

Določimo jo iz posebnega diagrama, iz naslednjih vhodnih podatkov:

- efektivna zmogljivost kompresorja
- želeno nihanje tlaka v rezervoarju [100Pa = bar], manjše kot je želeno nihanje - večji bo rezervoar
- vklopne števila** (število vklopov na uro), več vklopov dovolimo - manjši bo rezervoar

Velikost tlačne posode je odvisna tudi od morebitnih dodatnih tlačnih posod v omrežju. Simbol:




Sin. Zračni zbiralnik. Pri hidravliki včasih uporabljamo izraz tlačna posoda, ko imamo v mislih **hidravlični akumulator**.

Pri elektrotehniki ima podobno vlogo **kondenzator**.


Tlačni preklopnik Pnevmatični ventil, ki daje izhodni signal šele tedaj, ko je dosežen nastavljen tlak. Je kombinacija omejevalnika tlaka in 3/2 potnega ventila.

Tlačni vklopni ventil (zaporednostni ventil) poveže priključka 1 in 2 takrat, ko **tlak** na krmilnem priključku 12 doseže neko nastavljeno vrednost:



TLAČNI VKLOPNI VENTIL

Vakuumski vklopni ventil pa poveže priključka 1 in 2 takrat, ko **podtlak** na krmilnem priključku 12 doseže neko nastavljeno vrednost:



VAKUUMSKI VKLOPNI VENTIL

Prim. Tlačno stikalo.

Tlačni ventili Naprave, ki **regulirajo** (krmilijo) **tlak** in / ali **so krmiljene s tlakom**.

V **PNEVMATIČNIH SISTEMIH** so to **regulator tlaka**, **omejevalnik tlaka** (izpustni, varnostni ventil) in **tlačni preklopnik** (tlačni vklopni ventil, vakuumski vklopni ventil, zaporednostni ventil).

V **HIDRAVLICNIH SISTEMIH** z njimi:

a) **Omejimo tlak**, glej Hidravlika - varnostni ventili.

b) **Znižamo tlak**, glej Hidravlika - ventil za znižanje tlaka.


c) **Zaščitimo** hidravlične naprave **pred preobre-**

stisnjenega zraka, ki **doteka** v cilinder. Na drugi strani bata je ločen prostor, ki se zmanjšuje in ta zrak izteka iz valja **neovirano**. Posledica je velika hitrost batnice pri uvleku, kljub dušenju. Ugotavljamo, da je primarno dušenje **neučinkovito**, razen tega pa povzroča tudi **neenakomerno gibanje** bata (tresenje). Zato pri pnevmatiki **NE UPORABLJAMO** primarnega dušenja, razen v izjemnih primerih, npr. kadar moramo dušiti enosmerne delovne valje ali delovne valje z majhno prostornino. Na zgornji shemi smo ga prečrtali.

SEKUNDARNO dušenje (desna shema) je dušenje stisnjenega zraka, ki **izteka** iz cilindra.


Zaradi dušilnega ventila nastaja zaostali tlak, ki deluje v nasprotni smeri gibanja batnice, zato se **hitrost izvleka učinkovito zmanjša**. Razen tega je pri tem tudi gibanje batnice enakomerno in zato hitrost delovnih komponent vedno zmanjšujemo **SAMO S SEKUNDARNIM DUŠENJEM**.

Nastavljeni dušilni ventil duši tako primarno kakor tudi sekundarno, duši torej obenem na želeni in tudi na neželeni način. Zato v praksi navadnega dušilnega ventila ne uporabljamo, namesto njega uporabimo **enosmerni** nastavljeni dušilni ventil.




Zgornja shema prikazuje, od leve proti desni: primarno dušenje enosmernega valja, primarno dušenje izvleka dvosmernega valja in primarno dušenje uvleka dvosmernega valja. Absolutno napovedi uporabi sta seveda prečrtani.


Ker pa je tekočina nestisljiva, se **pri hidravliki** primarno dušenje seveda **normalno upravlja**:



Spodnja leva shema prikazuje sekundarno dušenje izvleka, spodnja desna shema pa sekundarno dušenje uvleka:



Nekateri proizvajalci (npr. SMC) uporabljajo svoje lastne simbole za nepovratne nastavljive dušilne ventile:




Tolkač Glej Plunžer.

Trikloretilen Negorljiva, brezbarvana tekočina z vonjem po kloroformu, odlično topilo za maščobe, voske, smole itd. Temp. vrelišča je 87°C. Pri vdihovanju deluje kot narkotik. Sin. trikloroeten.

Turbina Pogonski stroj, ki spreminja energijo fluida (pretok zraka, pare ali vode) v mehansko delo. Naspr. črpalka, kompresor. Prim. pnevmatični motor, hidromotor.

Turbokompresor Kompresor, ki ga poganja turbina. Tipična uporaba turbokompresorjev je pri dizelskih motorjih z notranjim zgorevanjem:



Sin. turbinski polnilnik, dinamični kompresor.
Prim. Kompresor - radialni.

Uvlek Glej geslo Pnevmatični cilindri.


Vakuumski vklopni ventil Glej Tlačni ventili, Tlačni preklopnik.

Vakuumsko prijemalo Glej Sesalno prijemalo.

Valj Geometrijsko telo, ki ga omejujeta dva kroga in plašč.

Delovni valj je pnevmatični ali hidravlični valj, glej gesla Pnevmatični cilindri, Enosmerni delovni valj, Dvosmerni delovni valj, Delovni valj - preračun. Valj kot oblika omejitve se lahko uporablja **pri naslednjih geometričnih tolerancah**: pravokotnost, oblika valja, popolni tek, premost, soosnost, vzporednost itd.


Valjčni transporter Naprave, ki so namenjene za transport kosovnega ali paletiziranega materiala. Ločimo vačjne transporterje s pogonom in brez pogona.



Variometer Instrument, ki kaže hitrost dviganja ali spuščanja letala. Deluje po načelu merjenja sprememb zračnega tlaka.

Varnostni ventil Glej Zaporni ventili.

Večpolozajni valj Dobimo ga, če povežemo dva dvosmerna valja:



Ventil Naprava za reguliranje pretoka tekočin in plinov. Sin. zapiralno, zaklopka. Npr.:


- **reduktijski** ~ ki na odjemni strani omogoča stalno enak, znižan tlak plina, pare; npr. pri plamenškem varjenju - zmanjšuje tlak plinov iz jeklen
- **tlačni** ~ skozi katerega izteka tekočina iz črpalki, plin iz batnega kompresorja itd.; odpre se pod vplivom povišanega tlaka
- **sesalni** ~ odpre se pod zaradi nastalega podtlaka ali pa se odpre v času sesalnega taka (npr. pri motorju z notranjim zgorevanjem)

- **izpušni** ~ odpre se v času izpušnega takta, npr. pri motorju z notranjim zgorevanjem
- **varnostni** izpustni ~ ki se avtomatično odpre, ko tlak tekočine, plina preveč naraste
- **zapirni** ~ pipe (sedežni, poševnosedežni in krogelni ventili) in zasuni
- **krogelni** ~ konstrukcijska izvedba (s preluknjano kroglo)
- **elektromagnetski** ~ ventil, ki ga zapira / odpira elektromagnet

Skupine ventilov pri **pnevmatiki in hidravliki**:

- glede na smer in funkcijo: potni, tlačni, sesalni
- nadzor fluida na izstopu iz ventila: **zaporni + tokovni ventili**, regulator tlaka (reducirni ventil)
- nadzor fluida na vstopu v ventil: **varnostni, izpustni, omejevanli ventil**
- spremjanje veličin brez nadzora fluida: navadni **zaporni ventili**
- sestavi ventilov: **časovni** pnevmatični ~, časovni ~ za zaksnitve signalov, časovni ~ za skrajšanje signalov

Možni načini delovanja ventilčkov na kolesu:



Ventil za izpust kondenzata → Izločevalnik vlage.

Ventilator Naprava za zračenje, mešanje, menjavanje zraka: za **velike količine zraka in majhen pristres tlaka**. Lat. *ventilare*: povzročanje vetra.

Uporabljajo se za zračenje prostorov, za hlajenje naprav (motorjev, elektronskih vezij, hladilnih reber), za ogrevanje (pri ogrevalnih napravah: prenos toplote z vsiljeno konvekcijo) in za pogon vozil na zračni blazini. Del.:


a) **Aksialni ventilatorji** porivajo zrak **vzporedno z gredjo**, na kateri se vrtijo lopatice. Stropni, sobni ventilator, računalniški ventilator itd.:



b) **Radialni ventilatorji** imajo rotor, ki s svojim vrtenjem povzroča, da zrak **vstopa vzporedno z gredjo**, nato pa ga **izpihuje** v smeri, ki je **pravokotna** (radialna) na gred. Radialni vetrinilatorji se uporabljajo, kjer:

- potrebujemo majhne preteke in visoke tlake
- potrebujemo samo lokalne preteke zraka
- kjer imamo na razpolago malo prostora

Primeri uporabe: pihalo za liste dreves, sušilnik za lase, sesalnik, električni grelnik (kalorifer), grelnik za avtomobilski prostor itd. Sin. centrifugalni ventilator.



Prim. kompresor, puhalnik. Simbol:




Ventili - konstrukcijske izvedbe V osnovi razlikujemo **sedežne** (levo) in **drsniske** (desno, včasih jih imenujemo tudi vreteneski) ventile.


LASTNOSTI VENTILOV

SEDEŽNIH DRSNISKIH

zapiranje	tesno	lekačni pretok
nečistoče	neobčutljivost	občutljivost
izdelava	draža	enostavna
pot aktiviranja	kratka	dolga



Poznamo tudi **drsnike ventile s ploščatim vrtljivim drsnikom**. Najpogosteje se aktivirajo nožno ali ročno in imajo tri stanja (3/3 ali 4/3):




Takšen način omogoča ustavitev cilindra v vmesnem položaju.

Posebna konstrukcijska izvedba je tudi **posredno aktiviranje z nadtlakom** - podrobnosti glej pod geslom Potni ventili ali Magnetni ventili.

Ventilski otok Pnevmatika: skupek **več potnih ventilov na enem mestu**. Sin. blok ventilov, ventilski blok, krmilni blok. Pri hidravliki: **hidravlični krmilni blok**. Prim. Taktna veriga, Razvod.

Prednost ventilskega otoka je v tem, da lahko ima **centralno oskrbo s stisnjениm zrakom** in po potrebi **tudi z elektriko**. To pomeni, da eden sam priključek zagotavlja oskrbo vseh potnih ventilov na ventilskem otoku - s tem prihranimo veliko cevi, priključkov, prostora in seveda tudi denarja.

Kot je razvidno iz spodnje risbe, so ventilski otoki sestavljeni iz **modulov** - na zgornji risbi jih je 6, vzporedne črte so stiki med njimi. Takšen način gradnje omogoča, da ventilske otote **razstavimo**, dodamo ali odvzamemo module in nato **ponovno sestavimo** nekoliko drugačen ventilski otok.




Ventilski otoki so lahko samo pnevmatični ali elektropnevmatični (vsebujejo tudi solenoide). Vedno **zdržujejo enake porabnike** - porabnike z enakim notranjim premerom cevi.


Na ventilskem otoku je seveda premalo prostora, da bi nanj pritrdili še tablico z vsemi simboli, ki ponazarjajo delovanje ventilskega otoka. Namesto simbolov so ventilski otoki opremljeni s **kratki mi oznakami proizvajalcev** - npr. s črkami M, N

itd. S svojih **katalogih** nato proizvajalci razkrivajo pomen posamezne kratice (M, N itd.) s simboli in besedami.

Venturijeva cev - tehnika Venturijevo cev najpogosteje uporabljamo za ustvarjanje podtlaka (vakuma):



Simbol venturijeve cevi v pnevmatični shemi:



- 1 dovod stisnjenega zraka (P - pressure)
- 2 izpust iz Venturijeve cevi (R - relief)
- 3 vakuumski (sesalni) priključek (V - vacuum), na katerega se lahko priključi prisesek, ki se lahko uporabi npr. za dviganje bremen

Prim. Venturijeva cev - teorija.

Vezalna shema Shema, ki prikazuje:

a) Podrobni prikaz vezja **električnih, pnevmatičnih, hidravličnih** ipd. naprav s pomočjo simbolov ali znakov. Vezalna shema pri tem **NE UPORABLJA dejanske oblike** in razporeditev sestavnih delov, pa tudi **fizičnih povezav** med sestavnimi deli **ne prikazuje direktno**. Je v bistvu **abstraktna predstavitev** funkcij in delovanja naprav. Namenjena je **pravilnemu povezovanju** posameznih komponent med seboj.

Vezalna shema je **popolna shema** - obsegata vse elemente, vse povezave med njimi in zato daje **podrobno predstavo** o delovanju naprave. Za razumevanje delovanja sistema pa je bolj primerna **fizikalna vezava**.

Priključki so običajno **ostevilčeni**, da lahko kontroliramo, ali je naprava pravilno povezana. Vezalno shemo lahko rišemo **ENOČRTNO (enopolna shema**, glej istoimensko geslo) ali **VEČČRTNO (večpolna shema)**.

Sin. **vezalni načrt**, tokovna shema, krmilna shema: električna, hidravlična ~ itd. Nedopustno: stikalni načrt. Prim. načrt ozičenja.

b) Povezavo in zaporedje logičnih operacij za neko napravo. **Logična vezalna shema** zajema **vhodne signale, logične funkcije** (ki se v konkretnih napravah nato nadomestijo s krmilnimi elementi) in **izhodne signale**. Delovnih komponent ne prikazuje, lahko pa jo dopolnilmo iz javnostno tabelo. Namenjena je predvsem:

- prepoznavanju / ugotavljanju logičnega načina delovanja neke naprave,
- načrtovanju in optimirjanju v primeru, ko se še nismo odločili za vrsto naprave.

Sin. vezalni načrt, stikalni načrt.

Vezalni načrt Glej Vezalna shema.

Vezava Strojniško in elektrotehniško: **simbolični prikaz** vezja oz. **način spojitve** električnih, pnevmatičnih, hidravličnih itd. elementov. Npr. zaporedna, vzporedna itd. vezava. Prim. shema.

Vezje Skupek električnih, mehanskih ali elektronskih elementov s pripadajočimi povezavami. Npr. pnevmatično, električno, hidravlično itd. vezje. Prim. inštalacija.

INTEGRIRANO vezje: vezje, ki s svojimi elementi predstavlja **nerazdružljivo celoto** - za razliko od tiskanega vezja, pri katerem lahko posamezne elemente izločimo ali zamenjamo. Sin. čip.

TISKANO vezje: vezje, pri katerem so žične povezave med elementi nadomeščene s tankimi prevodnimi trakovi, narejenimi s tehniko tiskanja. Ang. **printed circuit board (PCB)**. Elektronski elementi so nameščeni na **ploščah**, ki so narejene iz dveh osnovnih materialov:

- a) **PODLAGA** je izolacijski material, najpogosteje iz pertinaxa ali vitroplasta.

b) Prevodna BAKRENA POVRŠINA ima debelino 30 do 70 µm. Lahko je nanešena samo z ene strani (enostransko tiskano vezje) ali z obema strani podlage (dvostansko tiskano vezje).

Vijačni kompresor Glej Kompresor - vijačni.

Višinomer Glej Altimeter.

Vklopno število Število vklopov kompresorja na uro, merska enota [1/h], običajno znaša od 10 do 20 vklopov na uro. Večje kot je vklopno število, manjšo tlačno posodo potrebujemo. Prim. Tlačna posoda, Kompresor.

Vlaga v pnevmatičnih sistemih V pnevmatičnih sistemih se vlaga ves čas izloča iz zraka v obliki kondenzata. Vlaga je v pnevmatičnih sistemih nazajelena, ker povzroča:

- korozijo, kadar je vstiku s kovino
- nepravilno ali nezaželeno delovanje pnevmatičnih naprav, sploh če so nepravilno priključene (npr. na spodnji del zbiralnika kondenzata)
- zimsko nedelovanje in poškodbe naprav, ker vo da zmrzne

Vlago izločamo z izločevalniki vlage in s sušilniki, manjše količine tudi s filteri. Zimske probleme lahko odpravljamo tudi z napravami proti zmrzovanju kondenzata.

Vlagomer Merilnik vlažnosti: **higrometer** ali **psychrometer**. Prim. Vlažnost.

Vod

1. Vodnik in drugi sestavnici deli **za prenos električne energije** ali **telekomunikacijskih signalov**.


Prim. Označevanje vodov. Obremenljivost el. vodnikov - glej geslo Električni tok.

2. **Cev** in drugi sestavnici deli za prevajanje **tekočin, plinov** (pnevmatični, hidravlični vod). V tem primeru ločimo **delovne vode** (polna črta, za aktiviranje delovnih komponent, npr. valjev) in **krmilne vode** (črtkana črta, za krmiljenje, npr. potnih, dvotlačnih in izmeničnih nepovratnih ventilov). Podrobnejše glej Cevi za pnevmatično omrežje.

Simboli: glej geslo Vodnik.

Vodnik Žica ali drugače oblikovan **električni prevodnik** za prenos el. energije: dvožilni, enožilni, goli, nični ~. Prim. vod, označevanje vodov.

Simboli za električne vodnike in priključke:



Prim. Cevi za pnevmatično omrežje.

Volumetrični kompresor

Glej Kompresor - volumetrični.

VSI Ang. Vertical speed indicator → Variometer.

Whitworthov navoj Prvi nacionalni standardni vijačni navoj na svetu, ki je omogočil serijsko proizvodnjo, s tem pa znižanje cen ob hkratnem dvigu kvalitete mnogih naprav. Specificiral ga je Sir Joseph Whitworth leta 1841.


Danes obstajajo 3 vrste standardov za Whitworthove navoje: British Standard Whitworth (BSW), British Standard Fine thread (BSF) in British Standard Cycle (BSC ali BSCy).

Posebnost Whitworthovega navoja je **OZNAKA**.

Oznaki R namreč sledi **številka v colah**, ki pa **ni enaka imenskemu premeru zunanjega navoja**.

Razlog: na začetku dvajsetega stoletja so se **vse mere nanašale na notranje premere cevi**, med drugim tudi **zaradi kalibrov** pri strelнем orožju.

Colska cev (1") je tedaj imela **svetli premer 25,4 mm**. Ob takratnem stanju kvalitet jekel je ta cev imela standardni zunanjí premer približno 33 mm:



Najpomembnejši so bili navoji na zunanjem premeru cevi (cevi praviloma privijamo z zunanjim navojem), zato so [zunanju navoju](#) takratne colskie cevi (svetli premer 25,4 mm, imenski premer ~33 mm) rekli - [colske navoje 1"](#). Navoj, ki se je nanj privil, pa so imenovali [notranji colske navoje 1"](#).

Oznaka R 1 takrat ni pomenila, da je zunanj premer tega navoja enak 1" (1 col - 25,4 mm), temveč je pomenila, da se ta zunanj navoj nahaja na cevi z notranjim premerom cevi 1". Zunanji premer tega navoja pa je bil [med 32,89 in 33,25 mm](#).


Kasneje se je kvaliteta jekel izboljševala, zato so se debeline sten cevi tanjše. [Naprave za izde-lovanje navojev so ostale enake](#), zato so zunanji navoji ostali enaki, notranji premeri cevi pa so se povečali. V današnji toplotni in sanitarni tehniki zato številka poleg oznake R ne ustreza nobeni meri več, colske cevi pa so po novih standardih (npr. DIN EN ISO 228-1) definirane metrično.

Klub temu so navade ostale in se ohranajo. Če npr. najdemo cev z zunanjim premerom ~ 33 mm, je ta cev v naših glavah še vedno "[enocolska cev](#)" in se kot takšna tudi uporablja pri komunikaciji.

Pregled zunanjih premerov "colske" cevi [mm]:
 1/16 7,72 1/8 9,73 1/4 13,12 3/8 16,66
 1/2 20,96 5/8 22,91 3/4 26,44 7/8 30,20
 1 33,25 1 1/8 37,90 1 1/4 41,91 1 1/2 47,80
 1 3/4 53,75 2 59,61 2 1/4 65,71 2 1/2 75,18
 2 3/4 81,53 3 87,88 3 1/2 100,33 4 113,03
 4 1/2 125,73 5 138,43 5 1/2 151,13 6 163,80

Prim. Navoji - standardizacija.

Zakon o ohranitvi mase → Kontinuitetna enačba.
Zapirni ventili Ventili, s katerimi [odpiramo](#) in [zapiрамo](#) pretok:



Zapirni ventili za razliko od tokovnih ventilov (ki dušijo pretok) [niso namenjeni za natančno nastavitev pretoka fluida](#). Nekatere literature uporabljajo kar napačni izraz [zaporni ventili](#).


Zapirni ventili se vedno uporablja pri kompresorskih enotah - zato, da lahko po potrebi hitro prekinemo povezavo s pnevmatskim sistemom. Sin. zapiralni ventili.

Zaporedno krmilje Sin. sekvenčno krmilje. Glej Krmilje (vrste krmilij), Koračno krmilje.

Zaporednostni ventil Glej Tlačni ventili, Tlačni preklopnik.

Zaporni ventili Ventili, ki [v eni smeri dopuščajo](#) pretok, [v povrtni smeri](#) pa ga [zapirajo](#). V nekaterih literaturah jih imenujejo tudi [zapirni ventili](#), še posebej pri hidravliki. Del:


1. **Nepovrtni** (protipovrtni, enosmerni) [ventil, nepovrtni ventil z vzmetjo](#):



SMER PRETKA SMER ZAPORE


Nepovrtni ventil z vzmetjo se uporablja npr. za varnostne (izpustne, nadtlakne) ventile.

2. **Krmiljen nepovrtni ventil** oz. [predkrmiljeni enosmerni ventil](#):




- **ODPIRNI** nepovrtni ventil: krmilni signal odpre nepovrtni ventil (zaradi krmilnega signala 12 se stisnjen zrak pretaka v obeh smereh - od 1 do 2 in od 2 do 1)
- **ZAPIRNI** nepovrtni ventil: krmilni signal zapre nepovrtni ventil (zaradi krmilnega signala 12 je stisnjen zrak zaprt v obeh smereh - tako od 1 do 2 kot tudi od 2 do 1)

3. **Izmenični nepovrtni ventil** (dvojni nepovrtni ventil, ALI člen):



ALI člen ima dva vhoda: 12 (X) in 14 (Y). Izhod je le eden: 2 (A). Če pride zrak na obo vhoda, tedaj ostane kroglica v sredini in zrak steče proti izhodu 2. Če pa pride zrak na enega od obeh vhodov, tedaj zrak steče proti izhodu 2, [kroglica pa zapre drugega](#) od obeh vhodov! To je tudi razlog, zakaj ALI člena ne smemo zamenjati s T členom - ki pusti drugi vhod odprt!


4. **Hitroodzračevalni ventil**:



hitroodzračevalni ventil


Hitroodzračevalni ventil ima delovne priključke (označene z eno številko): dovod zraka 1 (P), izhod 2 (A) in odzračevalni priključek 3 (R). Če dovedemo stisnjeni zrak na 1, ga ventil poveže z 2 in zapre 3. Če pa dovedemo stisnjeni zrak na 2, tedaj hitroodzračevalni ventil zapre 1 in [odpre odzračevanje 3](#).

Pri dvozemernih delovnih valjih se pojavlja tlak iztekajočega zraka p_2 , ki zavira gibanje batnice (glej geslo Dvozemerni delovni valj). Hitroodzračevalni ventil omogoča hitro iztekanje zraka, s tem pa zmanjša p_2 , ki povzroča zaviralo silo. Zato hitroodzračevalni ventili [povečajo hitrost dvozemernih cilindrov](#). Vgraditi jih moramo [čim bliže cilindrui](#):



Sin. hitroizpustni ventil.

5. **Dvotlačni ventil** (IN člen):



IN člen ima dva vhoda: 12 (X) in 14 (Y). Izhodni signal 2 (A) dobimo le, če sta obo vhoda signala prisotna. Samo eden vhodni signal - 12 (X) ali 14 (Y) si zapre pretok. Prim. Potni ventil - priključki.

Zasučni cilinder → Pnevmatični zasučni cilinder.


Zasučni delovni valj Glej Pnevmatični zasučni cilinder.

Zasučni motor Naprava, ki omogoča zasuk za določen kot rotacije. Deluje lahko na pnevmatični, hidravlični ali električni pogon. Simbol:



Sin. zasučni cilinder.

Zasun Naprava za zapiranje hidravličnih ali pnevmatskih napeljav. Za razliko od ventila (ki zapira s čepom) zapira zasun s ploščo (loputo). Pri zaprettem zasunu je plošča obrnjena pravokotno na os cevi. Slabost zasunov je netesno zapiranje. Vodovodne zasunov vedno montiramo tako, da je vreteno obrnjeno navzdol - da se nesnaga ne usede v vodilni utor. Prim. zapirni ventil.



Zbiralnik kondenzata Glej Izločevalnik vlage.

Zmogljivost kompresorja Največji volumski pretok, ki ga zmore kompresor pri določenem tlaku. Podrobnejše glej pod gesлом Kompresor. Prim. Kontinuitetna enačba, Poraba zraka.

Zračna blazina Pojav, ki povzroča manjšo potisno silo in hitrost batnice pri dvozemernih delovnih valjih. Glej Pnevmatični cilindri.

V pogovornem jeziku uporabljamo izraz zračna blazina tudi za zračno vzmet.

Zračna vzmet Glej Pnevmatiko vzmetenje.

Zračni zbiralnik Glej Tlačna posoda.

Zračno vzmetenje Glej Pnevmatiko vzmetenje.

Zunanji tlak Glej Tlak.

ELEKTROPNEVMATIKA

AC Izmenični tok, ang. Alternating Current. Prim. DC.


Aktiviranje Ustvarjanje sile, ki preklopi (spremeni) stanje npr. na kontaktih ali na potnih ventilih. Ker je kontakt obvezni **sestavni del** stikal, relejev, kontaktorjev, varovalk itd., je način aktiviranja zelo pomembna postavka. V splošnem ločimo:

1. **Fizično** aktiviranje (preklop) kontaktov, ki ga namensko povzroči človek: glej gesli Fizično aktiviranje (pojasnilo) in Stikala (simboli).

2. **Mehansko** (mehanično) aktiviranje kontaktov, ki ga s fizičnim kontaktom povzroči neki mehanski proces. Deluje podobno kot kontaktna končna stikala. Npr.: mejno stikalo z drsečim kontaktom, tlachno stikalo itd. glej gesli Fizično aktiviranje (pojasnilo) in Stikala (simboli).


3. **Brezdotično** aktiviranje kontaktov: glej istoimensko geslo.

Analogen Način dela, pri katerem so podatki predstavljeni **vezno**, najpogosteje v obliki valovanja: \sim signal. Ant. digitalen. Spodnja risba prikazuje razliko med analognim (levo) in digitalnim (desno) signalom:




V digitalnem načinu razdelimo signal (npr. sliko, zvočni signal, lahko tudi časovno spremenljiv signal) na delce, ki nato vsi skupaj čim bolje opnašajo originalni analogni signal. Več kot je delčkov (večja kot je **resolucija**), manjša je razlika med digitalnim in analognim signalom (boljša je kvaliteta digitalne informacije).


Primer analogno digitalne pretvorbe zvoka:



Primer uporabe A/D in D/A konverterja:



Bimetali Trak iz dveh plasti različnih kovin. Uporablja se pri termometrih, termostatih, relejih, varovalkah, tudi pri žagah itd. Primer uporabe:



Bimetalični trak sestavljata dva različna materiala, ki sta med seboj trdno povezana. Ko se zviša temperatura, se eden material raztegne hitreje od drugega - zato se bimetalični trak upogne in s tem aktivira stikalo. Prim. Temperaturno stikalo.

Bistabilen Ki ima **dve stabilni stanji**. Po prenehjanju delovanja sile, ki povzroča aktiviranje, na-

- prava ostane v zadnjem aktiviranem stanju. Npr.:
- bistabilni in monostabilni potni ventilii
 - običajni releji (kontaktori) so monostabilni, obstajajo pa tudi bistabilni (preklopni)
 - bistabilno enopolno stikalo (stikalo, ki ni tipka)
 - bistabilno vezje (glej flip-flop),
 - tudi zahtevnejši sistemi so lahko bistabilni

Prim. monostabilen, nestabilen.

Brezdotični signalnik glej Brezdotično aktiviranje kontaktov.

Brezdotično aktiviranje Aktiviranje, ki ga **brez fizičnega kontakta** povzroči **proses**, ki ga krmili mo ali reguliramo. Če pa imamo v mislih tudi mehanično aktiviranje, uporabljamo skupni izraz **procesno aktiviranje**.

Z izrazom brezdotično aktiviranje direktno povezujemo izraz **končno stikalo**.

Izraz pogosto uporabljamo pri **potnih ventilih**, pri **kontaktih** in **stikalah**. Ant. fizično aktiviranje.

Brezdotično aktiviranje kontaktov Posredno aktiviranje kontaktov preko nekega signala (magnet, indukcija, kapacitivnost, svetloba). Uporablja jo se različni mejni signalniki (senzorji):

- **magnetični** (reedovo stikalo),
- **induktivni, kapacitivni, optični** itd.


Brezdotični signalniki praviloma vsebujejo kontakt za oddajanje signala, zato jih imenujemo tudi brezdotična stikala (proximity switch), brezdotična končna stikala ipd.

Brezdotični signalniki so **elektropnevmatične naprave**. To pomeni, da jih rišemo tako **na pnevmatični** kot tudi **na električni shemi**.

Pnevmatični simbol vsebuje:


- **splošni simbol** brezdotičnega signalnika in
- **pozicijo**, kjer se prepozna signal (romb ali črta)

Pnevmatični simbol je potrebno pravilno nastaviti:



Splošni električni simbol - brezdotični signalnik:


- na pravokotnik narišemo 3 priključke (2 priključka za napajanje in eden za izhod)
- v pravokotniku s **splošnim simbolum** označimo, da gre za brezdotični signalnik (senzor)
- dodamo še simbol za **način aktiviranja** (tip senzora: induktivni, kapacitivni itd.) in **vrsto kontakta** v signalniku (delovni, mirovni, menjalni ...)



Simboli za posamezen **tip brezdotičnega senzorja**:



Za magnetni senzor obstaja tudi izvedba brez napajanja - pravimo ji **dvožični tip**:




Podrobneje je magnetni senzor opisan pod gesлом Reedovo stikalo.

Kadar ima brezdotični signalnik 5 priključkov, so prvi trije +, - in Q (izhod), sledi \bar{Q} (Q negiran) ter priključek za testiranje naprave.

Brezdotične signalnike na shemah označujemo s

črko **B**, npr. 1B2, glej Pnevmatika - sheme, označevanje sestavin.


Poglejmo kako se pravilno poveže brezdotični senzor s solenoidom:




POMEMBNO je vmes namestiti pravilno obrnjeno diodo, ki deluje tako:

- ob delovanju senzorja steče tok skozi signal, tuljavica solenoida se zaradi električnega toka namagneti in elektromagnetni ventil se vklopi; ker dioda v tej smeri ne prevaja električnega toka, je povsem nemoteča
- ko izključimo napajanje, pa se v tuljavici solenoida pojavi **povratni električni tok**, ki lahko prežge senzor, če nimamo priključene diode
- če pa smo dodali diodo in jo tudi pravilno obrnili (kot kaže risba), tedaj se ob pojavu povratnega električnega toka sklene tokokrog od tuljavice solenoida preko diode in ta tok **sam sebe izprazni**, senzor pa ni ogrožen

Primer elektropnevmatične sheme z dvožičnim brezdotičnim senzorjem:



Primer elektropnevmatične sheme s trožičnim brezdotičnim senzorjem:



Brezžično stikalo Glej Stikalo.

CO Ang. kratica za change over, kar pomeni menjalni kontakt. Prim. Kontakt.

Coil V direktnem prevodu je coil samo tuljavica (navitje). Zelo pogosto pa se ta izraz uporablja za elektromagnetno navitje, npr. pri releju. Razl. Solenoid.

V strojništvu se beseda coil uporablja npr. za vijačne vzmeti - coil springs.

Časovno odvisni kontakti → Kontakt - simboli.

Dajalnik signalov Glej Signalnik.


Daljinski upravljalnik Elektronska naprava, s katero lahko na kraješ ali srednje razdalje (nekje 6 do 20 m) upravljamo neko drugo napravo, npr. telefizer. Prim. Brezdotično aktiviranje kontaktov, Signalnik.

Daljinsko stikalo Glej kontaktor. Razl. brezžično

stikalo (geslo Stikalo).

DC Enosmerni tok, ang. Direct current. Prim. AC.

Delovni kontakt Elektrotehn.: fizični kontakt, ki je v osnovnem stanju razklenjen in **se sklene ob aktivaciji**. Sin. zapiralni kontakt, zapiralno. Ang. NO (normally opened). Prim. stikalo. Simbol:




Detektor Naprava (aparat) za odkrivanje česa: ~dima, stupov, laži. **Detekcija**: odkrivanje, ugotavljanje. V tehniki zajema detekcija predvsem iskanje. **LOCIRANJE** napak oz. nenormalnosti: PGT - prisluškuj, glej in tipaj. Ang. detect: odkriti.

Če beseda detektor označuje le **sestavni del**, ki meri neko fizikalno veličino, potem je to **senzor**.


Digitalen Posamičen, ~i podatki so predstavljeni v obliki **ločenih** (nezveznih) vrednosti oz. "**stopnik**". **Vmesnih vrednosti ni**. Npr. ~i računalnik: podatki so predstavljeni v obliki ločenih vrednosti. Ant. analogen, prim. numeričen, diskreten.

Dioda Elektronski element, ki **v eni smeri prevaže električni tok**, če pa zamenjamo + in -, ne prepušča električnega toka. Pravimo, da dioda **v drugi smeri** popolnoma **zapira** električni tok, to je **zaporna smer**:



Če jo primerjamo s pnevmatičnimi napravami, pravimo, da **deluje KOT NEPOVRATNI VENTIL**.

Njena idealna karakteristika v I-U diagramu je narisana levo (1), desni diagram (2) pa prikazuje še idealno karakteristiko upora:



Dogovorna je tehnična smer električnega toka, torej od + proti -. Zato je **na prevodni strani** idealne karakteristike diode **napotost pozitivna**.

Karakteristika **realne diode** bo torej odstopala tako od 1 kot tudi od 2.

VRSTE DIOD:

1. **Elektrone**, glej istoimensko geslo.
2. **Polprevodniške diode** (Dioda - polprevodniška)
3. **Svetleče diode** (Dioda - LED)
4. **Zenerjeva dioda** (Dioda - Zener)
5. **Fotodiode**, glej istoimensko geslo.


Direkten Ki je brez česa vmesnega, brez posredovanja, neposreden. **Direktno krmiljenje aktuatorjev**. Glej Neposredno krmiljenje aktuatorjev.

DT Ang. kratica za double throw, kar pomeni menjalni kontakt. Prim. Kontakt.

Električno končno stikalo Glej Končno stikalo - električno.

Elektromagnet Vrsta magneta, pri katerem se magnetno polje ustvari preko električnega toka. Magnetno polje izgine, ko se električni tok izključi. Običajno je elektromagnet izolirana žica, ki je zvi-


ta v tuljavo:



Elektromagnetski ventil Ventil, ki ga vklopi ali izklopi električni tok. Osnovna sestavna dela elektromagnetskega ventila sta **tuljava** (navitje) in **kotva**. Sin. magnetni ventil, ang. solenoid valve → skrajšano pa kar **solenoid**.

Način delovanja prikazuje risba pri geslu Elektropnevmatika. Električni tok skozi tuljavo povzroči elektromagnetsko polje, ki premakne kotvo. Premik kotve nato povzroči aktiviranje potnega ventila. Električne signale lahko torej pretvarjamo v pnevmatične ali hidravlične.

Elektromagnetski ventil je **elektropnevmatična naprava**. To pomeni, da ga rišemo tako **na pnevmatični** kot tudi **na električni shemi**, pri čemer je pnevmatični simbol drugačen od električnega:




Simbol za elektromagnetski ventil je torej **vedno** potrebno narisati **DVAKRAT**:

1. Na pnevmatični oz. hidravlični (zgornji) shemi je magnetni ventil **način aktiviranja**. Potrebno ga je **posebej poimenovati** (npr. 1Y1, 1Y2).
2. Na električni (spodnji) shemi se magnetni ventil prav tako poimenuje z enakim imenom.

Magnetni ventili zagotavljajo **hitro** in **varno** vklapljanje / izklapljanje. Ločimo naslednje **IZVEDBE**:

- a) **Neposredno aktiviranje**. Kotva direktno krmilji poti v potnem ventili:



- b) **Posredno aktiviranje - predkrmiljenje**

O predkrmiljenju govorimo, kadar neka naprava ne deluje direktno na ventil, ampak samo usmeri stisneni zrak pod delovnim tlakom v poseben delovni prostor. Nato stisnjeni zrak s svojo energijo spremeni stanje ventila.



Prednost potnih ventilov s predkrmiljenjem je v tem, da so potrebne precej **manjše sile** za aktiviranje. Zato imajo manjše magnetne tuljave.

- **Z membrano**: ventili tega tipa imajo še **tlачno komoro** C, ki je z membrano B ločena od vhodnega priključka 1.

Membrana B ima v sredini majhno luknjico, skozi katero se lahko pretaka majhna količina fluida - zato sta tlaka C in 1 izenačena, če je kotva A spuščena.


Elektromagnet dvigne kotvo A, kar povzroči pretok fluida iz C preko kanala D do izhodnega priključka 2. Ker je kanal D širi od luknjice v membrani B, fluid hitreje odteka iz C kot doteka v C in zato pada tlak v C. Posledica je dvig membrane B in povezava vhoda 1 z izhodom 2 - aktiviranje ventila, spodnja risba.

Ko izklopimo elektromagnet, se kotva spusti in ponovi se začetna situacija (risba zgoraj):



A kotva, B membrana, C tlachna komora, D razbremenilni kanal, E elektromagnetsko navitje

- **Z batom**: to je najpogostejsi način vklapljanja modernih magnetnih ventilov. Solenoid dvigne kotvo in s tem poveže notranje kanale v potnem ventili. Zato stisnjeni zrak steče do bata, ki se premakne in s tem aktivira potni ventil:



Za premik kotve je potrebna zelo majhna sila, to pa je tudi glavna prednost tega načina krmiljenja: **z majhnimi magneti** lahko zanesljivo **krmilimo velike tlake**. Način delovanja spominja na tranzistor.

Elektromagnetski ventili so lahko tipa **NO** (normally opened) ali **NC** (normally closed). Poznamo tako **monostabilne** kot tudi **bistabilne** magnetne ventile. Priključka + in - ne smemo zamenjati, saj bo sila na kotvo delovala v napačno smer!

Elektropnevmatika Krmiljenje pnevmatičnih naprav z električnimi signali. Pnevmatični krmilni vodi več niso potrebni, namesto njih imamo električne vode. Delo še vedno opravlja energija stisnjenega zraka, kot pri pnevmatiki.

Naprave za elektropnevmatiko lahko razdelimo na enakih 5 skupin kot pri pnevmatiki - le da je tokrat **KRMILJENJE** (predvsem aktiviranje potnih ventilov) **električno**. Ukvaramo se s pnevmatičnim **krogotokom** in z električnim **tokokrogom**.

SESTAVA (KOMPONENTE) KRMILNEGA dela:

- a) **KRMILNA ELEKTRIČNA ENERGIJA** je običajno enosmerni tok z napetostjo 24 V. Uporabljamo usmernike 230 V AC / 24 V DC:



- b) **DAJALNIKI ELEKTRIČNIH SIGNALOV**:

- **kontakti** vseh vrst: zapiralni, odpiralni, menjalni,


časovno odvisni

- **stikala:** enopolna bistabilna ~ (v žargonu: stikala), tipke (monostabilna ~), menjalna, križna itd.
- **končna (mejna) stikala**

POMEMBNI so **NAČINI AKTIVIRANJA** električnih kontaktov: fizično, mehanično in brezdotično aktiviranje. Pri **BREZDOTIČNEM AKTIVIRANJU** imamo **dajalnike** in **sprejemnike** (senzorje) **neelektričnih signalov**.

c) Električne **KOMPONENTE ZA OBDELAVO SIGNALOV**: rele, kontaktor, elektronski členi itd.

d) **PRETVORNIKI SIGNALOV** pretvarjajo električni signal v pnevmatičnega. Običajno so to **elektromagnetni ventili EM**, ki pritegnejo **kotvo**:




PNEVMATIČNI SIMBOL ELEKTRIČNI SIMBOL


Pretvorniki signalov so običajno **sestavljeni** iz **potnih ventilov** - glej spodnjo risbo.

DELOVANJE preprostega elektropnevmatičnega vezja prikažemo **Z DVEMA SHEMAMA**:

- **pnevmatično** vezje (**zgoraj**)
- **električno** vezje (**spodaj**)




Zgoraj je narisana tehnološka shema elektropnevmatičnega vezja. Poglejmo še elektropnevmatično shemo enakega vezja:



Puščica na desni shemi pove, da naprava deluje.

Pretvornike signalov rišemo **dvakrat**: na pnevmatični in tudi na električni shemi. Elektromagnetni ventili imajo **v vsaki shemi drugačen simbol**:



Podobno kot pri **elektromagnetičnih ventilih** se dva-krat rišejo različni simboli tudi za **električna končna stikala**, za **brezdoticne signalnike**, za **tlačna stikala**, za **merilnike nivoja** tekočine ipd..


Primeri serijske uporabe elektropnevmatike:
Avtomobilizem: dinamično spreminjanje oblike sedežev, centralno zaklepanje vrat, elektropnevmatično krmiljenje menjalnika EPS itd..

Uporaba elektropnevmatike ni smotrna pri eno-stavnih vezjih, ki so v praviloma cenejša in eno-stavnejša za vzdrževanje, če so pnevmatična.

Enopolna shema Čim bolj poenostavljena **eno-črta** shema: več vodnikov (in s tem tudi tokokrogov) ponazorimo z **eno polno črto**. Vseeno pa se mora razbrati **ozičenje** (število in vrsta vodnikov) ter **bistvene naprave** (potrošniki). Vedeti moramo, čemu služi vsak simbol na enopolni shemi, kakšna je namembnost posameznega tokokroga ali velikost varovalnega vložka.

Enopolna shema je zelo primerna npr. za **spremljanje trenutnega dogajanja** v omrežju ali v elektrarni - v primeru potrebe omogoča hitre reakcije. Lahko jo pripravimo tudi za vsak tokokrog posebej. Razl. večpolna ~

Spodnja enopolna shema prikazuje enak sistem kot pri geslu Fizikalna vezava in Vezalni načrt:



Feromagnetizem Lastnost snovi z veliko magnetno permeabilnostjo: α zeleno, kobalt, nikelj itd.

Feromagnetni materiali imajo lastnost, da:

1. **Sami ustvarjajo** trajno magnetno polje ali
2. **Jih pritegne** eden od magnetnih polov,

Feromagnetni materiali se lahko pod vplivom zunanjega magnetnega polja **namagnetijo** in **osta-nejo magnetni** tudi potem, ko zunanjega električnega polja ni več (postanejo **trajni magneti**). Relativna permeabilnost feromagnetnih snovi μ_r je med 10^3 in 10^4 .

Feromagnetizem pojema z rastočo temperaturo. Pri **Curievi temperaturi** preide feromagnetna oblika snovi v paramagnethno.


Prim. Paramagnetizem, Diamagnetizem.

Fizično aktiviranje Namerno aktiviranje, za katerega je predvideno, da ga povzroči **človek**, brez vplivov procesa, ki ga krmilimo ali reguliramo.


Simboli za fizično aktiviranje predvidevajo predvsem naslednje možnosti: **s pritiskom**, **z zasukom**, **s potegom**, **ročno** ali **nožno**. Izraz pogosto up. pri **potnih ventilih**, pri **kontaktih** in **stikalih**. Ant. procesno aktiviranje (mehansko ali brezdotično).

Fizikalna vezava Električna shema, ki ne prikazuje vseh vodnikov, temveč le najpomembnejše tokokroge, bistvene **naprave** in **medsebojne fizične povezave** med njimi (npr.: povezanost med kontakti istega releja). Njen glavni **namen** je **ra-zumevanje bistva - načina delovanja** sistema, ne pa prikazati detajle. Zato pri risanju fizikalne vezave nismo strogo vezani na uporabo standardov (standardnih simbолов, pravil risanja itd.).

Spodnja risba prikazuje fizikalno vezavo za enak sistem kot pri geslih Enopolna shema in Vezalni načrt:



Pa še primerjava med fizikalno (levo) in tokovno shemo (desno):



GRAFCET Francoska kratica **GRAphe Fonctionnel de Commande Etapes/Transitions**.


To je način načrtovanja in prikaza delovanja avtomatiziranih sistemov, ki **ni odvisen od tehnične izvedbe** - namenjen jelahko za električne ali pnevmatične ali hidravlične itd. naprave.

GRAFCET je grafično orodje za opisovanje **koračnih krmilij** in je v bistvu posebna vrsta diagraema poteka, ki uporablja **standardizirane simbole** po EN 60848:2002-12. Pomaga nam pri organizaciji in **sistematisraciji** našega strokovnega dela. Uporabljamo ga lahko tako za predstavitev velikih sistemov kot tudi za prikaz podrobnosti.


GRADNIKI GRAFCET-a so:

- korak s pripadajočo **akcijo**,
- prehod s pripadajočim **pogojem**,
- **povezave** med koraki in prehodi.


Korak je pravokotne oblike, označen s številčno ali črkovno oznako.




Vsakemu koraku je prirejena akcija



Prehod je vodoravna črta na povezavi. Vedno je označena s pripadajočim pogojem.





Povezave prikazuje spodnja risba.



PRAVILA GRAFCET-a:

1. Začetni korak je lahko samo eden.
2. Prehod je omogočen samo takrat, ko so vsi predhodni koraki aktivni.
3. Korak postane aktivni, ko je izpolnjen pogoj za prehod pred njim. Aktiven ostane, dokler ni izpolnjen pogoj za prehod na naslednji korak. Takrat se deaktivira, naslednji korak pa postane aktivni.
4. Sočasni prehodi se izbrišejo hkrati.
5. Sočasni koraki se aktivirajo ali deaktivirajo hkrati s prioriteto na aktiviranju.


OSNOVNE STRUKTURE:



Prim. Reedov kontakt.

Hermetični kontaktnik Glej Reedovo stikalo.

Hidrostat Splošna definicija: električna naprava, ki ugotavlja prisotnost vode, prepuščanje vode, varuje pred poplavou. Najpogosteje se uporablja za ugotavljanje nivoja vode v posodah, je senzor za višino vode npr. v pralnih strojih:




Hidrostat je v bistvu tlačno stikalo. Ko se boben dovolj napolni z vodo, naraste tlak zraka v hidrostatu, zato hidrostat pošlje signal programatorju, ki izklopi dovod vode. Prim. Tlačno stikalo.

Indirekten Posreden, preko posrednika, nasprotno od direkten. [Indirektno krmiljenje aktuatorjev](#): glej Posredno krmiljenje aktuatorjev.


Impulzni rele Rele, ki za preklop kontaktov potrebuje [le kratek tokovni sunek](#). Ko tokovni sunek preneha, [ostanejo kontakti v preklopiljenem stanju](#). Razlikujemo dve vrsti impulznih relejev:

1. Impulzni rele, ki [aktivira](#) kontakte - ang. Coil Latch (Set). Ta rele sklene delovni kontakt in razklene mirovni kontakt. To je v bistvu običajen rele v samodržni vezavi z NO kontaktom.
2. Impulzni rele, ki [vráča](#) kontakte v osnovno stanje - ang. Coil Unlatch (Reset). Ta pa razklene delovni kontakt (če je bil pred tem sklenjen) in sklene mirovni kontakt (če je bil predhodno razkljen).

Primer:




Rešitev:





Sin. sekvenčni funkcionalni diagram, koračna veriga.

Halov senzor Senzor, ki potrebuje napajalno napetost, običajno 10 - 30 VDC (voltov enosmernega toka). Na izhodu daje električno napetost v odvisnosti od jakosti magnetnega polja:



Uporablja se za pozicioniranje predmetov, za mer-




Take tipke imajo široko uporabo: za vklop/izklop luči, elektronskih naprav (npr. monitor) ipd. Vsak impulzni rele lahko nadomestimo z ustrezno samodržno vezavo. Sin. preklopni rele. Prim. Rele, Samodržna vezava.

Induktivni senzor Senzor, ki je občutljiv samo na kovine. Uporabljamo ga lahko tudi kot induktivni mejni signalnik.

Priklučimo jih lahko na AC ali DC z upoštevanjem navodil proizvajalca. Uporabljamo jih za signalizacijo prihajajočih obdelovancev, zaznavanje gibov naprav, merjenje vrtilne hitrosti ipd.

Induktivni senzor za merjenje [vrtilne hitrosti](#):



1 trajni magnet 2 ohišje induktivnega senzorja 3 ohišje motorja 4 kotva 5 induktivsko navitje (tuljava) 6 reža 7 vrzel med zobniki

Magnetni tok tuljave je odvisen od tega, kaj se nahaja nasproti senzorju: zob ali vrzel (praznina). Pravzaprav oslabi magnetni tok, zato ga povečuje. Sprememba magnetnega toka se kaže na [premiku kotve](#). Dajalec impulzov je torej kar zobati venec na vztrajnemu motorju. Število zob na zobatem vencu je merilo za [vrtilno hitrost](#) ali za [polozaj motorske gredi](#).

Glavni sestavni deli [običajnega](#) induktivnega senzorja: oscilator, prožilno vezje in ojačevalnik.

Delovanje: oscilator ustvarja visokofrekvenčno elektromagnetno polje. Če pride v to polje kovinski predmet, odvzame oscilatorju energijo, zato na oscilatorju pada napetost. Padec napetosti zazna prožilno vezje, ki odda signal. Ojačevalnik pa ta oddani signal še poveča. Zgradba in simbol:



Kapacitanca Prispevek k impedanci porabnika zaradi njegove kapacitete.

$$R_L = 1/(C \cdot \omega)$$

C - kapaciteta

ω - krožna frekvenca ($2 \cdot \pi \cdot v$, v je frekvenca)

Kapaciteta

1. Elekt.: sorazmerni koeficient C, količnik med električnim nabojem e in elektr. napetostjo U:


$$e = C \cdot U$$

Enota za merjenje kapacitete je farad [F = As/V]. Sin. kapacitivnost. Prim. kondenzator, induktivnost.

2. Toplotna kapaciteta: glej specifična topota.


3. Zmožnost, sposobnost, zmogljivost, npr. obrača, tovarne, da naredi, proizvede določeno količino izdelkov.

Kapacitivni senzor Senzor, ki deluje na principu sprememb kapacitivnega polja. Reagira na kovine in nekovine, z vplivom dielektričnih lastnosti materiala. Po zunanjem izgledu spominja na induktivni senzor. Uporaba: za registriranje nekovinskih obdelovancev. Občutljivi so na prah in odrezke.



Delovanje: senzor vsebuje dve elektrodi - plošči električnega kondenzatorja in meri njuno kapacitivnost (spremembo kapacitivnosti). Kapacitivnost pa se spremeni, če se v polju pojavi dielektrik.

Glavni sestavni deli induktivnega senzorja v splošnem: oscilator, prožilno vezje in ojačevalnik. Oscilator tvori električno polje, prožilno vezje zazna spremembe, ojačevalnik pa poveča signal. Zgradba in simbol:



Kapacitivnost Zmožnost: **koliko elektrine** sprejme prevodno telo **pod vplivom** določene **napetosti**. Merilo kapacitivnosti je elektrina na enoto napetosti, ki je povzročila nanelektrjenje:

$$C = \frac{Q}{U} \quad [C/V = F = \text{farad}]$$

Q ... elektrina [C = As]

U ... napetost [V]

Enota za elektrino je coulomb [$1C = 1As$], ki je zelo velika merska enota. Zato je tudi Farad [$F = As/V$] zelo velika merska enota. Elektrino pogosteje izražamo v mikrocoulonih [μC], kapacitivnost pa v μF , nF in pF. Prim. kondenzator, induktivnost.

KAPACITIVNOST VEZAV KONDENZATORJEV


Kondenzatorje oštrevimo, plošče pa poimenujemo L - leva in D - desna. Primer:

2D pomeni drugi kondenzator, desna plošča

a) ZAPOREDNA vezava kondenzatorjev

Pri zaporedni vezavi je nabo na vseh kondenzatorjih enak, kajti:

- 1L prejme nabo $+e$; nabo privlači elektrone na 1D $-e$, ki je z vodnikom povezana na 2L
- 2L se nanelektri na $+e$, saj mora biti skupni nabo vodnika enak 0; tako nadaljujemo do konca:



Velja torej: $e_1 = e_2 = e_3 = \dots$

Padci napetosti se seštevajo:

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$

Ker velja $U = e / C$, dobimo

$$e/C = e/C_1 + e/C_2 + e/C_3 + \dots + e/C_4$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}$$


b) VZPOREDNA vezava kondenzatorjev

Na vseh kondenzatorjih je ista napetost

$$U = U_1 = U_2 = U_3 = \dots = U,$$

skupni nabo pa je enak vsoti nabojev

$$e = e_1 + e_2 + e_3 + \dots + e_n$$



Torej velja tudi:


$$C \cdot U = C_1 \cdot U + C_2 \cdot U + C_3 \cdot U + \dots + C_n \cdot U$$

S skrajšanjem pa dobimo:

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$$


Končno stikalo - električno Končno stikalo, ki pretvarja vhodni mehanični signal v izhodnega električnega. Rišemo ga tako v pnevmatični kot tudi v električni shemi.

Pogost način mehaničnega aktiviranja električnega končnega stikala je aktiviranje z drsečim kontaktom (levo). Sprožilni kontakt (desno) deluje na enak način, a brez koleška:



Kot vidimo iz risbe, na električnem delu največkrat uporabljamo menjalni kontakt (NC, NO in C).

V pnevmatični shemi uporabimo simbol, ki vsebuje tudi pozicijo (romb ali črtica) in pretvornik signala - pretvorba iz mehanskega v električni signal:




POZOR: nekatere literature uporabljajo v pnevmatični shemi kar enak simbol kot za mehansko končno stikalo!

V električni shemi uporabimo drugačen simbol:



Od leve na desno si sledijo NO (zapiralni kontakt) ameriški standard, NC (odpiralni kontakt) ameriški standard, NO evropski in NC evropski standard.

Primer elektropnevmatične sheme z električnim končnim stikalom:



Potni ventil, ki ima že poimenovano električno aktiviranje, mora biti **še posebej poimenovan** pri dokončani elektropnevmatični shemi.

Tudi **tlačno stikalo** se lahko uporabi kot električno končno stikalo.

Kontakt Izraz ima v **elektrotehniki** tri pomene:

1. **Električno prevoden material** (npr. **kos kovine**), ki omogoča vzpostavljanje ali prekinjanje stika med dvema **prikličkom**. Pravimo, da s kontaktom sklenemo ali razklenemo električni tok, vklopimo ali izklopimo električne naprave.
2. Kontakti morajo biti sposobni velikokrat brezhibno ponavljati svojo funkcijo. Da so bolj odporni proti izjedanju, so izdelani iz volframovega jekla z visokim tališčem. Kontakti so obvezni **sestavnih deli** stikal, relejev, kontaktorjev, varovalk itd. Sin. **dajalniki signalov**.
3. Po **NAČINU DELOVANJA** poznamo:

- **delovne** (zapiralne) oz. **NO** (normally open) kontakte, tudi **zapirala** (zapirači),
- **mirovne, odpiralne** oz. **NC** (normally closed) kontakte, tudi **odpirala** (odpirači),
- **menjalne** kontakte, ang. **CO** (change over) in **DT** (double throw)

Simboli in način delovanja → Kontakt - simboli.

Glede na izvedbo poznamo drsne, impulzne, obločne, glavne, pomožne, dvojne itd. kontakte.

NAČINI AKTIVIRANJA kontaktov:

- **FIZIČNO** aktiviranje, npr. s stikali
- **MEHANIČNO** aktiviranje (končna stikala)
- **BREZDOTTIČNO** aktiviranje (brezdottični signalniki)

Mehanično in brezdottično aktiviranje označujemo tudi s skupnim izrazom **PROCESNO AKTIVIRANJE** (ang. process actuated).

2. **Dotikalische** oz. točka na žici, kjer se sklene stik.


3. **Stanje**, povzročeno z dotikom dveh prevodnikov, kar omogoča prehajanje električnega toka: vzpostaviti ~. Sin. **stik**.

Eden kontakt, mišlen kot stik, praviloma med seboj povezuje **dva priključka**, ki sta v elektrotehniki pogosto **številčena**. Torej je eden kontakt definiran takrat, ko **navedemo številki obeh priključkov**. Primer: imamo priključke 1, 2 in 3. Kontakt povezuje priključka 1 in 3.


V elektrotehniki se pogosto zamenjujejo izrazi **pol**, **kontakt**, **prikliček**, **stanje**. To se dogaja tako v pogovoru kot tudi pri pisnem izražanju. Neeksaktno izražanje in nedoslednost pri navajanju definicij teh izrazov lahko vodi do težav pri razumevanju in torej tudi pri učenju. Zato je pravilnosti izražanja potrebno posvetiti posebno pozornost.

Kontakt - simboli Osnovni tipi kontaktov so:


- a) **Delovni** oz. **zapiralni** oz. **NO** (normally open) ustvarijo stik (sklenejo kontakt) s pritiskom na stikalo:



b) **Mirovni** oz. **odpiralni** oz. **NC** (normally closed) s pritiskom na stikalo prekinejo stik:




c) **Menjalni** ali **preklopni** kontakt, ang. **CO** (change over) ali **DT** (double throw) ima eden premični element, ki ima v mirovanju stik samo z enim kontaktom:




Priklikčke menjalnega kontakta označujemo s kraticami NC, NO in C.

Standard zahteva, da je treba simbole kontaktov risati tako, da se aktivirajo **z leve strani na desno** ali **od zgoraj navzdol**:


PRAVILNO:



NEPRAVILNO:



ČASOVNO ODVISNE KONTAKTE aktivirajo časovni releji. Da bodo na shemah prepoznavni, imajo časovno odvisni kontakt posebne simbole:



Prim. Rele z zakasnitvijo izklopa, Rele z zakasnitvijo vklopa, Rele z zakasnitvijo vklopa in izklopa.

Kontaktni načrt Načrt, ki je zelo podoben ladder diagramom in ima tudi podobno funkcijo.

Kontaktor Mehanski **stikališki aparat**, ki ima samo eden mirovni položaj in ga **ne upravljamo ročno**. Sposoben je vklapljati, prevajati in izklapljati tok v normalnih pogojih obratovanja, upoštevajoč tudi preobremenitve. Iz ang. **contact**: stik, **contactor** naprava za ustvarjanje stikov.

Ker ga vklapljam doljinsko, ga imenujemo tudi **DOLJINSKO STIKALO**. Navodila za razumevanje delovanja k.: glej **Stikalo**.

Za zapiranje / odpiranje gibljivih elementov je potrebna **sila**, ki se najpogosteje vzbudi z **elektromagnetom**. Kontaktor ostane vklapljen samo toliko časa, dokler je magnet vzbujan - nima vgrajene **zapore**, ki bi vzdrževala vklapljeni stanje.

Zaradi svoje preprostosti je k. zelo **zanesljiv aparat** z visoko mehansko zdržljivostjo in razmeroma nizko ceno. **Nazivne vrednosti kontaktorjev** so: U_e - nazivna delovna napetost k., ki v kombinaciji

z nazivnim delovnim tokom določa uporabo k.: vklapna in izklopna zmogljivost, vrsta obratovanja in kategorija uporabe. Pri večfaznih tokokrogih je to napetost med fazami.

I_{th} - nazivni konvencionalni termični tok oz. **največji tok**, ki ga označi proizvajalec in ga k.

lahko prevaja v osemurnem obratovanju.

I_e - **nazivni delovni tok**, t.j. tok k., ki ga označi proizvajalec, upošteva pa nazivno delovno napetost k., nazivno frekvenco, nazivno obratovanje in kategorijo uporabe.

Kontaktorji imajo prigrajene **krmilne kontakte**, ki so namenjeni krmilnim, signalnim in pomožnim tokokrogom. Grajeni so za napetosti **do 500 V** in tokove **do 16 A**.

Krmilne napajalne napetosti U_s za krmilne tuljave k. so predpisane in znašajo za enofazno izmenično napetost 24-48-110-127-220 V, za enosmerno napetost pa 24-48-110-125-220-250 V.

Električna **moč**, potretna za vzbujanje (**vkllop**) k., je v primerjavi z močjo, ki jo k. vklaplja, izredno majhna. Pri majhnih k. znaša nekaj VA, pri največjih pa do nekaj tisoč VA.


K. so danes nepogrešljiv element v avtomatizaciji električnih poganov. **Krmilne kontaktorje** up. predvsem v pomožnih, krmilnih, signalnih in merilnih tokokrogih. **Kontaktorje moči** up. za daljinsko vklapljanje omskih, induktivnih in kapacitivnih bremen (predvsem elektromotorjev, elektromagnetov, kondenzatorjev, grel itd.).

Primeri uporabe kontaktorjev:


- direktno vklapljanje kratkostičnih trifaznih asinhronskih motorjev in trifaznih asinhronskih motorjev z navitim rotorjem
 - regulacija vrtlajev trifaznih asinhronskih motorjev z navitim rotorjem
 - menjava smeri vrtenja elektromotorjev
 - avtomatski vklop zvezda - trikot
 - druge naloge s področja krmiljenja in regulacij
- Kontaktorje lahko up. tako za **trajni** kot tudi **intermitirani** pogon (do 3.000 vklopov na uro).

Simboli za kontaktor oziroma rele:

- najprimernejši za fizikalno vezavo:



- isti k., najprimernejši simbol za vezalno shemo:



Vsek kontaktor označimo z veliko črko K in številko, npr. K3. Druga možnost označake je KO in rimska številka, npr. KOII.


Opozimo, da simbol za vezalno shemo vsebuje tudi **številke priključkov**, kar fizikalna shema ne vsebuje. Pri vezalni shemi tudi ni nujno potrebno vnesti standardizirano številko sponke pomožnih kontaktov (glej druga sponka z leve), je pa zato ta sponka oštivilčena - **2K3** oz. druga sponka kontaktora K3. Tako označeno sponko lahko pre-pomaknemo kamorkoli na shemo - ni nuno, da se nahaja poleg vzbujalne tuljave. Nadalje opozimo, da se tudi na vezalni shemi lahko stiki na kontaktorskih sponkah označijo s krogcem.

Prim. rele, stikalo, označevanje priključkov kontaktorjev in relejev.

Kotva Predmet, ki ga premakne (pritegne) **magnetno** ali **elektromagnetsko polje**.


Kotva mora biti izdelana iz feromagnetnega materiala. Tipična primera uporabe kotve:

- a) **Kos a železa** (ferit) v elektromagnetnem ventili, ki ga **pritegne elektromagnet**:



b) **Rotor z navitjem**, ki je del **elektromotorja** ali

generatorja. V njem se inducira napetost (enosmerna ali izmenična) ali nastane gibanje. Glavni sestavni deli kotve: **gred**, **kolektor** ali **komutator** in **navitje**. Kotva enosmernega generatorja:




Krmilna shema Glej Vezalna shema.

Krmilnik Naprava, ki **upravlja** zunanje naprave po **naprej določenem načrtu dela** in **brez upoštevanja** morebitnih **motenj**. Sin. kontroler, upravljalnik, krmilna enota, controller, PLC, PLK, Prim. DCS, PLC - programiranje, NC, CNC, Post-procesor. Razl. krmilje.

Krmilnik deluje tako, da:

1. **Sprejema** podatke o **vhodnih veličinah**.
2. Podatke nato **obdelava** (pretvori) po neki predpisani **zakonosti** npr. z logičnimi funkcijami ipd.
3. Rezultat obdelave so **ustrezni signali**, ki jih krmilnik **oddaja** (**izhodne veličine**).

Splošni simbol krmilnika, prim. Prenosna funkcija:



Ker je prilagodljiv, je krmilnik **osnovno orodje za avtomatizacijo** industrijskih procesov in naprav.

Posebna oblika krmilnikov so **PLK** - programabilni logični krmilniki, ang. **PLC** - Programmable Logic Controller in nem. **SPS** - Speicherprogrammierbare Steuerung. To so krmilniki, ki jih je **mogoče programirati** - osnovno orodje za avtomatizacijo industrijskih procesov in naprav. Pogosto jih zamenjujemo z mikrokontrolerji, mikrokrmilniki oz. mikroracunalniki:



Ladder diagrami Posebna oblika shem, ki se uporablja za ponazorjanje delovanja industrijskih kontrolnih logičnih sistemov. Tako se imenujejo, ker so znaki podobni lestvi (ang. ladder): diagram vsebuje dve vertikalni stranici in toliko horizontalnih prečk, kot jih potrebujemo. Sin. lestvična shema, relejska shema.

Zelo preprost ladder diagram izgleda tako:




Pola sta L₁ (fazni vodnik) in L₂ (neutralni vod). Izvor toka ni označen, zaradi enostavnosti.


Osnovni vhodni in izhodni simboli:

VHOD - KONTAKTI	DELOVNI KONTAKT NORMALLY OPEN NO	4 3
MIROVNI KONTAKT NORMALLY CLOSED NC	2 1	
IZHOD - RELEJI		
RELE AKTIVIRAN, ČE JE TOKOKROG SKLENJEN		
RELE AKTIVIRAN, ČE JE TOKOKROG ODPRT		
KONTAKTI RELEJEV SO NA VHODU !!!		


Tako izgleda logična funkcija **ALI**:




Funkcija IN:




Funkcija NE (normally closed):




Funkcija NAND:




Funkcija NOR:



Vežemo lahko poljubne kombinacije, npr. EX-OR:



Vezalne sheme lahko spremojamo v Ladder diagramme:

**Lestvični diagram, shema** Glej Ladder diagram.**Mačje oko** Glej Odsevno steklo.**Magnetični senzor** Glej Reedovo satikalo.**Magnetični senzor** Glej Reedovo stikalo.**Magnetični ventil** Glej Elektromagnetni ventil.**Magnetsko bližinsko stikalo** → Reedovo stikalo.**Magnetsko polje** Polje (prostor), v katerem brez fizičnega stika delujejo na telesa sile kot posledica medsebojnega vpliva:

- magnetov
- električno nabitih delcev in magnetov
- električnih tokov in magnetov

Magnetsko polje pritegne ali odvija samo nekatere materiale. Smer in velikost magnetskih sil lahko zaznamo s pomočjo predmetov, ki so izdelani iz feromagnetnih materialov: magnetne igle, železni opinki itd.

Prim. Gostota magnetskega pretoka, Jakost magnetskega polja, Magnetski pretok.

Mehanično aktiviranje Aktiviranje, ki ga z direktnim fizičnim stikom povzroči proses, ki ga krmimo ali reguliramo. Sin. mehansko aktiviranje. Druga možnost kontaktnega aktiviranja: fizično aktiviranje.Če pa imamo v mislih tudi brezdotično aktiviranje, uporabljamo izraz procesno aktiviranje.

Prim. Kočno stikalo, Končno stikalo - električno.

Mejni signalnik Signalnik, ki odda signal takrat, ko merjena veličina preseže mejno vrednost. Mejni signalniki jih imenujemo zato, ker jih **ponavadi** uporabljamo za zaznavanje natanko določenega **končnega položaja**.

Za mejni signalnik najpogosteje uporabljamo menjalni kontakt. Način aktiviranja pa je lahko:


- mehanični: mejni signalnik z drsečim ali sprožilnim kontaktom, tlačno stikalo itd. ali
- brezdotični:reedov kontakt, induktivni (kapacitivni), optični mejni signalnik,

Prim. končno stikalo, senzor.


Mejno stikalo Sin. pozicijo stikalo, mehansko končno stikalo. Glej geslo Končno stikalo.**Menjalni kontakt** Glej Kontakt - simboli.**Mirovni kontakt** Elektrotehn.: fizični kontakt, ki je v osnovnem stanju sklenjen in ga z aktivacijo razklenemo. Sin. odpiralni kontakt, odpiralo. Ang. NC (normally closed). Prim. stikalo. Simbol:**Močnost** Moč. **Močosten**: nanašajoč se na moč. Izraz se uporablja predvsem v elektriki, npr.: ~i ojačevalnik daje veliko izhodno moč, ~a elektronika: elektronika za veliko moč, ~i kontakt kontaktorja.**Močnostno stikalo**: nepravilen izraz, pravilen izraz je odklopno stikalo.**Močnostni elementi** so: polprevodniška stikala (diode, tranzistorji, tiristorji), energijske posode (induktivnosti, kapacitivnosti), transformatorji.**Monostabilen** Ki ima eno samo **stabilno stanje**.

Po prenehanju delovanja sile, ki povzroča aktiviranje, se naprava vrne v prvotni položaj. Primeri:

- monostabilni in bistabilni potni ventili,
 - tipka je monostabilno stikalo,
 - običajni relaji (kontaktorji) so monostabilni, obstajajo pa tudi bistabilni (preklopni)
 - tudi zahtevnejši sistemi so lahko monostabilni
- Prim. bistabilen, nestabilen.

Neposredno krmiljenje aktuatorjev Najbolj preprost način krmiljenja enosmernih ali dvo-smernih cilindrov. Cilinder aktiviramo direktno z ročnim ali mehaničnim vklopom potnih ventilov, brez kakršnegakoli dodatnega vmesnega vkapljanja in brez katerikoli dodatnih ventilov, npr.:

Neposredno krmiljenje pri elektropnevmatiki:




Sin. Direktno krmiljenje aktuatorjev.

Nivojsko stikalo Stikalo, ki običajno meri nivo tekočine.**Nosilec informacije** Glej Signal.**Obdelovalnik signalov** Naprava, ki sprejete signale spremeni v takšno izhodno obliko obliko, ki je primerna za uporabnika. Primer: signal na izhodu se začne z nekim časovnim zamikom.

Vrsta signala pri tem ostane ista, npr.: električni signali na vhodu in tudi na izhodu.

Primeri obdelovalnikov signalov: rele, kontaktor, PLC itd.


Oddajnik signalov Naprava, ki odda signal z namenom, da ga bo sprejemnik signalov zaznal.**Odpiralo** Odpiralni, glej mirovni kontakt. Tudi orodje za nasilno odpiranje, npr. ključavnici.**Odsevno steklo** Sestavlajo ga cilindrična steklena telesa, ki imajo obokano zadnjo stran in zato odbijajo svetlobo v isto smer nazaj, od koder je prišla - podobno kot mače oči v temi.

Sin. mačje oko.


Optični senzor Senzor, ki zazna svetlobo ali gibanje in odda signal, ki je sorazmeren izmerjenemu svetlobnemu toku. Pogosto ga uporabljamo za **kontrolo prisotnosti obdelovancev**, **varnostne zapore** delovnega območja, za **čitalnike črtnih kod**, v **televizijskih aparatih** (za sprejemanje signalov od daljinca, ki oddaja IR svetlobo) ipd. Sin. svetlobni senzor.Optični senzor (sprejemnik svetlobe) **najpogosteje** uporabljam **v paru z oddajnikom svetlobe**.

Treba ju je pravilno namestiti, poznamo 3 izvedbe:


1. Oddajnik in sprejemnik **v istem ohišju** - optični odbojni senzor:




2. Oddajnik in sprejemnik **v istem ohišju**, ločeno se uporablja še **odbojno telo** (mačje oko in ne ogledalo):




3. Oddajnik in sprejemnik **ločena** - optični prehodni senzor:



Simbol optičnega mejnega signalnika:

**Oscilacija** Nihanje, tresenje, premikanje naprej in nazaj. Je tudi ustvarjanje izmeničnega toka.**Oscilator** pa je naprava, ki:

- je na vhodu priključena na enosmerno napetost
 - na izhodnih priključkih generira izmenični signal
- Označevanje priključkov kontaktorjev in releje** **PRIKLJUČKE VZBUJALNIH TULJAV** (napajanje releja) označujemo s črkovno-številčnimi oznakami, npr. A1, A2:



SPONKE GLAVNIH (močnostnih) KONTAKTOV

označujemo z enojnimi lihimi števili od leve proti desni. Pripadajoče sponke teh kontaktov označimo s sodimi števili:



SPONKE POMOŽNIH KONTAKTOV

označujemo z dvoštevilčnimi števili (desetice in enice):

- **levo število** (desetica) označuje **razvrstitev kontakta** (zaporedna številka vrste)

- **kombinacija desnih števil** (enice) na obeh straneh kontakta pa označuje **funkcijo stikala**:


- 1 → 2 je mirovno stikalo (odpiralni kontakt)
- 3 → 4 je delovno stikalo (zapiralni kontakt)
- 5 → 6 je mirovno stik. s časovno zakasnitvijo
- 7 → 8 je delovno stik. s časovno zakasnitvijo
- 1 → 2 ↔ 4 je menjalno stikalo
- 5 → 6 ↔ 8 je menj. stik. s časovno zakasnitvijo

Lih števila označujejo priklope (vhode):

- 1 - za mirovno in menjalno stikalo
- 3 - za delovno stikalo

Soda števila so signali: 2 - NC, 4 - NO

- primer označevanja sponk pomožnih kontaktov:



PRI MOTORNIH VOZILIH je sistem označevanja priključkov na releji nekoliko drugačen, za podrobnosti glej geslo Avtoelektrika - oznake priključkov.

Najpomembnejše oznake po DIN 72552 so:


30 - plus, direktno iz baterije

85 - minus, tuljavica


86 - plus, tuljavica

87 - izhodna sponka za delovni del (NO) menjalnega kontakta

87a - izhodna sponka za mirovni del (NC) menjalnega kontakta



Dva primera označevanja priključkov relejev v motornih vozilih:



Označevanje vodov

Po DIN 40 108/5.78

označujemo električne vode na naslednji način:

1. Enosmerni sistem:

- polariteta: pozitivna L+, negativna L-

- neutralni vod: M
- referenčna ozemljitev: E
- ozemljitveni zaščitni vod: PE
- neutralni vod: PEN

2. Trifazni sistem:

Omrežje:

- zunanjji vodi:
- prednost: L1, L2, L3
- dopustno: 1, 2, 3
- dopustno: R, S, T (kot si sledijo faze)

- neutralni vod: N

- referenčna ozemljitev: E
- ozemljitveni zaščitni vod: PE

Pogonska sredstva:

- zunanjji vodi: U, V, W
- neutralni vod: N
- referenčna ozemljitev: E
- ozemljitveni zaščitni vod: PE

Po številu polov ločimo naslednje vrste vtično-spojnih naprav:

- Dvopolne: L, PEN
- Tripolne: L, N, PE
- Štiripolne: L1, L2, L3, PE
- Petpolne: L1, L2, L3, J, PE

PLC Glej Krmilnik. Sin. PLK. Prim. DCS.

PLK Glej Krmilnik. Sin. PLC. Prim. DCS.

Pnevmatično vzmetenje Vzmetenje z uporabo pnevmatične (zračne, plinske) vzmeti. Simbol za pnevmatično vzmet z enim, dvema ali tremi mehovi izgleda tako:




Uporaba: pnevmatsko vzmeteni avtomobilski in drugi sedeži, avtodvigala, vzmetenje tovornjakov, železniških vagonov itd.

Poznamo tudi **aktivno pnevmatsko vzmetenje** (patent podjetja TAM Maribor), ki deluje tako:

- senzor zazna prevelike vibracije (prevelik nagib vozila) in pošlje signal krmilniku
- krmilnik predela prejete informacije in pošlje signal na potni ventil
- potni ventil se aktivira in spremeni tlak v zračni vzmeti

Princip aktivnega zračnega vzmetenja v železniškem vagonu prikazuje spodnja risba:



Prim. Hidropnevmatično vzmetenje.

Pol

1. Skrajna točka osi, okoli katere se suče kako telo (npr. zemeljski tečaj) ali iz katere izhajajo elektromagn. silnice (elektični, magnetni pol).


2. ELEKTR.: elektroda za dovajanje ali odvajanje električnega toka, npr. negativni, pozitivni pol.

- S to besedo označujemo tudi vse električne dele aparata, ki pripadajo enemu vodniku ali fazi. Pogosto up. izraze **enopolni**, **dvopolni**, **tripolni**, **večpolni** v naslednji besedni zvezi: kratki stik, stikalo, vtičnica, vtičač, shema, prikaz vodnika.

3. BIOL.: točka v deleči se celici, iz katere potekajo niti delitvenega vretena.


Posredno krmiljenje aktuatorjev V tem primeru aktuator ne aktiviramo direktno s potnim ventiliom - med krmilnim potnim ventiliom (stikalom) in aktuatorjem nahaja še kakšen element. Primeri:

1. **Cilindri z velikimi premeri** zahtevajo **velike zračne preteke**, ki jih lahko zagotavljajo **samo veliki ventili**. Veliki potni ventili pa zahtevajo tudi **velike sile za vklapljanje**. Če so te **sile prevelike za ročni vklop**, je potrebno **načrtovati posredni vklop**. Pri tem načinu manjši krmilni ventil pošilja signal, ki zadošča le za vklop delovnega (glavnega) ventila:




Zgornja leva risba (A) prikazuje posredno krmiljenje, pri katerem aktiviramo delovni potni ventil s tlakom, desna risba (B) pa kaže posredno krmiljenje, pri katerem aktiviramo delovni potni ventil v razbremenitvijo tlaka.

2. Spodnja risba pa prikazuje posredno krmiljenje z uporabo **enosmernega nastavljivega dušilnega ventila** (C) in z uporabo **bistabilnega potnega ventila** (D):



3. Posredno krmiljenje pri elektropnevmatiki - pritisnemo tipko inelektrika aktivira potni ventil:



Sin. Indirektno krmiljenje aktuatorjev.

Pozicijsko stikalo Sin. mehansko končno stikalo, mejno stikalo. Glej geslo Končno stikalo.

Preklopni rele Glej Impulzni rele.

Prenosna funkcija Pri krmiljih in regulacijah: razmerje med izhodno veličino (npr. izhodna napetost) in vhodno veličino (npr. vhodna napetost). Prim. Krmilnik.

Presostat Glej Tlačno stikalo.

Pretvornik signalov Naprava, ki pretvarja signale iz ene oblike v drugo. **Primer:** električni signal pretvorimo v mehanskega (npr. elektromagnetno aktiviranje potnih ventilov).

Splošen in konkreten simbol za pretvornik:



Desni simbol ponazarja pretvorbo iz izmenične v enosmerno napetost. Lahko bi pretvarjali mehanski signal (pomik, tlak ...) v električnega, električni signal v tlak, analogni signal v digitalnega itd. V vsaki polovici simbola vpišemo simbol vhodne ali izhodne veličine, obliko signala ipd. zato, da bi se čim bolj nazorno prikazala pretvorba.


Zgoraj prikazan simbol je lahko tudi sestavni del simbолов nekaterih naprav, npr. pri relejih, elektromagneti (solenoidih), končnih stikalih ipd..

Pri **elektropnevmatiki** se pretvorniki signalov uporabljajo za aktiviranje potnih ventilov, za končna stikala in podobno. Njihove simbole rišemo tako **na pnevmatičnih** kot tudi **na električnih shemah** - na vsaki shemi je njihov **simbol drugačen**, npr.:

- električno končno stikalo in tlačno stikalo v pnevmatični shemi:



• električno končno stikalo in tlačno stikalo v električni shemi:



Prim. Tlačno stikalo.

Procesno aktiviranje Aktiviranje, ki ga povzroči proces, ki ga krmilimo ali reguliramo. Izraz zajema tako mehanično kot tudi brezdotočno aktiviranje. Ang. process actuated.

Z izrazom procesno aktiviranje direktno povezujemo izraz **končno stikalo**.

Izraz pogosto up. pri **potnih ventilih**, pri **kontaktilih in stikalih**. Ant. fizično aktiviranje.

Radialna batna črpalka → Znotraj gesla Črpalke, volumenske - batne in membranske.

Radialni kompresor Glej Kompresor - radialni.

Reedovo stikalo Električno stikalo, ki se vklopi / izklopi v odvisnosti od prisotnosti **magnetnega polja**. Je sestavni del magnetnih senzorjev. Iznašel ga je W. B. Ellwood leta 1936 za podjetje Bell Telephone Laboratories. Sin. hermetični kontaktnik, magnetno bližinsko stikalo, reedov kontakt, Herkon.


Običajno ga sestavlja dva feromagnetska železna lističa, ki se prekrivata in sta med seboj oddaljena le nekaj µm. Nameščena sta v stekleni cevki, ki je napolnjena z zaščitnim plinom.

Ime kontakta **izvira** prav iz te cevke, ki spominja na piščalko, ang. reed: trstna (pastirska) piščal in se zato piše **z malo začetnico**.

V osnovnem stanju se lističa ne dotikata (NO - normally opened) in zato med njima ni kontakta. Če pa približamo magnet, se lističa **namagnetita**.


Zaradi magnetnih sil se lističa upogneta in **sklene kontakt**. Ko se magnet oddalji, se lističa vrneta v prvotni položaj.

NC (normally closed) variantareedovega stikala: ko se lističa namagnetita, se razkleneta.




Reed kontakt uporabljamo za določanje končnih položajev cilindrov in ne potrebujejo vzdrževanja.

Namesto magneta lahko reedov kontakt brezdotočno aktivira tudi tuljavica:



Glede na število priključkov poznamo dvo- in trožični tip reedovega stikala. Električni simbol:



Pnevmatični simbol je klasični simbol brezdotočnega signalnega brezdotičnega signalnega. Podrobnejši opis simbola opisuje geslo Brezdotočno aktiviranje kontaktov.

TROŽIČNI TIP potrebuje napajanje in ga lahko priklopimo direktno na nazivno napetost, npr. na enosmerni tok 24V. Zaradi različnih standardov se lahko zgodi, da so barve priključkov pri različnih proizvajalcih različne. Rdeča barva je vedno +, ostala dva priključka pa sta:

- VIBRO: signal je moder, minus (-) pa je črn
- SMC: signal je črn, minus (-) pa je moder

Signal običajno vežemo na napajanje releja, kontakt releja pa nato vklopi elektromagnet (solenoid). Včasih je potrebno tudi preveriti, ali največji tok na signalu zadošča za vklop releja, solenoida itd. Če ne gre drugače, preberemo tip naprave in iščemo podatke po svetovnem spletu (Datasheet).

DVOŽIČNI TIP pa za svoje delovanje ne potrebuje napajanja. Njegova posebnost je **največji tok**, ki ga takšno stikalo še prenese - pogosto je ta tok zelo majhen, npr. 40 mA. Prevelik tok bo takšno stikalo **uničil**. Zato dvožični tip **NIKOLI** ne vežemo **DIREKTNO NA NAPAJANJE**, moramo ga vezati **zaporedno na** nekega **poravnika**, npr. na solenoid ali na napajanje releja. Pred tem še **računsko preverimo**, ali je morda električni tok vseeno prevelik.


Delovanje dvožičnega tipa reedovega stikala (npr. NO) lahko preverimo z ohmmetrom: ko postavimo magnet v pravilni položaj, bo upornost 0 Ω.

Rele Električna stikalna naprava, ki:

1. Sprejema vhodne veličine, ki so električne ali neelektrične - čas, temperatura, tlak itd.
2. V odvisnosti od vhodnih veličin povzroča določene spremembe vistem ali v drugih električnih tokokrogih.

Ang. relay, nem. Relais: prenašati (sporočila ipd.), fr. relais: posrednik. Prim. Kontaktor, Stikalo, Označevanje priključkov kontaktorjev in relejev.

SESTAVNI DELI releja:



1. Magnetni sistem, ki mu pogovorno pravimo tudi **NAPAJANJE** ali **KRMILJENJE** releja:

- tuljavica za vzbujanje releja (ang. coil) in
- kotva, ki je ponavadi upognjena v obliko črke L in se vrta okrog osi, ki se nahaja blizu točke pregiba;

Priklučka za napajanje releja sta A1 (plus) in A2 (minus). Priklučkov ne smemo zamenjati, saj v tem primeru rele ne bo deloval!

Magnetnemu sistemu dodamo **sistem za vklop / izklop tuljave**:

- **stikalo**, rele brez merilnega člena je pomožni stikalo (deluje kot kontaktor) ali
- **merilni člen**, ki meri vhodne veličine, npr. temperaturo, tlak, čas, vrtlino hitrost ipd.; merilni člen na svojem izhodu povzroča vklop ali izklop tuljave;

2. Kontaktni sistem oziroma kontakti releja, ki v odvisnosti od delovanja magnetnega sistema sklenejo ali prekinejo povezavo med vhodnimi

in izhodnimi priključki.

Električni kontakti releja so lahko:

- **zapiralni** (NO - normally open)
- **odpiralni** (NC - normally closed)
- **preklopni** ali z **zakasnitvijo**;

Oba priključka vsakega kontakta sta pravilno oštrevljeni:


- priključke glavnih kontaktov označujemo z eno številko ($1 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 4, 5 \rightarrow 6, 7 \rightarrow 8, 1 \rightarrow 2 \leftrightarrow 4, 5 \rightarrow 6 \leftrightarrow 8$),
- priključke pomožnih kontaktov označujemo z dvema številkama ($13 \rightarrow 14, 21 \rightarrow 22$ itd.)

PRIKLJUČKI RELEJEV so tako označeni, da je iz oznak možno razbrati način delovanja - glej geslo **Označevanje priključkov kontaktorjev in relejev**.

Z relei vklapljam relativno **majhna bremena** (do 1 kW). S pomočjo releje lahko:

- zaključen tokokrog z **enosmerno** napetostjo vpliva na tokokrog z **izmenično** napetostjo,
- zaključen tokokrog z **nizko napetostjo** vpliva na tokokrog z **visoko napetostjo**,
- tokokrog z **nizkimi tokovi** vpliva na tokokrog z **visokimi tokovi** (npr. pri motornih vozilih),
- iz enega signala ustvarimo **več signalov**.

Primer uporabe releja:



Ločimo predvsem naslednje **VRSTE RELEJEV**:

a) **Merilne** releje. Njihovo delovanje je z določeno natančnostjo odvisno od vzbujalne veličine. Praviloma se uporabljajo za zaščito električnih naprav in napeljav. To so predvsem podnapetostni, nadtokovni, podfrekvenčni itd. releji. Nekateri releji delujejo tudi na spremembe ne-električnih veličin, npr. na spremembo temperature, vrtlino hitrosti, tlaka itd.

b) **Pomožne** releje. Uporabljamo jih za električno ločevanje tokokrogov, za povečanje stikalne zmogljivosti kontaktov, za pomnožitev števila kontaktov, za trajen preklop kontaktov (impulzni rele) ipd..

c) **Časovne** releje. To so releji s kontakti, ki se sprožijo z **zakasnitvijo**, potem ko je bil aktiviran krmilni oziroma prožilni element. Najpogosteje uporabljamo naslednje vrste časovnih relejev:

- rele z zakasnanim proženjem kontaktov ob vklop krmilne napetosti
- rele z zakasnanim proženjem kontaktov ob izklop krmilne napetosti
- programske časovne rele
- utripljni časovni rele

Prim. Rele z zakasnitvijo izklopa, Rele z zakasnitvijo vklopa, Rele z zakasnitvijo vklopa in izklopa


Rele je **električna naprava**. To pomeni, da ga rišemo samo na električni shemi. Na pnevmatični shemi ga ne rišemo.

SIMBOL za rele mora zajemati:


- simbol za **napajanje** (tuljavico) releja s priključki
- simbole za **kontakte** releja

Način risanja releja je pri fizikalni shemi drugačen kakor pri vezalni shemi.

Pri **FIZIKALNI SHEMI** rele ni potrebno poimenovati, narišemo pa ga **y celoti** - napajanje in vsi kontakti se rišejo skupaj, priključke lahko oštrevljamo. To je starejši način risanja relejev:




Pri **VEZALNI SHEMI** pa **posebej** rišemo **napanjanje** in **posebej kontakte**. Tako napajanje kot tudi vsak kontakt je treba **poimenovati**, običajno uporabimo veliko črko K in številko, npr. **K1** (podrobneje glej Pnevmatika - sheme, označevanje se-stavin):

**KONTAKTI:**

S tem, ko smo po SIST EN z istim imenom poimenovali napajanja in kontakte istega releta, smo dosegli naslednje:

- čeprav napajanja in kontakte na shemi ne rišemo skupaj, je še vedno jasno, iz katerih sestavljenih delov je vsak relo sestavljen
- na vezalnih shemah za vsak kontakt natančno vemo, kateremu napajanju pripada

Primer vezalne sheme:



Simboli za posebne vrste relejev so naslednji:

Rele z stikalni rele	Rele z zakasnitvijo vklopa	Rele z zakasnitvijo izklopa	Toplotno občutljiv rele

Prim. SSR.

Rele ventil Pnevmatiski ventil, ki z malim tlakom krmili velike tlake. Pri zračnih zavorah ga uporabljamo za pospeševanje zaviranja ali prenehanja zaviranja na zadnjih oseh, ki so pri tovornjakih precej oddaljeni od izvora stisnjenega zraka.


Brez rele ventilov bi stisnjeni zrak predolgo časa potoval do zadnjih zavornih cilindrov. Zato blizu zadnjih zavornih valjev vgradimo relo ventil, ki je ves čas direktno povezan na delovni tlak.

Delovanje:

Ko voznik pritisne na zavorni pedal, je majhna sprememba tlaka že zadosten signal za vklop releta ventil, ki odpre delovni tlak do zavornih cilindrov.


Rele ventil je lahko samostojna naprava ali pa je integriran v regulatorju sile zaviranja.

Rele z zakasnitvijo izklopa Ob vklopu napajanja releta I_N se hkrati vklopi tudi delovni kontakt in v drugem tokokrogu steče tok I_D . Ob izklopu napajanja releta I_N pa se delovni kontakt izklopi z zakasnitvijo, po preteklu časa t_v :




Čas t_i je praviloma nastavljiv. Opisan relo povsem natančno poimenujemo relo z zakasnitvijo izklopa, šteto od izklopa napajanja.

Primer električne vezave z zakasnitvijo izklopa:




Obstajajo pa tudi releji s časovno omejenim delovanjem, ki se označijo z enakim simbolom:




Releji s časovno omejenim delovanjem imajo tudi zakasnjen izklop, vendar se čas šteje od vklopa napajanja releta.

Rele z zakasnitvijo vklopa Ob vklopu napajanja releta I_N se delovni kontakt vklopi z zakasnitvijo in v drugem tokokrogu steče tok I_D šele po preteklu časa t_v . Ob izklopu napajanja releta I_N pa se delovni kontakt izklopi takoj, brez zakasnitve:




Čas t_v je praviloma nastavljiv.

Primer električne vezave z zakasnitvijo vklopa:




Rele z zakasnitvijo vklopa in izklopa Ob vklopu napajanja releta I_N se delovni kontakt vklopi z zakasnitvijo in v drugem tokokrogu steče tok I_D šele po preteklu časa t_v . Tudi ob izklopu napajanja releta I_N se delovni kontakt izklopi z zakasnitvijo, po preteklu časa t_i :



Tako čas t_i kot tudi t_v sta praviloma nastavljiva.


Električna vezava z zakasnitvijo vklopa in izklopa:



Relejska shema Glej Ladder diagrami.

Samodržna vezava Električna vezava, ki ob vklopu neke naprave s tipko sproži takšen kontakt, da naprava še naprej deluje tudi potem, ko je tipka že spuščena. Pravimo, da kratkotrajni impulz pretvori v trajni kontakt.


Samodržno vezavo lahko pripravimo s kontaktorjem ali reletom. Kontakt releta lahko vežemo v isti tokokrog s tuljavico, shema levo:



Če vzporedno s kontaktom releta vežemo še tipko (desna shema), dobimo najpreprostejšo samodržno vezavo, ki je ne moremo izklopiti:

- ob vklopu S1 se bo zaprl kontakt K1
- K1 ostane zaprt tudi, če tipko S1 spustimo

Uporabne samodržne vezave imajo še STOP tipko, fizikalna shema izgleda tako:



A Enopolna BISTABILNA (preklopna) stikala:

1. **Z ročnim** delovanjem - pritisk.
2. **Vrtilno** stikalo - fizično aktiviranje z zasukom.

B TIPKE oziroma **monostabilna** stikala:

3. Aktiviranje **s pritiskom**, samodejno vračanje.
4. **Potezno stikalo** s samodejnimi vračanjem.


Opazimo, da je ta simbol narisani desno od kontakta. Razlog je v standardu, ki zahteva takšen simbol, da se stikalo aktivira z leve strani na desno ali od zgoraj navzdol.

KONČNA STIKALA samostojno aktivirajo neko napravo. Podrobnejše glej geslo Končno stikalo.

BREZDOTTIČNA STIKALA se aktivirajo, ko zaznajo neko brezkontaktno fizikalno veličino. Podrobnejše glej Brezdotično aktiviranje kontaktov. Sin. brezkontaktna stikala.

Svetlobni senzor Glej Optični senzor.

Temperaturno stikalo Naprava, ki vključuje ali izključuje električni tokokrog glede na temperaturo v sistemu. Deluje lahko na principu bimetala (glej istoimensko geslo), lahko tudi na principu raztezanja neke tekočine itd. Simbol:




Prim. Termostat.

Termostat Priprava za vzdrževanje temperature v določenih mejah. **Termostatiranje**: avtomatsko vzdrževanje stalne temperature. Razl. temperaturno stikalo.

Tipalo Glej senzor. Najpogosteje se izraz uporablja za tiste sestavne dele naprave, ki se fizično dotikajo nekega drugega predmeta, npr. temperaturno, tlačno ~ itd.

Tipka Monostabilno stikalo oz. stikalo, ki se vraca v osnovni položaj. "Deluje", dokler jo držimo pritisnjeno. Primer monostabilnega stikala - tipke:




Sin. tipkalno stikalo. Najpogostejeji **standardni simboli** za tipko: glej geslo **Stikalo**.

Ostali simboli za tipke:



Tlačno stikalo Naprava, ki vključuje ali izključuje električni tokokrog glede na velikost tlaka v sistemu. Ta element pretvarja hidravlični ali pnevmatični signal v električnega (diskretni ali digitalni signal). Enostavni primer delovanja:




Primeri uporabe:

- kot **končno stikalo**, npr.:
 - v kompresorski enoti nadzoruje tlak v tlačni posodi in avtomatično izklaplja kompresor, ko je dosežen želeni tlak;
 - avtomatično vklopi potopno črpalko ali hidrofor, ko je tlak premajhen;
 - pri avtomobilih - indikacija oljnega tlaka motorja
 - pri klima napravah, glej geslo Magnetna sklopka
 - za iskanje napak v krmilnih sistemih ipd.

Tlačno stikalo je **elektropnevmatična** naprava. Na pnevmatičnih shemah uporabljamo naslednji simbol za tlačno stikalo:



Z NO in NC sta označena simbola za tlačno stikalo na električni shemi:



Sin. presostat. Prim. Hidrostat, Pretvornik signalov, Tlačni preklopnik, Tlačni ventili. Razlikuj: pretvornik tlaka.

Tokokrog Pot, po kateri teče električni tok. Prim. Krogotok.

Tokovna shema Glej Vezalna shema.

Tolkač Glej Plunžer.

Tuljava

1. Cevast prostor, skozi katerega kaj prehaja, npr. dimniška ~ (prehajajo dimni plini), ventilatorska ~ (prehaja ventilacijski zrak), tuljava lijaka.

2. **Električno**: žica, zvita v vijačnico. Tuljava ojača elektromagnetno polje. Vrste tuljav: induksijska, magnetna, vžigalna ~, ~ transformatorja itd. Prim. Magnet, Elektromagnetski ventil, Dušilka. Sin. Navitje. Simboli:

tuljava

tuljava z magnetnim jedrom

transformator


spremenljiva tuljava

nastavljiva tuljava

tuljava z odcepom

Večpolna shema Električna shema, ki jo rišemo **veččrtno**: za razliko od enopolne sheme narišemo pri večpolni shemi **za vsako žilo svojo črto**.

Na spodnji risbi je narisana tripolna vezalna shema, ki prikazuje enak sistem kot pri geslu Enopolna shema in Fizikalna vezava:



Vezalna shema Shema, ki prikazuje:

- a) Podrobni prikaz vezja **električnih, pnevmatičnih, hidravličnih** ipd. naprav s pomočjo simbolov ali znakov. Vezalna shema pri tem **NE UPORABLJA dejanske oblike** in razporeditev sestavnih delov, pa tudi **fizičnih povezav** med sestavnimi deli **ne prikazuje direktno**. Je v bistvu **abstraktna predstavitev** funkcij in delovanja naprav. Namenjena je **pravilnemu povezovanju** posameznih komponent med seboj.

Vezalna shema je **popolna shema** - obsega **vse elemente, vse povezave** med njimi in zato daje **podrobno predstavo** o delovanju naprave. Za **razumevanje delovanja** sistema pa je bolj primerna **fizikalna vezava**.

Priključki so običajno **oštrevljeni**, da lahko kontroliramo, ali je naprava pravilno povezana. Vezalno shemo lahko rišemo **ENOČRTNO** (**enopolna shema**, glej istoimensko geslo) ali **VEČČRTNO** (**večpolna shema**).

Sin. vezalni načrt, tokovna shema, krmilna shema: pnevmatična, električna, hidravlična ~ itd. Nedopustno: stikalni načrt. Prim. Načrt ozičenja.

- b) Povezavo in zaporedje logičnih operacij za neko napravo. **Logična vezalna shema** zajema **vhodne signale, logične funkcije** (ki se v konkretnih napravah nato nadomestijo s krmilnimi elementi) in **izhodne signale**. Delovnih komponent ne prikazuje, lahko pa jo dopolnilmo z javnostno tabelo. Namenjena je predvsem:

- prepoznavanju / ugotavljanju logičnega načina delovanja neke naprave,
- načrtovanju in optimirjanju v primeru, ko se še nismo odločili za vrsto naprave.

Sin. vezalni načrt, stikalni načrt.

Vezalni načrt Glej Vezalna shema.

Zapiralno Zapiralni oz. delovni kontakt, glej Stikalo. Zapiralo je lahko tudi ventil.

Zakasnitev vklopa → Rele z zakasnitvijo vklopa.

Zakasnitev izklopa → Rele z zakasnitvijo izklopa.

HIDRAVLIKA


Aggregat

- 1. Skupek**, ki nastane z združitvijo istovrstnih delcev, npr. mineralni agregati za najtrše komponente betona. Prim. aglomerat, sin. skupek*.
- 2. Tudi naprava kot skupek** dveh ali več strojev. Npr. pomožni ~ za pogjanje pomožne opreme ali za opravljanje pomožne funkcije; hidraulični pogonki ~ pa vsebuje vse naprave, ki so potrebne za pogon hidrauličnega sistema.

- 3. Stroj, ki proizvaja ali zagotavlja električno energijo** za porabnike, t.i. elektro ~: dizelski, varilni.


Ajnkliftati Nepravilen izraz, popačenka iz nemščine (entlüften), kar pomeni odzračevati.

Arhimedov vijak Naprava, ki se lahko uporablja kot črpalka, pa tudi kot turbina, za mletje mesa, žitaric, grozdja, stiskanje plastike skozi šobo (ekstruder) in podobno. Celo v polžastem gonilu se nahaja Arhimedov vijak. Sin. polžna črpalka.

**Avtomatični odzračevalni ventil**

Glej Odzračevanje.

Bager Stroj za zemeljska dela: za izkopavanje, nakladanje zemlje, rude, premoga itd., tudi za čiščenje in poglabljanje rečnih strug, morske obale itd. Vsa gibanja pri bagru se praviloma izvajajo s pomočjo hidraulike:



Nem. Bagger. Sin. nakladalnik.

Batna črpalka Glej Batna črpalka znotraj gesla Črpalka volumenske - batne in membranske.

Celična črpalka Glej Krilna črpalka pod geslom Črpalka, volumenske - rotacijske.

Centrifugalna črpalka Glej Črpalka - pretočne (turbinske).

Cevna črpalka → Znotraj gesla Črpalka, volumenske - rotacijske.

Cevni priključek Glej Fiting, Mufa, Pnevmatični cevni priključki, Hidraulični vodi.

cSt Centistoks, glej Viskoznost.

Čistilnik Glej Filter.

Črpalka Delovni stroj, ki poganja tekočine (ne-

stisljive fluide). **Črpanje**: prenašanje vode iz enega nivoja v drugega, v zaprtem ali odprttem sistemu. Prim. turbina, kompresor.


Zaradi obsežnosti je tema razdeljena na gesla:

- Črpalka - karakteristika
- Črpalka - podatki
- Črpalka - delitev
- Črpalka - posebne vrste in nameni
- Črpalka - pretočne (turbinske)
- Črpalka - simboli
- Črpalka, volumenske - batne in membranske
- Črpalka, volumenske - rotacijske
- Črpalka - zagon

Črpalka - karakteristika Višje kot mora črpalka potiskati tekočino, večji tlak mora premagovati in manjše volumenske pretoke zmore.


Karakteristika črpalke pove, kolikšne volumenske pretoke daje črpalka pri različnih dobavnih višinah. Večji kot je pretok, manjšo dobavno višino lahko črpalka doseže – zato je karakteristika vsake črpalke **padajoča** (glej spodnjo risbo).

Na abcisi je teoretični **volumenski pretok** črpalke, na ordinati pa je **tlačna (dobavna) višina**. Če je dobavna višina označena s črko **H** in z mersko enoto meter [m], tedaj jo lahko pretvorimo v tlak tako, da vstavimo gostoto vode: 1 bar ≈ 10 m



Na zgornjem diagramu je razvidno, da naša črpalka nikakor ne more doseči točke 1. Točko 2 pa preseže, črpalka lahko torej deluje pri delni obremenitvi (npr.: zmanjšamo vrtlino hitrost). Točka 3 pa se nahaja točno na karakteristiki črpalke, kar pomeni, da črpalka obratuje pri polni obremenitvi. V spodnjem delu diagrama je krivulja, ki jo proizvajalci označijo s **NPSH** - net positive suction head oz. držalna pretočna višina. To je **sesalna višina**, pri kateri še ne pride do uparjanja vode (glej kavitacija). Pri vgradnji črpalke moramo paziti, da na sesalni strani ne presežemo te višine.

Karakteristika cevovoda nam pove, kolikšne **tlačne izgube** je potrebno v nekem omrežju premagati pri različnih volumenskih pretokih:




Karakteristika cevovoda je odvisna od konkretnega hidrauličnega omrežja - nanjo vpliva vsaka cev, koleno, ventil ali druga hidraulična naprava v omrežju. Primer:

Karakteristiki cevovoda A in B na gornji risbi sta si zelo podobni. Morda se je v hidrauličnem omrežju A samo odpril zasun, pa so tlačne izgube pri istih pretokih padle na karakteristiko B.

Tlačne izgube mora seveda premagovati črpalka s svojo dobavno višino (prirastkom tlaka). Zato je **smiselno** karakteristiki črpalke in cevovoda narisati **na eden diagram**.

Obratovalna točka črpalke: točka, v kateri se sekata karakteristiki črpalke in cevovoda.




Črpalka - podatki Karakteristični podatki za hidraulično črpalko so:

- a) Medsebojno odvisna podatka, glej geslo Črpalka - karakteristika:
- teoretični **volumenski pretok** Q [l/min]
 - obratovalni **tlak** p [bar]
- b) Ostali podatki:
- potrebna **moc** P [kW]
 - **vrtlina hitrost** črpalke n [vrt/min]
 - **specifični delovni volumen** V_v [cm³/vrtljaj], tudi **iztisnina**, **iztisni volumen** oz. **delovna prostornina**
 - **NPSH** oz. držalna pretočna višina, običajno 0,7 do 0,8 bar (7 - 8 m)
 - **izkoristek** η [%]

Obratovalni tlak p je treba pojasniti podrobnejše. Poznamo tri vrste tlakov:

- vršni tlak **p_{vršni}** se sme pojaviti le kratkotrajno
- maksimalni tlak **p_{max}** smemo prekoračiti samo izjemoma, pa še takrat samo za določen maksimalni dopustni čas
- trajni tlak **p_{trajni}** oz. **p** pa je nazivni tlak, za katerega je proizvajalec načrtoval črpalko (hidromotor)



Teoretični volumenski pretok črpalke (Q) je definiran z enačbo :

$$Q = \frac{V_v \cdot n}{1.000} \quad [\text{l/min}]$$

V_v ... specifični delovni volumen črpalke [cm³/vrt]

n ... vrtlina hitrosti črpalke [vrt/min]

Dejansko pretočno količino Q_d pa izračunamo s pomočjo koeficiente volumenskega izkoristka črpalke η_v :

Izvedba	V_v	n	p
Tip, izvedba	[cm³/vrt]	[vrt/min]	[bar]
Zobniška črp. hidromotor	12 - 320	500 (3500)	60 - 160 (200)
Rotorska črp. hidromotor	60 - 500	25 (1000)	200 (250)
Krilna črp. hidromotor	5 - 160	25 (1000)	200 (250)
Vijačna črp. hidromotor	4 - 630	500 (4000)	30 - 160 (200)
Aksialna batna hidromotor	25 - 800	750 (3000)	160 - 320 (480)
Radialna batna hidromotor	50 - 450	750 (1500)	320-400 (630)

V črpalkah nastopajo **IZGUBE**:

- a) **VOLUMENSKIE izgube**: posledica **tesnilnih izgub, nepopolnega polnjenja** delovnega prostora črpalke in **razlike tlakov** v črpalki. Te izgube upošteva **volumenski izkoristek** η_v .
- b) **MEHANSKE izgube**: posledica izgube energije zaradi **trenja gibljivih delov** črpalke. Za premagovanje trenja se potroši del torzijskega momenta. Mehanske izgube upošteva **mehanski izkoristek** črpalke η_m . Običajno η_m zajema tudi hidraulične izgube, lahko pa to poudarimo z označko η_{lh} .
- c) **HIDRAULIČNE izgube** so v črpalki posledica

Ferdinand Humski

vpliva [trena delcev](#) delovne tekočine ob stene kanalov, med seboj in lokalnih upor. Odvisne so od vrst in oblik uporabljenih cevi ter priključkov. Upošteva jih hidravlični izkoristek črpalki η_h . Velikost teh izgub je za praktične preračune [zajeta v mehanskih izgubah](#) η_m .

Celotni izkoristek izračunamo po enačbi:

$$\eta = \eta_v \cdot \eta_m$$

Povprečne vrednosti izkoristkov so: $\eta = 0,8 - 0,85$, $\eta_v = 0,9 - 0,95$ (volumenski izkoristek),

$\eta_m = 0,9 - 0,95$ (mehanski izkoristek)

Theoretična moč črpalke:

$$P[\text{kW}] = \frac{Q[\text{l/min}] \cdot p[\text{bar}]}{600}$$

Koristno (dejansko) moč tlačne tekočine na izhodu iz črpalki P_k pa izračunamo iz enačbe:

$$P_k = P \cdot \eta$$

Črpalke - delitev Delitev črpalk glede na izvedbo:

1. **Volumenske ali izrvivne (hidrostatične) črpalke:**

- [batne](#) in [membranske](#), ki ustvarjajo nadtlak z linearnim premikanjem bata ali membrane
- [rotacijske](#), ki zagotavljajo pretok direktno z vrtetjem (zobniške, kriline itd.)

2. **Turbinske (turbočrpalke) ali pretočne (hidrodinamične) črpalke**, ki so najpogosteje v uporabi.

Vse vrste pretočnih črpalk so [rotacijske](#).

3. **Posebne vrste črpalk in črpalke za posebne namene:** ejktor, injektor, elektromagnetne črpalke, potopne črpalke itd.

Črpalke poganjamo:

- **ROČNO**, npr. pri batnih tipih črpalk
- z **MOTORJEM**: z elektromotorjem (najpogosteje), s [hidromotorjem](#) z motorjem z [notranjim zgorevanjem](#), s [turbo](#), z [vetrnico](#) itd.
- **MEHANSKO**: motorski pogon preko mehanizmov ali mehanskih sestavnih delov [spreminjamno](#) v takšno obliko, ki je primerna za pogon črpalk; npr. [pogon membranske črpalke](#): krožno gibanje motorja spremenimo v premočrno gibanje dročnika, ki nato poganja črpalko

Glede na črpalno višino razlikujemo:


- [nizkotlačne](#) črpalke do 20 m,
- [srednjetlačne](#) črpalke od 20 do 50 m in
- [visokotlačne](#) črpalke nad 50 m.

Glede na vrtilno hitrost ločimo:

- [počasitekoče](#) črpalke - 50 do 500 vrt/min
- [hitrotekoče](#) črpalke - 1000 do 4000 vrt/min.

Črpalke - posebne vrste in nameni

Črpalka na vodni curek deluje na principu Bernoullijeve enačbe in Venturijeve cevi. Voda vstopa pod velikim pritiskom in nato izstopi pri šobi v cev z večjim premerom. Na izstopu iz šobe ima voda veliko hitrost. Zaradi velike izstopne hitrosti vode nastane v razširjenem delu cevi [podtlak](#), ki povleče še fluid iz desnega priključka. Črtasta puščica na izstopu predstavlja pomešanost vode s fluidom iz desnega priključka:



Na ta način deluje tudi nastavek na vodovodno pipo, pnevmatska pištola za lakovanje itd.

Takšno črpalko uporabljajo [tudi gasilci](#) za prostore, ki niso dostopni z gasilskim vozilom in niti niso primerni za uporabo prenosne gasilske črpalke:


Stran 64



Črpalko postavimo v vodo (npr. v kleti) in jo ustrezeno priključimo. Prostor 4 je povezan z vodo, ki jo želimo prečrpati. Vstopno cev 1 napajamo iz hidrantu ali iz gasilskega vozila. Zaradi šobe 2 in 3 se poveča hitrost vode in zato nastane v prostoru 4 podtlak (posledica Bernoullijeve enačbe). Podtlak pa nato potegne vodo iz 4, ki skupaj s pogonsko vodo izstopa skozi cev 5. Slabost črpalke na vodni curek: najprej je treba zagotoviti približno 1/3 količine vode, če želimo izčrpati 2/3 vode. Črpalka na vodni curek imenujemo tudi:

- [ejektorji](#), če fluid se odstranjujejo, izpraznijo
- [injektorji](#), če fluid se zbirajo (npr. v neko posodo)

Hidravlični oven dela na principu [pulzacije vode](#) (vodni udar). To pomeni, da izkorišča del kinetične energije tekočine za dvig na višino, ki je večja od višine, s katere voda doteka. Premaguje lahko višine do 200 m pri dotočni višini 30 m.




Črpalka dela sunkovito in samodejno. Za to opravilo ne potrebuje tujega pogona, izkoristi le padec vode, s katero se hidravlični oven napaja.

Delovanje: vzmet drži kroglični ventil V1 odprt vse do mejnega pretoka vode, ko se kroglični ventil V1 zapre. Zaradi vztrajnosti tekoče vode v dovodni cevi pride do [hidravličnega udara](#), zato močno naraste tlak v dovodni cevi. Hidravlični udar odpre ventil V2 in voda steče v tlačno posodo.

Ko se hidravlični udar umiri, tlak v dovodni cevi pada:

- ventil V2 se zapre in prepreči vodi, da bi odtekla nazaj iz tlačne posode,
- vzmet spet odpre ventil V1 in cikel se ponovi.

Potopne črpalke delujejo tako, da nanje nataknemo izhodno cev, jo potopimo v vodo, ki jo želimo prečrpati ter jo priključimo na električno napetost.



Potopne črpalke so razen za vodovod primerne


tudi za vodomete, fontane itd. Prim. IP stopnja zaščite.

Hidrofor - glej posebno geslo.


Črpalke - pretočne (turbinske)

Arhimedova črpalka - glej geslo Arhimedov vijak.

Centrifugalna črpalka deluje na principu mešanja vode v kozarcu. Če z žlico enakomerno vrtimo vodo v kozarcu, se gladina vode na obodu dvigne - zaradi delovanja centrifugalne sile. Hitrejše kot je vrtenje, bolj izrazit je pojav:




Centrifugalna črpalka vrti tekočino tako, da pogonja rotor s spiralno oblikovanimi lopaticami. Centrifugalna sila potisne tekočino na obod, vodilnik pa je oblikovan tako, da jo usmerja proti izhodu:



1- ohišje (okrov), 2 - pogonska gred, 3 - rotor (gojniliško kolo, tekač), 4 - lopatice, 5 - vodilnik, 6 - dotok vode v rotor (sesalni vod), 7 - izliv (tlačni vod). Na tem principu običajno delujejo tudi črpalki v pralnih strojih. Sin. vrtinčna črpalka, turbočrpalka. Turbočrpalke nimajo ventilov, ročičnega mehanizma in vztrajnika, zato so v primerjavi z batnimi črpalkami manjše, lažje in cenejše. Stroški vzdrževanja so nižji, možen je neposredni elektromotorni ali turbinski pogon.


Slaba stran sta manjši izkoristek pri manjših pretokih in visokih tlakih ter zapleten zagon.

Za velike pretočne količine (od 1 do 20 m^3/s) in majhne črpalne višine (1 do 4 m) uporabljamo **aksialne turbočrpalke**. Primerne so tudi za črpanje umazanih medijev, saj je malo možnosti zamašitve:



Vijačna črpalka se odlikuje z mirnim in tihim delovanjem, ker delujejo brez pulziranja tlaka in pretočka. Vijačna črpalka z enim vijakom je Arhimedov vijak, sicer pa obstajajo vijačne črpalke, ki imajo dva do pet vijakov. Za omejevanje tlaka imajo te črpalke vgrajene nadtlakni prelivni ventil.


1 - sesanje 2 - ohišje 3 - vijačni rotorji 4 - tlak.



Običajni tlačni mehanizem je vijačni par, ki potiska


tekočino v smeri vijačnice. Uporaba: za črpanje čistih in samomazalnih tekočin pri temp. do 80°C . Zaradi zračnosti se ne uporablja za visoke tlake - optimalno uporaba od 50 do 100 bar.

Črpalka - simboli




HIDRAVLIČNE ČRPALKE

Simboli po ISO 1219




Črpalka, volumenske - batne in membranske
Batna črpalka izpodriva tekočino samo v delovnem gibu bata. Črpanje tekočine je zato neenakomerno. Tlačni in sesalni ventil krmilita tlačni in sesalni gib:





Uporaba batnih črpalk:

- črpanje nafte, mulja, odpak,
- vbrizgavanje goriva pri motorjih z notranjim zgorevanjem,
- črpanje vode iz globokih vodnjakov,
- črpanje agresivnih tekočin (kislin, lugov)
- plastenka z razpršilko ipd.


Dvigalna črpalka




Membranska črpalka deluje na podoben način kot srce in se zelo pogosto uporablja za prečrpavanje različnih vrst goriva.



Praviloma jo poganjamo mehansko, saj je električni pogon pri prečrpavanju goriv nevarnejši za požar in tudi dražji. V praksi najpogosteje uporabimo vzvod, da je ročno delo manj naporno:




Aksialna batna črpalka deluje tako, da kroženje gredi spreminja v aksialno gibanje batov.



Z nagibno ploščo reguliramo hod batov. Uporaba: za tlake do 300 barov.


Radialna batna črpalka ima večje zunanje mere od aksialne, ker ima radialno razporejene bate. **Rotor** se vrta okoli svoje ekscentrične osi ter pri tem poganja bate:



Radialna batna črpalka omogoča visoke tlake (do 600 bar), pri vodi dosežejo sesalno sposobnost do 9 m in možnost regulacije pretoka s spremenjanjem ekscentra. Je manj občutljiva na nečistoč in ima visoko stopnjo izkoristka η_v . Sin. enovretenjska črpalka z ekscentrom.

Črpalka, volumenske - rotacijske


Zobniška črpalka se v hidrauliki najpogosteje uporablja. Deluje tako, da se z vrtenjem zobnikov olje transportira med zobnikov in ohišjem črpalke. Pogonski motor žene enega od zobnikov, ta pa poganja drugega, ki se z njim ubira. Ko pa se zobnika ubirata, se vsebina iztisne in na ta način se ustvari potreben nadtlak:



Da ne bi prišlo do kavitacije, je presek sesalnega voda običajno večji od tlačnega - večji presek pomeni manjše hitrosti in s tem manjši padec tlaka. Na podobnem principu deluje t.i. **črpalka z rotirajočimi bati**, ki se uporablja za črpanje čistih tekočin (mleka), zmesi vode in zraka (papirna industrija), do $90-80^{\circ}\text{C}$ in za tlake do 10 bar:



Črpalka s profilnim rotorjem ali **rotorska črpalka** ima notranji rotor z zunanjim ozobjem (1) in zunanjji rotor z notranjim profilom (2). Oba rotorja sta nameščena ekscentrično (nimata skupnega sredšča), vendar zobe notranjega rotorja neprestano drsijo po zobe zunanjega rotorja in **tesnijo** v več točkah. Notranji rotor ima eden zob manj od zunanjega, zato da isti zob notranjega rotorja nalega v različne vrzeli zunanjega rotorja. Notranji rotor poganja zunanjega, ki se **vrti v ohišju** črpalke. Prostor na sesalni strani se **povečuje**, na tlačni strani pa **zmanjšuje**:





Črpalke s profinim rotorjem imajo majhne dimenzijs, nizko ceno in dolgo življenjsko dobo. Sin. rotacijska črpalka.


Zobniška črpalka s srpom deluje zelo podobno kot črpalka s profilnim ozobjem, saj ima notranji in zunanjji rotor. Dodatni **srp** (1) pa je nameščen zato, da se po njem obojestransko transportira olje:



Krilna črpalka Patentiral jo je Charles C. Barnes 1874. Črpalka na risbi ima le dva krilca, seveda jih je lahko tudi več. Rotor in stator sta postavljena ekscentrično. Krila se med vrtenjem rotorja **prilegajo ohišju** (se iztegnejo in spet nazaj stisnejo v rotor) zaradi centrifugalne sile, lahko so temu namenjene posebne vzmeti, pripomore za tudi prisiski tekočine in lastna teža krilca. 1 - ohišje črpalke 2 - rotacijsko krilce 3 - rotor 4 - vzmet 5 - izpustni ventil. A - sesanje, B - tesnenje, C - tlačenje.




S spremenjanjem ekscentra e spremojamo tudi iztisnino in volumenski pretok:




Maksimalni pretok Brez pretoka

Uporaba: črpanje olja, vode ali goriva do 20 bar.
Sin. celična črpalka, črpalka z rotirajočimi krili, lamelna črpalka.

Posebna izvedba je črpalka s **fleksibilnimi krili**:





Cevno črpalko poganjajo valjčki, ki se vrtijo na oseh, nameščenih po obodu rotorja. Valjčki s koteljenjem povozijo elastično cev in tako potiskajo določeno količino fluida po cevi. Vrtilna hitrost je običajno konstantna in zato je tudi pretok cevnih črpalk konstanten:



Cev mora biti izdelana iz zelo elastičnega materiala, obenem pa je odporna proti agresivnim tekočinam. Cevna črpalka je zato primerena za črpanje lugov in kislin. Včasih z besedilo cevna črpalka označujemo tudi obrnjeno U cev, ki se uporablja za pretakanje tekočin.

Ročna rotacijska črpalka pa prečrpava gorivo in podobne tekočine z nihanjem ročice sem ter tja:



Črpalke - zagon Batne in rotacijske črpalke so **samosesalne**. Pred zagonom jih ni treba zaliti, ker so sposobne same izčrpati zrak iz sesalnega cevovoda in delovnega prostora. Te črpalke zaganjamamo in ustavljamo obvezno pri odprttem tlačnem ventilu.

Turbočpalke niso samosesalne. Pred prvim zagonom jih moramo **zaliti**. Zalijemo jih skozi poseben način vijak ali tako, da jih priključimo na vakuumsko črpalko. Da se odstrani zrak iz žepov v kanalih rotorja, rotor **nekajkrat z roko zavrtimo**.

Delovni valj Valj z batom, namenjen za opravljanje dela. Pregled delovnih valjev opisuje gesli

Pnevmatični cilindri in hidravlični cilindri, preračun pa opisujejo gesla Enosmerni delovni valj, Dvosmerni delovni valj in Delovni valj - preračun.

Drsni ventil Glej geslo Ventili - konstrukcijski principi.

Držalna pretočna višina Glej NPSH.

Dvigalna črpalka → Dvigalna črpalka znotraj gesla Črpalke, volumenske - batne in membranske.

Ekspanzijska posoda → Hidravlični akumulator.

Emulzija Najpogosteje je emulzija zmes **vode, olja** in nekoga **sredstva**, ki veže vodo z ojem.

V splošnem je emulzija tekočina, sestavljena iz:
a) Dveh tekočin, ki se med seboj ne mešata (npr. voda in olje), vendar je ena homogeno porazdeljena v drugi.

b) Stabilizacijskih sredstev, ki povezujejo vodo in olje. Imenujemo jih **emulgatorji**.


E. običajno vsebujejo tudi **dezinfekcijska sredstva**, ki preprečujejo nastanek mikroorganizmov.

Najbolj enostavno emulzijo si pripravljamo sami pri pomivanju posode: voda + detergent + maščoba iz ostankov hrane. Zelo pogosto uporabljani emulziji sta **mleko** in razne vrste **krem**.

Up. hladilna sredstva pri odrezavanju. Prim. olja za hlajenje, dozator, refraktometer.

Fekalije Odpadki, predvsem iz iztrebkov, izločkov. **Filter**

1. Porozna snov ali naprava, ki pri pretoku fluida (dim, plin, tekočina) **zadrži sestavine določenih velikosti ali lastnosti**. V splošnem so filtri vlaknasti ali sintrani:



Prim. Filter - hidravlika, pnevmatika, Sintranje.

2. Snov ali naprava, ki **izloči elektromagnetna valovanja** določenih valovnih dolžin ali določenih smeri nihanja.

3. Prostor, navadno za preoblačenje, ki **deli kontaminiran ali nečisti prostor od nekontaminirane ali čistega, zlasti pri operacijskih dvoranah in oddelkih za intenzivno terapijo**.

Filter - hidravlika Naprava, ki iz hidravličnega olja **odstrani nečistoče** in s tem zagotovi, da hidravlični sistem normalno deluje. Filter v sesalnem vodu pa ima še dodatno naložbo, da **preprečuje** nastanek kavitacije.

Nečistoče v hidravličnem omrežju so trdi delci, smola, voda itd. Povzročajo naslednje **okvare**:

- prekomerno obrabo drsnih površin in s tem povečanje zračnosti
- zamašitev kanalov, odprtih pri ventilih in odprtih za mazanje
- vzdolžne rize (rade) na drsnih površinah batov, ventilov in valjev
- povečanje sile za gibanje batov krmilnih ventilov (posledica izločanja smolnatih komponent iz olja, smola pa se nato oprijema gibljivih delov)

Vzroki onečiščenja hidravličnega olja:

- pred **prvim obratovanjem** ni bilo opravljeno izpiranje cevovodov, izvršilnih in krmilnih komponent
- **rezervoar**: neočiščen, korozija (slaba protikorozjska zaščita, naprava dalj časa ni obratovala)
- povečana **obraba gibljivih delov hidr. naprave**
- **oljni filter ni bil pravočasno zamenjan**
- slabii **pogoji obratovanja**: prah, blato, kemijsko agresivna atmosfera
- uporaba napačnega hidravličnega olja (sploh zaradi višjih temperatur se pojavi oksidacija olja)


Kje lahko vgradimo oljne filtre, tlačne izgube:

a) V tlačnem vodu, $\Delta p = 1,0 - 1,5$ bar


b) V povratnem vodu, $\Delta p \approx 0,5$ bar

c) V sesalnem vodu, $\Delta p = 0,05 - 0,1$ bar

Filtriramo lahko glavni ali vzporedni tok:



Ojni filtri imajo filtrske vložke in v večini primerov **indikatorje** (optični ali akustični), ki pokažejo stopnjo onesnaženja filtrskega vložka. Če postane filtrski vložek zaradi onesnaženja neprehoden, se aktivira indikator ali pa se prelje olje preko prelivnega ventila, ki je vgrajen v filtru:



A - vzporedna vezava: filter in enosmerni ventil

B - dodana je indikacija tlaka na filtru


C - vzporedno s filterom je dodano tlačno stikalo

D - kombinacija A+C; E - kombinacija A+B+C
β-vrednost: razmerje med številom delčkov za filtrom in številom delčkov za filterom - čim večja je številka, tem bolj temeljito filter deluje. Minimalna vrednost današnjih filterov $\beta = 75$ pomeni, da prefiltrirajo 98,7% vseh delcev. Še višje vrednosti β nimajo nobene praktične vrednosti.

Vrste filterov:

a) **Ploščinski** filtri so izdelani iz tanke mrežaste plasti, npr.: kovine, sintetike ali papirja, in ga uporabljamo predvsem za očiščenje sistema pred **prevzemom** ali **generalnim popravilom**.

b) **Globinski** filtri so izdelani iz stisnjenega večplastnega tekstila, celuloze, sintetičnih, steklenih ali kovinskih vlaken ali iz sinterskega vložka. Filtrski material je naguban v obliku zvezde zato, da ima **veliko površino za filtriranje in majhen obseg**. Imajo **veliko sposobnost zadrževanja nečistoč** v primerjavi z ostalimi filteri.



Golni volumen Transportirani volumen, ki hidromotor zavrti za eden vrtlaj, oznaka V_g , merska enota [$\text{cm}^3/\text{vrtlaj}$]. Je tudi pomemben podatek črpalk - iztisnina, glej geslo Črpalka.

Gradacija Postopno prehajanje iz enega stanja v drugo, stopnjevanje. Npr. multigradno olje. Ang. grade: stopnja. Prim. viskoznost.

GRAFCET Francoska kratica **GRaphe Fonctionnel de Commande Etapes/Transitions** - poseben jezik za prikaz diagramov poteka, ki se uporablja predvsem pri avtomatizaciji in pri procesni tehniki.

Gradient hitrosti Glej Strižna hitrost.

Hidrant Naprava v vodovodnem omrežju za odvzemanje večjih količin vode.

Hidravlična energija Skupna energija gibajočih se tekočin. Sestavljajo jo:

a) Energija lege oz. **potencialna** energija, ki je odvisna le od višine tekočinskega stolpca (glej Hidrostatični tlak): $W_p = m \cdot g \cdot h$

Hidravlične napravave s področja industrijske in mobilne hidravlike praviloma ne dosegajo velikih višin (do 20 m), običajna gostota za mineralna olja pa znaša $\rho = 870 \text{ kg/m}^3$.

b) Tlačna energija $W_T = V \cdot p$

Je osnovnega pomena za področje industrijske in mobilne hidravlike, za delovanje se najpogosteje uporabljajo tlaci od 160 do 320 bar in več.

c) Hitrostna (kinetična) energija: $W_K = m \cdot v^2 / 2$

Hitrosti pri tem praviloma ne presegajo 10 m/s.

Hidravlična olja Glej Hidravlične tekočine.

Hidravlična tlačna območja Glej Hidravlični vodi in priključki.

Hidravlične cevi → Hidravlični vodi in priključki.

Hidravlične delovne komponente Naprave, ki pretvarjajo hidravlično energijo v mehansko delo. Glej Hidravliko - osnovne naprave in elementi, SEKUNDARNI PRETVORNIKI ENERGIJE.

Hidravlične tekočine Delovne tekočine, ki opravljajo naslednje **NALOGE**:

- prenašajo tlačne obremenitve od črpalke do izvršilnega člena in signale za krmiljenje ventilov
- mažejo gibljive dele (bate, drsne ploskve itd.)
- odvajajo toplovo, ki nastane zaradi tlačnih izgub
- dušijo vibracije, ki nastanejo zaradi tlač. sunkov
- ščitijo proti koroziji
- odstranjujejo izrabljene delce in odnajajo nečistoče v filter oziroma v rezervoar
- omogočajo izločanje zraka in ne ustvarjajo pene

Zahtevane **LASTNOSTI tlačnih tekočin** so:

- čim manjša spremembu viskoznosti glede na spremembu temperature in tlaka
- fizik.-kemijska stabilnost in korozionska obstojnost
- dobre mazalne lastnosti
- ne smejo se peniti
- ne smejo se mešati z vodo v vodno emulzijo
- dobra odpornost proti staranju
- nizka cena
- čim manjša gorljivost
- omogočati mora prenos signalov

Po DIN 51524 in DIN 51525 so hidravlična olja razvrščena v tri razrede (H - hidravlično olje):

- **HL** (L - legirano proti penjenju in z antioksidantom)
- **HLP** (P - visok pritisk + učinkovitost proti obrabi)
- **HV** (V - večja neodvisnost viskoznosti od temp.)

Primer oznake hidravličnega olja: HLP 68

LP- vsebuje dodatke za povečano korozionsko obstojnost in dodatke za zvišanje obremenljivosti 68 - viskoznotno število po DIN 51517

V zahtevnejših pogojih obratovanja se uporabljajo težko vnetljive sintetične tekočine - **HF tekočine**: HFA, HFB, HFC - vodne raztopine, emulzije HFD - tekočine brez vsebnosti vode V hidravličnih napravah se uporabljajo **tudi visoko kvalitetna motorna olja**:

- mobilna hidravlika na prostem (hladnejša območja) uporablja olja razreda SAE 5 W,
- naprave z normalnimi temperaturami SAE 10 W,
- naprave v zaprtih prostorih z visokimi temperaturami pa SAE 30W.

Viskoznost hidravline tekočine **vpliva na**:

- tesnilne izgube, ki so večje pri nizki viskoznosti
- izguba tlaka, ki je večja pri višji viskoznosti

Manj viskozno olje ima prednost, kajti manjše izgube tlaka pomenijo večjo moč.

Kinematicna viskoznost hidravličnih olj znaša od 10 do 750 mm^2/s , običajno se podaja pri 40°C .

Običajna delovna temp. olja je okrog 50°C . Za delovne temp. nad 80°C se uporabljajo sintetične tekočine (silikonske, polisilikonske).

Vse pogosteje se uporabljajo tudi okoli prijazne, **biološko razgradljive** hidravlične tekočine (predvsem pri mobilnih hidravličnih agregatih). Če takšne tekočine uhajajo, ni nevarnosti za onesnaževanje okolja.

Hidravlični agregat Glej Hidravlični pogonski agregat.

Hidravlični akumulator Hidravlična naprava, katere osnovne naloge so naslednje:

a) Shranjevanje tlačne energije in nato **oddajanje** te energije, ko jo sistem potrebuje.

Hidravlični akumulator predstavlja rezervno kolikočino olja pod tlakom in zato lahko uporabimo črpalko z nižjo iztisninou tudi pri več uporabnikih. Če pride do **okvare**, predstavlja hidravlični akumulator pomožni agregat, ki omogoči, da lahko končamo delovni ciklus.

Hidravlični akumulator tudi **kompenzira** lekažo. Pri zaprtih sistemih kompenzira spremembu prostornine olja zaradi temp. sprememb.


b) Deluje kot dušilni element (blažilnik nihanj). Zmanjšuje hidravlične tlačne udare in nezaželeno nihanja tlaka.

c) Deluje kot hidropnevmatični vzmetni element.


Pri tem izkorisča energijo zaviranja.

Konstrukcijske izvedbe hidr. akumulatorjev:

- 1- akumulatorji z utežmi
- 2- akumulatorji z vzmetmi
- 3- plinski akumulatorji z batom
- 4- plinski akumulatorji z mehom (balonom)
- 5- plinski akumulatorji z membrano



Veliko se uporablja akumulatorji z mehom, ker jih odlikuje absolutno tesnenje in velika odzivnost. Simboli: 1 - z utežjo, 2 - z vzmetjo, 3 - z batom, 4 - plinski akumulator, 5 - akumulator brez vgradnih ovir, 6 - splošni simbol za akumulator



Zaradi varnosti se večji hidravlični akumulatorji p [bar]·nazivni volumen $[l]$ > 1000

redno preglejujejo: na 2 leti zunanjji pregled, na 5 let notranji pregled in na 10 let tlačni preizkus.


Primeri uporabe: glej geslo Hidropak, Potopna črpalka, Hidropnevmatično vzmetenje, Hidrostatič-

ni tlak. Pri pnevmatiki ima podobno vlogo tlačna posoda, pri centralnem ogrevanju pa tlačna (eks-panzijska, raztezna) posoda. Sin. hidravlični shranjevalnik.

Hidravlični cilindri Hidravlične delovne komponente, ki pretvarjajo hidravlično energijo v premično gibanje. Imenujemo jih tudi linearni motorji. Delimo jih na dve skupini:

- enosmerni cilindri
- dvosmerni cilindri

ENOSMERNI CILINDRI - uporabljamo jih takrat, ko potrebujemo hidravlično delo samo v eni smeri gibanja. V praksi jih uporabljamo za dviganje, vpenjanje, spuščanje. Delovni gib je izveden s tlakom hidravlične tekočine, povratni gib pa z vzmetjo ali z zunanjim silo.




1 - valj s plunžerjem (potopni valj); bat in batrica sta iz enega kosa, povratni gib pa se izvede zaradi zunanjega bremena (npr. sile teže)

2 - enosmerni valj z vzmetjo, povratni gib se izvrši s pomočjo vzmeti


3 - teleskopski valj

4 - enosmerni valj z enostransko batnico, povratni gib se izvrši s pomočjo zunanje sile


Plunžer (plunger) izvedba izgleda tako:




DVOSMERNI CILINDRI Tlak tekočine deluje na bat izmenično z obeh strani, kar omogoča delovni gib bata v obe smeri. Dvosmerni cilindri imajo dva priklučka, izvedeni pa so lahko z enostransko ali dvostransko batnico.




1 - cev, 2 - bat, 3 - batnica, 4 - zadnji pokrov, 5 - prednji pokrov, 6 - tlačni obroč bata, 7 - tesnilni obroč bata, 8 - tesnilo batnice, 9 - vodilo za batnico, 10 - brisalni obroč za posnemanje umazanje



nosti (varnostni, protipovratni, zapirni itd. ventilii, hidravlični akumulator, manometri, **filitiranje** (vsebuje filter), **hlajenje/gretje** hidr. olja (vsebuje grelnik / hidrolnik) itd.



Simboli dvosmernih cilindrov:




Pri **diferencialnem cilindru** z ene strani deluje tlak olja na celotno površino bata, na drugi strani pa le na kolobar okrog batnice. Zato je izlek hitrejši kakor uvlek. Razmerje med večjo in manjšo površino je Φ in običajno znaša 2 : 1. Imenujemo ga tudi **dvosmerni valj** z **enostransko batnico**.

Naloga **pretvornika tlaka** je zvišanje tlaka.


Tandem cilinder uporabljamo, ko potrebujemo večje sile pri manjših dimenzijah cilindra.

Specialni dvosmerni valji pa lahko imajo tudi več vhodnih ali izhodnih priključkov:



Hidravlični delovni valji Glej Hidravlični cilindri.

Hidravlični krmilni blok Bloki za sestavljanje različnih hidravličnih komponent. Pri pnevmatiki se podobni elementi imenujejo ventilski otoki.



Hidravlični motorji Naprave, ki pretvarjajo hidravlično energijo v mehansko delo.

Konstrukcijsko so izvedeni kot:

- **hidravlični cilindri** oz. delovni valji za premočrtvanja gibanja,
- **hidromotorji** za krožna (vrtljiva) gibanja,
- **hidravlični zasučni cilindri** (motorji) opravljajo nihajna gibanja za določen kot rotacije,
- **hidrostatični prenosniki moći**, ki so v bistvu brezstopenjski menjalniki hitrosti, na izhodu omogočajo velik razpon enakomerne spremnjanja vrtljine hitrosti


Glej Hidravlika - osnovne naprave in elementi, hidravlične delovne komponente (sekundarni prevorniki energije).

Hidravlični oven Glej geslo Črpalka - posebne vrste in nameni.

Hidravlični pogonski agregat Sestav, ki služi za:

- **pretvorbo** mehanske energije elektromotorja v **energijo hidravlične tekočine** - vsebuje torej **rezervoar, elektromotor** in **črpalko**
- opravljanje **dodatnih funkcij**: zagotavljanje var-

tekočine v rezervoarju, **vijak za izpust tekočine** (na dnu ali blizu dna rezervoarja). Izvedbe:



Določanje volumna rezervoarja V_R :

a) Pri mobilnih hidravličnih sistemih ga definiramo glede na skupni **volumen** vseh vgrajenih **cilindrov** V_C in velja: $V_R = 1,5 \cdot V_C$

b) Za industrijske hidravlične sisteme ga definiramo glede na volumski **pretok črpalke** Q: $V_R = k \cdot Q$

pri tem je faktor k odvisen od uporabe:

k = 3 do 5 [min] za stacionarno hidravliko

k = 1 do 2 [min] za mobilno hidravliko

k = 0,5 do 1 [min] za letalsko hidravliko

Hidravlični shranjevalnik Glej Hidravlični akumulator.


Hidravlični sistemi Glede na namen so lahko:

- **MOBILNI** (transport - npr. viličarji, gospodarska vozila; gradbena mehanizacija, traktorji itd.) ali
- **INDUSTRJSKI** (hidravlične stiskalnice, tudi za brizganje plastike, valjarske proge, obdelovalni stroji itd.)


Po načinu delovanja pa poznamo:

- **odprt** krogotok, glej Hidravlični sistemi - odprt krogotok
- **zaprt** krogotok, glej Hidravlični sistemi - zaprt krogotok

Hidravlični sistemi - odprt krogotok Olje se črpa iz rezervoarja in se preko povratnega voda pretaka nazaj v rezervoar. Enostavna hidravlična shema **odprtega sistema**:



Primer poenostavljenega odprtega krogotoka s hidromotorjem, pri čemer za praktično uporabo manjkata vsaj varnostni ventil in filter:



A - črpalka B - dušilka C - hidromotor D - cevi

E - rezervoar F - tekočina G - breme


1 - tekočina v rezervoarju ($p_1 = p_0$)

2 - sesanje tekočine ($p_2 < p_0$)

3 - pretvorba v tlačno energijo ($p_3 > p_0$)

4 - zmanjševanje tlaka z dušilko ($p_4 < p_3$)


Hidravlični sistemi - zaprt krogotok Povratni vod ni speljan v rezervoar, temveč direktno v črpalko. Enostavna hidravlična shema [zaprtega sistema](#):




Zaprt hidravlični krogotok je pogost pri rotacijsko delujočih aktuatorjih, npr. [pri hidromotorjih](#). Volumenski pretok in s tem smer pretakanja je možno hitro obrniti.

Pri dvosmernih valjih imamo različno veliki površini bata, zato so [za izvlek](#) valja potreben [drugačni tlaki](#) in drugačne količine olja [kakor pri uvleku](#). Vse to pa je težko uravnavati, zato [zaprti tokokrog ni primeren za krmiljenje dvosmernih valjev](#).

Zakaj pri zaprtem krogotoku uporabljamo [dve črpalki](#), pri čemer ena črpalka črpa olje direktno iz rezervoarja? Poglejmo najprej preprost hidravlični krogotok z eno črpalko in brez rezervoarja:



Pri prekoračitvi tlaka se odpre tlakno omejevalni ventil in hidravlično olje steče v manjši krogotok. Smer pretoka zagotovimo s protipovratnim ventiliom. Vendar, Ta [rešitev v praksi ni primerna](#), ker [ne moremo izravnati izgub](#) zaradi puščanja olja. Zato v praksi izravnavamo nastale izgube olja tako, da vgradimo dodatno črpalko, ki ji pravimo [polnilna črpalka](#) (3):




Polnilna črpalka črpa olje iz rezervoarja in ga preko filtra tlači v glavni krogotok. Tako izravnavamo nastale izgube zaradi puščanja.

Hidravlični vodi in priključki Poznamo tri različna hidravlična tlakna območja:

- **nizkotlačne** cevi do **30 bar**, ki so običajno gumijaste, lahko z ojačitvami (tkanina, jeklena spirala - da se cev pri podtlaku [ne stisne](#), zunanj kovinski oplet) in z različnimi priključki; dodamo lahko tudi [zaščitno mrežo](#) (da cev ne škropi okoli sebe, če pušča)
- **visokotlačne** cevi do **200 bar**
- **visokotlačne** cevi do **700 bar** so lahko tudi 4 x armirane (z žico, s tekstilom), imajo različne priključke glede na vrsto tesnenja in hitre spojke

Gibke cevne povezave uporabljamo predvsem med gibljivimi gradniki in so praviloma [večplastne](#):




Toge [kovinske cevi](#) so [šivne](#) (za vodovod) in [brezšivne](#) (za hidravlične sisteme). Brezšivne cevi so standardizirane - premer in debelina cevi sta odvisna od tlaka.


Pri izbiri cevi moramo paziti, da ne prekoračimo [maksimalnih hitrosti pretakanja](#), ki so odvisne od obratovalnih tlakov: do 50 bar - do **4,0 m/s**, do 100 bar - do **4,5 m/s**, do 150 bar - do **5,0 m/s**, do 200 bar - do **5,5 m/s**, do 300 bar - do **6,0 m/s**.

Zelo pomemben dejavnik pri izbiri cevi je tudi [temperatura](#) - običajne cevi so namenjene temperaturam od -40° do $+150^\circ\text{C}$. Obstajajo tudi [grelni cevi](#), ki se električno ogrevajo.



Pri vgradnji hidravličnih cevi moramo biti pozorni na to, da **cevi čim manj obremenjujemo**:



Hidravlične cevi so z napravami povezane preko cevnih priključkov. Osnovne štiri vrste priključkov:



Vrste cevne povezav:



Hidravlika

1. **Nauk** o mehanskih lastnostih vode in drugih tekočin ter uporabljanje teh lastnosti v tehniki.
2. **Mehanizem**, ki deluje na osnovi širjenja tlaka v tekočinah. Izraz izvira iz grške besede hidor (voda) in aulos (cev) in se je začel uporabljati zato, ker se je nekoč za ta namen uporabljala predvsem voda z dodatki proti koroziji.


Hidravlika - krmilniki poti Krmilne komponente, ki v hidravličnem sistemu omogočajo odpiranje in zapiranje pretočnih poti. Simbolični prikaz krmilnikov poti je podoben kot pri pnevmatiki, zato si bomo osnovna pravila pogledali pod geslom Potni ventil. Karakteristike krmilnikov poti:

1. Simbolika **PRIKLJUČKOV, DELOVNIH POLOŽAJEV** (stanji) in **FUNKCIJ** krmilnika poti.
2. Simbolika **NAČINOV AKTIVIRANJA** krmilnikov poti. Aktivirati pomeni spremeni stanje - preklopiti iz osnovnega v delovno stanje.
3. Velikost priključnih odprtin.

Pravila pri simboličnem prikazu krmilnikov:

- **kvadrat** pomeni posamečni vklopni položaj
- **puščice** kažejo smer gibanja hidrav. tekočine
- **prečna črta** označuje zaprete priključke
- **kratke črtice** označujejo priključke
- **lekačni priključki** so narisani s črtkano črto in so označeni s črkami L
- **polozaje krmilnika** označujejo črke a, b ... od leve proti desni; mirovni položaj je označen z 0

Pri hidravličnih krmilnih elementih poznamo veliko več vklopnih položajev kot pri pnevmatiki. Nekateri tipični **vklopni položaji** krmilnikov poti (pri pnevmatiki so to funkcije potnih ventilov), ki se le redko ali izjemoma uporabljajo pri pnevmatiki:



1 - prikaz pretočne poti s puščico v kvadratku 2 - zaprti položaj 3, 4, 5 - smeri dveh pretočnih poti v enem delovnem položaju, 6 - dva priključka sta povezana, dva pa zaprta, 7 - trije priključki so povezani, eden je zaprt, 8 - vsi priključki so povezani

Krmilniki poti delimo na:

- a) **Digitalno delujoče**, ki imajo le določeno število (2, 3, 4 ...) vklopnih položajev.
- b) **Analogno delujoče**, ki imajo poleg končnih položajev tudi vmesne položaje. Značilnosti vmesnih položajev:
 - njihova lega je odvisna od vhodnega signala, npr. od položaja krmilne ročice,
 - od lege pa je odvisen dušilni učinek.

Primer uporabe analognega krmilnika poti: z eno samo krmilno ročico lahko spremojamo tako smer kot tudi hitrost hidromotorja.

Analogno delujoči ventili so lahko [proporcionalni ventili](#) in [servoventili](#), ki imajo feedback.

Označevanje priključkov na krmilniku poti predpisuje DIN-ISO 1219 (CETOP) standard. Kratice:

- P - priključek črpalke (pump)
T - priključek rezervoarja (tank)
A, B, C - izhodni priključki krmilnikov poti


Ferdinand Humski

X, Y - krmilni priključki


Razporeditev priključkov je enaka kot pri pnevmatiki - pri tem priključek T zavzema enak položaj kot pnevmatski priključek R (S). Pri hidravličnih shemah se priključki le izjemoma številčijo.

Za krmilnike poti je pomembna pretočna karakteristika (odvisnost pretoka od padca tlaka).


Načini aktiviranja krmilnikov poti so:



Najpogosteje uporabljeni krmilniki poti so 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 in 4/3:



Simbol spodnjega krmilnika poti gotovo ne bo težko narisati:



Hidravlika - osnovne naprave in elementi Če želimo spoznati hidravlične sisteme, moramo najprej narediti strnjeno pregled preko vseh naprav, ki jih imenujemo tudi enote, komponente, delovni ali krmilni členi, gradniki, sestavine, elementi itd.

Hidravlične naprave in elemente lahko razdelimo na naslednje skupine:

1. NAPRAVE, KI USTVARJajo IN SHRANjujejo HIDRAVLIČNO ENERGIJO

Črpalke in hidravlični pogoni (hidravlični pogonski agregati) so primarni pretvorniki - pretvarjajo mehansko delo v hidravlično energijo. Hidravlični akumulatorji pa shranjujejo hidravlično energijo.

2. ENOTE ZA PRIPRAVO HIDRAVLIČNIH TEKOČIN

filter - hidravlika, hidravlični rezervoar, naprava za hlajenje in gretje hidravličnih tekočin, hidravlične tekočine.

3. ENOTE ZA TRANSPORT, MERJENJE, VAROVANJE IN NADZOR

- cevi za hidravlično omrežje (hidravlični vodi) in hidravlični cevni priključki (cevne spojke, razvodi, razdelilniki ali spojni elementi, kolena, reducirni nastavki, hitre spojke itd.), priključni blok (običajno integriran v hidravlični pogonski agregat),
- merilne naprave (merilniki tlaka - manometri),
- naprave za varovanje in nadzor: tlachna stikala, varnostni ventili, odzračevalni vijaki in avtomatični odzračevalni ventili - glej Odzračevanje ipd.
- pribor: hidravlična tesnila, rezervne hidravlične tekočine itd.

4. NAPRAVE ZA UPRAVLJANJE

To je SIGNALNO KRMILNA skupina (ventili):

- Krmilniki poti (potni ventili). Po konstrukciji razlikujemo sedežne in drsniske ventile, glej geslo Ventili - konstrukcijski principi.

b) Zapirni ventili

- Zaporni ventili, npr. protipovratni ventili.

- Tokovni ventili, npr. povratno dušilni ventili.

- Tlačni ventili: varnostni, redukcijski (gl. Hidravlika - ventil za znižanje tlaka) in ventili za regulacijo razlike tlaka.

5. IZVRŠNI DEL oz. HIDRAVLIČNE DELOVNE KOMPONENTE


(aktuatorji oz. sekundarni pretvorniki energije - hidravlični motorji), ki pretvarjajo hidravlično energijo v mehansko delo:

- hidravlični cilindri oz. delovni valji za premočrtna gibanja,
- hidromotorji za krožna (vrtljiva) gibanja,
- hidravlični zasučni cilindri (motorji) opravljamajo nihajna gibanja za določen kot rotacije, Mehansko energijo pa lahko najprej pretvorimo v hidravlično in nato nazaj v mehanično:
- hidrostatični prenosniki moći,
- hidrodinamični prenosniki moći.


Po načinu delovanja poznamo:

- odprt krogotok, glej Hidravlični sistemi - odprt krogotok
- zaprt krogotok, glej Hidravlični sistemi - zaprt krogotok

V spodnji shemi so narisani hidravlični elementi v prerezu, ob njih pa je z rdečo barvo označena številka skupine, v katero spada naprava:




Ista shema, narisana s hidravličnimi simboli:



Pri enosmernem dušilnem ventili (4) je potrebno povedati še naslednje: ker je tekočina nestisljiva, je primarno dušenje enakovredno sekundarnemu dušenju (glej geslo Tokovni ventili).

Varnostni ventil 3 na zgornji shemi je obenem tudi tlačno omejevalni ventil, ki nastavlja največji dovoljeni tlak v hidravličnem sistemu. Če želimo nastaviti še delovni tlak, tedaj dodamo še eden tlačno omejevalni ventil - glej spodnjo shemo, ki prikazuje dva tlačno omejevalna ventila: A za nastavljanje največjega dovoljenega tlaka in B za nastavljanje delovnega tlaka olja:



Prim. Hidravlični sistemi - odprt krogotok, Hidravlični sistemi - zaprt krogotok.

Hidravlika - prednosti in slabosti

PREDNOSTI

- Visoki tlaci (350 bar in več) omogočajo prenašanje ZELO VELIKIH SIL na MAJHNEM PROSTORU.

- Zaradi majhne stisljivosti olja je možno natanko premikanje (pozicioniranje $\pm 1 \mu\text{m}$), enakomerno gibanje, mehko delovanje in enostavno sprememjanje smeri delovanja sile.

Ena od pomembnih prednosti je možnost PRENOŠA MOČI OVINEK: mehanska gonila (zobniški, verižni, jermenski, kardanski itd. prenosniki) običajno zahtevajo veliko prostora in zaradi teda pogosto ne pridejo v poštev. Možno je brezstopenjsko nastavljanje hitrosti.

- Tekočina ne absorbira nobene energije, temveč jo samo prenaša. Prenos tlaka je skoraj brez izgub, zato so majhni tudi stroški dela.

- Hidravlične elemente lahko obremenimo tudi pri mirovanju. Hidravlika lahko prenaša obre-

menitve tudi, ko se ustavi.


SLABOSTI

- Zaradi visokega tlaka olja obstajajo **nevarnosti nesreč**. Morebitno puščanje olja lahko povzroča nevarnost **požara** in **onesnaženja okolja**.
- Zaradi delovanja črpalk in pri preklapljanju nastaja **hrup**.
- Hitrosti batov** so nižje kot pri pnevmatiki. V primerjavi s pnevmatiko so nujne tudi povratne cevi.
- Slabost je tudi **visoka cena** hidravličnih naprav.


Hidravlika - primeri uporabe

DVIGOVAJNE BREMEN


Bat je povezan s potujočim škripcem, ki vleče vrv in na ta način dviguje breme. V praksi lahko imamo tudi več škipcev (2-5) na eni osi:



TRAKTOR



1 - rezervoar, 2 - črpalka, ki jo poganja dizelski motor, 3 - krmilnik poti, 4 - delovni cilinder, 5 - vzporedno vezan ventil za omejitev tlaka, 6 - filter **BAGER**




Hidravlika - tokovni ventili Ker je pri hidravliki fluid nestisljiv, je tudi logika uporabe dušilnih ter enosmernih nastavljivih dušilnih ventilov drugačna kakor pri pnevmatiki.


Zmanjšanje pretočnega prereza v tokovnem ventili pri hidravliki povzroči **zvišanje tlaka pred ventiliom**. Zato je običajno treba uporabiti tlačno omejevalni ventil, ki se v tekem primeru odpre, presežek hidravlične tekočine pa steče nazaj v rezervoar.

Pogosto je treba razmišljati tudi o odpravljanju možnosti pojava kavitacije.

Hidravlika - varnostni ventil Hidravlična zaščita tlaka - **varuje pred previškim tlakom** v hidravličnem sistemu. Do premera priključka 10 mm so varnostni ventili **direktno upravljeni**:



Če **tlak na vhodu** ventila naraste preko določene vrednosti, tedaj F_v olja premaga silo vzmeti F_v , bat se odpre in omogoči pretok olja v povratni vod (rezervoar). Ventil je odprt toliko časa, dokler tlak olja ne pada na nastavljeno vrednost. Symbol:



Stran 71


Fiksen (levo) in nastavljiv (desno) varnostni ventil

Različni simboli za varnostni ventil:




Indirektni (predupravljeni) **varnostni ventili**:

GLAVNO KRMILJENJE **PREDKRMILJENJE**




Dovoljeni maksimalni tlak v sistemu nastavljamo s privijanjem vzmeti v predkrmiljenju. Vstopni tlak vpliva na čelno ploskev glavnega bata in skozi zelo majhno izvrtino doseže dušilko (bat) na predkrmiljenju. Dokler tlak ne premaga silo vzmeti na predkrmiljenju, se dušilka ne odpre in se tudi olje ne pretaka v rezervoar. Previsok tlak pa odpre dušilko in **nekaj olja steče** v rezervoar. V tem trenutku tlak na desni strani glavnega bata pada. Različna tlakov na levi in desni strani glavnega bata povzroči, da se glavni bat pomakne na desno, olje pa se brez omembne vrednosti upora (**večji pretok**) pretaka v rezervoar. Indirektni varnostni ventil torej omogoča pretok olja v dveh stopnjah. Symbol:




Sin. ventil za omejitev tlaka.

Hidravlika - ventil za regulacijo razlike tlaka

Ventil, ki dovoli pretok hidravlične tekočine do izhoda 2 šele tedaj, ko tlak 1 premaga silo vzmeti nad batom 3. V bistvu je to **varnostni ventil**, pri katerem izhod 2 povezemo s hidravličnim cilindrom, namesto da bi olje odteklo v rezervoar:




Z vgradnjo takšnega ventila v hidravlični sistem lahko **uravnamo nihanja tlaka** 1 in tudi nihanja tlaka zaradi sprememb obremenitev na izvršilnih komponentah (cilindrih, hidro-motorjih). Simbola za direktni in indirektni ventil za regulacijo tlaka:




Sin. pretočni oz. prelivni ventil.


Hidravlika - ventil za znižanje tlaka Ventil, s katerim lahko **nastavimo tlak na izhodu** iz ventila. Obstajajo različne izvedenke. Izhodni tlak lahko nastavimo s privijanjem/odvijanjem vzmeti:



V hidravličnem sistemu z eno samo črpalko ti ventili omogočajo, da lahko različne potrošnike napajamo z različnim tlakom. Poznamo **direktne** in **indirektne** ventile za zmanjšanje tlaka:



Včasih uporabljamo poenostavljene simbole:




Z ventilom za znižanje tlaka pa se ne izognemo hidravličnemu udaru. Prim. Regulator tlaka.

Hidro- Prvi del zloženek, ki pomeni: nanašajoč se na vodo ali na hidravliko.

Hidro postaja Po Tehničnem pravilniku o javnem **vodovodu**: objekt z napravami za dvig tlaka. Hidro postaje za posebne namene so: protipožarne črpalke, fekalne postaje (kjer fekalna odpadna voda ne more z naravnim padcem odtekat v kanalizacijo) itd.. Prim. Hidravlični pogonski agregat.

Hidrodinamični prenosnik moći Naprava, ki omogoča **prenos moći med** dvema rotirajočima **gredema**, ki imata **različno vrtilno hitrost**.


Na spodnji sliki motor z notranjim zgorevanjem poganja vodno črpalko. Črpalka nato preko cevi črpa vodo v vodno turbino, na katero je pritrjen ladijski vijak.



Na ta način smo dosegli, da pogonska in gnana gred **nista togo povezani** - vhodno moč prenašamo brez prenašanja morebitnih škodljivih sunkov. Risba prikazuje, da lahko črpalko in turbino povezemo v novo enoto na 3 načine:

- hidrodinamična sklopka
- hidrodinamična zavora
- hidrodinamični pretvornik moći.

Hidrofor **Avtomatična črpalka**, ki zagotavlja konstanten tlak potrošne vode. Vklaplja se pri nem minimalnem tlaku in se izklaplja pri podanem maksimalnem tlaku. Črpalko poganja **elektromotor**, voda iz črpalke pa se zbera v **rezervoarju**.




Prim. hidropak. Hidrofor uporabljamo povsod, kjer ne moremo na drugačen način zagotoviti konstanten tlak potrošne vode, npr.:

- na predelih, kjer se voda koristi iz vodnjakov,
- za oskrbo višje ležečih prostorov, kjer je pomanjkanje pritiska,
- kjer ni ali še ni vodovoda
- za razna prečrpavanja z vodnih zbiralnikov: za zalivanje vrta, pranje avtomobila itd.

Beseda izvira iz 19. stoletja, ko so bili hidroforji gasilske ročne batne črpalk z rezervoarjem.

Hidromotor Naprava, ki pretvarja hidravlično energijo fluida [v vrtanje](#) (vrtljni moment) in s tem v mehansko delo. Sestavljen je iz ohišja ter enega ali več rotorjev. Uporaba: za pogon transportnih naprav, vtlivov, delovnih strojev - sploh v železarstvu, strojev za predelavo polimerov itd..



Hidromotorje delimo po:


a) **Smeri delovanja:** enosmerni in dvosmerni (sprememba smeri gibanja hidravlične tekočine menja tudi smer vrtenja hidromotorja).

a) **Nastavljivosti:** nastavljivim hidromotorjem lahko nastavljamo iztisnino (golni volumen), prepoznamo jih po simbolu, ki je [prečrtni s puščico](#).

b) **Uporabnosti:** Uporabnost kot črpalka pomeni, da ga je mogoče uporabljati tudi kot črpalko, če preko svoje gredi sprejema vrtljni moment.

Hidromotorji so konstrukcijsko praviloma identični hidravličnim črpalkam, le da imajo pri posameznih vrstah določene omejitve glede vrtljavjev, tlakov, izkoristkov, šumnosti itd. Simboli:

Z enosmernim delovanjem: **Z dvosmernim delovanjem:**



HIDROMOTORJI


Najpomembnejši [podatki](#) hidromotorja: iztisnina, največja in najmanjša vrtlna hitrost, največji moment, izhodna moč, največji tlak, največji pretok olja. Prim. Pnevmatični motor, Turbina.

Hidropak Hidrofor s tlačno posodo (hidravlič-


nim akumulatorjem), s pomočjo katere ustvarja še dodaten tlak (do 4 bar). Zaradi tega se hidropak ne vklaplja za vsak deciliter vode, ki jo porabi. Vklaplja se, ko pada tlak na 2 bara (pri 3 barih pa se spet izklopi).



Hidropnevmatiko vzmetenje Vzmetenje z uporabo hidropnevmatične vzmeti, ki je v bistvu hidravlični akumulator. Primer:





Hidravlični simbol in primer sheme za hidropnevmatiko vzmetenje:




Uporaba: v osebnih vozilih (Citroen), za amortizerje, celo pri kolesih (biciklih).

Hidrostaticni paradoks Glej Hidrostaticni tlak.



Hidrostaticni prenosnik moći Naprava, ki jo sestavlja črpalka in hidromotor, ki sta povezana običajno v zaprtem tokokrogu. Na ta način [spreminjamamo vstopno vrtlino hitrost](#) (črpalka) [v izstopno vrtlino hitrost](#) (hidromotor), temu ustrezno pa se spremeni tudi moment.




1 - črpalka 2 - hidromotor 3,4 - hidravlične cevi (dovod, odvod) 5 - pogonski motor 6 - krmilnik poti
Pogosto se za ta namen uporablja aksialne batne izvedbe črpalk in hidromotorjev. Običajno ima črpalka konstantno iztisnino in enosmerno delovanje, so pa poznane tudi drugačne izvedbe:




Hitra spojka Pnevmatični ali hidravlični priključek, sestavljen iz [vtikača](#) in [vtičnice](#), ki hitro in zanesljivo povezuje cevi ter naprave. Sin. hitrovezna spojka, hitra sklopka, avtomatična sklopka:



OBOJESTRANSKI PROSTI IZHOD




IZVOR OB RAZSTAVLJANJU TESNI




OBA PRIKLJUČKA TESNITA

Poznamo veliko izvedb pnevmatičnih ali hidravličnih spojk, npr.:



Najpogosteješi [NAČIN DELOVANJA](#) hidravlične [hitre spojke](#): oba priključka vsebujejo [nepovratni ventil](#) z [vzmetjo](#), ki preprečuje izhajanje fluida. Konstruirana sta tako, da se oba ventila odpreta, ko ju spojimo. Priključka pri tem zaskočita zato, ker vzmetni zunanjji obroč ženskega dela pritiska kroglice v utor moškega dela ter na ta način vzdržuje položaj. Če potegnemo obroč, sprostimo kroglice in priključka lahko spet razstavimo:



Obstajajo tudi pnevmatične hitre spojke s podobnim načinom delovanja.

Vzdrževanje: da bi preprečili težave pri sklapljanju in razstavljanju, je potrebno tako moški kakor tudi ženski del [občasno namazati](#).

Tudi nekatere izvedbe pnevmatičnih cevnih priključkov so neke vrste hitre spojke, le da v tem primeru nimamo vtikača - v priključek vtaknemo kar cev direktno.

Na podoben način kot hitra spojka deluje avtomatični odzračevalni ventil pri hidravliki. Prim. Pnevmatični osnovne naprave in elementi, Pnevmatični cevni priključki, Razvod.

HLP Kratica za hidravlična olja s povečano zaščito pred izrablo. Glej geslo Hidravlične tekočine.

Implozija Nasprotnje od eksplozije, porušenje votlega telesa samega vase zaradi premočnega zunanjega pritiska. Prim. kavitacija.

Izguba tlaka Glej gesli Odpori toka v cevih in armaturah, Tlak.

Iztisnina Transportirani volumen črpalki na vrtlaj, oznaka V_v , merska enota [$\text{cm}^3/\text{vrtlaj}$]. Glej geslo Črpalka. Je tudi pomemben podatek hidromotorja - goltni volumen. Sin. iztisljivost, iztisni volumen črpalke.

Krilna črpalka Glej Črpalka, volumenske - rotacijske.

Krmilnik poti Glej Potni ventil (pnevmatika) ali Hidravlika - krmilniki poti.

Krogotok Kroženje, npr. krvi po telesu, olja v hidravličnem sistemu ipd. Prim. Tokokrog.

Lamelna črpalka Glej Krilna črpalka pod gesлом Črpalka, volumenske - rotacijske.

Lekaža Prepustnost, netesnost. Tudi količina tekočine, ki jo sistem izgubi zaradi netesnosti - lekažni tok. Pomeni lahko tudi odtok prepuščene tekočine v rezervoar (glej Hidravlika - krmilniki poti). Beseda izvira iz ang. leakage: prepuşčanje.

Linearni motor Glej Hidravlični cilindri.


Membranska črpalka → Znotraj gesla Črpalka, volumenske - batne in membranske.

Modul stisljivosti Glej Stisljivost.


Motor Gibalo, naprava, ki poganja, lat. *motor*: gonalna sila. Motor je pogonski stroj, ki pretvarja različne vrste energije v mehansko delo: elektromotor, pnevmatični motor, hidromotor, motor z notranjim (zunanjim) zgorevanjem itd.

Motorji praviloma opravljajo krožno gibanje - izjema pa so linearni motorji.

Razlika **motor - turbina**: pri fluidni tehniki se delovni proces vedno opravi v zaprtem prostoru motorja, pretočne delovne procese pa opravlja turbin. Simboli za motor:



Pnevmatični motorji:



Razl. aktuator.

Multiplikator Strojništvo: naprava, ki poveča vrtlino hitrost, prestavno razmerje $I < 1$. Primeri:

- na hidravlični črpalki - s tem dobimo večji pretok črpalki pri nižjih vrtlajih traktorskega kardana; višjo vrtlino hitrost črpalki potrebujemo predvsem za: cepilnik drv, hidravlični nakladalnik lesa, hidravlični nakladalnik gnoja, traktorsko dvigalo, traktorsko nakladalno roko itd.
- gonilo za vrvico na ribiški palici itd.

Naprava za hlajenje in gretje hidravlične tekočine Delovna temperatura hidravličnega olja je 40 do 50°C, le kratkotrajno lahko naraste do 80°C. Visoka temperatura vpliva na življenjsko dobo hidravlične tekočine. Pravilno dimenzioniran rezervoar omogoča zadostno naravno hlajenje olja. Če pa uporabimo zračno ali vodno umetno (dodatno) hlajenje, s tem znatno zmanjšamo količino hidravličnega olja in velikost rezervoaria.

Pri nizkih temperaturah uporabljamo napravo za gretje. Hidravlično tekočino je treba zagreti že

pred začetkom obratovanja. Grelci so običajno električni in so vgrajeni v rezervoarju. Simboli:



GRELNIK HLADILNIK

Nizkotlačne cevi Običajno so s tem izrazom mišljene hidravlične cevi, ki vzdržijo tlak do 30 bar. Prim. Hidravlični vodi.

Nizkotlačne črpalke Črpalke s črpalno višino do 20 m. Prim. Črpalka.


NPSH Net positive suction head oz. držalna pretocna višina. To je sesalna višina, pri kateri še ne pride do uparjanja vode, prim. Črpalka (karakteristika črpalka), Kavitacija.

Odzračevalni ventil Glej Odzračevanje.


Odzračevanje Pri hidravličnih napravah moramo računati na to, da se bo v njih nabiral zrak, ki seveda škodljivo vpliva na delovanje, npr.:

- radiatorji se ne grejejo v celoti,
- avtomobilske zavore delujejo nepravilno,
- v hidravličnih cilindrih pride do sunkovitega gibanja in udarcev itd.

Hidravlične naprave moramo torej redno odzračevati, nepr. ajnkliftanje. Ker se zrak zadržuje v najvišjih delih cevnega sistema, moramo prav tam predvideti odzračevalne vijke oziroma avtomatične odzračevalne ventile. **Odzračevalni vijak**:




Če odzračevalni vijak odvijemo le za nekaj vrtlajev, tesnilni konus več ne tesni in hidravlična tekočina steče do kroglice - zato lahko začnemo z odzračevanjem. Obstaja pa tudi drugačna vrsta odzračevalnih ventilov:




V osnovnem položaju 1 je kroglica blokirana. Potrebno je odviti notranji navoj, kar omogoča gibanje kroglice 2 in s tem odzračevanje.

Primer odzračevanja avtomobilskih zavor:




1 - odzračevalna cev, 2 - kozarec z oljem


Avtomatični odzračevalni ventil vsebuje plovec, ki direktno ali preko mehanizma zatesni izhod:



ODPRTO ZRAK PROSTO ODTEKA
ZAPIRANJE TEKOČINA DVIGUJE
ZAPRTO PLOVEC ZATESNI



Pri hidravličnih cilindrih je na končnih položajih praviloma vgrajen odzračevalni vijak. Te priključke lahko uporabimo tudi za priključitev merilnika tlaka (manometra) ali odzračevalnega ventila:



Olja Tekoče maščobe. Prim. maziva, viskoznost. Glede na kemično sestavo poznamo:

- mineralna olja (monogradna in multigradna)
- biološka (rastlinska ali živalska) olja
- sintetična (umetna) olja

Gostota 0,81 - 0,87 kg/dm³. Hidravlična olja glej hidravlične tekočine. Protikorozjsko zaščito z olji glej pod gesлом Zaščita z olji in mastmi.

O-ring Mehansko tesnilo v obliki obroča (torusa), od tod tudi naziv. Sin. O-tesnilo, O-obroč.

Obroč je oblikovan tako, da se prilega utoru in se med sestavo dveh ali več delov stisne. Na ta način tesni tekočine in pline na mejni ploskvi. Stik je lahko statičen, v nekaterih konstrukcijah pa se lahko deli in O-tesnilo med seboj gibljejo, npr. vreteno osi črpalki in hidravlični valji.

Stiki z gibanjem ponavadi zahtevajo mazanje. O-tesnil, da se zmanjša obraba. Tesnenje se običajno doseže z zatesnjeno tekočino.

O-tesnila so poceni, preprosta za izdelavo in montažo ter so zanesljiva. Zato so ena najpogostejejših vrst tesnil pri konstrukciji strojev. Kvarijo se postopoma. Lahko tesnijo tlake do več deset megapascalov (MPa).



O-ring Materiali O-tesnil: elastomeri s krožnim prerezom, baker, grafit (za izpušne cevi), silikon, NBR itd.

Manj znano je, da je o-ring patentiral Američan danskega rodu Niels Christensen leta 1937, ko je bil star 72 let! S preizkušanjem je ugotovil, da najbolje tesnilo torusne oblike, ki ga vložimo v utor, katerega globina je 25% manjša od malega premera torusa. Prim. Semering.

Paletni dvižni voziček Glej Voziček z vilicami.

Plunzer Bat ali drog, ki je običajno akcionalno voden. Ang. plunge: planiti naprej, pogrenziti se.


Pri potnih ventilih: pretični drog, ena od možnosti mehaničnega aktiviranja. Primer uporabe: glej

geslo Magnetni ventil.

Pri hidravličnih cilindrih: batnica, ki sama deluje kot bat (bat in batnica sta iz enega kosa).

Pri tlačnem litju: bat, ki tlači litino v kokilo.

Plunžer je tudi gumijasti čistilnik odtokov (ki s potegom ustvari vakuum). Sin. tolkač. Ang. plunger.

Pnevmatično hidravlični valj Valj, ki pretvarja pnevmatično energijo v hidravlično:

Uporablja se predvsem v delavnicih, ki že imajo napeljano pnevmatično omrežje. Pnevmatično energijo namreč zlahka pretvarjamo v hidravlično. Pri tem ne potrebujemo nobenih črpalk, obenem pa prihranimo pri prostoru in stroških.

Velike sile, ki so potrebne za ravnanje karoserije, ustvarimo tako:

1. Z ene strani dovajamo stisnjeni zrak pod tlakom 5-8 bar, iz pnevmatičnega omrežja.

2. Na drugi strani se ustvari tlak do 700 bar na hidravličnem olju. Tako visok tlak pa v tlačnem valju zagotavlja izjemno velike sile.

S pedalom lahko "fino" nastavljamo dovod zraka, in s tem tudi potreben silo na tlačnem valju.

Prim. Pretvornik tlaka.

Pogonski agregat Glej Hidravlični pogonski ~.

Polna črpalka Glej Arhimedov vijak.

Potopna črpalka Glej Črpalke - posebne vrste in nameni.


Prelivni ventil Glej Hidravlika - ventil za regulacijo razlike tlaka.

Prenosnik moči Glej gonilo. Prim. Hidrostaticni prenosnik moči.



Preša Naprava za stiskanje, glej Stiskalnica. **Prešati:** stisniti. **Preša za gibke cevi:** naprava za pritrjevanje priključkov na hidravlične cevi.

Pretočni ventil Glej Hidravlika - ventil za regulacijo razlike tlaka.

Pretvornik tlaka Naprava, ki pretvarja tlak, sin. tlačni pretvornik. Običajno je s tem izrazom mišljena povezava dveh hidravličnih cilindrov z različnimi površinama batov A_1 in A_2 :




Primer:



Način delovanja pretvornikov tlaka opisuje geslo

Načelo pretvarjanja tlaka.

V delavnicah s pnevmatskim omrežjem pa se pogosto uporabljajo **pnevmatično-hidravlični valji**, ki seveda delujejo na enak princip. Z njimi lahko v avtokaroserijskih delavnicah natančno ravnamo pločevine: s pedalom "fino" nastavljamo dovod zraka, ki nato natančno povečuje hidravlični tlak. Simbol za pnevmatično-hidravlični valj:



Prim. Hidravlično pretvarjanje sil, Servo ojačevalnik, Pnevmatično hidravlični valj.


Priklučni blok Hidravlična naprava, ki omogoča filtracijo olja med delovanjem in merjenje tlaka.

Proporcionalni ventil Uporablja se lahko kot potni ventil v pnevmatiki ali hidravliku. Deluje analogno, kar pomeni, da ima poleg končnih položajev tudi vmesne položaje.

Značilnosti vmesnih položajev:

- njihova lega je odvisna od vhodnega signala, npr. od položaja krmilne ročice,
- od lege pa je odvisen dušilnimi učinek.

Primer uporabe analognega krmilnika poti: z eno samo krmilno ročico lahko spremojamo tako smer kot tudi hitrost hidromotorja. Prepoznamo jih po puščici na simboli potnega ventila:




Prim. Servoventil, Hidravlika - krmilni poti.


Protipovratni ventil Glej geslo Zaporni ventili in znotraj njega nepovratni ventil.

Radialno gredno tesnilo Mehanski element, ki deluje podobno kot običajno tesnilo. Sin. **semering** (v pogovoru najpogosteje uporabljan izraz), rotacijsko tesnilo, gredno tesnilo, osno tesnilo. Običajno tesnilo deluje pri nepremičnih delih, semering pa preprečuje prodror tekočine skozi odpertino med ohišjem in osjo. Prim. O-ring.

Semering je izdelan kot prstan iz elastičnega materiala. **Dodatna vzmet** pritiska elastični material na os in s tem preprečuje prehod tekočine.



Sestavni deli radialnega grednega tesnila




Primer vgradnje radialnega grednega tesnila

Razpirati Razširiti oddaljenost ali kot med sosednjima deloma, npr.: razpreti krila, dlani, razpirati klešče, pahljačo, **hidravlično razpiralo** za zvezrjenje pločevino (gasilski pripomoček), razporni matici, razporno sidro itd..

Raztezna posoda Glej Hidravlični akumulator.

Razvod Odvod v različne smeri, npr. cevni razvod, razdelilnik, cevni priključek, cevna spojka ali spojni element pri pnevmatiki / hidravliku.



Reducirni ventil Ventil, namenjen za zmanjšanje tlaka plinov ali tekočin. Prim. plamensko varjenje, Hidravlika - ventil za znižanje tlaka. Sin. reducirski ventil.

Refraktometer Optični instrument za odčitavanje koncentracij določenih snovi v tekočinah: koncentracija sladkorja, alkohola, vode, soli, suhe snovi, akumulatorske ter hladilne tekočine, celo proteinov v živalskem ali človeškem urinu itd.

Ročna rotacijska črpalka → Znotraj gesla Črpalke, volumenske - rotacijske.

Rotorska črpalka Glej Črpalke - volumenske, rotacijske. Sin. Črpalka s profilnim rotorjem.


Sedežni ventil Glej geslo Ventili - konstrukcijski principi.

Semering Glej radialno gredno tesnilo.


Servo- Prvi del zloženek, pomeni: **povečanje sile** z dodajanjem energije: servomehanizem, **servovavora** pri avtomobilih (povečanje sile pnevmatično - s podtlakom sesalnega zraka), **servovalan** (povečanje sile s pomočjo hidravlike ali elektrike), servomotor, servoventil, servo krmilnik itd.. Ang. serve: služiti, pomagati. Razl. koraci motor.

Servo ojačevalnik V slovenskem jeziku je to običajno naziv za pomožno napravo, ki povečuje silo zaviranja pri avtomobilu.

Brez servo ojačevalnika zaviramo samo s pomočjo hidravličnega cilindra:



Servo ojačevalnik pa je narejen tako, da podtlak sesalnega zraka poveča silo zaviranja:



Osnovni položaj ni narisani na risbi. Tedaj tesnilo tesnil na levo stran, torej priključek na zunanji tlak. Ker tesnilo v osnovnem položaju ne tesni luknje v membrani, sta obe strani membrane povezani s sesalno cevjo, imamo podtlak na obeh straneh membrane in torej **ni** nobene **razlike tlakov**.

Ko pa pritisnemo na pedal (glej risbo), tesnilo premaknemo v desno stran. Zato zatesnimo luknje v membrani, obenem pa odpremo priključek na zunanji tlak. Tako nastane **razlika tlakov** med p_a (zunanji tlak: levi oz. svetlo modri del membrane) in p_{abs} (podtlak: desni oz. rdeči del membrane). Razlika tlakov povzroča dodatno potisno silo in poveča F_1 na F_2 :

$$F_2 = F_1 + A \cdot (p_a - p_{abs})$$

Servoventil Uporablja se lahko kot potni ventil v pnevmatiki ali hidravliku. Deluje analogno, kar pomeni, da ima poleg končnih položajev tudi vmesne položaje.


Značilnosti vmesnih položajev:

- njihova lega je odvisna od vhodnega signala, npr. od položaja krmilne ročice,
- od lege pa je odvisen dušilnimi učinek.

Primer uporabe analognega krmilnika poti: z eno

samo krmilno ročico lahko spremojemo tako smer kot tudi hitrost hidromotorja.

Za razliko od proporcionalnih ventilov imajo servoventili povratno zanko (feedback). Prepoznamo jih po puščici in črtkastem trikotniku pri načinu aktiviranja potnega ventila:



Prim. Proporcionalni ventil, Hidravlika - krmilniki poti.

Sesalna višina Navpična razdalja med gladino vode in črpalko, ki črpa vodo. Podtlak, ki pri sesanju nastaja, je omejen za vsako črpalko. Običajne vrednosti so od 0,7 do 0,8 bar (7 - 8 m). Prim. NPSH, Držalna pretočna višina.

Sonar Naprava za merjenje globine morja in iskanje ter ugotavljanje oddaljenosti teles pod vodo z ultrazvokom. Izvir na ladijskem dnu odda kratkotrajen sunek ultrazvoka, ki potuje v izbrani smeri, se odbije na oviri in se vrne do sprejemnika. S pasivnim sonarjem lahko odkrivamo tudi lokacijo kavitacije.

Srednjetačne črpalke Črpalke s črpalno višino od 20 do 50 m. Prim. Črpalke.

Staranje Spreminjanje parametrov zaradi propadanja materiala in drugih procesov, ki so neodvisni od pogojev obratovanja. **Umetno** ~: pospešen postopek, s katerim dosežemo ustaltev lastnosti materiala v krajšem času, kakor z naravnim staranjem. Npr. topotno ali oksidativno staranje. Tudi tekočine (npr. olja) se starajo.

Primer za naravno staranje: pojav, da postane zlitina trša, če dalj časa stoji pri normalni temp..

Umetno staranje: pojav, da postane zlitina trša, če se nekaj časa zmerno segreva, npr. izločanje drobnih karbidov, nitridov in drugih delcev po mejih kristalnega zrn jekel v temp. območju od 250 do 300°C. Razl. utrujenost.

Stiskalnica Naprava za preoblikovanje, pri kateri se orodje giblje premočrtno. Sin. preša.

Na stiskalnici se lahko izvaja cela vrsta različnih proizvodnih procesov:


- spajanje (npr. vtiskovanje puš),
- ločevanje (npr. rezanje pločevine),
- preoblikovanje (npr. globoki vlek),
- primarno oblikovanje (npr. sintranje) itd.

Načini delovanja so podobni kakor pri dvigalih:

- s povečevanjem navora (vzvod),
- z vrtenjem vijačnice (vijačne stiskalnice),
- s povečevanjem prestavnega razmerja (stiskalnice z zobatim drogom) itd.,
- s pomočjo vrvi in vrvenic (škrpici, viti) in
- s povečevanjem površine bata (hidravlika).

Seveda lahko tudi kombiniramo načine stiskanja, npr. vzvod in hidravlika itd.

Tesnila delovnih valjev Največja priporočljiva hitrost bata je cca 12 m/s, kar je odvisno od vrste materiala dinamičnih tesnil, izvedbe tesnjenja in od pogojev obratovanja.




Za zagotavljanje dobrega tesnenja je potrebno upoštevati naslednja pravila:

- O-ring se naj stisne za 10-20%, kar pomeni, da je tudi globina utora t temu ustrezena nižja
- širina utora b znaša približno 130-140% od d
- hrapavost površine za mirujoča tesnila v [µm], pri čemer ločimo kontaktno površino A, dno in stene utora B ter vstopno poševnino C:

		R_a	R_{max}
A	konstanten tlak	1,6	6,3
	nihajoč tlak	0,8	3,2
B	konstanten tlak	3,2	12,5
	nihajoč tlak	1,6	6,3
C		3,2	12,5


Trdota tesnila naj znaša 70 - 90 Shorov. Večja trdota je namenjena za večje tlake.

- pri zelo visokih tlakih se tesnilo iztisne v režo s, kar povzroči zarezo na tesnilu:




To preprečimo z dovolj ozko režo med batom in valjem s, konstrukcija pa mora biti dovolj trdna, da se reža ne širi zaradi pritiska. Primer: pri tlaku 8 MPa, pri obratovanju na običajni sobni temp. in pri trdoti tesnila 70 Shorov naj reža ne presegne 0,2 mm. Če tega ne moremo zagotoviti, tedaj je potrebno uporabiti še dodatni podporni obroč (lahko tudi obojestransko) iz trše plastike

- izogibati se moramo montažnim poškodbam: O-ringi se ne smejo montirati pod pritiskom preko ostrih robov. Razen ostrih utorov so nevarni tudi navoji, ozobja, izvrtilne itd. Utore pred montažo namažemo s takšnim oljem, ki ustrezha kasnejši uporabi. Ostra mesta prekrijemo z ovitkom, uporabljamo pa tudi montažne puše:



- pri izboru tesnil se raje odločamo za debelejše premere O-ringov d
- izbiramo pravilne elastomere s pravimi dimenzijskimi: tesnilo ne sme biti pretesno (premočno stiskanje) in tudi ne preveč ohlapno

Poglejmo še vrste tesnil na hidravličnem valju:



Tlačna višina Višina vodnega stolpca, ki jo zmore črpalka. Pri karakteristiki črpalke je to tlačna razlika, ki jo lahko ustvari črpalka pri podanem pretoku Q. Sin. dobavna višina.

Tlačni pretvornik Glej Pretvornik tlaka.

Tlačno omejevalni ventil Glej Hidravlika - varnostni ventil.

Tolkač Glej Plunžer.

Turbina Pogonski stroj, ki spreminja energijo fluida (pretok zraka, pare ali vode) v mehansko delo. Naspr. črpalka, kompresor. Prim. pnevmatični motor, hidromotor.

Varnostni ventil Med pnevmatskimi napravami je najpogosteje mišlen: izpustni ventil. Pri hidravlikah - glej Hidravlika - varnostni ventil.

Ventil Naprava za reguliranje pretoka tekočin in plinov. Sin. zapiralno, zaklopka. Npr.:


- reducijski ~: ki na odjemni strani omogoča stalno enak, znižan tlak plina, pare
- tlacični ~: skozi katerega izteka tekočina iz črpalke, plin iz batnega kompresorja itd.
- sesalni ~: skozi katerega deteka tekočina v valj batne črpalke ali motorja
- varnostni izpustni ~: ki se avtomatično odpre, ko tlak tekočine, plina preveč naraste
- zapirni ~: pipe (sedežni, pošvnosededežni in krogelnii ventilii) in zasuni

Prim. potni-, zaporni-, tokovni-, reducirni ventil.

Ventil za omejitev tlaka Glej Hidravlika - varnostni ventil.

Ventil za znižanje tlaka Glej Hidravlika - ventil za znižanje tlaka.

Ventili - konstrukcijski principi V osnovi razlikujemo sedežne (levo) in drsniske (desno) ventile:



LASTNOSTI VENTILOV SEDEŽNIH DRSNIŠKIH

<u>zapiranje</u>	tesno	lekačni pretok
<u>nečistoče</u>	neobčutljivost	občutljivost
<u>izdelava</u>	draga	enostavna
<u>pot aktiviranja</u>	kratka	dolga

Vijačna črpalka Glej Vijačna črpalka znotraj gesla Črpalke - pretočne.

Visokotlačne cevi Običajno so s tem izrazom mišljene hidravlične cevi. Razdelimo jih na 2 nivoja:

- visokotlačne cevi do 200 bar
- visokotlačne cevi do 700 bar

Prim. Hidravlični vodi.

Visokotlačne cevi pri dizelskih motorjih z notranjim zgorevanjem povezujejo visokotlačno tlačilko s šobo v zgorevalnem prostoru - vzdržijo tudi tlake 2000 bar in več!

Visokotlačne črpalke Črpalke s črpalno višino nad 50 m. Prim. Črpalke.

Zobniška črpalka → Znotraj gesla Črpalke, volumenske - rotacijske.


AUTOMATION STUDIO

SLOVENSKA GESLA

2K Kratica za **dvoklik** na miški. Glej Miška.

Aktiviranje potnih ventilov Glej Potni ventil.


Aktuator Pneumatic / Actuators in sedaj lahko poljubno izbiramo vrsto aktuatorja (delovni valji, zasučni cilindri, pnevmatsko vzmetenje itd.). V spodnjem delu okna se pokaže narisani aktuator, da se ne bi odločili za napačnega:



Z LT pritrdimo aktuator na ozadje in takrat se prikaže okence, ki omogoča nastavitev podatkov. Ime aktuatorja napišemo v jezičku Catalog.

ALI člen Izmenični nepovratni ventil: Main Library / Pneumatic / Flow controls / Shuttle Valve.


Animacija Možno je prikazati za nekatere komponente, npr. za dvosmerni delovni valj: LT na Start Project / DT na dvosmerni delovni valj in prikaže se okence, v katerem izberemo možnost Animation. Prikaže se okno:



Gibanje se vidi pri preizkusu delovanja vezja.

AS Kratica za automation Studio.


Besedila - urejanje DT na besedilo (npr. na ime elementa) in odpre se okno Edit Text:



Izbiramo lahko vrste, velikosti, barve in oblike fontov. Efekti: prečrtano (Strikeout), podčrtano (Underline) in obkroženo (Border).

Bistabilno električno stikalo Toggle switch - preklopno električno stikalo: Electrical Control (Europe) / Switches / Toggle Switch NO ali NC. Sin. preklopno stikalo.

Brezbatnični valj Pneumatic / Actuators / Rodless 2-Cushion Cylinder



Brezdotično stikalo Simbol na pnevmatični shemi: Pneumatic / Sensors / Proximity sensor



Električni simbol najdemo pod geslom Stikala. Podrobnejše glej geslo Končno stikalo.

Brezdotični senzor Glej Brezdotično stikalo, Senzor. Ang. Proximity sensor.


Časovni člen Glej Pnevmatični časovni člen.

Delovanje neke naprave Automation studio omogoča ogled delovanja neke naprave (npr. dvosmernega valja): najprej **vključimo simulacijo**, nato pa samo še **desni klik na napravo** / odpre se majhno okence / izberemo Animation in tako vključimo ogled notranjosti te naprave. Vidimo lahko tudi razliko med začetnim stanjem (mirovanje) in med delovanjem (če smo vključili simulacijo). Za potne ventile ogled notranjosti naprave ni mogoč.

Časovni člen Glej Pnevmatični časovni člen.

Delovni valj Glej Aktuator.

Delovni valj s končnim dušenjem Pneumatic / Actuators / DA 2-Cushion Cylinder




DVOSMERNI DELOVNI VALJ Z NASTAVLJIVIM KONČNIM DUŠENJEM

Delovni vod Main Library / Pneumatic / Lines Pressure line (polna črta).


Kadar povezujemo dva priključka, tedaj končamo z enim klikom.

Če pa rišemo delovni vod, ki se ne konča na nekem priključku, tedaj ga zaključimo z dvojnim klikom. Na ta način lahko ustvarimo tudi **ravvod** - razdelitev delovnega voda na dva ali tri vode.

Dovod / odvod zraka Main Library / Pneumatic / Lines / Pneumatic pressure source ali Main Library / Pneumatic / Lines / Exhaust




Dovod olja / povratek v rezervoar Hydraulic / Lines / Hydraulic Pressure Source ali Hydraulic / Lines / Return to tank



DT Kratica za **desno tipko** na miški. Glej Miška.
Dušilni ventil Main Library / Pneumatic / Flow controls / Fixed Throttle Valve. Čeprav ni nastavljen (nima puščice), se vseeno lahko v Automation Studio nastavlja stopnja dušenja.

Dvostranski delovni valj Pneumatic / Actuators / DA Double-Rod (DR) Cylinder ali DA DR 2-Cushion Cylinder



Dvotlačni ventil (IN člen) Main Library / Pneumatic / Flow controls / AND Valve

Električna shema Narišemo:

- **IZVOR** enosmernega električnega toka: **pozitivni priključek** za električni tok: Electrical control (Europe) / Power Power Supply 24 Volts **negativni priključek**: Electrical control (Europe) /

Ferdinand Humski

Power Sources Common (0 Volts)


- električne **TOKOKROGE** ter vnašamo električne **vode** in električne **elemente** oziroma **naprave**

Električni tok - izvor → Izvor električnega toka.


Električni vod Main Library / Electrical Controls Europe / Lines / Electric wire

Električno končno stikalo Glej geslo Končno stikalo.


Elektromagnet Običajno je s mišljena tuljava (navitje) releja: Electrical control (Europe) / Output Components / Coil



Elektromagnetični ventil **V električni shemi** ga nastavimo tako: Main Library / Electrical control (Europe) / Output Components / **Solenoid** / LT na delovno površino, odpre se okene za poimenovanje elektromagneta, LT jeziček Simulation, v vrstico Tagname vnesemo ime elektromagneta, npr. Y1 / OK in na pnevmatični shemi se zraven elektromagneta pojavi še oznaka Y1.



V pnevmatični shemi je elektromagnet **način aktiviranja** potnih ventilov (**solenoid**). Najprej izberemo potni ventil, npr. Pneumatic / Directional Valves / izberemo npr. 3/2 NC Valve in LT na delovno površino. Odpre se okene za določanje potnega ventila, v njemu LT na levo stanje, da pordeči / v podokencu Controls poiščemo simbol za Solenoid in 2K, ob stanju potnega ventila se prikaže simbol za solenoid / LT na simbol za elektromagnet (da pordeči) in v polje **Tagname** vpišemo oznako za solenoid, npr Y1 (napačno bi bilo: LT na jeziček Catalog in v vpis Y1 v vrstico Item identifier) / na desni strani potnega ventila definiramo vzmet kot način vračanja v osnovno stanje / OK in na pnevmatični shemi se zraven elektromagneta pojavi še oznaka Y1:



POZOR:

Pri elektropnevmatiki imamo elektromagnet (solenoid) narisani tako **na pnevmatični** kakor **tudi na električni shemi**:

1. Na pnevmatični oz. hidravlični (zgornji) shemi je magnetni ventil **način aktiviranja**. Potreben je **posebej poimenovati** (npr. 1Y1, 1Y2), čeprav ima potni ventil tudi svojo oznako.
2. Na električni (spodnji) shemi je elektromagnetni ventil ena od naprav, ki se tudi poimenuje.

Ime istega magnetnega ventila mora biti **enako** v pnevmatični in električni shemi, sicer **simulacija** takšnega vezja **NE BO DELOVALA!**

Kako poimenujemo elektromagnetni ventil **na pnevmatičnem delu sheme**: v okencu za aktiviranje potnih ventilov LT na EM, da pordeči (samo aktiviranje, ne pa tudi potni ventil) / v polje Tagname vnesemo ime EM

Kako poimenujemo elektromagnetni ventil **na električnem delu sheme**: v okencu za lastnosti EM izberemo jeziček Simulation in vnesemo ime v polje Tagname.

Elektropnevmatika Posebej moramo narisati pnevmatično in posebej električno shemo.

Enosmerni ventil Main Library / Pneumatic / Flow controls / Check Valve

Enosmerni dušilni ventil Main Library / Pneumatic / Flow controls / Variable NR Throttle Valve (NR pomeni Non-Return - enosmerni)

Enosmerni nastavljeni dušilni ventil Main

Library / Pneumatic / Flow controls / Variable NR Throttle Valve (NR pomeni Non-Return - enosmerni)

Hiroodzračevalni ventil Main Library / Pneumatic / Flow controls / Quick Exhaust Valve
Ident Oznaka, s katero natančno določimo (identificiramo) napravo.

Identifikacija Str: nedvomno in natančno prepoznavanje naprave, sestavnega dela, materiala itd. Npr. ~ pnevmatičnega elementa: potni ventil 3/2 NC, aktiviranje s tipko in vračanje v osnovno stanje z vzmetjo.

V splošnem identificiramo tudi osebo, žival, rastlino itd. Sin. istovetjenje, ugotavljanje istovetnosti.

Imenovanje pnevmatičnih elementov Glej Označevanje pnevmatičnih elementov.

Impulzni rele Glej Rele.

IN člen Dvočlani ventil: Main Library / Pneumatic / Flow controls / AND Valve

Izmenični nepovratni ventil Glej ALI člen.

Izvor električnega toka Main Library / Electrical control (Europe) / Power Sources in izberemo ustrezni izvor toka, običajno izberemo dva priključka: Power Supply 24 Volts in Common (0 volts).

Izvor zraka Glej dovod zraka.

Klecno kolesce Glej Končno stikalo, med vrstami mehanskega končnega stikala.


Končno stikalo Ne pozabimo, da je vsako končno stikalo sestavljeno iz:

- senzorja in
- stikala.

Zato moramo v Automation studiu izbrati ustrezni **senzor** (ang. Sensor) in ustrezno **stikalo** (to pa je npr. ustrezni potni ventil).

Automation Studio omogoča:

a) **Direktno** risanje mehanskih kontaktnih končnih stikal. Mehanski senzor je kolešček (roller), stikalo pa je potni ventil:



Pri direktnem risanju dobimo mehansko končno stikalo tako, da potni ventil zavrtimo za 90° (DT / padajočem meniju pa Rotate right 90°).


Na pravo **pozicijo** ga nastavimo tako, da najprej iztegnemo delovni valj (DT / Properties / in v jezičku Simulation, vrstica Extension nastavimo 100%). Nato je treba **karo** v pahu delovnega valja **poravnati s karom** končnega stikala.

b) **Posredno** risanje **kontaktnih** končnih stikal je **predpisano s standardi**.

Zamisli si moramo, da je kolešček (roller) sestavljen iz dveh delov: iz **sprejemnika** in iz **oddajnika** mehanskega signala.

Narisati moramo torej **dva sestavna dela**:

- **sprejemnik** mehanskega signala, ki prikazuje **dejanski položaj končnega stikala**
- **oddajnik** mehanskega signala), ki prikazuje **preneseni (shematični) položaj končnega stikala**



Kako rišemo **mehansko končno stikalo** (mehanski senzor s pnevmatičnim stikalom - potnim ventilom) **na posredni način**:


Najprej moramo mehanski senzor - **sprejemnik** signala nastaviti na pravilno **pozicijo** v shemi:

- najprej **iztegnemo batnico** pnevmatičnega valja, ki bo aktiviral končno stikalo: 2K na valj, odpre se okence / LT na jezičku Simulation in v vrstici Extension nastavimo 100%
- nastavimo **sprejemno mesto** mehaničnega senzorja na položaj iztegnjenega paha na batnici: Main Library / Pneumatic / Sensors / Sensor Ref. (bidirectional):




Ta senzor je možno vezati **izključno na mehanski kontakt** - oddajnik signala.

Poravnamo **karo** oznako senzorja **s karo** oznako na pahu iztegnjene batnice, LT in odpre se okence / v jezičku Simulation, vrstica Tagname vpisemo oznako senzorja, npr. 1S1, OK / batnico vrnemo nazaj na uvlečen položaj (0%)




Če imamo zasučni cilinder, tedaj mehanski senzor nastavimo tik ob njegovi desni strani:




Izberemo si lahko tudi **enosmerno delujoci mehanični senzor** - Sensor Ref. (unidirectional):




Enosmerno delujoci mehanični senzor je praviloma namenjen za ustvarjanje impulznih (kratkotrajnih, trenutnih) signalov. To pomeni, da ga mora batnica prevoziti, ne pa samo povožiti. Z izvlekom batnice na delovnem valju ga poravnamo tako, da karo na batnici poravnamo **s tretjo od leve** (povsem desno) karo na senzorju.



Enosmerno delujoci mehanični senzor lahko tudi obrnemo in ga uporabimo za tipanje uvleka:




V primeru, da smo izbrali enosmerno delujoci mehanični senzor, mora potni ventil aktivirati **klecno kolesce** (Unidirectional Roller). Mehanski kontakt nato **nastavimo na 3 polja nad srednjim karo** na klecnu kolescu:



Mehanski kontakt - oddajnik signala:

- spet Main Library / Pneumatic / znotraj **Sensors** izberemo Mechanical Contact / LT na pozicijo, pojavi se okence / v jezičku Simulations vpisemo Tagname, npr. 1S1
- DT na mehanični kontakt, na padajočem meniju Rotate Left 90 in mehanični kontakt se obrne:




Kako mehanski senzor deluje v tem položaju:

- ko ga bo povozil pah, se bo pomaknil **za 3 polja navzdol**
- ko se bo pah ponovno odmaknil, se bo mehanični kontakt vrnil za **3 polja navzgor**
- izberem ustrezni potni ventil in ga nastavim na prostor za risanje, leva aktivacija naj bo roller, desna pa vzmet; ker imamo mehanski kontakt že poimenovan, nam potnega ventila **ni treba poimenovati**
- roller moramo pravilno nastaviti na mehanski kontakt: najprej poravnamo **karo** rolerja s karom mehanskega kontakta, zatem pa samo še za **3 polja navzdol**; tako bi povezava morala delovati


Kako narišemo, da je izhodiščno stanje končnega stikala (potnega ventila) na levi strani

- prve tri točke so enake kot v prejšnjem odstavku
- v oknu izbranega potnega ventila izberem levo stanje (ki pordeči), nato pa med možnostmi izberem **initial position**; pojavi se opozorilno okno, na katerem potrdimo V redu:



Zavedamo se, da potni ventil z levim izhodiščnim stanjem **ni možno simulirati v AS**, ta izbira je uporabna **samo za risanje**!

Tako igleda okno za levo izhodiščno stanje:




Risanje **električnega končnega stikala** (mehanski senzor in električno stikalo):

- začetne točke so enake kakor pri mehanskem končnem stikalu
- namesto Sensor Ref. (bidirectional) nastavim na prostor za risanje Main Library / Pneumatic / Sensors / **Mechanical Position Sensor**, ki pretvarja mehanske signale v električne; posebej ga poimenujemo, npr. 1S1



- v električnem vezju vstavimo Switches / **Limit Switch** (končno stikalo) z enakim imenom kot pri Mechanical Position Sensor, torej 1S1
 Razlikuj:


BREZDOTICNO KONČNO STIKALO STIKALO



- ko bo Mechanical Position Sensor zaznal pomik, ga bo pretvoril v električni signal, ki vklopi Limit Switch

AS avtomatično poskuša povezati neoznačene dajalnike in sprejemnike signala med seboj. Zato lahko končno stikalo deluje **tudi, če nismo vnesli Tagname** - vendar v primeru, če imamo le eden neoznačen dajalec signala, neoznačenih sprejemnikov signala pa je lahko tudi več.

c) Risanje brezdotičnih končnih stikal v elektro-pnevmatični shemi:



• pri Main Library / Pneumatic / Sensors / izberem Proximity Sensor

• pozicioniranje je sicer lahko enako kot pri mehanskem končnem stiku, običajno pa brezdotični senzor nastavim nad valjem (poravnam z batom, tako je npr. prireedovem stiku)


• v električnem vezju vstavimo Proximity Switch (brezdotično stikalo) z enakim Tagname imenom kot pri Proximity Sensor, npr. 1B1

• ko bo Mechanical Proximity Sensor zaznal pomik, ga bo pretvoril v električni signal, ki vklopi Proximity Switch

Kontakti Main Library / Electrical control (Europe) / Contacts - kontakti pri relejih in kontaktorjih / Izbor ustreznega kontakta (NO - normally open, NC - normally closed).


Če imamo v mislih stikalo, tedaj gledamo geslo Stikala (Switches).

Krmiljeni nepovratni ventil Main Library / Pneumatic / Flow Controls / izberem: Pilot-operated Check Valve Open (odpirni) ali Pilot-operated Check Valve Close (zapirni)



Krmilni vod Main Library / Pneumatic / Lines / Pivot line (črtkana črta)

Krmilnik poti Hydraulic / Directional valves in izbiram možnosti. Podrobnejne → Potni ventil.




Krogec Priključek (na liniji, na ventilih itd.).

LT Kratka za levo tipko na mišku. Glej Miška.

LTP - Leva tipka pritisnjena. Tipko držimo in miško vlečemo. Glej Miška.

Magnetni senzor Pneumatic / Sensors / Magnetic sensor. Lahko ga vežemo na Proximity Switch na električni vezalni shemi.



Lahko izberemo tudi Pneumatic / Sensors / Sensor Ref. (magnetic) in dobimo drugačen simbol, ki ga lahko uporabimo na enak način:

1B1




Prim. Reedovo stikalo.

Manometer Pneumatic / Accessories / Pressure indicator.

Mehanski kontakt Glej Končno stikalo.

Mehansko končno stikalo z električnim senzorjem Glej geslo Končno stikalo.

Menjalno stikalo Electrical control (Europe) / Switches / 2 Position Switch



Miška Kratice za delo z miško: **2K** - dvojni klik, **DT** - desna tipka, **LT** - leva tipka, **LTP** - levo tipko držimo pritisnjeno in vlečemo, **ST** - srednja tipka.

Mreža Nastavimo si jo z ukazom View/ Grid

Način aktiviranja potnih ventilov Glej Potni ventil.

Nastavljeni dušilni ventil Variable Throttle valve

Navitje Glej Elektromagnet.

Nepovratni ventil Glej Enosmerni ventil.

Nepovratni dušilni ventil Glej Enosmerni dušilni ventil.

Nepovratni nastavljeni dušilni ventil Glej

Enosmerni nastavljeni dušilni ventil.

Nivojsko stikalo Glej Level Switch.

Obkrožanje oznak Glej Besedila - urejanje.

Obračanje simbолов DT na simbol, pojavi se padajoči meni / LT na Rotate Left 90° ipd.

Odpiranje datoteke Ko odpremo program

Automation Studio, vidimo samo dve ikoni: New Project ali Open.

Nov projekt odpremo z ukazom New Project. Odpre se okenc new Project, izberemo template Normal.prt / OK, odpre se okno Project 1 in LT na ikono New Diagram (5. ikona z leve).

Nekoč že ustvarjeni projekt pa odpremo z izborom možnosti Open, v nastalem oknu Open si izberemo projekt z 2K in v novem oknu se prikažejo dokumenti, ki se nahajajo v tem projektu. Samo še 2K na izbrani dokument in odpre se nam shema.

Odzračevalni senzor Pneumatic / Sensors / Bleed sensor.

Označevanje pnevmatičnih elementov Elemente označujemo (poimenujemo) z DT na element, v padajočem meniju pa izberemo Properties. Druga možnost: 2K na element.

Elementi, ki jih je treba v shemi **identificirati**, so: delovni valji, potni ventili, zaporni, zapirni tokovni in vse vrste ventilov. V okencu, ki se odpre, imajo ti elementi **samo eno možnost poimenovanja**: Catalog / Item Identifier. Ident, ki ga vnesemo, je viden tudi na shemi.

Elementi, ki jih je treba v shemi **povezati**, so: senzorji, stikala (lahko ju povežemo v končna stikala), navitja (coil) ipd. Ti elementi pa imajo dve možnosti:


- Simulation / Tagname - vnesemo povezavo
- Katalog / Item Identifier - vnesemo ident

Pri povezovalnih elementih se na shemi pokaže samo Tagname.


Pnevmatična vzmet Pneumatic / Actuators / Bellows Cylinder



Pnevmatični časovni člen Main Library / Pneumatic / Timers / izberemo: ON Delay Timer (1 input) - zakasnitev vklopa:



Ali OFF Delay Timer (1 input) - zakasnitev izklopa:




Nastavi se lahko zamik od 0 do 99, kar pa niso vrednosti za sekunde. Vrednost 99 ustreza približno 3 sekundam.

Počasna simulacija Glej Simulacija.

Poimenovanje pnevmatičnih elementov Glej Označevanje pnevmatičnih elementov.

Potni ventil Main Library / Pneumatic / Directional valves. Izberemo potni ventil (npr. 3/2 NC) in z miško "odnesemo" potni ventil iz okvirčka. Z LT ga zasidramo na želeno pozicijo na podlagi, dpre se okno za definiranje potnega ventila:



V ježiku Simulation imamo več okenc, način aktiviranja izbiramo v okencu Controls, npr.:

External pilot - posredno aktiviranje z nadtlakom, ki ga lahko nadziramo od zunaj. Deluje enako kot Pneumatic Pilot, le da ima še dodatno predkrmiljenje. Nanj lahko priključimo tlačni vod.

Internal pilot - **pozor**: posredno aktiviranje z nadtlakom, ki nima zunanjega priključka, ne bomo ga mogli direktno povezati s tlačnim vodom kot npr. External Pilot! Lahko pa ga zaporedno povežemo s Solenoidom.

Lever - ang. vzdvod, aktiviranje z ročico

Override - aktiviranje v primeru potrebe, ang. override: pregaziti. Potni ventil ima luknjico, skozi katero lahko potisnemo tanko palico. Na ta način po potrebi aktiviramo potni ventil in obenem razveljavimo predhodno aktiviranja.

Pneumatic Pilot (negative relief) - direktno aktiviranje s podtlakom. Nanj lahko priključimo podtlačni vod, npr. od Venturijeve cevi.

Pneumatic Pilot (positive pressure) - direktno aktiviranje z nadtlakom. Nanj priključimo tlačni vod.

Plunger - tolkač, splošno mehansko aktiviranje


Pushbutton - aktiviranje s tipko

Roller - aktiviranje s kolescem

Solenoid - aktiviranje z elektromagnetom

Spring - vrčanje v izhodiščno stanje z vzmetjo

Če izberemo Pushbutton in Spring, dobimo:




Pod ježikom Catalog pa lahko vnesemo podatke o potnem ventilu, npr. ime potnega ventila itd.

Poimenujemo lahko tudi način aktiviranja potnega ventila, npr. elektromagneti ventil: LT nanj in odpre se polje Tagname, kamor vnesemo ime.


Kombiniran način aktiviranja pa ustvarimo tako:

a) Zaporedno vnašanje simbолов:


- najprej vnesemo prvi način aktiviranja; v našem primeru (spodnja slika) 2K na Internal Pilot; nato ga z LT označimo rdeče:




vmes, ne samo pri dokončnem izvleku / uvleku.
Možna rešitev je [uporaba zaskočne ročice](#) (lever with detent):



v majhnem oketu desno se vidijo možnosti, katere načine aktiviranja lahko dodajamo




- sedaj pa izberemo naslednji simbol za aktiviranje, v našem primeru Solenoid, in dobimo:




Na ta način smo nastavili posredno aktiviranje oziroma predkrmiljenje, podrobnosti glej v poglavju Pnevmatika, geslo Potni ventil - način aktiviranja in v poglavju Elektropnevmatika, geslo Elektromagnetični venti.

b) Vzoredno vnašanje simbolov:


- najprej izberemo tisti simbol, ki ga želimo videti [zgoraj](#)



- še vedno moramo imeti izbrano levo stanje in samo še [dodamo spodnji simbol](#)



c) Vzoredno in zaporedno vnašanje simbolov - poskusimo ustvariti naslednje aktiviranje:



Rešitev: najprej vnesemo posredno aktiviranje z nadtlakom (Internal Pilot) in ga s puščicami pomaknemo navzdol. Nato zaporedno dodamo najprej aktiviranje v primeru potrebe (Override) in takoj za njim še elektromagnet (Solenoid).

Pri potnem ventilu **5/3** ne moremo izbirati tipke, na razpolago je le ročica (lever). [Pri simulaciji](#) se lahko pojavi [problemi](#), kadar želimo aktivirati srednje stanje in s tem ustaviti delovni valj nekje

On delay NO, Contact with On delay NO.

Rele z zakasnitvijo izklopa:


Vrsta tuljavice je [Coil with Off Delay](#), zakasnitev nastavimo v Properties / vrstica Preset (prednostavitev; 100 enot je približno 2 s zakasnitve):




Zakasnitev izklopa deluje na naslednjih vrstah kontaktov: Contact NO, Contact NC, Contact with Off delay NO, Contact with Off delay NO.

Impulzni rele:

[Coil Latch \(Set\)](#) - impulzni rele, ki aktivira kontakte



[Coil Unlatch \(Reset\)](#) - impulzni rele, ki vrača kontakte v osnovno stanje



Risanje črt, pisanje teksta

Na osnovni zaslonski sliki so na desni strani navpično postavljena:

- orodja za risanje (ravne črte, ukrivljene črte, krog, elipsa, pravokotnik itd.), možno je izbirati različne tipe in debeline črt
- orodje za pisanje



Ta možnost nam pri shemah pride v poštev, kadar želimo npr. združevati elemente (črta pika) ali dodati kakšno pojasnilo.

Z LT kratko pritisnemo na izbrani ukaz, kurzor spremeni obliko in že lahko rišemo.

Rotacija Desni klik / rotate.

Senzor Main Library / Pneumatic / Sensors in imamo več možnosti:

[Bleed sensor](#), glej Odzračevalni senzor.

[Magnetic sensor](#), glej Magnetni senzor.

[Mechanical contact](#) - mehanični kontakt oz. zaznavanje mehanskih dražljajev. Glej geslo Končno stikalo.

[Pressure sensor](#), glej Tlačno stikalo.

[Proximity sensor](#), splošni izraz za brezdotično stikalo, glej Brezdotično stikalo, Stikala, Končno stikalo.

[Sensor Ref. \(bidirectional\)](#), senzor za mehanični kontakt, ki deluje v dveh smereh - uporaben npr. za mehanično aktiviranje potnega ventila s kolescem:

Pneumatic / Sensors / Sensor Ref. (bidirectional), pogrobnejše glej Končno stikalo

[Sensor Ref. \(unidirectional\)](#), senzor za mehanični kontakt, ki deluje v eni smeri - uporaben npr. za mehanično aktiviranje potnega ventila s klečnim kolescem:

Pneumatic / Sensors / Sensor Ref. (unidirectional).

Sesalno prijemalo Glej pojasnilo pod gesлом Venturijeva cev.

Simulacija LT na [velik zeleni krog](#) v glavni orodjarni (ukaz Start Project), shema se obarva. Sedaj lahko pritisnemo na vklop potnega ventila (npr. tipko) in začenemo simulacijo. Namesto velikega zelenega kroga lahko simulacijo začenem tudi z LT na [rumeni trikotnik](#):



V tem primeru bo simulacija delovala [počasi](#) (slow motion). Simulacijo končam z LT na velik rdeči



ANGLEŠKA GESLA

2 Positions Switch Menjalno strikalo.

Animation Animacija delovanja naprav, npr. potnih (krmilnih) ventilov, delovnih valjev itd.. Vidimo jo lahko v načinu preizkušanja (simulacija).

AS Kratica za automation Studio. Uporabljamo Automation Studio 3.0.5 Free Download, demo verzija, brez možnosti shranjevanja, brez pomoči in s časovno omejeno uporabo. Lastnik software je kanadsko podjetje Famic Technologies Inc..

Bidirectional sensor Senzor za mehanski kontakt, ki deluje v dveh smereh - uporaben npr. za mehanično aktivirjanje potnega ventila s kolescem. Pneumatic / Sensors / Sensor Ref. (bidirectional).

Bleed sensor Glej Odzračevalni senzor.

Border Ukaz za obkrožanje besedil. Glej Besedila - urejanje.

Coil V direktnem prevodu je coil samo tuljavica (navitje). Zelo pogosto pa se ta izraz uporablja za tuljavico (napajanje) releja.

Coil Latch (Set) Tuljavica za impulzni rele, ki aktivira kontakte. Glej Rele.

Coil Unlatch (Reset) Tuljavica za impulzni rele, ki vrača kontakte v osnovno stanje. Glej Rele.

Coil with off relay Tuljavica za lele z zakasnitvijo izklopa.

Coil with on relay Tuljavica za rele z zakasnitvijo vklopa.

Common Negativni priključek za električni tok: Electrical control (Europe) / Power Sources Common (0 Volts).

Contacts Kontakti

Controls Aktiviranje, način aktiviranja potnega ventila.

Coupler Spojka

Cushion Ublažitev udarca delovnega valja, običajno s končnim dušenjem.

Delay timer Glej Časovni člen.

Diagonal Jumper Zelo podobno kot Vertical Jumper, glej Preskok voda.

Directional valve Potni ventil.

Double rod cylinder → Dvostranski delovni valj.

Exhaust Odzračevanje

Group Izberem elemente, ki jih bom grupiral (spravil v skupino), predmeti pordečijo / Layout / Group. Grupe (skupine) pa več ne morem rotirati!

Item Identifier Ime posameznega elementa (naprave). Pravimo mu tudi ident - naziv, s pomočjo katerega nedvomno prepoznamo vsak pnevmatični element (napravo). Vpisujemo ga med lastnostmi naprave (properties), jeziček Catalog.

Ne zamenjuj s Tagname, ki je namenjen za ustvarjanje povezav med napravami (elementi).

Jumper Preskok voda.

Level Switch Electrical control (Europe) / Switches / Level Switch NO ali Level Switch NC Line glej Delovni vod, Krmilni vod ali Vod.

Limit Switch Električno končno stikalo: Electrical control (Europe) / Switches in lahko izbiramo NO ali NC varianto.

Main Library Glavna knjižnica:

Mechanical contact Mehanični kontakt, glej Senzor.

Mechanical position sensor Električno končno stikalo, glej geslo Končna stikala.

NC Normally closed, mirovno (odpiralno) stikalo.

NO Normally opened, delovno (zapiralno) stikalo. **Non-Return (NR) Throttle Valve** Enosmerni dušilni ventil (ki ni nastavljiv).

NR - pnevmatika Ang. kratica za Non-Return, kar pomeni enosmerni, protipovratni ali nepovratni. Npr. Variable NR Throttle Valve - enosmerni nastavljivi dušilni ventil.

ON Delay Timer Glej Pnevmatični časovni člen.

OFF Delay Timer Glej Pnevmatični časovni člen.

Pilot operated check valve Glej Krmiljeni nepovratni ventil.

Pivot line Krmilni vod, glej Aktiviranje.

Plug Zaprti vod (zamašek).

Plunger Tolkač, splošno mehansko aktiviranje potnega ventila. Glej Aktiviranje.

Pneumatic pressure source Dovod zraka

Power Sources Izvor toka (električnega): Electrical control (Europe) / Power Sources.

Power Supply 24 Volts Pozitivni priključek za električni tok: Electrical control (Europe) / Power Power Supplay 24 Volts

Pushbutton Stikalo, ki ga lahko aktiviramo z LT miške Aktivacija s tipko, glej Stikala in Aktiviranje

Pressure line Delovni vod, glej Aktiviranje

Pressure sensor Tlačno stikalo.

Properties Lastnosti.

Proximity sensor Brezdotični senzor, ki je del pnevmatične sheme.

Proximity switch Brezdotično stikalo, ki je del elektro sheme - signal pa dobi iz pnevmatične sheme.

PushButton Tipka.

Quick Exhaust Valve Hitroodzračevalni ventil.

Rodless Cylinder Glej Brezbatnični valj.

Roller Kolesce, običajno je mišljeno aktiviranje potnih ventilov s kolescem. Glej Aktiviranje.

Rotary actuator Glej Zasučni cilinder.

SA Kratica Single Acting, enosmerni delovni valj.

Sensor Senzor, ki je lahko tudi del končnega stikala, npr. Mechanical contact.


Sensor Ref. (bidirectional) je aktiviranje potnega ventila s kolescem, ki se pusti povožiti z obeh strani. Strogo je vezan na mehanski kontakt - če ga želim spremeniti v električni kontakt, tedaj moram uporabiti še Mechanical Position Sensor.

Sensor Ref. (unidirectional) je aktiviranje potnega ventila s klečnim kolescem, ki se pusti povožiti samo z ene strani. Tudi ta je strogo vezan na mehanski kontakt - če ga želim spremeniti v električni kontakt, tedaj moram uporabiti še Mechanical Position Sensor.

krog (ukaz Stop).


Pri simulaciji bodimo pozorni na barve vodov:

- vodi s stisnjениm zrakom obarvajo rdeče,
- vodi s tlakom okolice se obarvajo modro,
- vodi s stisnjeni zrakom, ki niso nikamor priključeni, pa se obarvajo vijolično.



ST Kratica za srednjo tipko na miški. Glej Miška.

Stikala Stikala na električni shemi: Main Library / Electrical control (Europe) / Switches / izberem ustrezen tip stikala, npr. po spodnji risbi od leve na desno: preklopno (bistabilno) stikalo Toggle Switch NC, Toggle Switch NO, tipka Pushbutton NO (aktiviramo ga lahko z LT miške), brezdotično stikalo Proximity Switch NO, končno stikalo Limit Switch NO in tlačno stikalo Pressure Switch NO:




Nikoli NE ZAMENJUJEMO: **stikalo** (sklop, ki vsebuje vsaj en kontakt) in **kontakt** (ki je lahko tudi sestavni del varovalke, releja, kontaktorja itd.). Brezdotično stikalo, končno stikalo in tlačno stikalo imajo tudi svoje pnevmatične simbole, glej istomsenska gesla.

Tipalo Glej Senzor.

Tipka Pushbutton, Glej risbo pod geslom Potni ventil.


Tlačno stikalo Pnevmatični simbol: Pneumatic / Sensors / Pressure Sensor.




Z uporabo DT / Properties / Pressure Setting lahko nastavimo tlak, na katerega stikalo reagira. Električni simbol najdemo pod geslom Stikala.

Tuljava Glej Elektromagnet.

Venturijeva cev Pneumatic / Vacuum Components / Vacuum Generator



Sesalno prijemalo (prisesek) pa najdemo tako: Pneumatic / Vacuum Components / Vacuum Cup.



Vodi Pneumatic / Lines in izbiramo vrsto voda, ki ga bomo uporabili na shemi:

- Pressure line so delovni vodi
- Pivot line so krmilni vodi

Ob puščici (kurzor) se pojavi še črta in tako vemo, da rišemo vode. Ko se dotaknemo priključka, postane puščica **črna** in tako vemo, kdaj je treba klikniti LT, da smo "zagrabili" priključek na pravem mestu.

Pozor: če se vod razcepi na dva dela, tedaj moramo prvo cev speljati do cevnega razvoda in naslednji dve od tega razvoda naprej. Ne moremo drugega voda priklopiti, če nimamo zanj pripravljenega priključka!

Vstop v program Glej Odpiranje datoteke.

Zaprti vod Main Library / Pneumatic / Lines / Plug

Zasučni cilinder Pneumatic / Actuators / Rotary actuator:

Ferdinand Humski

Sensor Ref. (bidirectional) Sprejemno mesto mehaničnega senzorja, ki sprejema signal v obeh smereh - primerno za aktiviranje potnega ventila s kolescem.

Sensor Ref. (unidirectional) Sprejemno mesto mehaničnega senzorja, ki sprejema signal samo v eni smeri - primerno za aktiviranje potnega ventila s klečnim kolescem.

Shuttle Valve ALI člen oziroma izmenični nepovratni ventil.

Solenoid Elektromagnet - tuljava s kotvo. Služi za aktiviranje potnih ventilov. Razl. Coil.

Spring extend Pojasnilo ob enosmernih cilindrih z vzmetjo, pomeni NO (normally opened).

Spring return Pojasnilo ob enosmernih cilindrih z vzmetjo, pomeni NC (normally closed).

Start Project Ukaz v Glavnem orodnjaku za vklop simulacije. Glej geslo Simulacija.

Stop Ukaz v Glavnem orodnjaku za izklop simulacije. Glej geslo Simulacija.

Switches Stikala.

Tagname Dodatno ime, ang. tag: dodatek, dodatno ime. Tagname je namenjen [za ustvarjanje povezav med simboli na shemi](#). Primeri:

- povezovanje naprav med pnevmatičnim in električnim delom sheme: brezdotični senzor, solenoid itd.
- povezovanje naprav znotraj pnevmatičnega dela sheme, kar je potrebno predvsem pri risanju mehanskih končnih stikal: položaj senzorja mehanskega končnega stikala povežemo s "kolenom" preko tagname
- povezovanje naprav znotraj električnega dela sheme, npr. tuljavico releja povežemo s kontaktom releja preko tagname

Tagname vpisujemo med lastnostmi (properties), jeziček [Simulation](#).

Ne zamenjuj Tagname z Item Identifier!!!

Nekaterim pnevmatičnim elementom (npr. delovnim valjem) je med lastnostmi možno vpisati samo Item Identifier, drugim pa tako Tagname kot tudi Item Identifier.


Na shemi se izpišejo vsa imena, ki smo jih vnesli med lastnostmi (properties) - izpiše se torej tako **Item identifier** kot tudi **Tagname**. Da na shemi ne bo nastala zmešnjava, moramo imeti dobro sistematiko pri poimenovanju pnevmatičnih elementov in njihovih medsebojnih povezav.

Throttle Valve Dušilni ventil.

Toggle switch Preklopno (bistabilno) električno stikalo: Electrical Control (Europe) / Switches / Toggle Switch NO ali NC.


Unidirectional sensor Senzor za mehanski kontakt, ki **deluje v eni smeri** - uporaben npr. za mehanično aktiviranje potnega ventila s klečnim kolescem. Pneumatic / Sensors / Sensor Ref. (unidirectional).

Variable NR Throttle Valve Enosmerni nastavljivi dušilni ventil. Zanimivo - ta ventil v Automation studio [ne deluje](#) (AS ne upošteva nastavitev dušenja), [če ga vežem primarno](#):



Če pa ta isti ventil vežem kot sekundarno dušenje dvosmernega valja, potem pa AS upošteva nastavitev dušenja - s spremenjanjem dušenja dobimo različne hitrosti batnice:

Stran 82



Vertical Jumper Glej Preskok voda.

Zoom Ctrl+ tipka - ali +

SEZNAM UPORABLJENE LITERATURE

1. Anton Beovič Srednje izobraževanje, Didaktični učni komplet HIDRAVLIKA. 1. natis. Ljubljana: PAMI ŽELEZNIKI, 1993. ISBN 86-7759-167-2
2. Pnevmatika in hidravlika, ŠC Novo mesto, Višja strokovna šola, skripta brez podatkov o letnici, kraju in izdajatelju
3. Samo Rozman Osnove industrijske pnevmatike, Gradivo za seminar HIB d.o.o., December 2008
4. Edo Kiker Krmilna tehnik za program VSS, skripta. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 1998. ISBN 86-435-0236-7
5. Tabellenbuch Mechatronik. 5. natis. Haan-Gruiten: Europa Lehrmittel, 2007. ISBN 978-3-8085-4505-8
6. Prüfungsvorbereitung aktuell: Zwischen- und Abschlussprüfung. 1. natis. Haan-Gruiten: Verlag Europa-Lehrmittel, 2010. ISBN 978-3-8085-1126-8
7. Fachkunde Mechatronik. 3. natis. Haan-Gruiten: Europa Lehrmittel, 2008. ISBN 978-3-8085-4513-3
8. Rechnen und projektieren MECHATRONIK. 2. natis. Haan-Gruiten: Europa Lehrmittel, 2009. ISBN 978-3-8085-1862-5
9. STEUERN UND REGELN: Für Maschinenbau und Mechatronik. 12. natis. Haan-Gruiten: Europa Lehrmittel, 2010. ISBN 978-3-8085-1118-3
10. Mehatronika: Celovit, strokoven in didaktičen pripomoček, Učbenik v programih Mehatronik operator in Tehnik mehatronike. 2. izdaja. Ljubljana: Pasadena, 2009. ISBN 978-961-6361-87-3
11. Robert Harb Krmilna tehnik: Učbenik za modul Delovanje krmilnih in električnih komponent v programu Strojni tehnik ter za program Tehnik mehatronike. 4. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije d.d.. 2011. ISBN 978-961-251-281-1
12. KRT e-gradiva (citirano 10.8.2019). Dostopno na naslovu:
<http://egradiva.scng.si/strojnistro/Kazalo/index.html>
13. Repair Clinic (citirano 10.8.2019). Dostopno na naslovu:
<https://www.youtube.com/user/RepairClinic>

Avtor Ferdinand Humski

PNEVMATIKA IN HIDRAVLIKA

Imena nosilcev avtorskih pravic: Ferdinand Humski

Elektronska izdaja, avgust 2019

Samozaložba Ferdinand Humski, Volkmerjeva cesta 22, 2250 Ptuj

Publikacija je brezplačna in prosto dostopna vsem uporabnikom

Spletna lokacija publikacije: <http://strojna.scptuj.si>

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID=301301504
ISBN 978-961-290-392-3 (pdf)